



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Ordinanza n. 53 del 08/05/2019

OGGETTO	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE TOTALE IMMOBILE UBICATO IN ACCUMOLI - FRAZIONE CESAVENTRE E RIMOZIONE MACERIE. IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 73 MAPPALE 40-455 Proprietà: FOGLIO 73 MAPPALE 40 - FERRARESI Margherita;FU FRANCESCO VED SANTI - SALPINI Settimia;FU VALENTINO - SANTI Domenico;FU SANTE - SANTI Elisabetta;FU MARIANO - SANTI Erminio;FU MARIANO - SANTI Franco;FU MARIANO - SANTI Luciana;FU MARIANO - SANTI Marcella;FU MARIANO - SANTI Maria;FU MARIANO - SANTI Pietro;FU SANTE - SANTI Silvio;FU MARIANO FOGLIO 73 MAPPALE 455 - DI BIAGIO Cecilia nata a ACCUMOLI il 26/09/1959 - DBGCCL59P66A019G - DI BIAGIO Giancarlo nato a ACCUMOLI il 09/06/1952-DBGGCR52H09A019X - DI BIAGIO Luigi nato a ACCUMOLI il 21/06/1948 - DBGLGU48H21A019Y
----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

DATO ATTO che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n. 02/S del 26.08.2016 ad oggetto: Sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 03/S del 26.08.2016 ad oggetto: Interdizione accesso e chiusura al traffico veicolare e pedonale - individuazione "zone rosse";

- l'Ordinanza n. 174 del 23/07/2018 ad oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 2/S del 26.08.2016 limitatamente allo sgombero degli immobili agibili (esito scheda Aedes "A") non ricadenti in zona rossa;

VISTO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

DATO ATTO che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli **Frazione CESAVENTRE**, censito al N.C.E.U. al **Foglio 73 Mappale 40-455**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

ACCERTATO che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

Mappale 40:

- FERRARESI Margherita;FU FRANCESCO VED SANTI
- SALPINI Settimia;FU VALENTINO
- SANTI Domenico;FU SANTE
- SANTI Elisabetta;FU MARIANO
- SANTI Erminio;FU MARIANO
- SANTI Franco;FU MARIANO
- SANTI Luciana;FU MARIANO
- SANTI Marcella;FU MARIANO
- SANTI Maria;FU MARIANO
- SANTI Pietro;FU SANTE
- SANTI Silvio;FU MARIANO

Mappale 455:

- DI BIAGIO Cecilia nata a ACCUMOLI il 26/09/1959 - C.F.: DBGCCCL59P66A019G
- DI BIAGIO Giancarlo nato a ACCUMOLI il 09/06/1952 - C.F.:DBGGCR52H09A019X
- DI BIAGIO Luigi nato a ACCUMOLI il 21/06/1948 - C.F.: DBGLGU48H21A019Y

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" allegata, che risulta essere così identificata:

ID. SCHEDA: 66911

Squadra AeDES: 1778

Scheda n. 03

Data del sopralluogo: 11/01/2017

N. aggregato: 06100

Esito di agibilità: "E-F" - Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E) e INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto**;

ID. SCHEDA: 69666

Squadra AeDES: 1778

Scheda n. 02

Data del sopralluogo: 14/01/2017

N. aggregato: 06100

Esito di agibilità: "E-F" - Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E) e INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto**;

VISTA l'allegata scheda di valutazione G.T.S. n. 01 del 17/10/2018 dalla quale si rileva:

CESAVENTRE - Foglio 73

PARTICELLE 40 - 455

"Edificio fatiscente, realizzato in muratura in pietrame e malta di calce di pessima qualità, costituito su due livelli e identificate con le particelle 40 e 455.

Sono presenti porzioni di muratura portante perimetrale già crollata e vistose espulsioni di porzioni di muratura rispetto al piano verticali in corrispondenza di lesioni

oblique e "spanciamenti" del paramento esterno del muro.

Si prescrive la completa demolizione e la rimozione delle macerie, con il recupero degli elementi lapidei di pregio più significativi: conci di porte e finestre e angolari."

VISTO che i manufatti non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, di cui al repertorio n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017;

ORDINA

La **DEMOLIZIONE TOTALE** del fabbricato sopra descritto, censito al N.C.E.U. al **Foglio 73 Mappale 40-455**, di proprietà di:

Mappale 40:

- FERRARESI Margherita;FU FRANCESCO VED SANTI
- SALPINI Settimia;FU VALENTINO
- SANTI Domenico;FU SANTE
- SANTI Elisabetta;FU MARIANO
- SANTI Erminio;FU MARIANO
- SANTI Franco;FU MARIANO
- SANTI Luciana;FU MARIANO
- SANTI Marcella;FU MARIANO
- SANTI Maria;FU MARIANO
- SANTI Pietro;FU SANTE
- SANTI Silvio;FU MARIANO

Mappale 455:

- DI BIAGIO Cecilia nata a ACCUMOLI il 26/09/1959 - C.F.: DBGCCCL59P66A019G
- DI BIAGIO Giancarlo nato a ACCUMOLI il 09/06/1952 - C.F.:DBGGCR52H09A019X
- DI BIAGIO Luigi nato a ACCUMOLI il 21/06/1948 - C.F.: DBGLGU48H21A019Y

con una consistenza volumetrica approssimativa totale di 490 mc – nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione, frantumazione, recupero e tratta-

mento delle macerie devono essere condotte conservando la delineazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60 cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione";

3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
- Alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze;

4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;

AVVERTE


che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

 **IL SINDACO**
Geom. Stefano Petrucci

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani salsati, etc.

La scheda è divisa in **9 sezioni**. Le informazioni sono generalmente definite, americane, dalle caselle corrispondenti, in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (☐) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni. Le caselle tonde (☐) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle ☐ si deve scrivere in stampatello all'interno del testo a sinistra ed a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento.

La sua identificazione, sulla cartografia, ripartita nello spazio della prima facciata, è l'indice identificativo dell'edificio, costituito dal insieme dei dati della prima riga nella cartella di identificazione. La seconda riga, che indica la denominazione del bene, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita, comunicano l'esito dei sopralluoghi. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le osservazioni e le rilevazioni effettuate durante i sopralluoghi, al coordinamento comunale dove i rilevatori, che sono richiesti in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente li compone. Per l'identificativo, l'invio di carta, i dati statistici e dati catastali e necessari quando avalevoli della collaborazione dei coordinamenti comunali.

Paesaggio (paesage): se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). **Dominante (dominant o predominant):** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del conduttore o di un suo o dei suoi proprietari se privato (es. Condominio Verde, Rossi Mario). **Coordinate:** specificare se (latitudine, di coordinate piano N/E (UTM, metri) e geografiche lat./long. (gradi), l'asse (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, indicare in *altre*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

PIÙ PIANI CON INTERVALLI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dalla base al tetto. Esempio: 10 piani.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono seguire le due combinazioni struttura orizzontale/verticale prevedibili (o più varianti): ad esempio, una senza catene, e muratura in acciaccio (al 2° livello) (25), e senza rigidi (in c.a.) a muratura in pietrastrada al 2° livello (26-28). La muratura è distinta in due tipi, in ragione della qualità inalterata, le varianti e, per ognuno, è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se non sufficientemente diffusi (a) anche da rilevanti eventuali presenza di "punti nodali" (b) in c.a., muratura acciaccio o legno solo la presenza di soluzioni miste di muratura e strutture in acciaio. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/parti di c.a. acciaccio o legno. Se l'intera struttura portante è in c.a., acciaccio o legno. Situazioni miste (muratura-tela) o rinforzi vanno indicate, con modalità multisecche, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste complete sia "muratura" sia "all'altezza")

[illegible]

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI...

I danni da riportare nella Sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga fa riferimento ad un tipo di componente (ingegnere strutturale, elettricista, idraulico, ecc.). Per ogni componente, sono indicati i danni riscontrati, e, in base a quanto riportato, si determinano le colonne sotto differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno riscontrati. Le colonne differenziate sono: "Danni", "Danni in percentuale rispetto alla sua intera vita", "Danni in percentuale rispetto al suo tempo di vita", "Danni in percentuale rispetto al suo livello di rischio". La definizione del livello di danno riscontrato è di pur carattere rilevativo, essa è basata sulla scala macroscismica europea EMS98, integrata con le determinazioni puntuali finalizzate nelle schede di rilievo SAGI. In particolare si fa riferimento alla sommatoria delle zone e ipotizzata la seguente scala: "Danni" (D), "Danni in percentuale rispetto al suo tempo di vita" (D%), "Danni in percentuale rispetto al suo livello di rischio" (D%).

Il nuovo trattato, e un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

2-D3 JIANNA MERIA - GRAVEL è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite dello parziale di elementi strutturali principali.

4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESISTENTI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

zione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di n. 1 eseguiti

indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi con modalità multi-scelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

la individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A) *visitazione anni 1998-1999* sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie *valutazioni* relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione *post-terremoto* (Sezione 7). Il giudizio va espresso *tenendo conto* che

La valutazione di agilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e molto specifica – vale a dire formulata sulla base di un giudizio espresso e condotta in tempi ristretti – in base alla semplice analisi visiva dell'area raccolta di informazioni facilmente disponibili, al fine di stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possono essere utilizzati recando ragionevolmente pericoli la vita umana. L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (ritale, di persone) si può conseguire con il pronto intervento (valore di consistenza limitata), di rapida e facile esecuzione che renda agibile l'edificio, in tal caso occorre compilare anche la Sez. 2.0. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra, in tal caso va specificata la motivazione dell'appioppamento dell'esito E. E' indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, anche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in tutti i casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

Indicare, con un asterisco (*), le persone che sono state evacuate, e con un trattino (-) le persone che non sono state evacuate. Indicare anche il numero di persone che sono state evacuate e il numero di persone che non sono state evacuate.

zione 9 - Altre osservazioni

accuratezza della visita; indicate con quale livello di accuratezza e completezza è stato

...danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'AGIBILITÀ o ALTRE: riportare le annotazioni in ordine di importanza, in modo da poterle affrontare in un secondo momento. Le priorità si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. Levenienze fotografate di insieme dell'edificio deve essere spollata nel riquadro (ratteggiato) in alto e solo soltanto in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (es. B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (es. B), le azioni necessarie per la sicurezza esterna (es. C, E, F). Le motivazioni per l'abbandono dell'edificio (es. D) vanno riportate in un riquadro a parte. Le motivazioni per l'abbandono dell'edificio (es. D) vanno riportate in un riquadro a parte. Le motivazioni per l'abbandono dell'edificio (es. D) vanno riportate in un riquadro a parte.

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Squadra 1715 Scheda n. 06		IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Ist. Reg. 171 Ist. Prov. 057		IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Ist. Reg. 171 Ist. Prov. 057	
N° aggregato 0510101		N° edificio 1		N° edificio 1	
Cod. di Località Ist. 1		Tipo carta 1		N° carta 1	
Sez. di censimento Ist. 1		Foglio 7B		Allegato 1	
Dati catastali 1		Foglio 7B		Allegato 1	
Particelle 40		Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'istinto ☐ D'angolo ☐		Codice Uso 151	

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Squadra 1715 Scheda n. 06		IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Ist. Reg. 171 Ist. Prov. 057		IDENTIFICAZIONE EDIFICIO Ist. Reg. 171 Ist. Prov. 057	
N° aggregato 0510101		N° edificio 1		N° edificio 1	
Cod. di Località Ist. 1		Tipo carta 1		N° carta 1	
Sez. di censimento Ist. 1		Foglio 7B		Allegato 1	
Dati catastali 1		Foglio 7B		Allegato 1	
Particelle 40		Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'istinto ☐ D'angolo ☐		Codice Uso 151	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

APPLIED POLYMER SYMPOSIA NO. 10, 1-10 (1968)

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO			
Dati metrici		Età (max 2)	Utilizzo - espansione
N° Piani (totali con interrati)	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)	Castr. e ristr.
	Altezza media di piano (m)		
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100
101	101	101	101

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solidi)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Non identificabile		A tessitura irregolare e di buona qualità (Pietre non squadrate, non liscie)		1) Tetto in c.a.	
A		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		2) Pareti in c.a.	
B		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		3) Tetto in acciaio	
C		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		4) Tetto/Pareti in legno	
D		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		REGOLARITÀ	
E		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		Non regolare	
F		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		Regolare	
G		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		Forma planizia	
H		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		1) ed elevazione	
I		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		2) disposizione l'antipurtore	
J		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		3) Spingente pesante	
K		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		4) Spingente leggera	
L		Senza cerniere esterne a cordoli o cerniere a cordoli		5) Non spingente leggera	

Strutture orizzontali		COPERTURA	
1) Non identificabile		1) Spingente pesante	
2) Vite senza catene		2) Non spingente pesante	
3) Vite con catena		3) Spingente leggera	
4) Travi con sabbia deformabile (travi in legno con sabbia livellata, travi in acciaio...)		4) Non spingente leggera	
5) Travi con sabbia cementificata (travi in legno con diapirio fibroso, travi in travertino...)			
6) Travi con sabbia rigida (travi in c.a., travi in conglomerato a sabbia di c.a.,...)			

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	04 - 05 Gravissimo	02 - 03 Medio Grave	01 Leggero	Nessuno	Cerchiate e/o tralci	Riparazione
Componente strutturale- Danno preesistente	1) Strutture verticali	☒	☒	☒	☒	☒
	2) Soli	☒	☒	☒	☒	☒
	3) Scale	☒	☒	☒	☒	☒
	4) Copertura	☒	☒	☒	☒	☒
	5) Tamponature - Tramezzi	☒	☒	☒	☒	☒
	6) Danno preesistente	☒	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Presenza Danno	Rimozione	Puntelli
1) Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	☒	☒	☒
2) Caduta tegole, comignoli, cerniere fumarie...	☒	☒	☒
3) Caduta cornicioni, paragenti...	☒	☒	☒
4) Caduta altri oggetti interni e esterni	☒	☒	☒
5) Danno alla rete idrica, loggia o termidraulica	☒	☒	☒
6) Danno alla rete elettrica o del gas	☒	☒	☒

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Nessuno	Divezio di accesso	Barriere protettive
1) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2) Collasso di reti di distribuzione	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3) Crolli da versanti incombenti	☒	☒	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dissensi alle fondazioni	
1) O Crea	2) ☒ Parete forte	3) O Parete leggera	4) O Parete
		5) O Parete	6) O Parete

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Geotecnico (Sez. 7)	A) Edificio AGIBILE (*)
	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Geotecnico (Sez. 7)	B) Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) con provvedimenti di P.I. (1)
	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Geotecnico (Sez. 7)	C) Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Geotecnico (Sez. 7)	D) Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con sopralluogo (3)
	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Geotecnico (Sez. 7)	E) Edificio INAGIBILE (4)
Basso con provvedimenti	☒	☒	F) Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)
Alto	☒	☒	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica asintomatica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito B sulle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è bene o parziale e, in quest'ultimo caso, quali parti degli edifici e proprietà in Sez. 8D, leezioni provvedimenti di pronto intervento che possono limitare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GFI).

(2) Esito C sulle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(3) Esito D sulle note (Sez. 3) specificare i motivi e il tipo di sopralluogo che richieda.

(4) Esito E sulle note (Sez. 3) specificare i motivi e il tipo di sopralluogo che richieda.

(5) Esito F sulle note (Sez. 3) specificare i motivi e il tipo di sopralluogo che richieda.

8-C	1) ☒ Soli dell'esterno	2) ☒ Non eseguiti per	3) ☒ Sopraluogo richiesto (SR)	4) ☒ Rognere (RU)	5) ☒ Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	1) ☒ Parziale	2) ☒ Compete (2-2/3)	3) ☒ Proprietario non trovato (NT)	4) ☒ Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1) ☒ Messa in opera di cerchiate e tralci	7) ☒ Rimozione di cornicioni, paragenti, oggetti
2) ☒ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8) ☒ Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3) ☒ Riparazione copertura	9) ☒ Fiancheggiatura e protezione passaggio
4) ☒ Parafurti di scale	10) ☒ Riparazione dell'architettura degli impianti
5) ☒ Rimozione di rifiuti, rifiuti inerti, rifiuti (11)	11) ☒
6) ☒ Rimozione di tegole, cerniere, cerniere fumarie	12) ☒

Unità immobiliare inagibile	1) ☒ 2) ☒ 3) ☒ 4) ☒ 5) ☒ 6) ☒ 7) ☒ 8) ☒ 9) ☒ 10) ☒ 11) ☒ 12) ☒ 13) ☒ 14) ☒ 15) ☒ 16) ☒ 17) ☒ 18) ☒ 19) ☒ 20) ☒ 21) ☒ 22) ☒ 23) ☒ 24) ☒ 25) ☒ 26) ☒ 27) ☒ 28) ☒ 29) ☒ 30) ☒ 31) ☒ 32) ☒ 33) ☒ 34) ☒ 35) ☒ 36) ☒ 37) ☒ 38) ☒ 39) ☒ 40) ☒ 41) ☒ 42) ☒ 43) ☒ 44) ☒ 45) ☒ 46) ☒ 47) ☒ 48) ☒ 49) ☒ 50) ☒ 51) ☒ 52) ☒ 53) ☒ 54) ☒ 55) ☒ 56) ☒ 57) ☒ 58) ☒ 59) ☒ 60) ☒ 61) ☒ 62) ☒ 63) ☒ 64) ☒ 65) ☒ 66) ☒ 67) ☒ 68) ☒ 69) ☒ 70) ☒ 71) ☒ 72) ☒ 73) ☒ 74) ☒ 75) ☒ 76) ☒ 77) ☒ 78) ☒ 79) ☒ 80) ☒ 81) ☒ 82) ☒ 83) ☒ 84) ☒ 85) ☒ 86) ☒ 87) ☒ 88) ☒ 89) ☒ 90) ☒ 91) ☒ 92) ☒ 93) ☒ 94) ☒ 95) ☒ 96) ☒ 97) ☒ 98) ☒ 99) ☒ 100) ☒ 101) ☒ 102) ☒ 103) ☒ 104) ☒ 105) ☒ 106) ☒ 107) ☒ 108) ☒ 109) ☒ 110) ☒ 111) ☒ 112) ☒ 113) ☒ 114) ☒ 115) ☒ 116) ☒ 117) ☒ 118) ☒ 119) ☒ 120) ☒ 121) ☒ 122) ☒ 123) ☒ 124) ☒ 125) ☒ 126) ☒ 127) ☒ 128) ☒ 129) ☒ 130) ☒ 131) ☒ 132) ☒ 133) ☒ 134) ☒ 135) ☒ 136) ☒ 137) ☒ 138) ☒ 139) ☒ 140) ☒ 141) ☒ 142) ☒ 143) ☒ 144) ☒ 145) ☒ 146) ☒ 147) ☒ 148) ☒ 149) ☒ 150) ☒ 151) ☒ 152) ☒ 153) ☒ 154) ☒ 155) ☒ 156) ☒ 157) ☒ 158) ☒ 159) ☒ 160) ☒ 161) ☒ 162) ☒ 163) ☒ 164) ☒ 165) ☒ 166) ☒ 167) ☒ 168) ☒ 169) ☒ 170) ☒ 171) ☒ 172) ☒ 173) ☒ 174) ☒ 175) ☒ 176) ☒ 177) ☒ 178) ☒ 179) ☒ 180) ☒ 181) ☒ 182) ☒ 183) ☒ 184) ☒ 185) ☒ 186) ☒ 187) ☒ 188) ☒ 189) ☒ 190) ☒ 191) ☒ 192) ☒ 193) ☒ 194) ☒ 195) ☒ 196) ☒ 197) ☒ 198) ☒ 199) ☒ 200) ☒ 201) ☒ 202) ☒ 203) ☒ 204) ☒ 205) ☒ 206) ☒ 207) ☒ 208) ☒ 209) ☒ 210) ☒ 211) ☒ 212) ☒ 213) ☒ 214) ☒ 215) ☒ 216) ☒ 217) ☒ 218) ☒ 219) ☒ 220) ☒ 221) ☒ 222) ☒ 223) ☒ 224) ☒ 225) ☒ 226) ☒ 227) ☒ 228) ☒ 229) ☒ 230) ☒ 231) ☒ 232) ☒ 233) ☒ 234) ☒ 235) ☒ 236) ☒ 237) ☒ 238) ☒ 239) ☒ 240) ☒ 241) ☒ 242) ☒ 243) ☒ 244) ☒ 245) ☒ 246) ☒ 247) ☒ 248) ☒ 249) ☒ 250) ☒ 251) ☒ 252) ☒ 253) ☒ 254) ☒ 255) ☒ 256) ☒ 257) ☒ 258) ☒ 259) ☒ 260) ☒ 261) ☒ 262) ☒ 263) ☒ 264) ☒ 265) ☒ 266) ☒ 267) ☒ 268) ☒ 269) ☒ 270) ☒ 271) ☒ 272) ☒ 273) ☒ 274) ☒ 275) ☒ 276) ☒ 277) ☒ 278) ☒ 279) ☒ 280) ☒ 281) ☒ 282) ☒ 283) ☒ 284) ☒ 285) ☒ 286) ☒ 287) ☒ 288) ☒ 289) ☒ 290) ☒ 291) ☒ 292) ☒ 293) ☒ 294) ☒ 295) ☒ 296) ☒ 297) ☒ 298) ☒ 299) ☒ 300) ☒ 301) ☒ 302) ☒ 303) ☒ 304) ☒ 305) ☒ 306) ☒ 307) ☒ 308) ☒ 309) ☒ 310) ☒ 311) ☒ 312) ☒ 313) ☒ 314) ☒ 315) ☒ 316) ☒ 317) ☒ 318) ☒ 319) ☒ 320) ☒ 321) ☒ 322) ☒ 323) ☒ 324) ☒ 325) ☒ 326) ☒ 327) ☒ 328) ☒ 329) ☒ 330) ☒ 331) ☒ 332) ☒ 333) ☒ 334) ☒ 335) ☒ 336) ☒ 337) ☒ 338) ☒ 339) ☒ 340) ☒ 341) ☒ 342) ☒ 343) ☒ 344) ☒ 345) ☒ 346) ☒ 347) ☒ 348) ☒ 349) ☒ 350) ☒ 351) ☒ 352) ☒ 353) ☒ 354) ☒ 355) ☒ 356) ☒ 357) ☒ 358) ☒ 359) ☒ 360) ☒ 361) ☒ 362) ☒ 363) ☒ 364) ☒ 365) ☒ 366) ☒ 367) ☒ 368) ☒ 369) ☒ 370) ☒ 371) ☒ 372) ☒ 373) ☒ 374) ☒ 375) ☒ 376) ☒ 377) ☒ 378) ☒ 379) ☒ 380) ☒ 381) ☒ 382) ☒ 383) ☒ 384) ☒ 385) ☒ 386) ☒ 387) ☒ 388) ☒ 389) ☒ 390) ☒ 391) ☒ 392) ☒ 393) ☒ 394) ☒ 395) ☒ 396) ☒ 397) ☒ 398) ☒ 399) ☒ 400) ☒ 401) ☒ 402) ☒ 403) ☒ 404) ☒ 405) ☒ 406) ☒ 407) ☒ 408) ☒ 409) ☒ 410) ☒ 411) ☒ 412) ☒ 413) ☒ 414) ☒ 415) ☒ 416) ☒ 417) ☒ 418) ☒ 419) ☒ 420) ☒ 421) ☒ 422) ☒ 423) ☒ 424) ☒ 425) ☒ 426) ☒ 427) ☒ 428) ☒ 429) ☒ 430) ☒ 431) ☒ 432) ☒ 433) ☒ 434) ☒ 435) ☒ 436) ☒ 437) ☒ 438) ☒ 439) ☒ 440) ☒ 441) ☒ 442) ☒ 443) ☒ 444) ☒ 445) ☒ 446) ☒ 447) ☒ 448) ☒ 449) ☒ 450) ☒ 451) ☒ 452) ☒ 453) ☒ 454) ☒ 455) ☒ 456) ☒ 457) ☒ 458) ☒ 459) ☒ 460) ☒ 461) ☒ 462) ☒ 463) ☒ 464) ☒ 465) ☒ 466) ☒ 467) ☒ 468) ☒ 469) ☒ 470) ☒ 471) ☒ 472) ☒ 473) ☒ 474) ☒ 475) ☒ 476) ☒ 477) ☒ 478) ☒ 479) ☒ 480) ☒ 481) ☒ 482) ☒ 483) ☒ 484) ☒ 485) ☒ 486) ☒ 487) ☒ 488) ☒ 489) ☒ 490) ☒ 491) ☒ 492) ☒ 493) ☒ 494) ☒ 495) ☒ 496) ☒ 497) ☒ 498) ☒ 499) ☒ 500) ☒ 501) ☒ 502) ☒ 503) ☒ 504) ☒ 505) ☒ 506) ☒ 507) ☒ 508) ☒ 509) ☒ 510) ☒ 511) ☒ 512) ☒ 513) ☒ 514) ☒ 515) ☒ 516) ☒ 517) ☒ 518) ☒ 519) ☒ 520) ☒ 521) ☒ 522) ☒ 523) ☒ 524) ☒ 525) ☒ 526) ☒ 527) ☒ 528) ☒ 529) ☒ 530) ☒ 531) ☒ 532) ☒ 533) ☒ 534) ☒ 535) ☒ 536) ☒ 537) ☒ 538) ☒ 539) ☒ 540) ☒ 541) ☒ 542) ☒ 543) ☒ 544) ☒ 545) ☒ 546) ☒ 547) ☒ 548) ☒ 549) ☒ 550) ☒ 551) ☒ 552) ☒ 553) ☒ 554) ☒ 555) ☒ 556) ☒ 557) ☒ 558) ☒ 559) ☒ 560) ☒ 561) ☒ 562) ☒ 563) ☒ 564) ☒ 565) ☒ 566) ☒ 567) ☒ 568) ☒ 569) ☒ 570) ☒ 571) ☒ 572) ☒ 573) ☒ 574) ☒ 575) ☒ 576) ☒ 577) ☒ 578) ☒ 579) ☒ 580) ☒ 581) ☒ 582) ☒ 583) ☒ 584) ☒ 585) ☒ 586) ☒ 587) ☒ 588) ☒ 589) ☒ 590) ☒ 591) ☒ 592) ☒ 593) ☒ 594) ☒ 595) ☒ 596) ☒ 597) ☒ 598) ☒ 599) ☒ 600) ☒ 601) ☒ 602) ☒ 603) ☒ 604) ☒ 605) ☒ 606) ☒ 607) ☒ 608) ☒ 609) ☒ 610) ☒ 611
-----------------------------	---

Allegato C

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **01** del **17/10/2018**

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Richiesta del Cittadino | ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I | ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare qual: Amm.): |
| ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | ☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I. | |

Identificativo (es. Num. Richiesta)

Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA

RIETI

LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)

ROCCASALLI - CESAVENTRE - VILLANOVA

INDIRIZZO

COMUNE

ACCUMOLI

Num.

DATI CATASTALI

Foglio

Mappa

Particella

ID Aggregato (Prot. Civile)

71 - ROCCASALLI

136 - 135/PARTE

71 - ROCCASALLI

165 - 236

77 - ROCCASALLI

3/PARTE

73 - CESAVENTRE

40 - 455

73 - CESAVENTRE

459

49 - VILLANOVA

150/PARTE

49 - VILLANOVA

151 - 152

49 - VILLANOVA

445

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO

☒ SI ☐ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS

☐ P1 (interventi minori)

☐ P2 (interventi di media importanza)

☐ P3 (interventi rilevanti)

Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)

☐ SI ☒ NO

NON ESPRIMIBILE – Motivazioni

☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario

☐ Edificio con vincolo BB.AA.

☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾: vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. BONAMICI	SARA	
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **01** del **17/10/2018**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI**

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Inizio il 17/10/2018 ore _____ Finito il 17/10/2018 ore _____ ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. _____ ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitibile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
	Note: _____	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. BONAMICI	SARA	
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 17/10/2018 – Scheda n° 01

Effettuato nelle frazioni ubicate nei fogli e particelle specificati.

Si redige unico verbale che comprende diversi aggregati costituiti da uno o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

ROCCASALLI - Foglio 71:

1. PARTICELLE 136 - 135/PARTE (Foto n. 1 - 2 - 3 - 4)

[REDACTED]

2. PARTICELLE 165 - 236 (Foto n. 5 - 6)

[REDACTED]

ROCCASALLI - Foglio 77:

3. PARTICELLA 3/PARTE (Foto n. 7 - 8 - 9 - 10)

[REDACTED]

CESAVENTRE - Foglio 73:

4. PARTICELLE 40 - 455 (Foto n. 11 - 12 - 13 - 14)

Edificio fatiscente, realizzato in muratura in pietrame e malta di calce di pessima qualità, costituito su due livelli e identificate con le particelle 40 e 455.

Sono presenti porzioni di muratura portante perimetrale già crollata e vistose espulsioni di porzioni di muratura rispetto al piano verticali in corrispondenza di lesioni oblique e "spanciamenti" del paramento esterno del muro.

Si prescrive la completa demolizione e la rimozione delle macerie, con il recupero degli elementi lapidei di pregio più significativi: conci di porte e finestre e angolari.

5. PARTICELLA 459 (Foto n. 15 - 16)

[REDACTED]

[REDACTED]

VILLANOVA - Foglio 49:

6. PARTICELLA 150/PARTE (Foto n. 17 - 18 - 19 - 20)

[REDACTED]

7. PARTICELLE 151 - 152 (Foto n. 21 - 22 - 23 - 24)

[REDACTED]

8. PARTICELLA 445 (Foto n. 25 - 26 - 27 - 28)

[REDACTED]

Per il Comando Provinciale VV.FF di Rieti:

SDACE GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli: ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. BONAMICI SARA

ARCH. CORRADETTI SANTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]



FOTO 11: Foglio 73 – Particelle 40 - 455



FOTO 12: Foglio 73 – Particelle 40 - 455



FOTO 13: Foglio 73 – Particelle 40 - 455



FOTO 14: Foglio 73 – Particelle 40 - 455

[Handwritten signature]

CESAVENTRE

1 Particellari A

