

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **10** del **03/06/2019**

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I ☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): Identificativo (es. Num. Richiesta) _____ Data emissione _____
---	---	---

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) MACCHIA INDIRIZZO _____	COMUNE ACCUMOLI Num. _____
DATI CATASTALI Foglio _____ Mappa _____ Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____ 70 295Parte, 370,72	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO



NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE _____
DESTINAZIONE D'USO _____

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazioneperimetrale dell'Immobile	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ P1(interventi minori)</td> <td style="text-align: center;">☐ P2(interventi di mediaimportanza)</td> <td style="text-align: center;">☐ P3(interventi rilevanti)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE			CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS			☐ P1(interventi minori)	☐ P2(interventi di mediaimportanza)	☐ P3(interventi rilevanti)	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">NON ESPRIMIBILE – Motivazioni</th> </tr> <tr> <td> ☐ Edificio sottoposto aSequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato </td> </tr> </table>	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni	☐ Edificio sottoposto aSequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato
ESPRIMIBILE																
CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS																
☐ P1(interventi minori)	☐ P2(interventi di mediaimportanza)	☐ P3(interventi rilevanti)														
Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO																
NON ESPRIMIBILE – Motivazioni																
☐ Edificio sottoposto aSequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato																

Note⁽²⁾: **vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	_____	_____	_____
Unità di Crisi MIBACT	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE"

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n.

Incarico n.

del

Scheda n° 10

del 03/06/2019

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.


DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI**

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il 03/06/2019 ore 16:15 Finito il 03/06/2019 ore 16:45	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale)	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾
☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Intervento Eseguitibile dai VV.F. ^(parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	Note:	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MiBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MiBACT	ARCH. MATTONE DOTT. BETORI	LORENZO ALESSANDRO	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 03/06/2019 – MACCHIA

SCHEDA n°. 10

FOGLIO 70 PART. 295parte – 370 – 72

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

Macchia - Foglio 70:

1. PARTICELLA 295 Sub 1 e 2:

Edificio già maceria con piccola appendice Sud-Est ancora in piedi, parte delle macerie (lato Nord) risultano essere esposte direttamente sulla pubblica via. Si prescrive di completare la demolizione e le relative opere di rimozione. Per ulteriori delucidazioni si rimanda al materiale fotografico allegato.

Infine, nell'eseguire le suddette operazioni di demolizione e rimozione macerie, prescrive di salvaguardare le parti comuni non arrecando ulteriori danni alle restanti porzioni di fabbricato e a tutto ciò che non è interessato dalle operazioni di demolizione, oltre al rispetto di quanto previsto dal piano regionale di gestione delle macerie (conservazione spiccati murari etc.).

2. PARTICELLA 370 Sub 1 e 2:

Edificio confinante con la particella 295, è realizzato in muratura portante di cattiva tessitura e qualità e presenta un crollo parziale dello spigolo Nord-Est in comune con la suddetta particella 295. Le restanti parti dell'edificio presentano un importante quadro fessurativo sia per livello che estensione, si rileva l'attivazione di meccanismi fuori dal piano nel cantonale Sud-Est e Sud-Ovest con espulsione di materiale, fessurazioni passanti orizzontali di taglio puro in corrispondenza dei solai, che ad andamento diagonale con espulsione di intonaco in gronda e timpano. Per ulteriori delucidazioni si rimanda al materiale fotografico allegato.

Viste le condizioni del fabbricato sopra descritto, nonché la sua incombenza con il passaggio comune particella 63, e al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, questo G.T.S. propone la demolizione totale del suddetto edificio individuato alla particella 370.

Infine, nell'eseguire le suddette operazioni di demolizione e rimozione macerie, prescrive di salvaguardare le parti comuni non arrecando ulteriori danni alle restanti porzioni di fabbricato e a tutto ciò che non è interessato dalle operazioni di demolizione, oltre al rispetto di quanto previsto dal piano regionale di gestione delle macerie (conservazione spiccati murari etc.).

3. PARTICELLA 72 Sub 3:

La costruzione è realizzata in muratura di pietrame irregolare e calce, ad uso di civile abitazione, rappresenta l'edificio di testata dell'aggregato; la muratura è di cattiva tessitura e qualità e la malta è per lo più ormai priva di legante.

Il fabbricato presenta un danno importante per livello ed estensione, in corrispondenza del piano primo e, come è rappresentato dal materiale fotografico, si rileva l'espulsione dell'intonaco e porzioni di muratura, vistosamente disarticolata e scarsamente coesa, soprattutto in corrispondenza del cantonale posto a valle e insistente sul perimetro della pubblica via e a ridosso del muro di confine con la particella 70.

La particella oggetto del presente G.T.S. già risulta oggetto di Ordinanza Sindacale di Demolizione Parziale n.104/2018, considerato il quadro fessurativo riscontrato e l'incombenza dello stesso su pubblica via si conferma quanto già ordinato e dunque la demolizione parziale con l'abbassamento



RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 03/06/2019 – MACCHIA

SCHEDA n°. 10

FOGLIO 70 PART. 295parte – 370 – 72

di un piano salvaguardando l'integrità del solaio intermedio e la posa in opera di una copertura a protezione delle murature sottostanti.

Infine, nell'eseguire le suddette operazioni di demolizione e rimozione macerie, prescrive di salvaguardare le parti comuni non arrecando ulteriori danni alle restanti porzioni di fabbricato e a tutto ciò che non è interessato dalle operazioni di demolizione, oltre al rispetto di quanto previsto dal piano regionale di gestione delle macerie (conservazione spiccati murari etc.).

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE

ING. GIORGI MAURIZIO

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO


DOTT. BETORI ALESSANDRO



ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 03/06/2019 – MACCHIA

SCHEDA N. 10

FOGLIO 70 PART 295parte, 370, 72



Mapa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 70 – Macchia



FOTO -1- (P.la 295parte - 370)

Handwritten signatures and initials:
B, [Signature], SL, [Signature], [Signature]



FOTO -2- (P.lla 370)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lucott

[Handwritten signature]



FOTO -3- (P.la 370 – 295 parte)

inatt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




FOTO -4- (P.la 295 parte - 370)

Umtt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -5- (P.la 295 parte - 370)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




FOTO -6- (P.lla 72)

Handwritten signature and initials.

l'ott

Handwritten signature.



FOTO -7- (P.la 72)

Uolt

[Handwritten signatures and initials]




FOTO -7- (P.lla 72)

mett
dr
cs
se
JF



FOTO -8- (P.Ila 72)

not
F



mat

FOTO -9- (P.lla 72)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-pioli)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificabile		A: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		1) Tetto in c.a.	
Strutture orizzontali		B: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		2) Pareti in c.a.	
1) Non identificabile		C: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		3) Tetto in acciaio	
2) Vite senza catene		D: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		4) Tetto/Pareti in legno	
3) Vite con catene		E: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		5) Altro	
4) Tetto con soletta deformabile (travi in legno con soletta in ferro, travi e soletta...)		F: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		6) Altro	
5) Tetto con soletta semirigida (travi in legno con soletta in ferro, travi e soletta...)		G: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		7) Altro	
6) Tetto con soletta rigida (travi in legno con soletta in ferro, travi e soletta...)		H: testatura angolare e di base quadrata (Bacchi, molini, pietra squadrata...)		8) Altro	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	
Componente strutturale - Danno preesistente	1) Strutture verticali	☐	☐	☐	☐
	2) Soli	☐	☐	☐	☐
	3) Scale	☐	☐	☐	☐
	4) Coperture	☐	☐	☐	☐
	5) Basamenti - Tramezzoni	☐	☐	☐	☐
6) Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Presente	Rimozione	Puntelli	Trasferimento di carico	Trasferimento di carico
1) Briccio intonaco, rivestimenti, controsoffitti,...	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2) Cappa tegole, canigroci, case lunari,...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3) Cappa cornicioni, parapetti,...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4) Caduta altri oggetti interni e esterni	☐	☒	☐	☐	☐	☐
5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6) Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Presente	Nessuno	Presente
1) Danni a carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2) Cedimento di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐
3) Danni da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1) Causa	2) Danno forte	3) Danno medio	4) Danno leggero	5) Danno minimo
☐	☒	☐	☐	☐

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	Esito	Esito
Basso	☒	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Basso con provvedimenti	☐	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
Alto	☐	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rimediare con approvvigionamento (3)	☒
		Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da demolire (4)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nella nota (Saz. 5) significa che la temporanea inagibilità è totale o parziale o in quest'ultimo caso, quali sono le parti soggette a peggiorare in Saz. 80 (i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rinviare l'inagibilità da indicare anche nel modulo GFI).

(2) Esito C nella nota (Saz. 5) significa che il rischio è medio e che il proprietario deve intervenire in modo tempestivo per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GFI).

(3) Esito D nella nota (Saz. 5) significa che il rischio è alto e che il proprietario deve intervenire in modo tempestivo per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GFI).

(4) Esito E nella nota (Saz. 5) significa che il rischio è molto alto e che il proprietario deve intervenire in modo tempestivo per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GFI).

8-C	1) Solo dell'esterno	2) Non eseguito per	3) Sopraluogo rifinito (Saz. 80)	4) Proprietario non trovato (NT)	5) Altro (AL)
Sull'agibilità della visita	☐	☐	☐	☐	☐

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
1) Provvedimenti di P.I. suggeriti	2) Provvedimenti di P.I. suggeriti
1) Messa in opera di calcestruzzo a frangimento	1) Ristrutturazione di cornicioni, parapetti, tegole...
2) Ristrutturazione della legge alle lampadine e frangimento	2) Ristrutturazione di altri oggetti interni e esterni
3) Riparazione coperture	3) Trasmissione e protezione posteggi
4) Pulitura di scale	4) Riparazione della rete idrica, fognaria, termoidraulica
5) Rimozione di balconi, rivestimenti, controsoffitti,...	5) Rimozione di altri oggetti interni e esterni
6) Rimozione di tegole, canigroci, case lunari,...	6) Rimozione di altri oggetti interni e esterni

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
0012	0012	0012

SEZIONE 9 - ALTRE OSSERVAZIONI
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

EDIFICIO IN ZONA ROSSA CON VIOLATA INTERDITTITA

Firma	Firma
MALDESI ENRICO	GIACCA FERRARI

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (municipi): per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazione struttura verticale-scala

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) esigibili

[illegible]

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti						
Presenza Danno		Nessuno	Rimorso	Puntelli	Riparazione	Diritti di accesso	Trasmissione e protezione passiva	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Rottura intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Calce tiepida, caviglioli, carne lunare, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Calce ammossa, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Calce agli oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Ennes alla rete idrica, legatura o termoidraulica	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
	Senza alla rete elettrica o del gas	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Matrimonio del 50						Desideri alle nozze			
☐ Craxi	☒ Prodo Rota	☐ Prodo Aggero	☐ Fiorini	☒ Anzani	☐ Generali dal cinema	☐ C	☐ Multi dal cinema	☐ B	☐ Pirelli studi

SEZIONE B - Giudizio di solidità

B-A Valutazione del rischio				B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (art. 6)	Strutturale (art. 3 e 4)	Non Strutturale (art. 5)	Elettrico (art. 7)	
	Basso	0	0	0	0
Basso con provvedimenti	1	1	1	1	B
Medio	2	2	2	2	C
Alto	3	3	3	3	D
	4	4	4	4	E
	5	5	5	5	F

*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica fisica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTE.

(1) Esito II nelle note (Soc.3) riportare se la sicurezza inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultima caso, quali sono le parti inagibili e pignere in Soc. 80) i necessari provvedimenti di pronta intervento che dovranno essere fatti (in termini descrittivi ed grafici) e proporre in Soc. 80) eventuali provvedimenti di pronta intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (DPI)).

(2) Esito C nelle note (Soc.3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in termini descrittivi ed grafici) e proporre in Soc. 80) eventuali provvedimenti di pronta intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (DPI)).

(3) Esito D nelle note (Soc.3) specificare motivazioni e tipo di spondonimento qui richiesto proporre in Soc. 80) eventuali provvedimenti di pronta intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (DPI)).

(4) Esito E proporre in Soc. 80) eventuali provvedimenti di pronta intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (DPI)).

(5) Esito F nelle note (Soc.3) specificare quali sono le cause di rischio esterna e proporre in Soc. 80) eventuali interventi di pronta intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (DPI)).

B-C	Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguita per:	A ☐ Sopralluogo riluttato (SR)	B ☐ Rifiuto (RU)	C ☐ Denuncia (DM)
		2 ☐ Parziale	D ☐ Proprietario non trovato (NT)		E ☐ Altro (AL)	
		3 ☒ Completa (>2/3)				
8-0 Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)						
		PROVVEDIMENTI DI P.A. SUGGERITI		*	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1	☐	Messa in opera di cerchietti e licenti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...	
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐	Riflessioni di altri oggetti interni e esterni	
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Trasformazione e protezione passaggio	
4	☐	Parallellismo di scale	10	☐	Riparazioni della rete degli impianti	
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, cartongesso/finiture, ...	11	☐		
6	☐	Rimozione di tetti, cornicioni, cancri furtive, ...	12	☐		

8-E Unità immobiliari inabitabili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inglobi	_____	Nuclei familiari esclusi	_____	N° persone escluse	_____
---------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------	-------

SEZIONE 9 - ALTRE OSSERVAZIONI

ARGOMENTO	ANNO/ALIZIONE	SUI DANNO, SUL PROVVEDIMENTO DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO	Foto o insieme dell'edificio	Spazio
		- RIMOZIONE DI TEGOLE CON GRU, CARRE FUNNIE.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

FINAL CSDG WORK SHEET
DATE: 11/1/84

Firms

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA ()

Strutture verticali		Strutture orizzontali	
Non identificate		Identificate	
1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Non identificate		2. Non identificate	
3. Non identificate		3. Non identificate	
4. Non identificate		4. Non identificate	
5. Non identificate		5. Non identificate	
6. Non identificate		6. Non identificate	
7. Non identificate		7. Non identificate	
8. Non identificate		8. Non identificate	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.)

Livello-estensione	Danno		Danno		Danno	
	D4 - D5	D2 - D3	D1	D0	D0	D0
Componente strutturale- Danno preesistente	1. Strutture verticali	2. Strutture orizzontali	3. Strutture verticali	4. Strutture orizzontali	5. Strutture verticali	6. Strutture orizzontali
	7. Strutture verticali	8. Strutture orizzontali	9. Strutture verticali	10. Strutture orizzontali	11. Strutture verticali	12. Strutture orizzontali
	13. Strutture verticali	14. Strutture orizzontali	15. Strutture verticali	16. Strutture orizzontali	17. Strutture verticali	18. Strutture orizzontali
	19. Strutture verticali	20. Strutture orizzontali	21. Strutture verticali	22. Strutture orizzontali	23. Strutture verticali	24. Strutture orizzontali

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.)

Tipo di danno	Danno		Danno		Danno	
	D4 - D5	D2 - D3	D1	D0	D0	D0
Componente non strutturale- Danno preesistente	1. Strutture verticali	2. Strutture orizzontali	3. Strutture verticali	4. Strutture orizzontali	5. Strutture verticali	6. Strutture orizzontali
	7. Strutture verticali	8. Strutture orizzontali	9. Strutture verticali	10. Strutture orizzontali	11. Strutture verticali	12. Strutture orizzontali
	13. Strutture verticali	14. Strutture orizzontali	15. Strutture verticali	16. Strutture orizzontali	17. Strutture verticali	18. Strutture orizzontali
	19. Strutture verticali	20. Strutture orizzontali	21. Strutture verticali	22. Strutture orizzontali	23. Strutture verticali	24. Strutture orizzontali

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.)

Tipo di danno	Danno		Danno		Danno	
	D4 - D5	D2 - D3	D1	D0	D0	D0
Componente non strutturale- Danno preesistente	1. Strutture verticali	2. Strutture orizzontali	3. Strutture verticali	4. Strutture orizzontali	5. Strutture verticali	6. Strutture orizzontali
	7. Strutture verticali	8. Strutture orizzontali	9. Strutture verticali	10. Strutture orizzontali	11. Strutture verticali	12. Strutture orizzontali
	13. Strutture verticali	14. Strutture orizzontali	15. Strutture verticali	16. Strutture orizzontali	17. Strutture verticali	18. Strutture orizzontali
	19. Strutture verticali	20. Strutture orizzontali	21. Strutture verticali	22. Strutture orizzontali	23. Strutture verticali	24. Strutture orizzontali

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Tipo di danno	Danno		Danno		Danno	
	D4 - D5	D2 - D3	D1	D0	D0	D0
Componente non strutturale- Danno preesistente	1. Strutture verticali	2. Strutture orizzontali	3. Strutture verticali	4. Strutture orizzontali	5. Strutture verticali	6. Strutture orizzontali
	7. Strutture verticali	8. Strutture orizzontali	9. Strutture verticali	10. Strutture orizzontali	11. Strutture verticali	12. Strutture orizzontali
	13. Strutture verticali	14. Strutture orizzontali	15. Strutture verticali	16. Strutture orizzontali	17. Strutture verticali	18. Strutture orizzontali
	19. Strutture verticali	20. Strutture orizzontali	21. Strutture verticali	22. Strutture orizzontali	23. Strutture verticali	24. Strutture orizzontali

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

B-A Valutazione dei rischi		B-B-Effetto di agibilità	
1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Non identificate		2. Non identificate	
3. Non identificate		3. Non identificate	
4. Non identificate		4. Non identificate	
5. Non identificate		5. Non identificate	
6. Non identificate		6. Non identificate	
7. Non identificate		7. Non identificate	
8. Non identificate		8. Non identificate	

La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né conferma il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nella scala (S) di risposta ai rischi è pari a 1. In quest'ultima scala, quali sono le parti agibili e proprie ai sensi (B) (necessari) provvedimenti di pronto intervento che possono risultare fragorosi (da indicare anche nel modulo DPT) (2) Esito C nella scala (S) di risposta ai rischi è pari a 2. In quest'ultima scala, quali sono le parti agibili (in maniera descrittiva che grafica) e proprie ai sensi (B) (necessari) provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza statica (da indicare anche nel modulo DPT) (3) Esito D nella scala (S) di risposta ai rischi è pari a 3. In quest'ultima scala, quali sono le parti agibili (in maniera descrittiva che grafica) e proprie ai sensi (B) (necessari) provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza statica (da indicare anche nel modulo DPT) (4) Esito E nella scala (S) di risposta ai rischi è pari a 4. In quest'ultima scala, quali sono le parti agibili (in maniera descrittiva che grafica) e proprie ai sensi (B) (necessari) provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza statica (da indicare anche nel modulo DPT) (5) Esito F nella scala (S) di risposta ai rischi è pari a 5. In quest'ultima scala, quali sono le parti agibili (in maniera descrittiva che grafica) e proprie ai sensi (B) (necessari) provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza statica (da indicare anche nel modulo DPT)

B-C		B-D		B-E		B-F	
1. Non identificate		1. Non identificate		1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Non identificate		2. Non identificate		2. Non identificate		2. Non identificate	
3. Non identificate		3. Non identificate		3. Non identificate		3. Non identificate	
4. Non identificate		4. Non identificate		4. Non identificate		4. Non identificate	
5. Non identificate		5. Non identificate		5. Non identificate		5. Non identificate	
6. Non identificate		6. Non identificate		6. Non identificate		6. Non identificate	
7. Non identificate		7. Non identificate		7. Non identificate		7. Non identificate	
8. Non identificate		8. Non identificate		8. Non identificate		8. Non identificate	

B-E Unità immobiliari (maglioli, famiglie e persone evacuate)

Unità immobiliari (maglioli, famiglie e persone evacuate)		Unità immobiliari (maglioli, famiglie e persone evacuate)	
1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Non identificate		2. Non identificate	
3. Non identificate		3. Non identificate	
4. Non identificate		4. Non identificate	
5. Non identificate		5. Non identificate	
6. Non identificate		6. Non identificate	
7. Non identificate		7. Non identificate	
8. Non identificate		8. Non identificate	

SEZIONE 9 - ALTRE OSSERVAZIONI

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altre		Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altre	
1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Non identificate		2. Non identificate	
3. Non identificate		3. Non identificate	
4. Non identificate		4. Non identificate	
5. Non identificate		5. Non identificate	
6. Non identificate		6. Non identificate	
7. Non identificate		7. Non identificate	
8. Non identificate		8. Non identificate	

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

Foto d'insieme dell'edificio

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE					
		Non identificate		A struttura integrale o di calcestruzzo (Pattino con stampella, colata, ...)		Senza calcestruzzo o calce a corda o corda		Con calcestruzzo o corda a carichi		A struttura regolare o di buona qualità (Biscia, murata, pietra spuntata, ...)		Pile/strutture isolate		Mista		Rinforzata	
1	Non identificate	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Travi senza calcestruzzo	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3	Travi con calcestruzzo	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
4	Travi con calcestruzzo	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
5	Travi con calcestruzzo	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
6	Travi con calcestruzzo	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
7	Travi con calcestruzzo	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
8	Travi con calcestruzzo	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
9	Travi con calcestruzzo	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
10	Travi con calcestruzzo	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
11	Travi con calcestruzzo	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
12	Travi con calcestruzzo	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
13	Travi con calcestruzzo	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
14	Travi con calcestruzzo	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227
15	Travi con calcestruzzo	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243
16	Travi con calcestruzzo	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
17	Travi con calcestruzzo	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
18	Travi con calcestruzzo	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291
19	Travi con calcestruzzo	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
20	Travi con calcestruzzo	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323
21	Travi con calcestruzzo	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
22	Travi con calcestruzzo	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
23	Travi con calcestruzzo	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Clausura	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interne	Ressano	Dovuto di accesso	Barriere grafiche	
1. Crulli e casella seguiti da polizia addecenti	X	■	C	□	■	■	□	
2. Colloquio di rete di distribuzione	□	X	X	□	□	X	□	
3. Crulli da versanti adiacenti	X	□	□	□	□	□	□	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Matrimonio del año		Oraciones y oraciones	
1. Oración	2. Oración	3. Oración	4. Oración

SEZIONE II - Giudizio di ammissibilità

D-A Valutazione del rischio				D-B Esito di agibilità	
Rischio	Esaurito (val. 6)	Strutturato (val. 4)	Non Strutturato (val. 3)	Geometrico (val. 7)	A. Edificio ABILE (1*)
	☐	☒	☐	☒	B. Edificio TEMPORARIAMENTE INABILE (in attesa di parti) non ABILE con provvedimento di P.S. (1)
	☒	☒	☐	☒	C. Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)
	☒	☒	☐	☒	D. Edificio TEMPORARIAMENTE INABILE da risolvere con provvedimento (2)
Bassa	☒	☒	☒	☒	E. Edificio INABILE (4)
Bassa con provvedimenti	☒	☒	☒	☒	F. Edificio INABILE per rischio sistema (5)
Alta	☒	☒	☒	☒	

⁹⁷) La trasposizione della presente sezione non costituisce una modifica essenziale del contenuto dell'articolo 11 della direttiva originale.

[illegible][illegible]

della immutazione degli $\mathcal{O}_X$ sulle famiglie locali $\mathcal{O}_X$ W perche locale $\mathcal{O}_X$

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul campo, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agilità e altro
 SETTEME 1987 APRILE 1988
 Foto di insieme dell'editoria

i componenti della squadra di ispezione (stampatello)

From *Kepler*