

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **06** del **03/06/2019**

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI		COMUNE ACCUMOLI	
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) LIBERTINO		Num.	
INDIRIZZO			
DATI CATASTALI		ID Aggregato (Prot. Civile)	
Foglio 39	Mappa	Particella 177	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO





NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS	
	☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n.

Incarico n.

del

Scheda n° **06**del **03/06/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune incui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Inizio il 03/06/2019 ore 14:30 Finito il 03/06/2019 ore 15:00 ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale) </td> <td rowspan="2"> ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE		NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)		☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾	Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO		Note:
ESPRIMIBILE		NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:								
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)		☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾								
Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO										

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

Libertino- Foglio 39:

1. PARTICELLA 177

La particella oggetto del presente sopralluogo è costituita da un edificio in muratura portante di due piani fuori terra e un piano sottostrada.

Le strutture murarie sono costituite per la maggior parte da murature di pietrame di cattiva tessitura e qualità, al piano secondo/sottotetto le strutture murarie sono miste e oltre alla precedente sono presenti setti in blocchetti di tufo.

La porzione di edificio incombente su pubblica (parte Nord-Ovest) presenta un esteso quadro fessurativo, un'espressione di lesioni per trazione diagonale che investono l'intera parete lunga confinante con la pubblica via per l'intera altezza del macroelemento con evidente dislocazione ed ampiezza delle fessure; come possibile notare dal materiale fotografico allegato, si evince la presenza di meccanismi fuori dal piano concentrati nei due cantonali con inizio di espulsione di materiale.

Visto l'alto grado di compromissione strutturale dell'edificio e la sua incombenza diretta su pubblica via, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, il presente G.T.S. propone la demolizione e rimozione macerie dell'edificio identificato catastalmente al Foglio 39 Particella 177, per la porzione incombente su pubblica via fino al primo maschio murario parallelo alla pubblica via come indicato dalla mappa catastale allegata.

Inoltre si prescrive che, nell'eseguire le suddette operazioni di demolizione si deve:

- recuperare il camino mostrato nel materiale fotografico;
- salvaguardare le parti comuni, non arrecando ulteriori danni alle restanti porzioni di fabbricato e a tutto ciò che non è interessato dalle operazioni di demolizione con adeguati ed efficaci speroni murari, oltre al rispetto di quanto previsto dal piano regionale di gestione delle macerie (conservazione spiccati murari etc.).

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE



ING. GIORGI MAURIZIO

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO

DOTT. BETORI ALESSANDRO









ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 03/06/2019 – LIBERTINO

SCHEDA N. 06

FOGLIO 39 PART 177 parte



Mapa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 39 – Libertino

Urett
13



FOTO -1- (P.lla 177 parte)

inviato

[Handwritten signature]
13




FOTO -2- (P.la 177 parte)

Chett

13

13

13

13




FOTO -3- (P.la 177 parte)

unatt *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*



FOTO -3- (P.Ila 177 parte)



FOTO -4- (P.Ila 177 parte)

unitt

[Handwritten signature]

13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soai)

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno ^(*)						Provedimenti di P.I. eseguiti						
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nessuno	Demolizioni coib. tranti	Riparazione	Pontelli	Trasmissione e protezione passivo		
	> 2/3	1/3 - 2/3	> 2/3	1/3 - 2/3	> 2/3	1/3 - 2/3						A	B
Componente strutturale- Danno preesistente	1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☒	G	H	☐	☒	I	L	Nullo	
	2. Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	3. Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	4. Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	5. Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	6. Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(*) Ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esca il presunto. Se l'aggettivo indicato nelle righe non è danneggiato, comporre Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito			Distretti alle fondazioni			
1 ☐ Costa	2 ☐ Piano d'irre	3 ☒ Pendio leggeri	4 ☐ Pianura	5 ☒ Assenti	6 ☐ Centrali dal sistema	7 ☐ Acute dal sistema
				D ☐ Resident		

SEZIONE 8 - Giudizio di ammissibilità

B-A Valutazione del rischio				B o Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. B)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnica (sez. 7)	
	Alto	☒	☐	☒	☐
Medio	☐	☐	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)
Medio	☐	☐	☒	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
Basso con provvedimenti	☒	☐	☐	☒	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approprimenti (3)
Basso	☐	☒	☐	☐	E Edificio INAGIBILE (4)
Alto	☐	☒	☐	☐	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

(1) Esito è nullo (Sez.9) riportare la temporanea inagibilità e totale o parziale, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito è nullo (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in risposta descrittiva alle domande), e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito è nullo (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto

(4) Esito è nullo (Sez. 8D) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza interna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito è nullo (Sez. 9) specificare qui le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C
sull'accuratezza
della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non eseguito per
2 ☒ Parziale A ☐ Sopralluogo rifiutato (SF) B ☐ Rifiuto (RU)
3 ☐ Completa (>2/3) D ☐ Proprietario non trovato (NT) E ☐ Altro (AL)

Indicare con un asterisco (*) nel riquadro sottostante la motivazione del rifiuto

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati: (*) o estesi (**)					
..	..	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI	..	..	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di chiusure e tiranti	7	☐	Rimozione di cornici, parapetti, oggetti...
2	☐	Riparazione danni leggeri alle laminaie e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Trasmissione o proiezione passagli
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni ed effetti degli impatti
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature,	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, carine fumarie, ...	12	☐	

-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1 540 2 Nuclei familiari evacuati 1 1 0 N° persone evacuate 1 1 0

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

PROGETTO	ANNO/NUMERO	POS. E DESCRIZ. DELL'OPERA	SP. LIB.
Set. 4.1		S. alluv., osservabile principalmente dalla sinistra, in corrispondenza di altro fossaletto che ingloba le rudere restanze dell'improbabile ex forte castellare, benché difficilmente osservabile dall'esterno - Visite limitate al piano terreno e alle estremità	
Set. B-C			

componenti della squadra di ispezione (stampatello)

LUCA LUSSAWA
FASIO GUSAUEN
1946