

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **10** del **12/04/2019**

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI	COMUNE ACCUMOLI
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) ACCUMOLI CAPOLUOGO	Num.
INDIRIZZO Via Piave, Via S.Giacomo	
DATI CATASTALI	
Foglio 39	Mappa 39
Particella 574-333-345-572-679-343	ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO





NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
EDIFICI ABITAZIONI PRIVATE
DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☐ NO	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	IA CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	ARCH. ANGELETTI LATINI	ESTHER	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda.

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **10** del **12/04/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune incui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il 12/04/2019 ore 11:00 Finito il 12/04/2019 ore 12:30 ☐ Eseguito delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
Note: Rispettare prescrizioni operative MIBAC con relative prescrizioni riportate in relazione inviate al COI di Amatrice, al Comune di Accumoli, Alla regione Lazio Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti, per quanto attiene le particelle in esame. Si specifica anche qui che le indicazioni grafiche riportate sono di massima e gestibili in funzioni delle modalità operative di demolizione e tipologia di appalto, comunque inderogabile il rispetto di quanto previsto per la particella ex 344 oggi 679 e dunque quanto previsto da salvaguardare.		

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	I.A. CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
	ARCH. ANGELETTI LATINI	ESTHER	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI CAPOLUOGO

SCHEDA n°. 10

FOGLIO 7 PART 574-333-345-572-679-343

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

ACCUMOLI - Foglio 39:

Gli edifici rispondenti alle particelle sotto indicate e oggetto del presente GTS fanno parte di un aggregato edilizio composto dalle particelle 336-335-574-333-345-572-679-343 tranne la particella 336 le restanti sono caratterizzate da strutture in muratura portante di varia natura e consistenza, con eterogeneità sia nello sviluppo planimetrico che altimetrico.

Nel seguito seguirà breve descrizione dei danni riscontrati:

1. PARTICELLA 574

Edificio composto da 2 livelli presenta sulla facciata principale e quella retrostante un diffuso quadro fessurativo con principio di disgregazione della muratura in quella prospiciente la via pubblica (Via S.Giacomo) e conseguente distacco della muratura dal solaio del primo piano, tutto ciò mostra una grave crisi con innesco di collasso per disgregazione della muratura della facciata prospiciente la pubblica via, per una migliore comprensione si rimanda al materiale fotografico;

2. PARTICELLA 333

L'edificio è articolato su tre livelli, al piano terra è presente un'attività produttiva (falegnameria) e ai piani superiori abitazione. L'edificio è fortemente compromesso nella sua stabilità: sulla facciata prospiciente via S.Giacomo e Via Piave è presente un evidente quadro fessurativo riconducibile a crisi per taglio con doppia fessurazione diagonale con evidente apertura delle fessure a qualche centimetro con manifestazione di dislocazioni ed innesco dell'esplosione dei due cantonali sia quello a confine con la particella 574 che all'incrocio con Via Piave e Via S.Giacomo. Anche ai piani superiori la situazione è critica sono presenti gravissimi danni tra sia nella facciata prospiciente Via Piave, che ai solai di piano, e alle facciate prospicienti la corte interna, per una migliore comprensione si rimanda al materiale fotografico;

3. PARTICELLA 345 e 345

Le due particelle costituiscono due edifici con ingresso comune e presentano comunque simile quadro fessurativo nello specifico si è riscontrato una dislocazione delle murature della facciata su Via Piave a confine con la particella 333 che mostrano deformazioni permanenti di tipo plastico, mentre allo spigolo della particella 572 fronte particella 320 è presente innesco di espulsione. Il quadro fessurativo complessivamente è molto diffuso mostrando una crisi della facciata prospiciente la pubblica via si sottolinea anche l'evidente danno alla copertura prodotto da crolli degli edifici circostanti ma anche della restante parte incombente sulla particella 679 e sulla corte interna, con evidente lesione per effetto della copertura della particella predetta, per una migliore comprensione si rimanda al materiale fotografico;

4. PARTICELLA 679 e 343

Anche gli edifici individuati con le suddette particelle, sono evidentemente compromessi mostrando, come del resto per quelle precedentemente richiamate, un quadro fessurativo esteso e diffuso con elevato rischio strutturale si sottolinea la crisi anche qui della facciata prospiciente la pubblica via fronte particella 346, con evidenti fessure e sconnessioni a confine tra le due

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI
CAPOLUOGO**

SCHEDA n°. 10

FOGLIO 7 PART 574-333-345-572-679-343

particelle ed in quella esterna alle 343, distacco del solaio dalla facciata e lesione evidente in facciata.

Anche la facciata prospiciente la corte interna gravemente compromessa per crisi per taglio con singola fessurazione diagonale con evidente apertura delle fessure a qualche centimetro.

In conclusione, si può affermare che gli edifici sopra descritti presentano una generale situazione di elevata criticità con alto grado di compromissione delle strutture portanti generando un pericolo per la pubblica incolumità.

Pertanto per quanto esposto fin qui, vista la situazione generale circostante nonché la posizione delle suddette particelle, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità si ritiene di proporre la demolizione dei suddetti edifici.

Si precisa che nelle operazioni di demolizione si devono rispettare le prescrizioni operative MIBAC con relative prescrizioni ripostate in relazione Inviata al COI di Amatrice, al Comune di Accumoli, Alla regione Lazio Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti, per quanto attiene le particelle in esame assunte al Protocollo Comunale n.3756 e 3774 del 9 maggio 2019. Si specifica anche qui che le indicazioni grafiche riportate (Prot. Comunale n. 3774) sono di massima e gestibili in funzione delle modalità operative di demolizione e tipologia di appalto, comunque inderogabile il rispetto di quanto previsto per la particella ex 344 oggi 679 e dunque quanto previsto da salvaguardare, oltre agli spiccati di tutte le particelle ed i muri contro terra e i loro ortogonali a mo di contrafforte per non instabilizzare la sede stradale

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

I.A. SERGIO CRESCENZI

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. DARIO SECONDINO

ING. MAURIZIO GIORGI

Per il MIBAC:


ARCH. MATTONE LORENZO

ARCH. ANGELETTI LATINI ESTHER

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI CAPOLUOGO

SCHEDA N. 10

FOGLIO 39 PART 574-333-345-572-679-343



Mappa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 39 – Accumoli Capoluogo

[Handwritten signature]



FOTO -1- (P.lla 574)

Mott

[Handwritten signature]

De e




FOTO -2- (P.Ila 574)



FOTO -3- (P.Ila 574)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -4- (P.Ila 574)

[Handwritten signatures and initials]
Mott
[Signature]



FOTO -5- (P.Ila 574)

[Handwritten signatures and marks]



FOTO -6- (P.lla 574)

[Handwritten signatures and initials]
mett
[initials]



FOTO -7- (P.lla 574)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
met



FOTO -8- (P.lla 574)

[Handwritten signatures in blue ink]
mott



FOTO -1- (P.lla 333)

mett

[Signature]

[Signature]

[Signature]



FOTO -2- (P.la 333)

[Handwritten signatures and initials] matt



FOTO -3- (P.Ila 333)

Handwritten signatures and notes:
- A blue signature.
- A black signature.
- The word "matt" written vertically.



FOTO -4- (P.Ila 333)

mat
B



FOTO -5- (P.Ila 333)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -6- (P.lla 333)



FOTO -7- (P.lla 333)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -1- (P.lla 345 e 572)



FOTO -2- (P.lla 345 e 572)



FOTO -3- (P.Ila 345 e 572)



FOTO -4- (P.Ila 345 e 572)



FOTO -5- (P.lla 345 e 572)

de
G
unitt
SS



FOTO -6- (P.Ila 345 e 572)

[Handwritten signature]



FOTO -7- (P.Ila 345 e 572)

[Handwritten signatures: "mott", "SK", and a circular mark]



FOTO -8- (P.lla 345 e 572)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -1- (P.lla 679-343)




FOTO -2- (P.la 679-343)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -3- (P.lla 679-343)

Handwritten signatures and initials in blue ink.
mott
Φ



FOTO -4- (P.lla 679-343)



FOTO -5- (P.lla 679-343)

[Handwritten signatures and initials]
mott



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink, with the word 'mott' written below it.



FOTO -7- (P.Ila 679-343)

Handwritten signature in blue ink.

mont

Handwritten signature.



FOTO -8- (P.Ila 679-343)

[Handwritten signatures and initials]
matt



FOTO -9- (P.lla 679-343)

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



FOTO -10- (P.lla 679-343)

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]



FOTO -11- (P.lla 679-343)

[Handwritten signatures in blue and black ink]



FOTO -12- (P.lla 679-343)

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



FOTO -13- (P.lla 679-343)

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]
Lott
10

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA A0DES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ceto terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e piani abitati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite avanzando la scheda corrispondente, in alcune sezioni la scheda quadrupla (☐) indica la possibilità di multiscelta, in questi casi si possono fornire più indicazioni. Le caselle vuote (☐) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle vuote (☐) si deve scrivere un'altra casella appoggiando il foglio a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e frazione.

IDENTIFICATION OF SUPPLEMENTAL

La squadra riparte il proprio cammino adeguato dal campionato centrale, un mini-torneo progressivo di scheda e la data del squallore.

SCIENTIFICATO EDIFICIO

L'organizzazione del risvolgimento prende un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questa ha tra l'altro il compito di assistere per l'esplicitazione del lavoro dai rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-identificato ed è quindi scoperto dall'elica il suo (contesto) strada. La sua identificazione sarà naturalmente rispettata nello stato della area. L'elica, il

collecce identificative dell'edificio, costruiti dall'inserire nei dati della prima riga otto numeri di identificazione, in modo che, in ogni caso, presso il confinamento comunale dei rivieri, dopo la visita conclusiva l'elenco dell'edificio. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere sempre appurata in una cartella che, in ogni caso, deve essere conservata in modo che i rivenditori possano rilevare le vendite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliare, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificazione, il n° di carta, i dati boat e i dati carta sono necessari per la collaborazione del coordinatore comunale.

²⁷ *Il y a une certaine similitude* sur l'édifice non é

[illegible]

Chapter 7 - Descriptive statistics

■ **UNA** scala con almeno due indicatori indica il numero di piani complessivi dell'edificio della struttura di riferimento, eccetto quelli di sottotetto (cioè esistenti e salii su gradinata) e di piano interrato. Per esempio, un edificio a tre piani complessivi e un piano interrato è considerato in un solo edificio. Controllare i riferimenti a piani mediantemente i riferimenti per più di metà della sua altezza. **ATTENZIONE:** non utilizzare l'altezza che viene riportata approssimata nella media delle quote di piano presenti. **Scegliere** almeno un piano, un indicatore dell'intervento che compaia nella media delle superfici di tutti i piani. Es (12) non è possibile fornire 2 indicatori, la prima è sempre fatta di costruzione, la seconda l'eventuale anno in cui si sono effettuati interventi rilevanti allo studio. **Nota:** (semplicità): indicare i tipi di uso compresi nell'attività, l'assunzione. L'indicazione "abitazione" è riferita al caso di "non utilizzato in attività confinata".

Serie 3 - Tiroletta (massimo 2 onori)

[illegible]

G1: c.a. le altre strutture intellettuali su muratura
G2: muratura su c.a. le altre strutture intellettuali

6.2. matatura mista e c.a. (o altre strutture imballate) in parallelo sugli stessi punti

142. mutatura armata o con intarsi armati
 143. mutatura con affio o non identificato rinforzi

Per le strutture intellettuali le trasportatore sono integrati quando prestano servizi.

metri in quarta, o/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...
 I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "accidentali", cioè quelli riconducibili a eventi eccezionali, della natura di quelli descritti nella sezione 3, ma che non sono riconducibili a un tipo di componente ingegnere strutturale, e che non possono essere prevenuti o evitati in modo di consentire di rilevare i livelli di danno preventivi sulla componente e i relativi indici in percentuale rispetto alla sua totalità strutturale. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala sismica europea EN1998, integrata con le definizioni particolari EN1992 nelle schede di rilievo GND. In particolare si riportano i danni riscontrati in occasione dell'ispezione (portata di ispezione, maggiori dettagli sui rapporti nel manuale).

31 *anno usanza: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di caduta di elementi non diffusi.*

132-137) nasce verso - suavi - è un dinamico potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del collasso (servizio di elementi strutturali principali).

04-05 sono aumentati: è un dato che indica in modo evidente la resistenza della struttura portante vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Il dato descritto da dati sperimentali precedenti, incluso il collasso. ² Parametri di campo ambiente comuni: sono quelli che con tempi e mezzi limitati possono essere determinati o ridotti in modo accettabile dal tecnico, vanno indicati negli appalti.

Sezione 3 - Danni ad Elementi non Strutturali...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti da adottare, in altro caso marcatelo nell'ultima colonna.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Sezione 7 - Terreni e fondazioni
La individuata la morfologia del sito ed eventuali esigenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Studio di AGIBILITÀ.
La qualità stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-4) valutando l'adattabilità della struttura basata sulle informazioni raccolte, dall'ispezione visiva e delle prove valutate, riguardanti la struttura, i materiali, i componenti e i sistemi di dettaglio. Le condizioni sono classificate, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), ai pericoli derivanti da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il risultato va espresso dando conto che:

La valutazione di agibilità ai sensi della normativa anti-sismica è una valutazione complessiva e globale - vale a dire finalizzata allo stato di un particolare oggetto e condotta in tempi brevi - che non può essere basata su dati e informazioni di natura generale. Per questo motivo, in base alla semplice analisi statica ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - ossia e stabilibili in un'eventuale di una cura sintetica in atti già esistenti - l'ingegnere deve essere in grado di esprimere un giudizio complessivo sull'agibilità della struttura. L'analisi statica deve essere effettuata in modo da consentire di esprimere un giudizio complessivo sull'agibilità della struttura. L'analisi statica deve essere effettuata in modo da consentire di esprimere un giudizio complessivo sull'agibilità della struttura. L'analisi statica deve essere effettuata in modo da consentire di esprimere un giudizio complessivo sull'agibilità della struttura.

PROTEZIONE UNIVERSALE INVALIDI, FAMILIARI E PENSIONI COMPLEMENTARI: sono da indicare gli effetti del proprio versamento, qualora confermato dal Sindacato, vanno pertanto indicate anche le famiglie a cui si è assicurato, oltre a quelle che abbiano già assunto l'addebito.

Sezione 9 - Altre osservazioni:
Accuratezza stua vnta: indicam con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

due anni, un provvedimento di natura preventiva, l'azienda si è data il compito di individuare i rischi maggiori e di rimproverare agli uffici preposti i vari aspetti del movimento. Un'operazione che ha richiesto l'impiego di risorse umane e tecniche. L'esperienza è stata allora trasferita in altre attività, in modo da evitare che si ripetesse.

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

[illegible]

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Eletta (max. 2)	Uso e destinazione		
N° Piani totali + sottratti	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)		Costo a metr.	Stato	N° unità d'uso
1	1.0 < 2.50	A 0 < 50	1 0 < 19	A Alattivo	1 1	1 1
2	2.50 < 3.45	B 50 < 63	2 19 < 45	B Produttivo	2 1	2 1
3	3.45 < 5.00	C 63 < 99	3 45 < 61	C Commercialo	3 1	3 1
4	5.00 < 5.00	D 99 < 129	4 61 < 71	D Ufficio	4 1	4 1
5	> 5.00	E 129 < 159	5 71 < 75	E Servizi Pubblici	5 1	5 1
6		F 159 < 179	6 75 < 81	F Depositi	6 1	6 1
7		G 179 < 229	7 81 < 86	G Ospitalità	7 1	7 1
8		H 229 < 259	8 86 < 91	H Strategico	8 1	8 1
9		I 259 < 300	9 91 < 96	I Altro	9 1	9 1
10		J 300 < 359	10 96 < 101	J Altro	10 1	10 1
11		K 359 < 400	11 101 < 106	K Altro	11 1	11 1
12		L 400 < 450	12 106 < 111	L Altro	12 1	12 1
13		M 450 < 500	13 111 > 2011	M Altro	13 1	13 1
14		N 500 < 550	14 111 > 2011	N Altro	14 1	14 1
15		O 550 < 600	15 111 > 2011	O Altro	15 1	15 1
16		P 600 < 650	16 111 > 2011	P Altro	16 1	16 1
17		Q 650 < 700	17 111 > 2011	Q Altro	17 1	17 1
18		R 700 < 750	18 111 > 2011	R Altro	18 1	18 1
19		S 750 < 800	19 111 > 2011	S Altro	19 1	19 1
20		T 800 < 850	20 111 > 2011	T Altro	20 1	20 1
21		U 850 < 900	21 111 > 2011	U Altro	21 1	21 1
22		V 900 < 950	22 111 > 2011	V Altro	22 1	22 1
23		W 950 < 1000	23 111 > 2011	W Altro	23 1	23 1
24		X 1000 < 1050	24 111 > 2011	X Altro	24 1	24 1
25		Y 1050 < 1100	25 111 > 2011	Y Altro	25 1	25 1
26		Z 1100 < 1150	26 111 > 2011	Z Altro	26 1	26 1
27		AA 1150 < 1200	27 111 > 2011	AA Altro	27 1	27 1
28		AB 1200 < 1250	28 111 > 2011	AB Altro	28 1	28 1
29		AC 1250 < 1300	29 111 > 2011	AC Altro	29 1	29 1
30		AD 1300 < 1350	30 111 > 2011	AD Altro	30 1	30 1
31		AE 1350 < 1400	31 111 > 2011	AE Altro	31 1	31 1
32		AF 1400 < 1450	32 111 > 2011	AF Altro	32 1	32 1
33		AG 1450 < 1500	33 111 > 2011	AG Altro	33 1	33 1
34		AH 1500 < 1550	34 111 > 2011	AH Altro	34 1	34 1
35		AI 1550 < 1600	35 111 > 2011	AI Altro	35 1	35 1
36		AJ 1600 < 1650	36 111 > 2011	AJ Altro	36 1	36 1
37		AK 1650 < 1700	37 111 > 2011	AK Altro	37 1	37 1
38		AL 1700 < 1750	38 111 > 2011	AL Altro	38 1	38 1
39		AM 1750 < 1800	39 111 > 2011	AM Altro	39 1	39 1
40		AN 1800 < 1850	40 111 > 2011	AN Altro	40 1	40 1
41		AO 1850 < 1900	41 111 > 2011	AO Altro	41 1	41 1
42		AP 1900 < 1950	42 111 > 2011	AP Altro	42 1	42 1
43		AQ 1950 < 2000	43 111 > 2011	AQ Altro	43 1	43 1
44		AR 2000 < 2050	44 111 > 2011	AR Altro	44 1	44 1
45		AS 2050 < 2100	45 111 > 2011	AS Altro	45 1	45 1
46		AT 2100 < 2150	46 111 > 2011	AT Altro	46 1	46 1
47		AU 2150 < 2200	47 111 > 2011	AU Altro	47 1	47 1
48		AV 2200 < 2250	48 111 > 2011	AV Altro	48 1	48 1
49		AW 2250 < 2300	49 111 > 2011	AW Altro	49 1	49 1
50		AX 2300 < 2350	50 111 > 2011	AX Altro	50 1	50 1
51		AY 2350 < 2400	51 111 > 2011	AY Altro	51 1	51 1
52		AZ 2400 < 2450	52 111 > 2011	AZ Altro	52 1	52 1
53		BA 2450 < 2500	53 111 > 2011	BA Altro	53 1	53 1
54		BB 2500 < 2550	54 111 > 2011	BB Altro	54 1	54 1
55		BC 2550 < 2600	55 111 > 2011	BC Altro	55 1	55 1
56		BD 2600 < 2650	56 111 > 2011	BD Altro	56 1	56 1
57		BE 2650 < 2700	57 111 > 2011	BE Altro	57 1	57 1
58		BF 2700 < 2750	58 111 > 2011	BF Altro	58 1	58 1
59		BG 2750 < 2800	59 111 > 2011	BG Altro	59 1	59 1
60		BH 2800 < 2850	60 111 > 2011	BH Altro	60 1	60 1
61		BI 2850 < 2900	61 111 > 2011	BI Altro	61 1	61 1
62		BJ 2900 < 2950	62 111 > 2011	BJ Altro	62 1	62 1
63		BK 2950 < 3000	63 111 > 2011	BK Altro	63 1	63 1
64		BL 3000 < 3050	64 111 > 2011	BL Altro	64 1	64 1
65		BM 3050 < 3100	65 111 > 2011	BM Altro	65 1	65 1
66		BN 3100 < 3150	66 111 > 2011	BN Altro	66 1	66 1
67		BO 3150 < 3200	67 111 > 2011	BO Altro	67 1	67 1
68		BP 3200 < 3250	68 111 > 2011	BP Altro	68 1	68 1
69		BQ 3250 < 3300	69 111 > 2011	BQ Altro	69 1	69 1
70		BR 3300 < 3350	70 111 > 2011	BR Altro	70 1	70 1
71		BS 3350 < 3400	71 111 > 2011	BS Altro	71 1	71 1
72		BT 3400 < 3450	72 111 > 2011	BT Altro	72 1	72 1
73		BU 3450 < 3500	73 111 > 2011	BU Altro	73 1	73 1
74		BV 3500 < 3550	74 111 > 2011	BV Altro	74 1	74 1
75		BW 3550 < 3600	75 111 > 2011	BW Altro	75 1	75 1
76		BX 3600 < 3650	76 111 > 2011	BX Altro	76 1	76 1
77		BY 3650 < 3700	77 111 > 2011	BY Altro	77 1	77 1
78		BZ 3700 < 3750	78 111 > 2011	BZ Altro	78 1	78 1
79		CA 3750 < 3800	79 111 > 2011	CA Altro	79 1	79 1
80		CB 3800 < 3850	80 111 > 2011	CB Altro	80 1	80 1
81		CC 3850 < 3900	81 111 > 2011	CC Altro	81 1	81 1
82		CD 3900 < 3950	82 111 > 2011	CD Altro	82 1	82 1
83		CE 3950 < 4000	83 111 > 2011	CE Altro	83 1	83 1
84		CF 4000 < 4050	84 111 > 2011	CF Altro	84 1	84 1
85		CG 4050 < 4100	85 111 > 2011	CG Altro	85 1	85 1
86		CH 4100 < 4150	86 111 > 2011	CH Altro	86 1	86 1
87		CI 4150 < 4200	87 111 > 2011	CI Altro	87 1	87 1
88		CJ 4200 < 4250	88 111 > 2011	CJ Altro	88 1	88 1
89		CK 4250 < 4300	89 111 > 2011	CK Altro	89 1	89 1
90		CL 4300 < 4350	90 111 > 2011	CL Altro	90 1	90 1
91		CM 4350 < 4400	91 111 > 2011	CM Altro	91 1	91 1
92		CN 4400 < 4450	92 111 > 2011	CN Altro	92 1	92 1
93		CO 4450 < 4500	93 111 > 2011	CO Altro	93 1	93 1
94		CP 4500 < 4550	94 111 > 2011	CP Altro	94 1	94 1
95		CQ 4550 < 4600	95 111 > 2011	CQ Altro	95 1	95 1
96		CR 4600 < 4650	96 111 > 2011	CR Altro	96 1	96 1
97		CS 4650 < 4700	97 111 > 2011	CS Altro	97 1	97 1
98		CT 4700 < 4750	98 111 > 2011	CT Altro	98 1	98 1
99		CU 4750 < 4800	99 111 > 2011	CU Altro	99 1	99 1
100		CV 4800 < 4850	100 111 > 2011	CV Altro	100 1	100 1
101		CW 4850 < 4900	101 111 > 2011	CW Altro	101 1	101 1
102		CX 4900 < 4950	102 111 > 2011	CX Altro	102 1	102 1
103		CY 4950 < 5000	103 111 > 2011	CY Altro	103 1	103 1
104		CA 5000 < 5050	104 111 > 2011	CA Altro	104 1	104 1
105		CB 5050 < 5100	105 111 > 2011	CB Altro	105 1	105 1
106		CC 5100 < 5150	106 111 > 2011	CC Altro	106 1	106 1
107		CD 5150 < 5200	107 111 > 2011	CD Altro	107 1	107 1
108		CE 5200 < 5250	108 111 > 2011	CE Altro	108 1	108 1
109		CF 5250 < 5300	109 111 > 2011	CF Altro	109 1	109 1
110		CG 5300 < 5350	110 111 > 2011	CG Altro	110 1	110 1
111		CH 5350 < 5400	111 111 > 2011	CH Altro	111 1	111 1
112		CI 5400 < 5450	112 111 > 2011	CI Altro	112 1	112 1
113		CJ 5450 < 5500	113 111 > 2011	CJ Altro	113 1	113 1
114		CK 5500 < 5550	114 111 > 2011	CK Altro	114 1	114 1
115		CL 5550 < 5600	115 111 > 2011	CL Altro	115 1	115 1
116		CM 5600 < 5650	116 111 > 2011	CM Altro	116 1	116 1
117		CN 5650 < 5700	117 111 > 2011	CN Altro	117 1	117 1
118		CO 5700 < 5750	118 111 > 2011	CO Altro	118 1	118 1
119		CP 5750 < 5800	119 111 > 2011	CP Altro	119 1	119 1
120		CQ 5800 < 5850	120 111 > 2011	CQ Altro	120 1	120 1
121		CR 5850 < 5900	121 111 > 2011	CR Altro	121 1	121 1
122		CS 5900 < 5950	122 111 > 2011	CS Altro	122 1	122 1
123		CT 5950 < 6000	123 111 > 2011	CT Altro	123 1	123 1
124		CU 6000 < 6050	124 111 > 2011	CU Altro	124 1	124 1
125		CV 6050 < 6100	125 111 > 2011	CV Altro	125 1	125 1
126		CW 6100 < 6150	126 111 > 2011	CW Altro	126 1	126 1
127		CX 6150 < 6200	127 111 > 2011	CX Altro	127 1	127 1
128		CY 6200 < 6250	128 111 > 2011	CY Altro	128 1	128 1
129		CA 6250 < 6300	129 111 > 2011	CA Altro	129 1	129 1
130		CB 6300 < 6350	130 111 > 2011	CB Altro	130 1	130 1
131		CC 6350 < 6400	131 111 > 2011	CC Altro	131 1	131 1
132		CD 6400 < 6450	132 111 > 2011	CD Altro	132 1	132 1
133		CE 6450 < 6500	133 111 > 2011	CE Altro	133 1	133 1
134		CF 6500 < 6550	134 111 > 2011	CF Altro	134 1	134 1
135		CG 6550 < 6600	135 111 > 2011	CG Altro	135 1	135 1
136		CH 6600 < 6650	136 111 > 2011	CH Altro	136 1	136 1
137		CI 6650 < 6700	137 111 > 2011	CI Altro	137 1	137 1
138		CJ 6700 < 6750	138 111 > 2011	CJ Altro	138 1	138 1
139		CK 6750 < 6800	139 111 > 2011	CK Altro	139 1	139 1
140		CL 6800 < 6850	140 111 > 2011	CL Altro	140 1	140 1
141		CM 6850 < 6900	141 111 > 2011	CM Altro	141 1	141 1
142		CN 6900 < 6950	142 111 > 2011	CN Altro	142 1	142 1
143		CO 6950 < 7000	143 111 > 2011	CO Altro	143 1	143 1
144		CP 7000 < 7050	144 111 > 2011	CP Altro	144 1	144 1
145		CQ 7050 < 7100	145 111 > 2011	CQ Altro	145 1	145 1
146		CR 7100 < 7150	146 111 > 2011	CR Altro	146 1	146 1
147		CS 7150 < 7200	147 111 > 2011	CS Altro	147 1	147 1
148		CT 7200 < 7250	148 111 > 2011	CT Altro	148 1	148 1
149		CU 7250 < 7300	149 111 > 2011	CU Altro	149 1	149 1
150		CV 7300 < 7350	150 111 > 2011	CV Altro	150 1	150 1
151		CW 7350 < 7400	151 111 > 2011	CW Altro	151 1	151 1
152		CX 7400 < 7450	152 111 > 2011	CX Altro	152 1	152 1
153		CY 7450 < 7500	153 111 > 2011	CY Altro	153 1	153 1
154		CA 7500 < 7550	154 111 > 2011	CA Altro	154 1	154 1
155		CB 7550 < 7600	155 111 > 2011	CB Altro	155 1	155 1
156		CC 7600 < 7650	15			

SEZIONE 8 - Giudizio di arbitralità

8-A. Valutazione del rischio

Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geodinamico (sez. 7)
Esista	☐	☐	☐	☐
Esista con prevedibilità	☐	☐	☐	☐
Non	☐	☐	☐	☐

8-B. Esito di agibilità

A. Calcolo Agibile (*)	☐
B. Calcolo TEMPORARIAMENTE INAGILIBILE (in attesa di azioni) non Agibile con provvedimenti di IV, (1)	☐
C. Edificio PARZIALMENTE INAGILIBILE (2)	☐
D. Edificio TEMPORARIAMENTE INAGILIBILE da risolvere con adeguamento (3)	☐
E. Edificio INAGILIBILE (4)	☐
F. Edificio INAGILIBILE per totale assenza (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B non può (Sez. 5) ripetersi se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in ogni altro caso, quali sono le parti inagibili e possono in Sez. 8-D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono intervenire l'inagibilità da risolvere azioni nel modulo (D1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in numero descrittivo che guidi il پروvento in Sez. 8-D) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza edilizia (da indicare anche nel modulo (D1)).

(3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di adeguamento da realizzare.

(b) Esiste il progetto di Sae MD essenziali provvedimenti di pronta attuazione necessari per la sicurezza ed una adeguata tutela del pubblico CP?

(5) Esola F. nelle isole (se specificare quale isola le capita di molto scrivere e spiegare in 2a). BR. per motivi interviati di prouti all'eventi accetati per la sicurezza esolana (da indicare anche nel modulo GPR).

A-C		A-C		A-C	
Sull'accessibilità della visita		Sull'accessibilità della visita		Sull'accessibilità della visita	
1 ☒ Molto facile	4 ☐ Non esigibile per	1 ☐ Soggettivo rischio (CR)	4 ☐ Rischio (CR)	1 ☐ Soggettivo rischio (CR)	4 ☐ Rischio (CR)
2 ☐ Facile	3 ☐ Complessa (>2/3)	2 ☐ Proprietà non trovata (MT)	3 ☐ Medio (AL)	2 ☐ Proprietà non trovata (MT)	3 ☐ Medio (AL)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, (limitati) (*) o estesi (**)

PROVVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI	
1 ☐ Azione in corso di completamento (variante)	3 ☐ Rimozione di alcuni esposti interni a esteri	1 ☐ Azione in corso di completamento (variante)	3 ☐ Rimozione di alcuni esposti interni a esteri
2 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	4 ☐ Trasferimento a protezione esterna	2 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	4 ☐ Trasferimento a protezione esterna
3 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	5 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	3 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	5 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)
4 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	6 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	4 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	6 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)
5 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	7 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	5 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	7 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)
6 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	8 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	6 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)	8 ☐ Riparazione esterni (leggi del tempo e tempo)

U-L. Unità immobiliari magazzini, tanglie e persone evacuate

Linea interurbana n. <u>021</u> Marchi telefonici esecuti <u>0211</u> n° persone evacuate <u>0211</u>	Sez. 9 - Altre osservazioni Su danno, sui provvedimenti di pronta intervento, l'agibilità o altro ANNOTAZIONI data di revisione dell'elenco <u>Spazio</u>
	E BIFIDIO INAGISILE A CAUSA DI GRAVI DANNI ALLE PARETI PER I METRALLI PORTANTI NELLA PRIMA ELEVATIONE IN MURATURA DI COSTRUTTORE QUANTO

I componenti della squadra di ispezione (stampatello).

SPACE FELLOWS GIVE US
14.6 GIGACALOR MARS

[illegible][illegible]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ARDES 07/2013

a schiena in cartongesso per un utilizzo semplice ed economico per edifici a una o due stanze. La soluzione è ideale per chi ha bisogno di un letto comodo e salubre, con un letto a rete in ferro e un materasso in poliuretano. La soluzione è ideale per chi ha bisogno di un letto comodo e salubre, con un letto a rete in ferro e un materasso in poliuretano.

il cervello è il "cuore" di un'azione: le informazioni che entrano, vengono elaborate e poi usate per prendere decisioni. Il cervello è il centro di controllo di tutto il corpo. È il cervello che decide se un'azione è giusta o sbagliata, se è utile o dannosa. Il cervello è il centro di controllo di tutto il corpo. È il cervello che decide se un'azione è giusta o sbagliata, se è utile o dannosa.

For example, $V = \text{Identification, vision, and hearing}$

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

It is an observation that, while a number of self-reported health status factors (e.g., lack of ability to work, problems with walking) had similar distributions, only one (lack of ability to work) had a similar distribution to the other variables. This may be due to the fact that the other variables were measured on a different scale (e.g., 0-100) and the lack of ability to work was measured on a different scale (e.g., 0-10).

over eight agencies, a study which also examines health insurance as a social determinant of health. The researchers are now looking for other agencies, where a more detailed study of the insurance industry is possible. The researchers are also looking for other agencies, where a more detailed study of the insurance industry is possible.

Il primo è un sistema di gestione delle informazioni che, attraverso la tecnologia, consente di integrare le informazioni provenienti da fonti diverse, di analizzarle e di utilizzarle in modo da ottenere una visione globale e coerente dell'attività aziendale. Il secondo è un sistema di gestione delle risorse umane, che consente di ottimizzare l'uso delle risorse umane, di migliorare la produttività e di ridurre i costi.

Figure 2. - *Thalassoma* spp. adults

Figure 7 - The waterborne solution

Il nuovo sistema non modifica l'attribuzione al lavoratore di punti e crediti come stabilito dalla Circolare di Iniziativa, ma ne cambia il modo di calcolo. Il nuovo sistema prevede che il numero di punti attribuito ad un lavoratore sia pari al numero di crediti attribuiti al lavoratore moltiplicato per il coefficiente di merito. Il coefficiente di merito è pari al rapporto tra il numero di crediti attribuiti al lavoratore e il numero di crediti attribuiti al lavoratore moltiplicato per il coefficiente di merito.

[illegible]

Figure 1 - Topologia (margem 2 aprons)

perpetrator, and the victim of the crime. The victim of the crime is the person who is harmed or injured by the crime. The perpetrator is the person who commits the crime. The victim of the crime is the person who is harmed or injured by the crime. The perpetrator is the person who commits the crime.

Le presentazioni sono state curate da: **FRANCESCO DI GIACOMO**

stare in qualità nella mente di ogni uomo, ogni uomo, non solo (questo è il vero, molti lo dicono) ma anche in ogni tipo di rapporto. E' questo il vero, molti lo dicono, ma anche in ogni tipo di rapporto. E' questo il vero, molti lo dicono, ma anche in ogni tipo di rapporto.

di ottanta. La maggiore del padre si chiama Assolonia e ha due figli: il minore, con la madre, vive a New York, e il maggiore, che si chiama Assolonia, vive a New York.

[illegible]

4-25 **percepire** *to perceive* to make sth. be recognized or felt

di lavoro in ditta.

zione 8. Pericade ESTENDO ad interessi 36 e 1.440

Abstracts of the 1995 Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, 1995, 13-17 October, Denver, Colorado, USA. The meeting was held at the University of Colorado, Boulder, Colorado, USA.

Program 8 - **Restrição de Espaço** (11/15)

mentre non c'è che da pensare che, se questa proprietà è dimostrata, l'altro è più o meno automatico (cfr. [1]).

to be able to develop strong evidence and thereby to demonstrate facilities available, either a machine or an assembly of men and machines, as effective as the present machine from official evidence. Improvement projects in this area (see Table 3) are being done, but it is certainly impossible to immediately define the future of the machine.

Il "bardo" è un po' come il "cantante" di un'orchestra. Il suo compito è quello di guidare l'orchestra, di far sì che tutti i musicisti suonino in armonia e in sintonia con il direttore. In altre parole, il "bardo" è il "cantante" che dirige l'orchestra.

La prima è la possibilità di accedere a informazioni e dati in tempo reale, che consente di prendere decisioni più rapide e accurate. La seconda è la possibilità di analizzare i dati in modo più approfondito, consentendo di identificare tendenze e modelli che altrimenti non sarebbero evidenti. La terza è la possibilità di condividere i dati e le informazioni in modo più facile e sicuro, consentendo di collaborare in modo più efficace e di migliorare la produttività.

efficienza e l'equità. In un'analisi recente, pubblicata su *Journal of Applied Economics*, il professor Giovanni Di Fonzo, dell'Università di Padova, ha studiato come le politiche di bilancio pubblico influenzano la crescita e l'equità. Il suo studio, che ha utilizzato dati europei, ha scoperto che le politiche di bilancio pubblico che mirano a ridurre la spesa pubblica e a ridurre la spesa per la sanità e l'istruzione tendono a ridurre la crescita e a ridurre l'equità.

[illegible][illegible]

INTELLIGERE E RISPONDERE A TUTTI I COMPLENTI DELLA SOCIETÀ DI SPETTACOLO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

[illegible]

[illegible][illegible]