

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **09** del **03/06/2019**

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI		COMUNE ACCUMOLI	
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)			
FONTE DEL CAMPO		Num.	
INDIRIZZO			
DATI CATASTALI		ID Aggregato (Prot. Civile)	
Foglio 40	Mappa	Particella 545-544 parte	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE




DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE		NON ESPRIMIBILE – Motivazioni
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS		☐ Edificio sottoposto a Sestegno Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato
	☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n.

Incarico n.

del

Scheda n° 09

del 03/06/2019

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune incui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI**

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il 03/06/2019 ore 15:05 Finito il 03/06/2019 ore 15:30 ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO Note:	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
---	--	---

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBACT	ARCH. MATTONE DOTT. BETORI	LORENZO ALESSANDRO	 

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 03/06/2019 – FONTE DEL CAMPO

SCHEDA n°. 09

FOGLIO 40 PART. 545 e 544parte

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

Fonte del Campo- Foglio 40:

1. PARTICELLA 545 e 544 parte

L'edificio oggetto di sopralluogo risulta articolato su 2 livelli fuori terra ed è costituito da muratura portante di cattiva tessitura e qualità, con solai laterocementizi.

La costruzione, confinava con edifici già crollati a causa di sismi che si sono susseguiti a far data dal 24 Agosto 2019 e/o oggetto di ordinanze sindacali di demolizione e rimozione macerie; alla vista il fabbricato presenta un quadro fessurativo molto esteso sia nelle quantità di strutture interessate che nell'estensione delle fessure. La parete che confinava con la particella 540 risulta completamente crollata al piano primo e al piano terra mostra evidenti segni disgregativi con espulsione di materiale verso l'esterno, inoltre come possibile riscontrare dal materiale fotografico allegato, sono chiari i segni fessurativi dell'attivazione di meccanismi fuori dal piano come ribaltamento di facciata che interessano anche la particella 545.

Pertanto visto lo stato in cui si trova l'edificio, e la sua incombenza su pubblica via, ritiene che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità si necessaria la demolizione totale della particella 545 e la demolizione totale di una parte della particella 544 così come indicato nell'estratto di mappa catastale presente nell'allegato fotografico.

Infine, nell'eseguire le suddette operazioni di demolizione e rimozione macerie, prescrive di salvaguardare le parti comuni non arrecando ulteriori danni alle restanti porzioni di fabbricato e a tutto ciò che non è interessato dalle operazioni di demolizione con adeguati ed efficaci speroni murari, oltre al rispetto di quanto previsto dal piano regionale di gestione delle macerie (conservazione spiccati murari etc.).

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE

ING. GIORGI MAURIZIO

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO


DOTT. BETORI ALESSANDRO



ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 03/06/2019 – FONTE DEL CAMPO

SCHEDA N. 09

FOGLIO 40 PART 545 e 544parte



Mappa catastale con p.ile oggetto della valutazione GTS – Foglio 40 – Fonte del Campo

mett

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FOTO -1- (P.Ila 545 e 544parte)

Intervista
C. B. J. S.




FOTO -2- (P.Ila 545 e 544parte)

Urtt
13
[Signature]





FOTO -3- (P.lla 545 e 544parte)

molt
ck
m
F
S

Journal of Management Education 32(1)

[illegible][illegible]

--

uate

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

SEZIONE 8 - Giudizio di ammissibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità		
Rischio		Esterno (sez. 6)		A	Edificio AGIBILE (*)	☐
		Strutturale (sez. 3 e 4)	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)	☐
		Non Strutturale (sez. 5)	☐	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
		Geotecnico (sez. 7)	☐	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con apporramenti (3)	☐
Basso			☒	E	Edificio INAGIBILE (4)	☒
Basso con provvedimenti			☒	F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☒
Alto			☒			☒

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica simistica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riguarda se la temporanea inagibilità è totale o parziale, e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e le proposte in Sez. 8D) necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinnovare l'inagibilità (da ridare anche nel modulo EP.)

(2) Esito C nelle note (Sez.5) specificare chiaramente quali sono le parti magliati (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 6D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G21).

(3) Esito D nella nota (Saz.9) specificare motivazione e tipo di approfondimento qui richiesto
proporre in Saz. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E: oppure in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo CPT).

8-C	☐ 1 Solo dall'esterno ☐ 2 Parziale ☒ 3 Completa (1-2/3)	☐ 4 Non eseguito per: ☐ A Scollalugue rifiutato (SR) ☐ D Proprietario non trovato (NT)	☐ B Rudine (RU) ☐ E Altro (AL)	☐ C Denollito (DM)
-----	--	--	---	--

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	+	++	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☒	Rimozione di condizionatori, proprietà, oggetti, ...
2	☐	Riparazione d'arredi leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☒	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	☐	Riparazione copertura	9	☒	Trasformare e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di scala	10	☒	Riparazioni dolci, reti degli impianti
5	☒	Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11	☐	
6	☒	Rimozione di tegole, cornicioni, cante funderie, ...	12	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	L _ _ _ L
Nuclei familiari evasati	L _ _ L O
N° persone evacuate	L _ _ L O

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

AREA CARATTERIZZATA DA NUMEROSI EDIFICI CROLLATI O FORTEMENTE DANNEGGIATI E TALI DA DETERMINARE ALTO RISCHIO ESTERNO POICHE' PERICOLANTI → TRANSENATURE PIU' ALTRI PROVVEDIMENTI PRECEDENTEMENTE SUGGERITI PER L'EDIFICIO IN ESAME SI E' RICONTRATO UN DISSESTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE LATO Fiume tale da sopporre un POSSIBILE SPOSTAMENTO DEL SISTEMA FONDALRE VERSO IL FIUME

* SI SUGGERISCE INTERDIZIONE INGRESSO NELLA FRAZIONE LATO MONTE (DOVE C'E' LA CHIESA), ANCHE MEDIANTE PRESIDI FISSI

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

REMO CHIOLDI ID 5116
FILIPPO D. MONTANARELLI ID 5119

Firma:

Burns & Burns

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:					Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Vie interne		Nessuno	Dupetto di accesso	Barriere protettive
1) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☒	☒	☒		E	☒	☒
2) Crollo di reti di distribuzione	☐	☐	☒	☐			☐	☐
3) Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐		☒	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dispositi alle fondazioni			
1 ☐ Cusella	2 ☒ Pendenza forte	3 ☐ Pendenza leggera	4 ☐ Pianura	5 ☒ Generali del sistema	6 ☐ Preesistenti
				7 ☐ Assenti	8 ☐ Acquisiti dal sistema