

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **09** del **12/04/2019**

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI	COMUNE ACCUMOLI
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) ACCUMOLI CAPOLUOGO	Num.
INDIRIZZO Via Duca D'Aosta, Via Piave, Via Salvatore Tommasi	
DATI CATASTALI	
Foglio 39	Mappa 318-376
Particella 318-376	ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO




NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
EDIFICI ABITAZIONI PRIVATE
DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F ☐ SI ☐ NO (parere Vigili del Fuoco)	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato
---	--	--

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	IA CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	ARCH. ANGELETTI LATINI	ESTHER	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **09** del **12/04/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il 12/04/2019 ore 09:30 Finito il 12/04/2019 ore 11:00 ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td> CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale) </td> <td> ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ </td> </tr> <tr> <td> Intervento Eseguitibile dai VV.F <i>(parere Vigili del Fuoco)</i> </td> <td> ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ </td> </tr> </table> Note: Rispettare prescrizioni operative MIBAC ripostate in relazione Inviata al COI di Amatrice, al Comune di Accumoli, Alla regione Lazio Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾	Intervento Eseguitibile dai VV.F <i>(parere Vigili del Fuoco)</i>	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾	PARERE: ☐ SI ☒ NO
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:							
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾							
Intervento Eseguitibile dai VV.F <i>(parere Vigili del Fuoco)</i>	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾							

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	I.A. CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBACT	ARCH. MATTONE	LORENZO	
	ARCH. ANGELETTI LATINI	ESTHER	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI
CAPOLUOGO**

SCHEDA n°. 09

FOGLIO 7 PART 318-376

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

ACCUMOLI - Foglio 39:

1. PARTICELLA 318

L'edificio è situato nel centro storico di Accumoli nella parte alta dell'edificato in posizione d'angolo e confinante con Via Duca D'Aosta e Via Adua. Il fabbricato ha subito gravi danni a seguito degli eventi sismici, del tutto compromessa e quasi del tutto crollata è la parete a nord a causa del crollo di edifici contigui come è possibile riscontrare dal materiale fotografico allegato, compromettendo anche l'angolo sulla particella 317.

La restanti parti dell'edificio presentano un diffuso quadro fessurativo sia nelle murature interne che esterne sui lati prospicienti le pubbliche vie, lesioni a livello dei solai al primo piano e sottotetto con distacco dello stesso dalla parete su Via Duca D'Aosta e Via Piave. Inoltre si riscontra evidente lesioni nel cantonale (angolo tra Via Piave e Via Adua) con inizio di espulsione della muratura nell'angolo superiore e in corrispondenza della finestra lato Via Adua.

Infine critica è anche la situazione su Via Duca D'Aosta.

Pertanto vista la situazione sopra esposta e al fine di salvaguardare l'incolumità degli utilizzatori delle pubbliche vie con cui confina l'edificio in oggetto, il presente GTS propone la demolizione totale dell'edificio e rimozione macerie con recupero degli elementi lapidei di pregio e non, più significativi, a scopo esemplificativo e non esaustivo: conci dei cantonali, conci di porte e finestre.

2. PARTICELLA 376

L'edificio in oggetto è sito in Via Salvatore Tommasi al numero 51 e confina a Est con la particella 377 Palazzo Comunale e Palazzo del Guasto crollati, e a Sud con la particella 380 già demolito con Ordinanza n. 388 del 22/08/2017.

L'edificio presenta gravi danni e un esteso quadro fessurativo delle murature portanti di confine con le suddette particelle oltre a danni alla copertura che in parte risulta crollata forse anche a causa dei crolli circostanti.

Data la situazione in cui si trova l'edificio e quella circostante, e al fine di salvaguardare l'incolumità degli utilizzatori delle pubbliche vie con cui confina l'edificio in oggetto, il presente GTS propone la demolizione totale dell'edificio e rimozione macerie con recupero degli elementi lapidei di pregio e non, più significativi, a scopo esemplificativo e non esaustivo: conci dei cantonali, conci di porte e finestre.

Si precisa che con nota MIBAC del 26/04/2019 pervenuta al Comune di Accumoli e assunta al Prot. n. 3403 recante "Prescrizioni Operative per Accumoli Centro", il suddetto MIBAC ha prescritto che le operazioni di demolizione della particella 376 avvengano una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione macerie riguardanti il Palazzo del Guasto e Palazzo Comunale Part. 377 adiacente alla suddetta particella 376.

Tale Prescrizioni sono state inviate anche al COI di Amatrice, e Alla regione Lazio Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti


Wott

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI
CAPOLUOGO

SCHEDA n°. 09

FOGLIO 7 PART 318-376

I.A. SERGIO CRESCENZI

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. DARIO SECONDINO

ING. MAURIZIO GIORGI

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO

ARCH. ANGELETTI LATINI ESTHER



FOTO -2- (P.lla 318)



FOTO -3- (P.lla 318)

[Handwritten signatures and marks]

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – ACCUMOLI CAPOLUOGO

SCHEDA N. 09

FOGLIO 39 PART 318-376



Mappa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 39 – Accumoli Capoluogo



FOTO -1- (P.lla 318)

Handwritten signatures and initials, including the word 'Mott'.



FOTO -4- (P.lla 318)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -5- (P.Ila 318)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -6- (P.Ila 318)

[Signature]

[Signature]

mett
[Signature]



FOTO -7- (P.lla 318)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -9- (P.lla 318)

[Handwritten signatures]



FOTO -8- (P.lla 318)



FOTO -11- (P.lla 318)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mott de



FOTO -10- (P.la 318)

[Signature]

[Signature] Matt *[Signature]*




FOTO -12- (P.lla 318)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Matti D



FOTO -13- (P.lla 318)




FOTO -14- (P.lla 318)

[Handwritten signatures and initials]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*




FOTO -15- (P.lla 318)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -17- (P.lla 318)

[Handwritten signatures]




FOTO -16- (P.lla 318)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*mott
de*



FOTO -18- (P.lla 318)

[Handwritten signatures and marks]

The block contains several handwritten signatures and marks. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, and a third signature. Below the third signature, there is a small, circular mark. To the right of these, there is a signature that appears to be 'Kott' and another small mark below it.



FOTO -19- (P.lla 318)



FOTO -21- (P.Ila 318)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



FOTO -20- (P.lla 318)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -22- (P.la 318)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



FOTO -23- (P.Ila 318)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -24- (P.lla 318)

Watt



FOTO -25- (P.IIa 318)

Dr. [Signature]
Uett [Signature]



FOTO -26- (P.Ila 318)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ilott *[Handwritten initials]*



FOTO -27- (P.la 318)

[Handwritten signatures]



FOTO -1- (P.lla 376)

[Handwritten signatures and initials]



FOTO -2- (P.lla 376)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Uott

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (individuare, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-orizz.)

Strutture e verticali	STRUTTURE IN MURATURA				ALTRE STRUTTURE			
	Non identificate		Identificate		Non identificate		Identificate	
	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Mura verticali	☐	☐	☐	☐	1. Tetto in c.a.	☐	☐	☐
2. Volute senza catene	☐	☐	☐	☐	2. Pareti in c.a.	☐	☐	☐
3. Volute con catene	☐	☐	☐	☐	3. Tetto in acciaio	☐	☐	☐
4. Tetto con spalla sovrastante	☐	☐	☐	☐	4. Tetto in legno	☐	☐	☐
5. Tetto con spalla sovrastante	☐	☐	☐	☐	5. Tetto in ferro	☐	☐	☐
6. Tetto con spalla sovrastante	☐	☐	☐	☐	6. Tetto in legno	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno										Provvedimenti di P.I. eseguiti							
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nullo		Nessuno		Demolizioni		Riparazioni		Puntelli		Trasferimento e protezione passiva	
1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Impedimenti - Tramezz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	A	B	Rimozione	Riparazione
1. Danno invernici, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐
2. Danno tegole, cerniere, carni, tramezz, ...	☐	☐	☐	☐
3. Danno sanitari, sanitari, ...	☐	☐	☐	☐
4. Danno altri oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐
5. Danno alla rete elettrica, idraulica e termoidraulica	☐	☐	☐	☐
6. Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO Indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Effettivo	Mezzano	Gravissimo
1. Volute e spalla sovrastante	☐	☐	☐	☐
2. Cadono di reti e distruzione	☐	☐	☐	☐
3. Volute da versanti sovrastanti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Verifiche del sito				Dati alle fondazioni			
1. O Crolli	2. O Scivoli	3. O Fratture	4. O Rotture	5. O Alluvioni	6. O Inquinamento	7. O Alluvioni	8. O Inquinamento
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio				B-B Esito di agibilità			
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C	D
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica ismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B (se non (2) o 3) indicare se la sicurezza è sufficiente e la qualità è buona o se la qualità è scarsa, quali sono le parti migliori e peggiori in base ai requisiti di sicurezza.

(2) Esito C (se non (2) o 3) indicare se la sicurezza è sufficiente e la qualità è buona o se la qualità è scarsa, quali sono le parti migliori e peggiori in base ai requisiti di sicurezza.

(3) Esito D (se non (2) o 3) indicare se la sicurezza è sufficiente e la qualità è buona o se la qualità è scarsa, quali sono le parti migliori e peggiori in base ai requisiti di sicurezza.

(4) Esito E (se non (2) o 3) indicare se la sicurezza è sufficiente e la qualità è buona o se la qualità è scarsa, quali sono le parti migliori e peggiori in base ai requisiti di sicurezza.

(5) Esito F (se non (2) o 3) indicare se la sicurezza è sufficiente e la qualità è buona o se la qualità è scarsa, quali sono le parti migliori e peggiori in base ai requisiti di sicurezza.

B-C	Sull'accuratezza della visita		Sull'accuratezza della visita		Sull'accuratezza della visita		Sull'accuratezza della visita	
	1. O Solo dell'esterno	2. O Parziale	3. O Completa (>2/3)	4. O Non eseguita per	5. O Non eseguita per	6. O Non eseguita per	7. O Non eseguita per	
B-C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1. O	Messa in opera di carichi o tiranti	7. O	Rimozione di carichi, paratie, aggriti, ...
2. O	Rimozione di elementi leggeri alle fondamenta e tramezz	8. O	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3. O	Rimozione di elementi leggeri alle fondamenta e tramezz	9. O	Trasferimento e protezione passiva
4. O	Protezione di scale	10. O	Protezione delle reti (elettriche, idrauliche, ...)
5. O	Rimozione di elementi leggeri alle fondamenta e tramezz	11. O	Protezione delle reti (elettriche, idrauliche, ...)
6. O	Rimozione di elementi leggeri alle fondamenta e tramezz	12. O	Protezione delle reti (elettriche, idrauliche, ...)

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	Richiedi familiari evacuati	N° persone evacuate
<u>CL</u>	<u>CL</u>	<u>CL</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni
<u>MANOVRAZIONI</u>	<u>CL</u>

I componenti della squadra di ispezione (stamperello)

Firma	Firma
<u>CL</u>	<u>CL</u>

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

[illegible]

(14) Esito E: proporre in Soc. BD eventuali provvedimenti di profilo preventivo necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G7).

[illegible]

Journal of Management Education 35(1) 1-16

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'egualità o altro	
Alloggiamento	
Foto di insieme dell'edificio	Foto
Troppo di superficie che ha subito recenti danni a livello del crollo dei edifici. Non si è potuto accedere all'interno. Trovati in base non ripresi perché la presenza di acqua pericolosa, etc crollati	

Firma _____
7/11/81

SDAC FERRI GUSCIP