




Data
Luglio 2021

Le Mole - Allegato 1 - Mappatura Tipologica del Tessuto Edilizio

Descrizione
La presente tavola illustra la consistenza del tessuto edilizio della frazione Le Mole a seguito degli eventi sismici del 2016, così cassificato :

- Edificio Singolo
- Aggregato Edilizio
- Edificio Agibile dopo il Sisma
- Edificio Collabente prima del Sisma
- Chiesa
- Edificio Pubblico
- Altro Fabbricato





Legenda

- Edificio Singolo
- Aggregato Edilizio
- Edificio Agibile dopo il Sisma
- Fabbricato Diruto
- Chiesa
- Edificio Pubblico
- Altro Fabbricato

nn Id Planimetrico del fabbricato

RIEPILOGO	N.
AGGREGATO EDILIZIO	2
EDIFICIO SINGOLO	0
EDIFICIO AGIBILE DOPO IL SISMA	2
CHIESA	0
EDIFICIO PUBBLICO	0
ALTRO FABBRICATO	0
FABBRICATO DIRUTO	0
FABBRICATO NON OGGETTO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	3



LE MOLE 3



LE MOLE 3



LE MOLE4



LE MOLE 2



LE MOLE 2




LE MOLE 2



LE MOLE 1



LE MOLE 1



LE MOLE 1



LE MOLE 7



LE MOLE 7



LE MOLE 1

PROPOSTA AGGREGATO E/O EDIFICIO SINGOLO							IDENTIFICAZIONE CATASTALE	
ID	TIPOLOGIA	%	FRAZIONE	RICHIEDENTE / PROPRIETARIO	DCC APPROVAZIONE PROPOSTA AGGREGATO (n/del)	DENOMINAZIONE CONSORZIO	FG	PARTICELLA
LE MOLE 1	AGGREGATO	100	LE MOLE	GALLI ROBERTA		LE MOLE 1	39	184 (sub 2 e 3), 134 (sub 2), 406 (sub 1), 188 (sub 1-2), 407 , 185 , 407
LE MOLE 2	AGGREGATO	77,01	LE MOLE	GALLI ROBERTA			39	182
LE MOLE 3	EDIFICIO AGIBILE DOPO IL SISMA	----	LE MOLE	COLTELLESE ROSSANA , PICA ROBERTO	----	----	39	612
LE MOLE 4	EDIFICIO AGIBILE DOPO IL SISMA	----	LE MOLE	CARFAGNA MARIA PIA , PALOMBINI AGNESE	----	----	39	197
LE MOLE 5	FABBRICATO NON OGGETTO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	CAUCCI MARCELLA , RENDINA LUCIANA , RENDINA VINCENZA , CARFAGNA MARIA PIA , PALOMBINI AGNESE	----	----	39	194
LE MOLE 6	FABBRICATO NON OGGETTO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	PICA LUANA	----	----	39	186
LE MOLE 7	FABBRICATO NON OGGETTO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	VARI PROPRIETARI	----	----	39	187