

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

C.C.R. n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **05** del **12/04/2019**

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Richiesta del Cittadino

☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1

☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I. | ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):

_____ |
|---|---|--|

Identificativo (es. Num. Richiesta) _____

Data emissione _____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA
RIETI
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)
FRAZIONE GRISCIANO
INDIRIZZO
Via MONTE CALVARIO
DATI CATASTALI

COMUNE
ACCUMOLI

Num. _____

Foglio _____ Mappa _____ Particella **434** ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
ABITAZIONI PRIVATE, INTESTATARIO CATASTALE "BRANDI BRUNO"
DESTINAZIONE D'USO _____

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO
☒ SI ☐ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS

☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)





Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. ☐ SI ☐ NO
(parere Vigili del Fuoco)

NON ESPRIMIBILE – Motivazioni

- ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☐ Edificio con vincolo BB.AA.
☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾: **vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	IA CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	ARCH. ANGELETTI	ESTHER	
Tecnico	LATINI		
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE"

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **05** del **12/04/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.





DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziat il 12/04/2019 ore 10:15 Finito il 12/04/2019 ore 10:40	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale)	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾
☐ Esegui delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	Intervento Eseguiibile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
Note: Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI		

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	LA. CRESCENZI	SERGIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. SECONDINO	DARIO	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
	ARCH. ANGELETTI LATINI	ESTHER	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 12/04/2019 – FRAZIONE
GRISCIANO - LOCALITÀ MONTECALVARIO**

SCHEDA n°. 07

FOGLIO 7 PART 434

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

GRISCIANO - Foglio 7:

1. PARTICELLA 434

L'edificio oggetto di sopralluogo è già oggetto di Ordinanza di demolizione totale n. 277 del 04/07/2017 la quale è stata eseguita con le prescrizioni del MIBAC assunte al Protocollo Comunale n. 8844 del 11/10/2018 che per la particella 434 prescrivevano testualmente: "Rimozione della porzione di particella prospiciente la strada fino al primo muro di spina interno." e recepite con GTS Amministrativo del 05/12/2018.

A valle del sopralluogo, come possibile appurare dal materiale fotografico, si è riscontrato che la parte rimasta, non oggetto di demolizione per quanto sopra esposto, versa in precarie condizioni di stabilità con diffuso ed avanzato quadro fessurativo con principio di disgregazione delle murature, sconnessione delle murature esterne con la spina interna, completa disconnessione delle strutture di copertura da quelle murarie, espulsione della muratura nella parte alta del cantonale Sud-Est prospiciente su Pubblica Via. Dunque, i lavori eseguiti nel rispetto delle suddette prescrizioni MIBAC non hanno risolto il pericolo indotto dal fabbricato sulla pubblica incolumità.

Pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utilizzatori della pubblica via si propone di completare le operazioni di demolizione come predisposto dalla succitata Ordinanza Sindacale n. 277 del 04/07/2017 non considerando più valide le prescrizioni MIBAC assunte al Protocollo Comunale n. 8844 del 11/10/2018.

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

I.A. SERGIO CRESCENZI

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. DARIO SECONDINO

ING. MAURIZIO GIORGI

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO

ARCH. ANGELETTI LATINI ESTHER

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – FRAZIONE GRISCIANO – LOCALITÀ
MONTECALVARIO

SCHEDA N. 05

FOGLIO 7 PART 434



Mappa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 7 – Frazione Grisciano –Località Monte Calvario

[Handwritten signatures]

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – FRAZIONE GRISCIANO – LOCALITÀ
MONTECALVARIO

SCHEDA N. 05

FOGLIO 7 PART 434



FOTO -1- (P.lla 434)



FOTO -2- (P.lla 434)



FOTO -3- (P.lla 434)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "matt" and several stylized signatures.

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – FRAZIONE GRISCIANO – LOCALITÀ
MONTECALVARIO

SCHEDA N. 05

FOGLIO 7 PART 434



FOTO -4- (P.Ila 434)

[Handwritten signature]



FOTO -5- (P.Ila 434)

[Handwritten signatures and initials]
Matt

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 12/04/2019 – FRAZIONE GRISCIANO – LOCALITÀ
MONTECALVARIO

SCHEDA N. 05

FOGLIO 7 PART 434



FOTO -6- (P.Ila 434)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
mott-*[Handwritten signature]*

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio		B-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (Sez. 5)	Centrale (Sez. 7)	Esito
Alto	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐
Basso	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) e (Sez. 7) indica che la temporanea inagibilità è totale e parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e prospetti in Sez. 80 e necessari provvedimenti di pronto intervento che possono temporaneamente inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 5) e (Sez. 7) indica che la temporanea inagibilità è parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e necessari provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 5) e (Sez. 7) indica che la temporanea inagibilità è parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e necessari provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E nelle note (Sez. 5) e (Sez. 7) indica che la temporanea inagibilità è parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e necessari provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 5) e (Sez. 7) indica che la temporanea inagibilità è parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e necessari provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sull'accuratezza della visita	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
Provvedimenti di P.I. suggeriti	Provvedimenti di P.I. suggeriti
1. ☐ Messa in opera di cerchiate o tiranti	1. ☐ Rimozione di carichi, parafurti, oggetti...
2. ☐ Riparazione (non leggera) alla tamponatura e tramezzi	2. ☐ Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3. ☐ Riparazione caperture	3. ☐ Trascurare e pulire il passaggio
4. ☐ Pulitura di scale	4. ☐ Rimozione delle reti degli inquilini
5. ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, calcestruzzature...	5. ☐ Rimozione di tegole, tegole, tegole...
6. ☐ Rimozione di tegole, tegole, tegole...	6. ☐ Rimozione di tegole, tegole, tegole...

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Altre osservazioni

SEZIONE 10 - Altre osservazioni

Altre osservazioni

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Strutture verticali	Strutture orizzontali	Strutture verticali	Strutture orizzontali
1. ☐ Non identificata	1. ☐ Non identificata	1. ☐ Non identificata	1. ☐ Non identificata
2. ☐ Vela senza calce	2. ☐ Vela senza calce	2. ☐ Vela senza calce	2. ☐ Vela senza calce
3. ☐ Vela con calce	3. ☐ Vela con calce	3. ☐ Vela con calce	3. ☐ Vela con calce
4. ☐ Travi con solai in muratura	4. ☐ Travi con solai in muratura	4. ☐ Travi con solai in muratura	4. ☐ Travi con solai in muratura
5. ☐ Travi con solai in muratura	5. ☐ Travi con solai in muratura	5. ☐ Travi con solai in muratura	5. ☐ Travi con solai in muratura
6. ☐ Travi con solai in muratura	6. ☐ Travi con solai in muratura	6. ☐ Travi con solai in muratura	6. ☐ Travi con solai in muratura

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello estensione	Danni				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti
Componente strutturale - Danno preesistente								
1. ☐ Strutture verticali								
2. ☐ Solai								
3. ☐ Scale								
4. ☐ Coperture								
5. ☐ Tamponature - tramezzi								
6. ☐ Danno preesistente								

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assenza	Edificio	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggia
1. ☐ Danno interno, rivestimenti, catinelli, ...				
2. ☐ Caduta tegole, tegole, tegole, ...				
3. ☐ Caduta cornicioni, parafurti, ...				
4. ☐ Caduta altri oggetti interni o esterni				
5. ☐ Danno alla rete idrica, idrica e idrica				
6. ☐ Danno alla rete elettrica o del gas				

SEZIONE 6 - Pericolo esterno indotto da alterazioni strutturali, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assenza	Edificio	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggia
1. ☐ Danni e caduta oggetti da edifici adiacenti				
2. ☐ Caduta di reti di distribuzione				
3. ☐ Danni da versanti incombenti				

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAMENTI

Terreno e fondamenti	
1. ☐ Danni	2. ☐ Danni

I componenti della squadra di ispezione (stampare)

REDAZIONE ACCORDO

SANDRA SANDO

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE				
	Non identificate			A tensione inferiore a di carico qualità (prelevare nei sopralluoghi, ecc.)			A tensione superiore a di carico qualità (prelevare nei sopralluoghi, ecc.)			Pilastri isolati		Mista		Rinforzata	
	A	B	C	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli	Senza calce e cordoli	Con calce e cordoli
1. Se identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Non senza calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Non senza calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Travi con soletta deformabile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Travi con soletta deformabile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Travi con soletta rigida	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Travi con soletta rigida	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. Travi con soletta rigida	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. Travi con soletta rigida	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. Travi con soletta rigida	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Livello-estensione	Danno (*)										Provvendimenti di P.L. eseguiti													
	D4 - D5			D2 - D3			D1			Nessuno			Demolizioni			Riparazioni			Puntellamenti			Trasparenze e protezione		
	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero	Gravissimo	Medio Grave	Leggero
1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Tangere - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Basse presolite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Basse presolite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. Basse presolite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. Basse presolite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. Basse presolite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo di danno	Presenza Danno										Provvendimenti di P.L. eseguiti																
	A			B			C			D			E			F			G			H			I		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
1. Danno interno, investimento, contossioni, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
2. Caduta tegole, cornici, cerniere, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
3. Caduta cornici, paraspigoli, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
4. Caduta altri oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
5. Danno alla rete idrica, ingombri e trasmissioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
6. Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Causa	Pericolo su:										Provvendimenti di P.L. eseguiti																
	Assente			Edificio			Ve d'accesso o di luce			Ve interne			Nessuno			Diretto			Indiretto			Barricade			Protezione		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
1. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
2. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
3. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
4. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
5. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
6. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
7. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
8. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
9. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
10. Danni e carichi agenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

B-A Valutazione del rischio				B-B Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C
1. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B-C Esito di agibilità			
Esito	A	B	C
1. Esito	☐	☐	☐
2. Esito	☐	☐	☐
3. Esito	☐	☐	☐
4. Esito	☐	☐	☐
5. Esito	☐	☐	☐
6. Esito	☐	☐	☐
7. Esito	☐	☐	☐
8. Esito	☐	☐	☐
9. Esito	☐	☐	☐
10. Esito	☐	☐	☐

B-D Provvendimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
Provvendimenti	A	B	C
1. Provvendimenti	☐	☐	☐
2. Provvendimenti	☐	☐	☐
3. Provvendimenti	☐	☐	☐
4. Provvendimenti	☐	☐	☐
5. Provvendimenti	☐	☐	☐
6. Provvendimenti	☐	☐	☐
7. Provvendimenti	☐	☐	☐
8. Provvendimenti	☐	☐	☐
9. Provvendimenti	☐	☐	☐
10. Provvendimenti	☐	☐	☐

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate			
Unità	A	B	C
1. Unità	☐	☐	☐
2. Unità	☐	☐	☐
3. Unità	☐	☐	☐
4. Unità	☐	☐	☐
5. Unità	☐	☐	☐
6. Unità	☐	☐	☐
7. Unità	☐	☐	☐
8. Unità	☐	☐	☐
9. Unità	☐	☐	☐
10. Unità	☐	☐	☐