

1.D. 622



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

UCCARL - MARCHE
SCHEDE A 2° LIVELLO
VALIDATA
DATA 13/02/2017
Arch. B. DE MARTINIS



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	13 02 2017	N° progressivo	101	N° Scheda	_____
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso: CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	☒ chiesa	☐ canonica	☐ palazzo
	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico
	☐ altro		
Pianta	☒ regolare	☐ con cortili	☐ ad all. aperte
	☐ lineare	☐ altro	

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune	Indirizzo	LE MOSSE
Provincia	MACERATA		1 ☒ via	
Comune	CAMERINO		2 ☐ corso	
Località			3 ☐ vicolo	
			4 ☐ piazza	
			5 ☐ località	num. civico
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio
Foglio	135	Data		Particelle
				Sub.

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	_____° _____'	Latitudine Nord (y)	_____° _____'	☐ Lettura GPS
-----------	-------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE
Denominazione storica:	
Datazione: anno	_____ secolo
_____ epoca	_____
Ultima trasformazione	XVIII
Proprietà:	ECCL. MESSINA - CAMERINO
Utilizzatore:	PAR. S. VENANZIO MARTIRE

Chianella (UNINA2)
ME

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile ☐	Inagibile ☒		
Parzialmente Agibile ☐	Agibile con Provvedimenti ☐	Temporaneamente Inagibile ☐	Inagibile per cause Esterne ☐
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	☐ Verifica più accurata ☐ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa ☒	Parziale ☐	Solo dall'esterno ☐	Motivi ostativi
---	--------------------------------	---	-----------------

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* Interventi limitati ** Interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	☐	☐	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2 Copertura provvisoria	☐	☐	9 Monitoraggio	☐	☐
3 Puntellamenti	☐	☐	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☒	☒
4 Rimozione delle macerie	☐	☐	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☐	12 Sgombero opere d'arte mobili	☒	☐
6 Consolidamenti localizzati	☐	☐	13 Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☐	☐	14 Ricovero e protezione dei frammenti	☒	☐

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

Gravemente lesionate la superficie pittorica con fessurazioni e cadute di intonaci dipinti. Offesa a parti del XVII sec.

A_{21.2} - Descrizione danno

LESIONI, CADUTE DI INTONACI DIPINTI, FRAMMENTI DI CORNICI IN STUCCO

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☒

PROTEZIONI RIGIDE IN LEGNO AGLI ALTARI; FERRATURE CON VULINE AGLI INTONACI AFFRESCATI.

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€

___,00