





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ainistero per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

A STATE WARDING			SISN	MA
SCHOLA 2° LIVELLO VALIDATA	TELIONE A	CIA LE . 4		
ALDRIA DE MARTINIS	°, 1001≥	12		. ,
BUTTONISM STORY STORY OF THE ST	5 EMERGENZA	POST-SISMA	\	٠۴;
SCHEDA PER IL RIL	IEVO DEL DAI	NNO AI BE	NI CULTU	RALI – CHIESE
		8		MODELLO A - DC
A_1				Prima sezione
Data 13 02 2017	N° progressivo	102	N° Scheda	(a cura dell'ufficio)
A ₂ – RIFERIMENTO VERTICALE	,	¢	,	,
Bene complesso	0	Bene individuo		•
Denominazione bene complesso:	BASILLI	CA DI	LSAM_	N R N H N S C O C C
Numero schede beni componenti		Codice livello s	uperiore	
Tipologia di chiesa canonica	🗖 palazzo 🔲 c	astello 🚨 tor	re 🔲 bene ar	cheologico 🚨 altro
Pianta egolare O con co	ortili O ad ali ap	erte O line	eare O all	tro
A ₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFIO	O AMMINISTRATIV	A		
Regione XIARCHIS		e Istat comune	Indirizzo	
Provincia MACBRATA			1 O via 2 O corso	VONAN810
Comune CAMBRINO			3 O vicolo 4 1 piazza	
Località			5 O località	num,civico
Sezione censuaria	☐ N° complesso o	aggregato		N° edificio
Foglio J 611 Data J			В	Sub.
A ₄ – COORDINATE UTM				
Quadrante Longitudine	Est (x)'		Nord(y)°	' Lettura GPS
A ₅ – OGGETTO	747,012	44	A. J. T. T.	
Denominazione bene: BIAISIL	IUNCA 151.	IN EIN AIN	1511017	
Denominazione storica:				
	epoca _		J Ultin	ma trasformazione 🗵 🖺 🗎
Proprietà: PARROCKILI		PIN BILLOI	<u>s</u> _	
Utilizzatore: PARDOKKH		4N/81 101	a _	
	MA	PHRO		

A	DEST	NAZION	JE D'USC	ATTUALE

		Utilizzazione tempor	ale	A # (- 1)			
	Continuo	Saltuario	Non utilizzato	Affollament	o		
	0 0		0				
	0	0	0				
	<u>O</u>	0	0				
	0	0	0				
	O	0	0				
	O	0	O				
	0	0	O				
1	0	0	0				
etta O	Su riporto	O In pendio / su	versante Q	Avvallamento	0		
NE		•					
	dustriale - co	mmerciale O Area	agricola O	Centro storico	•		
	7				_		
tici 🔮	su 🔟 🛂	el lati Altro 🔾	A				
n	····	ete viaria idonea in re	lazione al rischio	<u> </u>			
Accesso carrabile O Parcheggio nelle vicinanze							
Accesso con altezza inferiore a 4 metri O Spazi aperti a disposizione							
	- -	pazi aperti a disposizio	one				
		pazi aperti a disposizio itro 🔲 🔲 📗	one]		
			one)		
				RMAZIONI ACQUISI] TE		
		itro 🗖 🔟 🗀) TE		
	● Al	rilevazione di		MAZIONI ACQUISI] TE		
ndustriale	AI	RILEVAZIONE DIF		RMAZIONI ACQUISI] TE		
ndustriale aturali	AI	RILEVAZIONE DI		RMAZIONI ACQUISITO] ITE		
	AI	RILEVAZIONE DIF		MAZIONI ACQUISITO	TE		
	Al	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO	TE		
aturali PRESENT	Al	RILEVAZIONE DIF		MAZIONI ACQUISITO			
eturali PRESENT	AI	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO O O O			
PRESENT	Al Al	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
PRESENT	Al	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
PRESENT ficie T J D A J D	Al Al Al POLOGIA ipinti mobili s rredi (soffitti, ecorazioni pl	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
PRESENT ficie T J D J A J D M	Al Al Al POLOGIA ipinti mobili s rredi (soffitti, ecorazioni pl	RILEVAZIONE DIF	RETTA INFOR	MAZIONI ACQUISITO O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
	etta C	etta O Su riporto NE Area industriale - co	etta O Su riporto O In pendio / su vinciale - commerciale O Area Gici Su J I lati Altro O Rete viaria idonea in re	etta O Su riporto O In pendio / su versante O SE Area industriale - commerciale O Area agricola O Rete viaria idonea in relazione al rischio	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		

¥77										
24 54								, Mo	DELLO A	1 – DC
•							/	, s	econda	sezione
Lighthering	ERIMENTO SCH		A VULNI	ERABILITA'	eries i Sadeleia	ESE	m sa mish	in in in in	i serveri së	12474
N° Scheda		□ Data _			ー」 Ente				<u>الله</u> الله الله الله الله الله الله الله	
A ₁₅ - STA	ATO DI MANUTEI	NZIONE GE	NERALE		THE PERSON OF TH	T		ı		
;Buono		screto	0	Scadente	<u>O</u>	Pessimo	<u>O</u>	/	so lavori	
Eventuali	precedenti lesioni	esistenti		Оои	SI 🌑	Limitate C			Gra	
₆ A₁6 - DA	NNO SISMICO (A	Abaco dei me	eccanism	ni di collasso	delle chiese)	<i>بيود.</i>	سعمدس	ADC C	DIPOPER 18
LIVELLOD								IFICAZIO	NE DEL D	ОИИА
	□ assenza di dann □ danno grave					danno mode		lanno sis		
	□ uaiiio grave	4-88	uann	o molto grave		a Ciollo	-	lanno pr aggravar	=	
			RIBAI	LTAMENTO	DELLA FAC	CIATA				
ta danno	D ISTACCO DELLA F	ACCIATA DAL								
2				I NELLA SO		LA FACCIA	TA			
danno	RIBALTAMENTO DI					Disgregazion	IE DELLA MUR	ATURA		000
3				SMI NEL PIA		FACCIATA				
danno	LESIONI INCLINATE	E (TAGLIO) – l	-ESIONI V	ERTICALI O AR	CUATE (ROTA	AZIONE) – ALTI	RE FESSURAZI	ONI O		
4				PROTIRO -	- NARTECE					
danno danno	Lesioni negli ard Facciata – Mart		RABEAZI	ONE PER ROTA	ZIONE DELLE	COLONNE - D	ISTACCO DALI	-A		
∜5 ⁽³ ⁽¹⁾			RISPOS	STA TRASVE	RSALE DE	LL'AULA				
^f edanno	LESIONI NEGLI ARG LATERALI – LESIO									
6* '	MECCANI	SMI DI TAG	LIO NEI	LLE PARETI	LATERALI	(RISPOSTA	LONGITUD	NALE)		
∜ danno	LESIONI INCLINATE MURATURA	(SINGOLE O	INCROCIA	TE) – LESIONI	IN CORRISPO	NDENZA DI DIS	CONTINUITÀ N	IELLA		
7	RISPOS	TA LONGIT	UDINAL	E DEL COLO	ONNATO NE	ELLE CHIES	E A PIÙ NA\	/ATE		
danno	LESIONI NEGLI ARC DEI PILASTRI – LES						LESIONI ALLA	BASE		
8			VOLT	E DELLA NA	VATA CEN	TRALE				
danno	LESIONI NELLE VO	LTE DELL'AUL	A CENTR	ALE – SCONNE	ESSIONI DEŁLI	E VOLTE DAGL	I ARCONI			
29 多年			VOLT	TE DELLE NA	AVATE LAT	ERALI				
₃danno	LESIONI NELLE VO	LTE O SCONN	ESSIONI C	AGLI ARCONI	O DALLE PARI	ETI LATERALI				
.10 _{0.51}	RI	BALTAMEN	ITO DEL	LE PARETI	DI ESTREM	NTÀ DEL TR	RANSETTO			
danno	DISTACCO DELLA I		TALE DAL	LE PARETI LA	TERALI – RIB	ALTAMENTO O	DISGREGAZIO	NI DEL		
11	MEG	CCANISMI E	DI TAGL	IO NELLE PA	ARETI LATI	ERALI DEL 1	TRANSETTO)		
danno	LESIONI INCLINATE	(SINGOLE O	INCROCIA	TE) – LESΙΟŅΙ	ATTRAVERSO	DISCONTINUI	тÀ			
12				VOLTE DEL	TRANSETT	о				
danno	LESIONI NELLE VO	LTE O SCONN	ESSIONI (DAGLI ARCONI	E DALLE PARI	ETI LATERALI				

LESIONI NELL'ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI

ARCHI TRIONFALI

13

danno

14	CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO		
danno	LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO		
15	LANTERNA		
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<u> </u>
16	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE		
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE — LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI — LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI		
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE		E
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	X	
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		[A]
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	搓	
19	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA	***************************************	B
danno	Lesioni vicine alle teste delle travi lignee, scorrimento delle stesse – Sconnessioni tra cordoli e muratura – Movimenti significativi del manto di copertura		
20	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - TRANSETTO		
∄danno	Lesioni vicine alle teste delle travi lignee, scorrimento delle stesse – Sconnessioni tra i cordoli e muratura – Movimenti significativi del manto di copertura		
241 17	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO		繣
∄dan no	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	Q	
⊭2 2. µ	RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE		
radanno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI		
₆ .23 _{1 13}	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE		
∄danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE		
∂2 4 : ¾	VOLTE DELLE CAPPELLE		
χ₄đanno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI		
25 🚌	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		M
្ន្ឋdanno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO	11	
26 m	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		
danno 📳	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO - LESIONI		
27, 1	TORRE CAMPANARIA		日
⊠ danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		
28 3	CELLA CAMPANARIA		
	LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		
经通道			

A₁₇ - INDICE DI DANNO

 $n = \frac{2 \cdot 3}{3}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = 5 \cdot 4$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = 6$

in is cr

Ęţ

误费族

A₁₈ - AGIBILITA'

QuaulOL (UNINAZ)


Α	gibile	0	Inagibile		•							
P	arzialmente A gibile	O	Agibile con Provv	edime	nenti O Temporaneamente Inagibile O Inagibile per cause				e EsterneO			
In	dicare le parti agibili		Segnalare i provver indicandoli nell soltostante	dimen		<u> </u>	Verifica più accurata I Si consiglia visita di esperti	Inagibile per cause Esti				
A	19 – TİPO DI VISITA	A		I	~~~	****						
Co	ompleta •	Par	ziale O	Solo	dall'e	ster	no O Motivi ostativi		-**			
Α	20 - PROVVEDIME	NTI	DI P.I. SUGGERIT	l (* i	interve	nti li	mitati ** interventi estesi)					
	PROVVEDIMENT			*	**		PROVVEDIMENTI		*	**		
1	Revisione manto d	li cor	pertura			8	Ripristino smaltimento delle acc	que meteoriche				
2	Copertura provviso	oria				9	Monitoraggio					
3	Puntellamenti			u		10	Protezioni o consolidamenti su	su opere d'arte fisse				
4	Rimozione delle m	acer	ie			11	<u> </u>	e smontaggio delle parti pericolanti				
5	Transennamenti / ı					12	Sgombero opere d'arte mobili					
6	Consolidamenti loc					13	Raccolta sistematica dei framme					
7	Messa in opera di	cerci	niatura e/o tiranti			14	Ricovero e protezione dei framn	nenti				
A ₂ [] [] [] A ₂ [1.1 - Descrizione ap TERNO - ELET TERNO - REFA LICRONI ('SOO 1.2 - Descrizione da -E い R ERE N	para 1EN d C Ir); 1 inno	to decorativo o ope TI SCULTOREI IENPO OTTOC B SIPINTI SUTEI	era d' IN EN7 A ()	arte Facei Esco XVII) Pr	ATA Sa.	ERE D'ARTE (scheda dettagliata (XIV-XV) / ROSONE ON ELEHENTI DECORATIVI) STATUA MUN ARTINITO I SENTINO DANNI MERILI TESCA RISULTA DANA	N BVENNUS; 12 A M BVENNUS () MPORTANTI	Will	<u>xec)</u>		
							sgombero opere d'arte mobili SI CONSIGLIA INTERVENT I CIVビ ビパロVビル NE I 込		RTE			
ST	IMA DEL COSTO PER	R LA	SALVAGUARDIA D	ELLE	OPERI	 Ē D'⁄	ARTE €					

A ₂₂ · DESCRIZIONE	E STIMA SC	OMMARIA DEI	LLE OPERE	NECESSAF	RIE			
A _{22.1} - Descrizione op	ere di ripristir	no strutturale (nuovi danni	e danni preg	ressi aggr	avati)		
,								
STIMA DEL COSTO PEI	R IL RIPRISTIÌ	NO STRUTTURA	ALE					
				€	_			00, لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A _{22.2} - Descrizione op	ere di finitura	, impiantistica	e migliorame	ento sismico	collegate			,
,					*****************			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		*}		·····				
STIMA DEL COSTO OP	ERE FINITURA	A IMPIANTISTIC	A E MIGLIO	RAMENTO SIS	вмісо			
				€	_			00, لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A _{22,3} - Descrizione op	ere di pronto	intervento (ev	entualmente		he il cost	del P.I. "a fin	ire")	,00
				,	<	047-04/17-0-4100-400-440-0	*	the the transfer of the transf
+								
STIMA DEL COSTO OPI	EDE DI DDON	TO INTERVENT	·0					
O THINA DEL COSTO OF	EKE DI FROM	IO IMIERVENI	O	_		ı	1 1	1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				€				00, لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A ₂₃ - NOTE								
Indicare, eventualmente,	altri danni non .	rilevabili dalla so	heda (es. so	lai di calpestio,	pavimenta	zioni ecc.)		
Si osseve uu	ر حاصسه	o diffu	(D3) De Bu J	turre l	e soet	a Ma c	عدوس	
in como								
della 1. de								
applican p	يصارحص	inemi.	l'mag	ibilito	e oi	مام ملاه	يد	
demo gra	ساد ۱۸	atowl.	pu vi	a pu	utue	ale oli	حبرده	2
il for li	عد لحا	te.						
()()))		.,,		***************************************	b-****		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
A ₂₄ - DATI DIMENSIC	NALI (stima	ati O ril	evati 🗭)					
Aula (compresi navate,	Larghezza	3	Lunghezza	1.0.2.	Superficie	1 ^	Altezza m	nedia .
cappelle, transetti)	mt.	214,121	mt.	463	mq.	<u> </u>	mt.	110
Abside	Larghezza	Junisi	Lunghezza	11/12	Superficie		Altezza m	1.0.0
	mt.	7110171	mt.	<u> </u>	mq.	<u> </u>	mt.	<u> </u>
Facciata principale	Larghezza	7 1 3 1 01	Altezza	213/01	Superficie	6010101		
Campanile	mt. Larghezza	느괵그	mt. Lunghezza	=-4=	mq.	~~그	Altezza	
омпранис -	mt.	ବ୍ରଣଠା	mt.				mt.	499
Coperture chiesa	Larghezza		Lunghezza		Superficie	;	Altezza m	assima
•	mt.		mt.		mq.		mt.	


A ₂₅ - ELABORATI GRAFICI (piante	e, sezioni, pro	spetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eve	entualme	nte fotocopie	∍)					
	ia i kisa kata ta tika ilika Baragada kata kata di Bara									
				kasa a						
A ₂₆ – DOCUMENTAZIONE ALLEG	SATA			SI 🌑	О ОИ					
Solo de Xac alia	ر کا	0 16 000 000 000 000		т.	***************************************					
-Culdo A-BC Oct	- /30 -/3	ele ivitales nos 61.0	arche	<u></u>						
·				***************************************	*****************					
A ₂₇ . SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO										
SISMA		C.O.M.	SQU	ADRA N.						
Componenti della squadra										
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma	l						
MOZZO MARCO DOTT POLO HUSEALE TOSCANA MORES										
CRIBER EMANUELA ARCH REWIS-UNINAZ (mouble										
ZIZI MATTIA	ING	REWIS-UNINAZ	MA	= K						


Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006

ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE



VOLTE A CROCIERA





Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche Unità di Crisi e Coordinamento Regionale Marche

SCHEDA SEGNALAZIONE - SISMA MARCHE-ABRUZZO-LAZIO-UMBRIA2016

COMUNE-Fraz./Loc.	Ca	Camerino										
PROVINCIA	M	Macerata										
I mdirizzo	P.:	P.zza San Venanzio										
Coordinate (se in possesso)												
Dati catastali	fog	foglio 61 particella B sub 0										
DENOMINAZIONE BENE	Ba	Basilica di San Venanzio										
Destinazione d'uso attuale	cu	culto										
Contesto	X	X Bene complesso aggregato Denominazione del bene complesso Complesso Parrocchiale di San Venanzio										
Proprietà		pubblico			X	priv	ato					
Parrocchia di San Venanzio Martire	Dor mar	ne Cognomerecap Marco Gentilucci co.gentilucci@libe	i tel.0737/63 ero.it	2752 cel	1.339/	ropriet 280123	à 37					
Nome Cognome recapito telefor	nico	Ufficio UCCAT	`Arcidioces	Cameri	no							
ermail referente del sopralluogo		sisma2016@arc										
Inserito nel Piano Regionale bb.cc./1999	X	n. 266	Intervento				Interve	ento realizzato				
			€1.308.	733,69			€1.30	08.733,69				
Tipo di Danno edificio (descrizione sintetica delle lesioni e dei c	inemati	iemi)										
Aggiornamento: ulteriori crolli, l transetto, catino absidale e navato museo della basilica.	esioni e later	ali; lesioni aggravi	e lesioni e di ate e crolli p	istacchì c untuali n	l'intor ei loca	iaco su ali dell	i volta ii a sagres	n camorcanna, archi di stia e in quelli adibiti a				
Provvedimenti Urgenti bene im mobile		Rischio crollo	X	Non	acces	sibile		Accessibile				
(descrizione sintetica di eventuali provvec	limenti	ritenuti utili)										
Beni mobili contenuti nel ben												
Presenza Beni storico-artistici		Sì										
Presenza Beni Archivistici						No						
Presenza Beni Archeologici		Sì Sì				No						
Tipo di Danno		S1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X	No	· · · · ·					
(descrizione sintetica e quantificazione de	i beni c	lanneggiati o a rischio))									
Provvedimenti Urgenti (descrizione sintetica di eventuali provvedi Note L'area della basilica è zona rossa.	imenti :	ritenuti utili)										
			l vi a									
Date e Luogo			Il Compil									
Post 26 e 30 /10/2016			Ufficio l sisma20									



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche Unità di Crisi e Coordinamento Regionale Marche

Elenco della documentazione fotografica* allegata

*inserire almeno una foto del fronte principale e tutto ciò che possa essere utile all'identificazione del bene e alla comprensione del suo danno.

