



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SOPRAVVOLTI UTC (POST 10/04/2018) SCOSSE

~~COMPILAZIONE~~ PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MAGLARA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) ARNANO

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO
LOCALITÀ
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra Scheda n. 104 giorno mese anno
Data 23/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 44 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1007
N° aggregato N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 99 Allegato
Particelle 326 PD12

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARMIGNANI RODOLFO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



Si riscontrano lesioni alle murature
portanti nonché un crollo localizzato
ad una porzione della copertura.
l'edificio risulta inagibile

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro:	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☒ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANDREA CERAMICHI
MARISTELLA SCARFONI

FIRME

And. Ceramichi
M. Scarfoni

PER RICEVUTA

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata

(Firma e timbro del Responsabile del Comune)

Arch. Barbara Mattei



Data 23/05/18