

SOPRAWOGHI UTC (POST SCOSSE 10/04/2018)

PER IL RILEVAMENTO SUI FENOMENI ATTI PER LA SINTETICA POST-TERREMOTO

ID SCHEDA:

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA CAIANIELLO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 1012 Data 09/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 1111 Istat Prov. 101413 Istat Comune 101017
N° aggregato 1111 N° edificio 1111

DATI CATASTALI
Foglio 1119 Allegato 11
Particelle 1111 110121 111116 110124

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONGIUNTI MARISA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



L'edificio risulta ingiungibile e si richiede
per la sua demolizione.
Sono state riscontrate differenti
lesioni alle strutture verticali nonché
alla copertura.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☒ <2,50 ☐ 2,50 ÷ 3,49 ☐ 3,50 ÷ 5,00 ☐ >5,00	☒ <50 ☐ 50 ÷ 69 ☐ 70 ÷ 99 ☐ 100 ÷ 129 ☐ 130 ÷ 169 ☐ 170 ÷ 229 ☐ 230 ÷ 299 ☐ 300 ÷ 399	☐ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☐ Muratura ☐ Cemento armato ☒ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro:	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA SCARFONI
ANDREA AMARELLI

FIRME

Valentina Scarfoni
Andrea Amarelli

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei



Data 09/05/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)