



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

U.C.C.R. - MARCHE

SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA

IN DATA 25.2.2017
Arch. B. DE MARTINIS



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	17 02 2017	N° progressivo	001	N° Scheda	_____ (a cura dell'ufficio)
------	------------	----------------	-----	-----------	--------------------------------

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso:	_____		
Numero schede beni componenti	__	Codice livello superiore	_____
Tipologia	☒ chiesa ☐ canonica ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro		
Pianta	☒ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro _____		

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune	_____	Indirizzo	_____
Provincia	MACERATA	_____	_____	1 ☐ via	_____
Comune	CAMPORNO	_____	_____	2 ☐ corso	_____
Località	CAMPORNO	_____	_____	3 ☐ vicolo	_____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	4 ☐ piazza	_____
Foglio	167	Data	_____	5 ☐ località	num.civico _____
Particelle	_____	Sub.	_____		

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	13.149640	Latitudine Nord (y)	43.136212	☒ Lettura GPS
-----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	--

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI SAN SILVESTRO				
Denominazione storica:	_____				
Datazione: anno	_____ secolo	15 ^a epoca	_____	Ultima trasformazione	2000
Proprietà:	PARROCCHIA DI S. KRICE	☎	333-7592055		
Utilizzatore:	PARROCCHIA	☎	333-7592055		

IN VALDIEA
1

A₆ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso		Utilizzazione temporale			Affollamento
		Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / Duomo	☐	☐	☐	☐	☐
Chiesa parrocchiale	☒	☐	☒	☐	☒
Oratorio	☐	☐	☐	☐	☐
Santuario	☐	☐	☐	☐	☐
Museo	☐	☐	☐	☐	☐
Auditorium	☐	☐	☐	☐	☐
Servizi	☐	☐	☐	☐	☐
Altro	☐	☐	☐	☐	☐

A₇ – CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano	☐	Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	Su riporto	☐	In pendio / su versante	☒	Avvallamento	☐
----------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------------

A₈ – CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano	☐	Periferia urbana	☐	Area industriale - commerciale	☐	Area agricola	☒	Centro storico	☐
Isolata	☒	Connessa con altri edifici	☐	su	☐	lati		Altro	☐

A₉ – INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☐
Accesso carrabile	☒	Parcheggio nelle vicinanze	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	Spazi aperti a disposizione	☒
Accesso con mezzi pesanti	☐	Altro	☐

A₁₀ – PRESENZA DI RISCHIO

		RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₁₁ – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

TIPOLOGIA		Num.	superficie	TIPOLOGIA		Num.	superficie
Affreschi	☒	☐	2180	Dipinti mobili su vario supporto	☒	213	0118
Mosaici	☐	☐	☐	Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	☐	☐	☐
Stucchi	☐	☐	☐	Decorazioni plastiche mobili	☐	☐	☐
Arazzi	☐	☐	☐	Manufatti in carta e pergamena	☐	☐	☐
Altari / statue	☐	☐	☐	Reperti archeologici	☐	☐	☐
Libri / Stampe	☐	☐	☐	Altri	☐	☐	☐

A₁₂ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da PELAGATTI, ROSA

SI ☒ NO ☐

A₁₃ – COMPILATORE SCHEDA

Cognome	<u>ROSTI</u>	Nome	<u>ANNA LUISA</u>
Ente/ufficio di appartenenza	<u>UNIV. - RELUIS</u>		
E-Mail:	<u>anna.lisa.rosti@umeshoul.it</u>		

A₁₄ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Ente	
-----------	--	------	--	------	--

A₁₅ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☐	Discreto	☒	Scadente	☐	Pessimo	☐	In corso lavori	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☐	SI	☒	Limitate	☒	Estese	☐
								Gravi	☐

A₁₆ - DANNO SISMICO (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)**LIVELLO DI DANNO**

0 - ☐☐☐☐ assenza di danno 1 - ☒☐☐☐ danno lieve 2 - ☒☒☐☐ danno moderato
 3 - ☒☒☐☐ danno grave 4 - ☒☒☒☐ danno molto grave 5 - ☒☒☒☒ crollo

IDENTIFICAZIONE DEL DANNO

☒ danno sismico
☒ danno pregresso
☐ aggravamento

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA	☒
danno	RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V – DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO – ROTAZIONE DELLE CAPRIATE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA	☒
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) – ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
4	PROTIRO – NARTECE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE – DISTACCO DALLA FACCIATA – MARTELLAMENTO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) – ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE – FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
6	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE)	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
7	RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI – SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE – SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
9	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI – RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	VOLTE DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	ARCHI TRIONFALI	☐
danno	LESIONI NELL'ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

14	CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	LANTERNA	☐
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
20	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22	RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24	VOLTE DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	☒
danno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
26	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	☐
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27	TORRE CAMPANARIA	☒
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
28	CELLA CAMPANARIA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A₁₇ - INDICE DI DANNO

$n = 19$ (numero dei meccanismi possibili)
 $d = 19$ (punteggio totale di danno)
 $i_d = d / 5n = 0,28$

Amalide Rost. *Amalide*

A₁₉ – TIPO DI VISITA

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	☐	☐	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2	Copertura provvisoria	☐	☐	9	Monitoraggio	☐	☐
3	Puntellamenti	☐	☐	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4	Rimozione delle macerie	☐	☐	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☐	12	Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6	Consolidamenti localizzati	☒	☐	13	Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☐	☐	14	Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

SEFFITO AFFRASCATO TOTALMENTE. L'AFFRACCO ~~PROBABILMENTE~~ ^{PROBABILMENTE} CONTINUA
90% L'INTONA PIU' PRECISE CON ANDAMENTO SEMI CIRCOLARE ED ANCHE NELLA
RISTANTE PARTE COME ENERGO DA SAGGI EFFETTUATI

A_{21.2} - Descrizione danno

A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sui apparecchi decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

€ _____,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ ,00

A₂₃ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

- L'EDIFICIO MOSTRA UN LIEVE DANNEGGIAMENTO DIFFUSO CHE NON COMPROMETTE LA STABILITA' DELLA STRUTTURA. NON STANTE L'INDICE DI DANNI RELATIVAMENTE BASSO.
- SI PRESCRIVONO CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI NELLA PARETE PRESBITERIALE.
- SI SUGGERISCE LA RETE A PROTEZIONE DELL'ACQUA PER EVENTUALE DISTACCO DI INTONACO.


A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ○ rilevati ●)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>6,94</u>	Lunghezza mt. <u>10,98</u>	Superficie mq. <u>75,87</u>	Altezza media mt. <u>6,42</u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>18,2</u>	Altezza mt. <u>17,5</u>	Superficie mq. <u>161,5</u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>		Altezza mt. <u>12,31</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>18,8</u>	Lunghezza mt. <u>17,42</u>	Superficie mq. <u>153,28</u>	Altezza massima mt. <u> </u>

A₂₅ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)**A₂₆ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**SI ☒ NO ☐

PLANIMETRIA


A₂₇. SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		C.O.M.	SQUADRA N. MAROS
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma
ROSSI ANNAUSA	ING	UNIPV - REGGIO	
PELLICANI LITO	AT	SABAP - VR - LAGUNA	
MALOMO DANIELE	ING	UNIPV	


Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006

ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE


1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA




2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA




3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA




4 - PROTIRO E NARTECE




5 - RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA




6 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI LATERALI




7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO




8 - VOLTE DELL'AULA O DELLA NAVATA CENTRALE




9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI




10 - RIBALTAMENTO PARETI DEL TRANSETTO




11 - MECCANISMI DI TAGLIO DEL TRANSETTO




12 - VOLTE DEL TRANSETTO




13 - ARCHI TRIONFALI




14 - CUPOLA E TAMBURNO / TIBURIO




15 - LANTERNA




16 - RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE




17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL'ABSIDE



18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE



19 - ELEMENTI DI COPERTURA: AULA



20 - ELEMENTI DI COPERTURA: TRANSETTO

