



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 625

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 254 DEL 24-10-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI LUMI UBICATA NEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' E FRUIBILITA'.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

PREMESSO:

- che in data 24.08.2016 si è verificato un forte terremoto con epicentro tra le Province di Rieti e di Ascoli Piceno, in zone a confine con la Provincia di Teramo, che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto, provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto;
- che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore forte terremoto che ha determinato una situazione di precarietà e di pericolo per diverse strutture site in questo Comune, già interessate dall'evento sismico del 24.08.2016;

VISTA la "SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE" riguardante la chiesa di Santa Maria dei Lumi, redatta in data 02.02.2017 n° progressivo 005, dalla quale si rileva l'esito dei danni subiti dalla struttura e in particolare:

- *danni al timpano con conseguente innesco del ribaltamento;*
- *lesioni diffuse riscontrate nel piano delle pareti, sugli archi trionfali e sulle volte della navata laterale;*
- *martellamento della torre campanaria sul locale adiacente il coro;*
- *sfilamento e martellamento fuori piano della capriata terminale adiacente il presbiterio;*

DATO ATTO che con la medesima scheda veniva dichiarata l'inagibilità della struttura di che trattasi;

VISTA la nota inviata via PEC dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Generale per l'Abruzzo, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.10.2019 Prot. n. 9365, con la quale ha trasmesso a questo Ufficio, per i provvedimenti di competenza, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria dei Lumi, identificata catastalmente al foglio 57 particella A;

FATTO PRESENTE che il Direttore dei Lavori Arch. M. Marchetti ha certificato che i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria dei Lumi di cui si tratta, sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO che nulla osta alla presa d'atto della predetta Certificazione e nel contempo del ripristino dell'agibilità dell'immobile identificato catastalmente al foglio 57 particella A, denominato chiesa Santa Maria dei Lumi, ad esclusione della navata laterale;

Visto il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

- di **PRENDERE ATTO** delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. M. Marchetti, riguardante i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria dei Lumi;

- di **PRENDERE ATTO** che a seguito degli interventi in argomento sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di fruibilità della chiesa di Santa Maria dei Lumi, ad esclusione della navata laterale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)