



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 03.06.2017

Ordinanza n. 299/terr Prot. n. 4802

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 24.11.2016, da parte della squadra di rilevamento P1481, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito Via G. Marconi, destinata a civile abitazione, **identificata al Foglio 22, mappale 456 al sub 5 e sub 8 porz.**, di proprietà dei sig.ri:

- **LUCCIO GIOVANNI** nato a Libia (EE) il 23/11/1939, c.f. LCCGNN39S23Z326G, residente a Pieve Torina in Via De Gasperi, 22,
- **LUCCIO ANNARITA** nata a Benevento (BN) il 27/11/1966 c.f. LCCNRT66S67A783J residente a Pieve Torina in Via Aldo Moro, 42;
- **LUCCIO ELISABETTA** nata a Camerino (MC) il 09/07/1964 c.f. LCCLBT64L49B474L, residente a Pieve Torina in Via De Gasperi, 22;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri LUCCIO ANNARITA, LUCCIO GIOVANNI e LUCCIO ELISABETTA sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicata al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali portanti solari)

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI o provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di P.I. eseguiti								
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero												
		> 7/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	Nulla									
Componente strutturale- Danno preesistente	1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I										
	2 Solai																			
	3 Scale																			
	4 Coperture a																			
	5 Temporanee - Tramezzi																			
6	Banno preesistente																			

(1) - In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esse è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare "Nullo".

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:					
	Assente	Fiducioso	Via d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Provvedimenti di P.I. eseguiti
	A	B	C	D	E	F G
Crolli o caduta oggetti da edificio adiacenti	X					
Sollascio di reti di distribuzione	X					
Crolli da versanti incombenenti	X					

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dissesti alle fondazioni					
1 ☐ Circolo	2 ☐ Piedino totale	3 ☐ Piedino leggero	4 ☐ Piastrina	A ☐ Assenti	B ☐ Proprietà del sistema	C ☐ 3 canali da sinistra	D ☐ 4 canali da sinistra

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sezz. 3.4)	Non Strutturale (sezz. 5)	Geotecnica (sezz. 7)	A	Edificio AGIBILE (*)
	Strutino (sezz. 6)			B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
				C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
				D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere e con app. ordinamento D)
				E	Edificio INAGIBILE (4)
Basso				F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (3)
Basso con provvedimenti					
Alto					

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistemica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Su-9) (ipotesi che la temporanea inagibilità è totale e parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporzioni in Ser. 80) necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinviare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo (G1))

(2) [Silo C nella mila (Saz.9): specificare e chiaramente quali sono le parti maggiori (in maniera descrittiva e grafica) e riportare in Saz. 8D i eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(3) Esilo D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(d) I são f. nennote in Saz gti aualvelli p. nennomanti di

proposte in Sez. SD eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G21).

(4) L'importo delle perdite e degli eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo (SP1))

(3) L'istituto nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo Q21).

[illegible]

8-C

Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno

2 ☐ Parziale

3 ☒ Completa (>2/3)

4 ☐ Non eseguito per:

A ☐ Sopralloquio iniziale (SK)

B ☐ Rudere (RU)

C ☐ Demolito (DM)

D ☐ Proprietario non trovato (NT)

E ☐ Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, argelli ...
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e vanetti	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	☐	Riparazione coperture a	9	☐	Trasmissione e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di imbracci, rivestimenti, controfittature, ...	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, camignoli, canine fumarie, ...	12	☐	

	N° persone evacuate	0005
	Nuclei familiari evacuati	0002
8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	0000	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	falo d'insieme dell'edificio	Spalla

UNO DA GRAVE A RE DO SUO PRESENTI ESTERI E RANNO
ESTER. AI VISORI.
L'INTELLIGENZA TAA RANNO E SANO DI CECERTAA SU TUTTI
11/11 01/12/2020

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

Severus Alexander