

COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 23/05/2017

Ordinanza n. 260/terr Prot. n. 4445

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito:

- a) del sopralluogo effettuato in data 21.12.2016, da parte della squadra di rilevamento 1702 (n.68950 scheda AeDES), da cui risulta che le unità immobiliari ricomprese nell'edificio sito in Frazione Vari n°12/13, destinata ad uso abitativo, identificata al Foglio 52, p. 289-290, di proprietà dei sig.ri:
 - p.289 CERRINO GIOVANNI, nato a Roma (RM) il 02/06/1934 C.F. CRRGNN34H02H501F e residente a Roma (RM), cap 00183, in via Pomezia n°44;
 - p.290 CRISTALLINI PAOLO, nato a Pieve Torina (MC) il 25/04/1959 C.F. CRSPLA59D25G657K e residente a Pieve Torina (MC), in Frazione Vari n°13;

versano in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1, che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- -l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- -l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- -gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri CERRINO GIOVANNI e CRISTALLINI PAOLO sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:
- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaço dott. Alessandro Gentifucci

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per diffe-La scheda va compilata per un <u>intero edificio</u> intendendo per edificio una unità renza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.. strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

le caselle l__l si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i le caselle tonde (🔾) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti indica la possibilità di multiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni do la caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (CI) La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite anneren-

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione

IDENTIFICATIVO SOPRAL LUOGO

IDENTIFICATIVO EDIFICIO mero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un nu-

uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). Свопримите: Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat/Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento PRIETARIO: Indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Denominazione coirico o pro-Роздож єпигію: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione stali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catavisite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire k zione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia nale dove i rilevalori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numeraspazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comucodice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. I generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in zione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collabora già messi in atto

meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Supererize нели ог миль: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Ез (2 легон n): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'étà di costruzione, la seconda terrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di Piano: indicare l'altezza che Nº PIANI TOTALI CON INTERRATI: Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni" (AULITISCELIA): INDICATE I LIPI di USO compresenti nell'edificio. VILLIZIAZIONE: l'indicazione e l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle struttura. Uso ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente inspiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Huella parte "nuratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture"). (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscetta, nelle colonne G ex acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste tura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a. siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di mura-(6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, reae verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volle senza catene e muratura in Per gli editici m muratura si possono segnatare le due combinazioni: strutture orizzontali sono sufficientemente diffusi, è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati lizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se pietrame al 1º livello (28) e solai rigidi (în c.a.) e muratura in pietrame al 2º livello

G2: inuralura su c.a. (o altre strutture intelaiate) G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H2: muratura armata o con intonaci armati H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissim-metrie in pianta e/o in elevazione o sono in pralica completamente assenti in un piano La compilazione della Regolarità compete solo alle Altre s'intiure. H3: muratura con attri o non identificati rintorzi

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a

descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale. vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale ultilizzate nelle schede di rifievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa

D1 danso lederor è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non

tivo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significa-

D4-D5 DANNO CRAYISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della crolto parziale di elementi strutturali principal

conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli PROTYEGUAENTI DI PRONTO INTERNENTO ESEGUATI: SONO quelli che con tempi e mezzi limitati principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI.

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Sezione 7 - Terreno e fondazioni vedimenti presi, con modalità multiscelta. Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali prov-

terreno di fondazione Va individuata la morfologia del silo ed eventuali evidenze di dissesti connessi al

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

scella, nei casi in cui sussisteno anche condizioni di rischio esterno neanche a seguito di provvedimenti di prorito intervento. L'esito F va usato in multi parte della squadra; in tal caso va specificata la notivazione dell'approfondimento 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona conseguire con il pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile zione. L'esito 8 va indicato quando la riduzione del riscliio (totale o parziale) si può L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in esecuzione che rendono agibile l'edificity; in tal caso occorre compilare anche la Sez colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto chelutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A valutazione del umana. L'esito A va scetto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente defini speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condutta in tempi elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione rischio) sulla base delle informazioni raccotte, dell'ispezione visiva e delle proprie va-

bile l'edificio e/o per climinare rischi indotti Prometomenti di produto intervento: indicare i provvedimenti necessari per rendere agi le famiglie o persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già l'asciato l'edificio. dizio di inagibilità, qualora confermato dat Sindaco; vanno pertanto indicate anche

Sezione 9 - Altre osservazioni

possibile effettuare il sopralluogo Accusalezza remarisma: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato

del tipo di approfondimento richiesto (esita D), le canse di rischio esterno (esito F). che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'even gibilità (esito t) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le inotivazion chiaro e nel solo angolo in alto a destra, In questa sezione riportare le parti di edificio SUL DANKO, SUI PROTYECCHENII DI PRONTO INFERMENTO, L'ACIDILITÀ O ALTRO: TIPOFLATO LO ANBOLAZIONI tuale fotografia d'insieme dell'edifició deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in nagibili (esili B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'ina

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE



SCHEDA DI 1º LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

0
N N
IGA

ID SCHEDA: 68950

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

		_		_								
	C	0,0	06	05 0 >12	X4 012	03 011	02 010	01 09	N° Piani totali con interrati			
	100 EO	100 002	Plani interrati		40 > 5.00	3 ◯ 3.50 ÷ 5.00	2)2.50 + 3.49	1 O < 2.50	Altezza media di piano [m]	Dat		
	H O 300 ÷ 399		F O 170 ÷ 229	€ ○ 130 ÷ 169	0 00 100 ÷ 129	C O 76 ÷99	F O 50 ÷ 69	* O < 50	Super1 di pi	Dati metrici		
	S O > 3000		P 3600 ÷ 2199	0 O 1200 ÷ 1599	21 O 900 ÷ 1199	N ○ 650 ÷ 899	1 O 500 ÷ 649	- O 400 ÷ 499	Superficie media di piano [m²]		SEZIONE 2 -	SEZIONE 3
13 0 > 2011	11 02 ÷ 08	9 - 92 ÷ 96	8 C 87 ÷ 91	7 32 ÷ 86	€ ☐ 76 ÷ 81	5 12 72 + 75	60 + 01	2 19 + 45	Costr. e ristr.	Eta (max 2)		
		H 🔲 Turist-ricett	G ☐ Strategico	r 🔲 Deposito	E Serv. Pubbl.	D Ulfei	C Commercio	E Produtlivo	Uso ≥ M Abitativo		DESCRIZIONE EDIFICIO	TE EDITEIO
_	Proprietà			E	E				OI CO Oso	Uso - es		
%	A Pubblica	s O Abbandon.	F O Hon finito	E O In costruz	0 O Hon utilizz	C O <30%	€ ○ 30÷65%	A > 65%	Utilizzazione	Uso - esposizione		
1/10101%	B 🗷 Privala		100					140111	Оссирапв			

Strutture verticali

Non identificate

Senza calene o cordoli

Con

Senza

Con catene o cordoli

Mista

Forma pianta ed elevazione REGOLARITA

Rinforzata

Telai/Pareti in legno Telai in acciaio Pareli in c.a. Telai in c.a.

Pilastri isolati

o cordoli

squadrato, ciottofi,...) A tessitura irregolare e di cattiva qualità

pietra squadrala...

Strutture orizzontali

Yolte con catene Non identificate Yolte senza catene

000

000

0 2

20

0 00

20

공미 三口

Spingente pesante

COPERTURA

20

STRUTTURE IN MURATURA

A lessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni;

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solari Istat Provincia 1014131

Istat Conjune 10316

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro al sensi delle normative vigenti.

NOTE. (1) Sitto B nelle noté (S&2) ripotare se la temporanea inagibilità è totale o partiale e, in quest'uttimo caso, quali sono le parti inagibili e propore in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuvere l'inagibilità did indicare anche nel modulo (SP)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e propure in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicirizza esterna da indicare anche nel modulo CP1).

proporte in Sex. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(1) Istito E proporte in Sex. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esido F nelle mate Gex 29) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporte in Sex. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1). (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

Sull'accuratezza della visita 8-6 3 🔯 Completa (>2/3) 1 O Solo dall'esterno 2 O Parziale 4 O Non eseguito per: A O Sopralluogo rifiutato (SR)
D O Proprietario mon trovato (NT) B O Rudere (RL E O Altro (AL) Rudere (RU) C O Demolito (DM)

		120	Rimozione di tegole, convignoli, canne tumarie,	0	6 0
	a	=0	Rimozione di intanaci, rivestimenti, controsoffitiature,	1	50
Riparazioni delle reti degli impianti	٥	100	Puntellatura di scale	1	
Transennature e prolezione passaggi	a	9 0	Ni Riparazione copertura		3 0
Rimozione di attri oggetti interni o esterni	0	0	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi		22/20
Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti,	0	7 0	Messa in opera di cerchiature o tiranti		i
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	*	** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	1:	,
ne, limitati (*) o estesi (**)	zzazion	pida reali	8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	1	

N° persone evacuate _		F	Nuclei familiari evacuati II_I	Unita immobiliari inagibili _	mobiliar	Unita in
scuate	Sone eva	glie e per	8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate			
		120	canne turnarie,	Rimozione di tegole, conignoli, canne tumarie,		60
	a	10	entl, controsoffiltature,	Rimozione di intanaci, rivestimenti, controsoffittature,		50
Riparazioni delle reti degli impianti	٥	100		Puntellatura di scale		1
Transennature e prolezione passaggi		9 0		raparazione copertura	0	
CHIOZIOTE BE SHOULD BESTERN		0	The state of the s	000		
Pinadan di Milana di Cara	2	0	ammonature e framezzi	Riparazione danni leggeri alle lamponature e tramezzi	0	25
Rimozione di comicioni, parapetti, aggetti,	0	7 0	tiranti	Messa in opera di cerchiature o tiranti		0
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	**	*	ERIT	PROVVEDIMENT OF R. SUGGERIT	1	1

(1) - Di ogni fivello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nullo

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e proyyedimenti di pronto intervento (P.I.)

Danno preesistente Tamponature - Tramezzi

0 00 00 > > 2/3

0 0

0

a

a

× a 90

0 0 ØØ Ó 0

Ø Ø 0 000

a 0 a

a

a

0 ۵

0 Danno preesistente strutturale-

Trayi con soletta rigida (tolai di c.a., travi ben cellegate a solette di c.a.,...) Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...) Travi con sofetta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)

0 ٥

0

a

Ø 0

00

> X 8

ឧ០

出口

3 OSpingente leggera

4 ONon spingente leggera 2 ONon spingente pesante

Livello-estensione

04 - 05 Gravissimo

D2 - D3 Medio Grave

egger

9

Provvedimenti di P.I. eseguiti

1/3 - 2/3

< 1/3

> 2/3

< 1/3

> 2/3

< 1/3

Nullo

Nessuno

Demolizioni

Cerchiature e/o tiranti

Riparazione 0

Puntelli

1/3 - 2/3

1/3 - 2/3

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Strutture vertical

Scale Solai

00

00

0

E a

Copertura

Tipo di danno

Presenza Danno

Nessuno

Puntelli

Riparazione

di accesso

Transenne e protezione passaggi

Provvedimenti di P.I. eseguit

eseguiti

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

crolli da versanti incombenti

Collasso di reti di distribuzione

Ø Ø Ø

n

000

0 0

0

Crolli o caduta oggetti da edifici adiacent

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.t.) eseguiti

Danno alla rete elettrica o del gas Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica Caduta altri oggetti interni o esterni Caduta tegole, comignoli, canne lumarie, ...

0008

و و و و و و و و و و و و

واواواواواو

(S)~ Ø

Caduta cornicioni, parapetti, ...

Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti

Causa

Assente

Edificio

Vie d'accesso

ean in o

Vie interne

Provvedimenti di P.I. eseguiti

Divieto

Rarriere protettive

2. Pendio lote | 3 O Pendio leggero | 4 O Pianura Morfologia del sito A Statenti 6 O Generali dal sisura C O Acuili dal sisma Dissesti alle fondazioni

Ocresta

| Componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Langua Parcuce

D O Reesistenti

	500	WODERTO GEST
ID MODELLO 6P1: AL COMUNE DI	PILEIVIGTORNMA	_ C.O.M.111
	PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERTY OF THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	DIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
	PRUVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITA PARZIALIT ER EL ' (da compilare in duplice copia: una per il Comune e una p SCHEDA GP1 n.	per II Centro di cooldinalileito
PROPRIETA		Provvedmenti urgenti e/o agibiuita parziaui
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	AND CANAL STREET
	NDIRITZO	
PUBBLICA		THE THE PROPERTY OF THE PARTY O
		100000
	Destinazione d'Uso	
PHOPRIETA)	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	Rif. Scheda Edificio N. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali
	CIEIRIRII MI 161. BIVBWNA/CRUSTALLIWA	RIPARALIONE BIVISONO
	INDIRIZZO (PAO €	IL SOCGIOLNO E IL MGAZZINO
PRIVATA	LOC MARI	
1		INTERDICE LOCAL SOGGIORNO C
	N. Crv. [42/13]	MGAZZINO
1	Destinazione d'Uso	Ric Scusina Enteron N. 19941
PROPRIETA	PERIONE INAZIONE DELL'EDIFICIO	RIF. SCHEDA EDIFICIO N. PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
4		-
	ÍNDIRIZZO	SOURCE OF STATE OF ST
Pubblica Privata		The second secon
		Jan De Jan De Ce
	N. Crv.	DECANO PAGE
	Desynazione d'Uso	Rif. Scheda Edificio N.
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIGILITÀ PARZIALI
	Indirizzo	
PUBBLICA PRIVATA		
	N. Cr.	
	Destinazione d'Uso	D. C 5N
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
Squadra N. I.	92	Data 2111216
ANDREA	DACG BILL	THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY
TIVEN		
	PASCUCCE Frellogseen	(Firma e timbro responsabile del Amune)
	ei Componenti della squadra di ispezione)	

Fig. 2.2 — Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

