



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n.545/terr Prot. n.9823

Pieve Torina, li 30.10.2017

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 13.01.2017, da parte della squadra di rilevamento P373 (Scheda AeDES n°68789), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in frazione Capodacqua, destinata a civile abitazione e a deposito, **identificata al Foglio 57, mappale 164, sub.13** di proprietà del sig.:

- **MATTIONI ALBERTO**, nato a Pieve Torina (MC) il 04-01-1962, c.f. MTTLRT62A04G657D, residente a Pieve Torina (MC), Frazione Capodacqua, 11/Bis;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

-l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al sig. **MATTIONI ALBERTO**, sopra generalizzato, ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



C.O.M.!

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

ARENA ROBERTA
GHIGLIOTTI PAOLO

[Signature]

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI PIEVE TORINA

C.O.M. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. | | | |

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	MATTIONI ALBERTO INDIRIZZO CAPODACCIA N. Civ. 118 DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO	AI FINI DELLA SICUREZZA ESTERNA SI SUGGERISCE IL PUNTELLAMENTO O, IN ALTERNATIVA ALL'INSERIMENTO DI CERCHIATURE, PER PROTEGGERE LA PUBBLICA VIA DAL RISCHIO DI EVENTUALI CROLLI DOVUTI AL PROSPETTO DELL'EDIFICIO FORTEMENTE LESIONATO RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 0014
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ.	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ.	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ.	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ.	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ.	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. | P373 |

 ARSIA ROBERTA
 GHIQUOTI PAOLO

Data 13/01/17



(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)



PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento della Protezione Civile



COMPTES DES REGIONES
DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(ADES 07/2013)


68789

ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: HAZARATA IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Comune: PIRE TORNA Scheda n. 0004 giorno mese anno
Frazione/Località: CAPIORACINIA Data 10/01/13
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
N° aggregato 000833 Istat Prov. 0443 Istat Comune 0438
N° edificio 0001
Cod. di Località Istat 0001 Tipo carta 0001
Sez. di censimento Istat 0001
Dati catastali Foglio 0001 Allegato 0001
Particelle 0001
Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ Destremità ☐ D'angolo
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso 0001 Nord/Lat 0001 Est/Long 0001
Datum 0001 ED50
(32-33-34) 0001 WGS84 0001
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MAINTENIMENTO Codice Uso 0001

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cost. e rist. (max 2)
1 ☐ 0	1 ☐ < 2.50	1 ☐ < 50	1 ☐ < 1919
2 ☐ 10	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	2 ☐ 50 ÷ 69	2 ☐ 19 ÷ 45
3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	3 ☐ 70 ÷ 99	3 ☐ 46 ÷ 61
4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	4 ☐ 100 ÷ 129	4 ☐ 62 ÷ 71
5 ☐ > 12		5 ☐ 130 ÷ 159	5 ☐ 72 ÷ 75
6 ☐ 0		6 ☐ 160 ÷ 189	6 ☐ 76 ÷ 81
7 ☐ 0		7 ☐ 190 ÷ 219	7 ☐ 82 ÷ 86
8 ☐ 0		8 ☐ 220 ÷ 249	8 ☐ 87 ÷ 91
		9 ☐ 250 ÷ 299	9 ☐ 92 ÷ 96
		10 ☐ 300 ÷ 399	10 ☐ 97 ÷ 01
		11 ☐ > 400	11 ☐ 02 ÷ 08
			12 ☐ 09 ÷ 11
			13 ☐ > 2011

Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
A ☐ Abitativo	1 ☐ 001	A ☐ > 65%	1 ☐ 001
B ☐ Produttivo	2 ☐ 001	B ☐ 30 ÷ 65%	2 ☐ 001
C ☐ Commercio	3 ☐ 001	C ☐ < 30%	3 ☐ 001
D ☐ Uffici	4 ☐ 001	D ☐ Non utiliz.	4 ☐ 001
E ☐ Serv. Pubb.	5 ☐ 001	E ☐ In costruz.	5 ☐ 001
F ☐ Deposito	6 ☐ 001	F ☐ Non finito	6 ☐ 001
G ☐ Strategico	7 ☐ 001	G ☐ Abbandon.	7 ☐ 001
H ☐ Turist-ricet.	8 ☐ 001		

Proprietà	Altra
A ☐ Pubblica	B ☒ Privata
1 ☐ 001	1 ☐ 001

Sezione 4 - Danni ad Elementi Strutturali...
Sezione 5 - Danni ad Elementi Non Strutturali...
Sezione 6 - Pericolo Esterno ed Interventi di P.I. eseguiti...
Sezione 7 - Terreno e fondazioni...
Sezione 8 - Giudizio di Agibilità...
Sezione 9 - Altre osservazioni...
Sezione 10 - Altre osservazioni...
Sezione 11 - Altre osservazioni...
Sezione 12 - Altre osservazioni...
Sezione 13 - Altre osservazioni...
Sezione 14 - Altre osservazioni...
Sezione 15 - Altre osservazioni...
Sezione 16 - Altre osservazioni...
Sezione 17 - Altre osservazioni...
Sezione 18 - Altre osservazioni...
Sezione 19 - Altre osservazioni...
Sezione 20 - Altre osservazioni...
Sezione 21 - Altre osservazioni...
Sezione 22 - Altre osservazioni...
Sezione 23 - Altre osservazioni...
Sezione 24 - Altre osservazioni...
Sezione 25 - Altre osservazioni...
Sezione 26 - Altre osservazioni...
Sezione 27 - Altre osservazioni...
Sezione 28 - Altre osservazioni...
Sezione 29 - Altre osservazioni...
Sezione 30 - Altre osservazioni...
Sezione 31 - Altre osservazioni...
Sezione 32 - Altre osservazioni...
Sezione 33 - Altre osservazioni...
Sezione 34 - Altre osservazioni...
Sezione 35 - Altre osservazioni...
Sezione 36 - Altre osservazioni...
Sezione 37 - Altre osservazioni...
Sezione 38 - Altre osservazioni...
Sezione 39 - Altre osservazioni...
Sezione 40 - Altre osservazioni...
Sezione 41 - Altre osservazioni...
Sezione 42 - Altre osservazioni...
Sezione 43 - Altre osservazioni...
Sezione 44 - Altre osservazioni...
Sezione 45 - Altre osservazioni...
Sezione 46 - Altre osservazioni...
Sezione 47 - Altre osservazioni...
Sezione 48 - Altre osservazioni...
Sezione 49 - Altre osservazioni...
Sezione 50 - Altre osservazioni...
Sezione 51 - Altre osservazioni...
Sezione 52 - Altre osservazioni...
Sezione 53 - Altre osservazioni...
Sezione 54 - Altre osservazioni...
Sezione 55 - Altre osservazioni...
Sezione 56 - Altre osservazioni...
Sezione 57 - Altre osservazioni...
Sezione 58 - Altre osservazioni...
Sezione 59 - Altre osservazioni...
Sezione 60 - Altre osservazioni...
Sezione 61 - Altre osservazioni...
Sezione 62 - Altre osservazioni...
Sezione 63 - Altre osservazioni...
Sezione 64 - Altre osservazioni...
Sezione 65 - Altre osservazioni...
Sezione 66 - Altre osservazioni...
Sezione 67 - Altre osservazioni...
Sezione 68 - Altre osservazioni...
Sezione 69 - Altre osservazioni...
Sezione 70 - Altre osservazioni...
Sezione 71 - Altre osservazioni...
Sezione 72 - Altre osservazioni...
Sezione 73 - Altre osservazioni...
Sezione 74 - Altre osservazioni...
Sezione 75 - Altre osservazioni...
Sezione 76 - Altre osservazioni...
Sezione 77 - Altre osservazioni...
Sezione 78 - Altre osservazioni...
Sezione 79 - Altre osservazioni...
Sezione 80 - Altre osservazioni...
Sezione 81 - Altre osservazioni...
Sezione 82 - Altre osservazioni...
Sezione 83 - Altre osservazioni...
Sezione 84 - Altre osservazioni...
Sezione 85 - Altre osservazioni...
Sezione 86 - Altre osservazioni...
Sezione 87 - Altre osservazioni...
Sezione 88 - Altre osservazioni...
Sezione 89 - Altre osservazioni...
Sezione 90 - Altre osservazioni...
Sezione 91 - Altre osservazioni...
Sezione 92 - Altre osservazioni...
Sezione 93 - Altre osservazioni...
Sezione 94 - Altre osservazioni...
Sezione 95 - Altre osservazioni...
Sezione 96 - Altre osservazioni...
Sezione 97 - Altre osservazioni...
Sezione 98 - Altre osservazioni...
Sezione 99 - Altre osservazioni...
Sezione 100 - Altre osservazioni...

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE					
	Non identificate					Pilastrini isolati					Mista					
	A lessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, cortoli, ...)					A lessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)					Pilastrini isolati					
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H								
2 Volta senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4 Travi con solai deformabili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 Travi in legno con semplice travaso, travi e volture, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6 Travi con solai sommità	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7 Travi in legno con doppio travaso, travi e travelli, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8 Travi con solai rigidi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9 Travi in c.a., travi ben collegiate a solette di c.a., ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Livello-estensione										Danno in				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5 Temperature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, carne fumante, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete elettrica, loggiera o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica e dei gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	Trasmissione e protezione passaggi
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito			Distanzi alle fondazioni			
1 O Cautela	2 O Pericolo forte	3 O Pericolo leggero	4 O Pianura	5 O Assenti	6 O Generali dal sisma	7 O Locali dal sisma
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio				B-B Esito di agibilità			
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio ABILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in tutto o in parte ma ABILE con provvedimenti di P.I. (1))	C Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)	D Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE da rivedere con sopralluogo (3)
Basso	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 3) riportate se la temporanea inagibilità è totale e parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
(2) Esito C nelle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(3) Esito D nelle note (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
(4) Esito E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(5) Esito F nelle note (Sez. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 O Solo dall'esterno	4 O Non eseguito per:	A O Sopraluogo rifiutato (SR)	B O Rifiuto (RU)	C O Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	☒	☐	☐	☐	☐

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	☐	Riparazioni danni leggeri alle temperature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Trasmissione e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, carne fumante, ...	12	☐	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
0002	0001	0001

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOTAZIONI

La copertura non è stata possibile ispezionarla per l'attuale dall'esterno e si è stato possibile accertare la tipologia, ma non la presenza di eventuali danni.
Il quadro illustrativo per estensione e tipologia è tale da consentire per l'immobile un esito di inagibilità.
Al fine della sicurezza esterna, le crepe e i distacchi del fronte prospiciente la pubblica via sono tali da non escludere possibili crolli, pertanto si suggerisce di adottare un provvedimento di pronto intervento consistente nel puntellamento o in alternativa all'insediamento di cerchiatura e tiranti della porzione di muratura perimetrale rilevante.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

BAIO GIULIOTTI

BORETTA ARBIA