



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 562/terr

Prot. n. 10175

Pieve Torina, li 11/11/2017

OGGETTO: ORDINANZA di INAGIBILITÀ EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AeDES.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6.0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 01/12/2016, da parte della squadra di rilevamento danni "1502" (scheda n. 41171), da cui risulta che l'immobile sito in Via xx settembre, identificato catastalmente al **Foglio 4, mappale 182 Sub 2-3**, di proprietà dei signori:

SERAFINI ROSELLA nata a PIEVE TORINA (MC) il 20/04/1954 C.F. SRFRL54D60G657S, residente in VIA XX SETTEMBRE 76, 62036 - PIEVE TORINA (MC)

SPURIO ROMOLO nato a PIEVE TORINA (MC) il 23/07/1952 C.F. SPRML52L23G657W residente in VIA XX SETTEMBRE 76, 62036 - PIEVE TORINA (MC)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalla scheda di 1°

livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;
RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai signori **SERAFINI ROSELLA E SPURIO ROMOLO**, sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI PILESIS TORIGLIANI

COM. ARCAVATA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0001	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
0002	RILIVATO	VIA XI SETTEMBRIGLIE	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
0003	RILIVATO	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
0004	RILIVATO	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
0005	RILIVATO	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
0006	RILIVATO	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	A B C D E F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 15102
Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)
GIULIA MARINI
MARIO LIBELLO
MARIO BALLETTA

Firme componenti squadra di ispezione

[Signature]
[Signature]

Data 01/12/16

[Signature]
(Firma e timbro responsabile del Comune)



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA									
	Non identificate			A flessione irregolare e di carico qualità (Prelazione non squadrata, edili...)			A flessione regolare e di buona qualità (quadri, mattoni, pietra squadrata...)			Pilastri isolati
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travata, travi e catene...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppi travata, travi e travelloni...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Travi con soletta rigida (travi in cemento, travate, travate e travelloni...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Livello-estensione									
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nullo		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
1 Strutture verticali	A	R	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Soai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4 Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5 Tamponature - Tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6 Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno									
	Nessuno		Rimozione		Puntelli		Riparazione		Dovuto e protezione passaggi	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoliti...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Caduta tegole, cornicioni, carne limariate...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
3 Caduta cornicioni, parapei...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
5 Danno alla rete elettrica, loggiate o termoidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6 Danno alla rete elettrica o del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:									
	Assente		Edificio		Vie di accesso o di fuga		Vie interne		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Collasso di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3 Crolli da versanti incombenenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Monologgia del sito

1 Orschi 2 Pericolo totale 3 Pericolo leggero 4 Pannina 5 Assenti 6 Generali del sistema 7 Locali del sistema 8 Orschi

ALTRE STRUTTURE

1 Tetri in ca. 2 Pareti in ca. 3 Tetri in acciaio 4 Tetri/Pareti in legno

REGOLABILI

1 forma penna ed elevazione 2 disposizione 3 tamponature

COPERTURA

1 Spingente pesante 2 Non spingente pesante 3 Spingente leggera 4 Non spingente leggera

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio	8-B Esito di agibilità			
	A	B	C	D
Rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito B nelle note (Sez. 9) significa che la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proprie in Sez. 8D) (necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità da indicare anche nel modulo GP1). (2) Esito C nelle note (Sez. 9) significa che la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) è insufficiente e che i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) sono: (3) Esito D nelle note (Sez. 9) significa che la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) è insufficiente e che i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) sono: (4) Esito E nelle note (Sez. 9) significa che la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) è insufficiente e che i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) sono: (5) Esito F nelle note (Sez. 9) significa che la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) è insufficiente e che i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1) sono:

8-C 1 Solo dall'esterno 2 Parziale (<2/3) 3 Complessiva (>2/3)

8-D 1 Sopralungo rifiutato (SR) 2 Rifiuto (RI) 3 Proprietario non trovato (NT) 4 Altro (Al)

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: 0/11 Nichel familiari evacuati: 0/11 P.F. persone evacuate: 0/11

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

SEZIONI A, T, B-A, B-B

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURALE ALTO È DOVUTA ALL'ESISTENZA DI UN DANNEGGIAMENTO DELL'APPARATO FUNDAZIONALE, CON ALTO DI DISTOCCHIONE IN CORONA SPAN DENZA DEL PIANO PIANO (ALL'INTORNO).

TALE NECESSITÀ È CONCESSO ANCHE AD UN DISTRESSO FONDALE, CHE SI RITENE ORROSCIVO INDAGARE DETERMINATE

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Stampatello ALBERTO BALETTA

Firme: Alberto Baletti