

COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 07.06.2017

Ordinanza n. 311/terr Prot. n. 5037

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 17.01.2017, da parte della squadra di rilevamento P373 (scheda AeDES n.69422), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in via Roma nº51, destinata ad uso abitativo, identificata al Foglio 23, mappale 2, di proprietà dei sig.ri:

(MC) il 18-09-1960, c.f. - FERIOLI ALBERTO, nato a Camerino FRLLRT60P18B474G, residente a Foligno (PG), cap.06034, in via Romagna, 10;

TeleConoco - CARRADORI CARLO, nato a Pieve Torina (MC) il 16-06-1937, c.f. CRRCRL37H16G657L, residente a Pieve Torina (MC), in Via Vignoli, 77;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B" e "F", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;



RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- -l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- -l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- -gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale:

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri FERIOLI ALBERTO e CARRADORI CARLO sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:
- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco dott. Alessandro Gentilucci

古由古

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

renza di altezza e/o età di costruzione e/o plani sfalsati, etc.. distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per diffestrutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite anneren-do le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (1) indica la possibilità di maltiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle l_l si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i le caselle tonde (Q) indicano la possibilità di una singola scetta. Dove sono presenti

Sezione 1 - Identificazione edificio

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un nu-mero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. IDENTIFICATIVO EDIFICIO

e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. I (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). Comenure PRIETARIO: Indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Denomnazione expresio o prestali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catavisite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le zione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia nale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numeraspazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comucodice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in zione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'attro il compito di assistenza per Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long Pesizione enficie: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaboravedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 2 - Descrizione edificie

terrati per più di metà della loro altezza. Altrizza mena ni piane: indicare l'altezza che ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente in-Nº PIAM TOTALI COM INTERNATI: Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dalle e l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Usi w): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 er znmeglio approssima la media delle aftezze di piano presenti. Sursuricia media di mana: va spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni". MULTICELTA): INDICATE I TIPI DI USO compresenti nell'edificio. Unuzzazione: l'indicazione

H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture"). (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste tura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/parefi di c.a. siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di murasono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, lizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, reapietrame al 1º livello (28) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2º livello e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o aftre strutture intelaiate)

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

metrie in planta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione. Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissim-La compilazione della Regolarità compete solo alle Altre strutture.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI

descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale: vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a

Di aumo censene: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non

tivo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del D4-D5 pawno maavissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della crollo parziale di elementi strutturali principali D2-D3 важно мелю - snave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significa-

struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio, vanno indicati quelli già messi in atto. Phoryganagari di Provito intervento exegunt: sono quelli che con tempi e mezzi limitati

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALL

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali prov-

vedimenti già in atto, con modalità multiscelta

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali prov-Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed Interventi di p.i. eseguiti

terreno di fondazione Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno. neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito 🛭 va indicato solo in 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona esecuzione che rendono agibile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez conseguire con il pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile zione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può umana. L'esito A va scetto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definicolpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che. La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione lutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni rischid) sulla base delle informazioni raccotte, dell'ispezione visiva e delle proprie va-La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A valutazione limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccotta di informazioni facilmente 0

Provenient a resute intervente: indicare i provvedimenti necessari per rendere agile famiglie e persone da evacuare, oftre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio dizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche Unità immobiliari inacibili, famislie e persone evacuate: sono da indicare gli effetti del giu

Sezione 9 - Altre osservazioni bile l'edificio e/o per eliminare rischi indott

Accurarezza bella visita: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stati possibile effettuare il sopralluogo.

del tipo di approfondimento richiesto (estro D), le cause di rischio esterno (esito F). che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'even-tuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in gibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'ina chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio Sul banno, sui protyebbenti di pronto intervento, l'asiblità o altro: riportare le annotazion

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPÔNENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Canziglio del Ministri
Dipartimento della Protuccion Civile

SCHEDA DI 1º LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



SEZIONEI - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

ID SCHEDA

MAPPA DELL'ACCRECA		CHOMINACIONE EDIL	CITT O	Fuso Datum (32-33-34) O ED50	COORDINATE O P	O ALTRO	O CORSO O VICOLO	razione/Località:	Provincia:
MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			O WGS84 Est/Long LILLIAN CONTROL OF A CONTRO	Datum Nord/Lat L_L_J_L_L_L_L_L DED50	COORDINATE O piane UTM O geografiche O altro	(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	Nº aggregato (2013) 1161 O/O	BOMALLLLLLLLLLLLLLL	PIEVE TORINA
			Posizione edificio O Isolato O Interno O D'estremità	Particelle (2	1806	Cod. di Località Istat	M. aliberta OCIZITION Operations on	IDENTIFICATIVO EDIFICIO ISTAT Reg. ゴロロ ISTAT Prov. 1014ら	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra I上国社社会 Scheda n. IOに返り
	_		12		The state of the s	Tipo carta	Nº edificio IQQ (2)	Istat Comune (C)(S)(8)	Data 1770 117

	g			
	d			
	02		+-	-
	- 1			1-1-
. /	(F	1/		1-
1-1/8	1 1	∠ ₂₈₀	\	/ =
(£)	YO		\searrow	
Y	ω \ <	L)	A	
~ \	1	do 7	/	
~~<	V (B	V	\wedge	×
		X		
-		A	/ g	
1//	163			$\overline{}$
1/1	~ /	-5	V	
1 1	17/	162	N	
				
	-		ļi	03
				00
		-		12
			1	

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

というのないというでは、大きのでは、これのから

25	N° Piani totali	Attezza media	la Superficie media	ie media	Costr. e ristr.	Uso	Mo unità d'uso	tha d'use Utilizzazione	
600	con interrati	di plano [m]	d pla	di piano (m²)	1 D < 1919 A Abitativo	A Abitativo	200		
0	0	10 < 2.50	A ~ 50	O 400 ÷ 499	2 19 + 45	B Produttivo	E	N 00 > 65%	100004
02	0 10	0 10 2 2.50 + 3.49 8 0 50 + 69	B O 50 ÷ 69	L O 500 ÷ 649	3 0 46 + 51	3 □ 46 ÷ 61 C □ Commercio		B ○ 30÷65%	
Ø	0	011 3 0 3.50 + 5.00 c 0 70 + 99		M ○ 650 ÷ 899	5 77 + 75 D O Uffici	D Uffici	E	C O < 30%	
0	O 12	4 () > 5.00	9	N O 900 ÷ 1199	6 0 76 + 81	6 ☐ 76 ÷ 81 E ☐ Serv. Pubbl.		D O Non utilizz.	
05	05 0 >12		E ○ 130 ÷ 169	0 O 1200 ÷ 1599 7 □ 82 ÷ 86 F □ Deposito	7 🖸 82 + 86	F Deposito	E	E O in costruz.	_
06		Piani interrati	Piani interrati F O 170 ÷ 229	P O 1600 ÷ 2199 8 87 ÷ 91	8 🖂 87 ÷ 91	G ☐ Strategico	E	F O Non finito	
07		AX0 CO2 G O 230 + 299		Q O 2200 ÷ 3000 9 □ 92 ÷ 96	9 🖸 92 ÷ 96	H 🔲 Turist-ricett.		G O Abbandon.	
0		801 1023	8 O 1 D O ≥3 H O 300 ÷ 399 R O > 3000	R 🔾 > 3000	11 20 02 + 08		Proprietà	A Pubblica B Privata	
				100	12 09 ÷ 11		,	1 18 1 4000	
		7.			130 > 2011		> ?		6

											- 55		
6	Un		w	2	-		S			CONTROL OF	1555		/
Travi con soletta rigida (solal di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,)	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,)	Travi con soietta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,)	Volte con catene	Yolte senza catene	Non Identificate		Strutture orizzontali	/	/	/.	/	Strutture verticali	
	0	0	0	0	0	>	No	n ie	dent	ific	ate		
0	0	0	a	0	۵	8	o cordoli	Catene		Squadrate	e di catti	A tessitur	
0	a,	0	0	0	0	c	o cordoli	catene	2	(Pietrame non souadrate, ciottoli)	e di cattiva qualità	A tessitura irregolare	STRUTT
×	×	0	0	٥	a	0	o cordoli	Catene		pietra squadrata.	e di buoi	A tessitu	URE IN M
0	۵	۵	0	٥	a	3	o cordoli	catene	3	(Blocch; matton;	e di buona qualità	A tessitura regolare	STRUTTURE IN MURATURA
	X	8		0	S	-	Pil	ast	ri iso	lati			-
23	a	2	0	13	0	6	Mi	sta					
ᠼ	0	8	0	H	0	×	Rir	nfor	zata				
4 ONon spingente leggera	3 OSpingente pesante	1 OSpingente pesante	COPERTURA	tamponature	o Disposizione	ed elevazione	Forma nianta	REGOLARITA NON KE	4 Telai/Pareti in legno	3 Telai in acciaio	2 Pareti in c.a.	1 Telai in c.a.	ALTRE STRUTTURE
ggera	esante	t	A	-	0	0) 0	Non Kegolare Kegolare	, 0	0	0	0	JTTURE

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.1.) eseguiti

L	5	S	de	w	2	-	-	20		/
	Danno preesistente	Tamponature - Tramezzi	Copertura	Scale	Solai	Strutture verticali	Danno preesistente	Componente strutturale-	Liveilo-estensione	
	0	a	0	0	0	0	*	> 2/3	er_	
	0	0	0	0	0	٥	80	1/3 - 2/3	D4 - D5 Gravissimo	
	0	0	0	0	a	0	C	< 1/3	00	
	۵			0	0	0	0	> 2/3	Ne C	
		0	0	0	a	0	3	1/3 - 2/3	D2 - D3 Medio Grave	Danı
	0	a	a	a	0	a	ł	< 1/3	e	Danno (1)
	0	0	۵	0	0	0	6	> 2/3	_	
	0	a	0	a	a	a	=	1/3 - 2/3	D1 Leggero	
	×	×	٥	0	×	×	-	< 1/3	0	
	0	0	0	×	0	0	-	Nullo		
	×	X	0	0	×	×	>	Nessuno		70
ĺ	0	0	a	a	a	a	8	Demolizio	ni	DAAGL
	0	0	0	٥	0	a	c	Cerchiatur e/o tiranti	е	limenti
	0	0	0	a	0	0	0	Riparazion	e	di P.I.
	0	a	a	0	a	a	m	Puntelli		Provvedimenti di P.I. eseguiti
	0	a	a	a	0	0	-	Transenne protezione p	e assaggi	Ē

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

1	Tipo c		-	1 Dista	1 Dista 2 Cadu	1 Dista 2 Cadu 3 Cadu	1 Dista 2 Cadu 3 Cadu 4 Cadu	1 Dista 2 Cadu 3 Cadu 4 Cadu 5 Dann
	Tipo di danno	/	Distacco Intonaci, rivestimenti, contresoffitti,	Caduta tegole, comignoti, canne famarie,	de comicioni personatti	ra verment, bereham,	Cadula altri oggetti interni e esterni	Caddta altri oggetti interni e esterni Danno alta rete idrica, fognaria e termoldraulica
	Presenza Danno	A	×	٥	0	×		<u>م</u>
	Nessuno	80	0	0	0	0	0	0
	Rimozione	c	٥	٥	٥	٥	0	ב
Proyvedimen	Puntelli	0	<u> </u>	۵	٥	0	0	2
rovvedimenti di P.I. eseguiti	Riparazione	E	0	٥	٥	0	0	0
8	Divieto di accesso	F	×	0	٥	Ø	٥	۵
	Transenne e protezione passaggi	9	0	0	a	0	٥	0

/	/		-	B.	Pericolo su:	ericolo su:		Provvedime
Causa		Assente	Edificio		Vie d'accesso o di fuga	Vie d'accesso Vie interne o di fuga		Vie interne
	/	>			0	0 0	C D E	C D E F
- 0	Croil o caduta oggetti da edifici adlacenti	0	×		×	×	0	
2 6	Collasso di reti di distribuzione	×	٥			ر م	0	0 0
3	Crolli da versanti incombenti	×	0		0	0	0	0

SEZIONE 7 - TERREND E FONDAZIONI

1 O Cresta	
2 OPendia forte	Martalog
3 OPendio leggero	ia del sito
4 Sprianura	
A X Assenti	
B O Generati dal sisma	Dissesti alli
C OAcuiti dal sisma	e fendazioni
D OPreesisteati	

Istat Provincia (014ほ)

Istat Comune 1013181

Squadra [上]31开31 N° scheda [0]0151

Data 1101111

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Ø	Edificio IIIASISTIE por rischio esterno (5)	F					-	
		П	1	0	0	0	×	Alto
0	CORES MANDRAIL (4)	m	1	0	Ø	×	0	Basso con provvedimenti
0	Edificie TEMPSTANEANENTE IMACISILE da rivadora con approfondimente (3)	94	1	×	0	0	0	Basso
0	Editicio Parzialifente magnetle (2)	0	/					
×	Edificio TEMPORANE/MENTE HIARROILE (in tisto e in parto) ma ARIBRIE con provvedimenti di P.I. (1)	- M	/	otecnico	n Strutt ez. 5)	rutturale ezz, 3 e	terno ez. 6)	Rischio
0	Edificio AGIBILE (*)	A)	urale			
	8-B Esito di agibilità		1		6	del risch	8-A Valutazione del rischio	8-A Va

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di Lavoro al sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare sa la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono imurevere l'inagibilità (ela indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittive e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto

intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

proporte in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(4) Esito E proporte in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

erno 4 O Non eseguito per. A O Sopralluogo rifiutato (SR) D O Proprietario non trovato (erno 4 O Non eseguito per: A C D C	della visita 3 Completa (>	Sull'accuratezza 2 O Parziale	8-C 1 O Solo dall
o per: A O Sopralluogo rifiutato (SR) D O Proprietario non trovato (o per: A O Sopralluogo rifiutato (SR) D O Proprietario non trovato (a (>2/3)		lo dall'esterno 4 O
O Sopralluogo rifiutato (SR) O Proprietario non trovato (O Sopralluogo rifiutato (SR) O Proprietario non trovato (o pe
	B O Rudere (RU)) E O Altro (AL)		D O Proprietario non trovato (NT	O Sopralluogo rifiutato (SR)

	0	Ž Ž	٥	0	Ž O	0	:	
8-E Unità im	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie,	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature,	Puntellatura di scale	Riparazione copertura	Riparazione danni leggerì alle tamponature e tramezzi	Messe in opera di cerchiature o tiranti	PROYYEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)
8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	12 🗖	sture, 11 🔾	10 🗖	9 🗖	mezzi 8 🗖	7 0	*	pronto intervento di rapida reali
rsone ev	0	0	٥	0	0	0	:	zzazion
racuate			Riparazioni delle reti degli impianti	Transennature e protezione passaggi	Rimozione di altri oggetti interni o esterni	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti,	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	e, limitati (*) o estesi (**)

N° persone evacuate IQIQIQI1	Nuclei familiari evacuati OIOIZ SEZJONE 9 - Altre osservazioni	Unità immobiliari inagibili 1 <u>0</u> 12121
uate	8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	

PAOL				ı	ARGOMENTO
componenti della squadra di ispezione (stampatello) PAOLO GHIGCIOTTI ROBERTA ARENA	· Quanto al riserso esterno essendo l'ecutico riemporso in ane ross o se interdetta all'accesso, non si proponzono utecioni provocalment.	accesso, sussistendo linaviación delle estrición 004, si continue linagia: está o está con delle está con esame.	essons al salaro di capações. Di dive promisoria la delle editico non cost de sono parti delle	consentito l'esame visua esterno internamente non si sona riscontiste	ARGOMENTO ANNOTAZIONI
Firme	no escendo l'edifico	magilization delli est ficto	The control of the co	seas el elimpio in alla	Foto d'insieme dell'edificio
	uterior proved ment	the come deliments	THIS COND PORT DEPO	so colke newasa non l	Spilla

PRINCE	S0 1887	Ellis in	Marie Control	Attornably to a
1.0	OΓ		10	GP1
141	111	131	13 EL F S	117.4

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI 1PI IEIV EL ITIOIRI LINIAL II

C.O.M. I__I__I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 1 0101011

	11.8 SUILDR di 1 II. O O O O	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali
	TO ALL VILLET HE LAND SO GOOD TO LINE	
	ISISTER FIEWRING IS IN THE TOTAL	±
	INDIRIZZO	
ICA A	ITTOTATE IS TAILABLE TO THE INTERNATION OF	
Pubblica Privata		
P P		
/		
	DESTINATIONE D'USO	
	TANKE TO CAST LINE OF THE LINE	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
		Provvedimenti urgenti e/o agirilità panziali
PROPRIETA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	F RUVVEDIMENTI DRGENTI E/D AMARI
1	TRICIONCLIFE THAT THE TOTAL FITTERS OF	
۷ ,	HOREM CATALOGUE	
Pubblica Privata	THI TENNINO IIIIII	
Pue Pre		76
o ø		
ש, ט	111111111111111111111111111111111111111	
	D	
	DESTINAZIONE D'USO	De Corres Survey N
	I A	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali
	BIRING WELT THE TO STREET THE TO	
	INDIRIZZO /	The street and the street street street
4	INDIRIZZU	2
Pubblica Privata		
P &		
- 5		
	Destinazione d'Uso	
	A STATE OF THE STA	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
Deceives	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali
PROPRIETA		CIMPOSIONE DOUGH
	1C1018181A1D10181(1 18161 1D11 1 1 1 1 1	PREVIO RIMOZIONE
	Indirizzo	CBCGBIA A TRAFFICE B SOUTH
S &	1V1)1A1 1R101H1A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PREUIO MINOZOPE
Pubblica Privata		
7		
ש, ם		
/	N. Crv. 1 <u>51</u>	
	Destinazione d'Uso	
		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1010151
Squadra N. I_	73,73,	Data 117 01 117
ARFN	ROBERTA KOSTE ALLE	lat a company
GHIGH		
Unul	C.S	(\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	<u></u>	N. AllVin
		a july
(Fi	rme dei Componenti della squadra di ispezione)	(Firma e timbro responsabile del Comune)

