



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 27/04/2017

Ordinanza n. 205/terr Prot. n. 3633

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 24.11.2016, da parte della squadra di rilevamento P1481, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito Via G. Marconi, destinata a civile abitazione, **identificata al Foglio 24, mappale 279 ai sub 5,6**, di proprietà del sig. **AZZOLINI STEFANO** nato a Camerino il 03/08/1979 codice fiscale ZZLSFN79M03B474R residente a Pieve Torina in Via Marconi 5, versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

-l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al sig. AZZOLINI STEFANO sopra generalizzato ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
- c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
- d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
- f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- g) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Pieve Torina, li 27/04/2017

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		1) Totali in c.a.	
Strutture orizzontali		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		2) Pareti in c.a.	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		3) Totali in acciaio	
Non identificate		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		4) Totali/Pareti in legno	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		RECOLAMENTI	
Non identificate		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		1) Forme piana	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		2) Isolamento	
Non identificate		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		3) Isolamento	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (picchiate non squadrate, cadute, ...)		4) Isolamento	
1 Non identificate					
2 Volte senza catene					
3 Volte con catene					
4 Travi con soletta del mobile (travi in legno non sempre lavabili, travi e solai, ...)					
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio lavabile, travi e lavabili, ...)					
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi non collegati a colonne di c.a., ...)					

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	Danno											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0		D6		D7	
Danno preesistente	> 2/3		> 1/3		> 1/3		> 1/3		> 1/3		> 1/3	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1 Strutture verticali												
2 Solai												
3 Scale												
4 Coperture												
5 Tamponature - Tramezzi												
6 Danno preesistente												

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	A	B	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Diario di accesso
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...						
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...						
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...						
4 Caduta altri oggetti interni o esterni						
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica						
6 Danno alla rete elettrica o del gas						

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Presente	Nessuno	Diario di accesso
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti				
2 Crolli di reti di distribuzione				
3 Crolli da versanti incombenti				

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Marologia del sito		Distanze alle fondazioni	
1) Onda	2) Ondicella	3) Ondicella	4) Ondicella

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità					
	Esterno (Set. 6)	Strutturale (Set. 3 e 4)	Non Strutturale (Set. 5)	Geotecnico (Set. 7)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	E Edificio INAGIBILE (4)	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)
Basso										
Basso con provvedimenti										
Alto										

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Sito B nelle note (Set. 5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Set. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Set. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Set. 5) specificare i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Set. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C	1) Solo dall'esterno	2) Parziale	3) Completa (>2/3)
Sull'accuratezza della visita			

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
	1	2	3	4
Messa in opera di cerchiature e tiranti				
Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi				
Riparazione coperture				
Puntellatura di scale				
Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...				
Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...				

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

DANNI DA GRUVE A MEDI SU STRUTTURE PORTANTI PERIMETRALI, SOPRATTUTTO NEL FRONTE EST E NORD.

CADUTA COMIGNOLO SULLA COPERTURA CON ROTOLLO DI TRAVI IN COPERTURA.

DANNI MEDIO-GRUVE A DIVISORI

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma

MASSIMILIANO GIULIO

SEBASTIANO FIANCHI