



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

---

**Ordinanza n. 347/TERR**

**Prot. n. 5817**

**Pieve Torina, 30/06/2017**

**ORDINANZA: Interventi di messa in sicurezza dei beni immobili culturali e beni paesaggistici immobili gravemente danneggiati dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (CHIESA DI S. GIOVANNI – sita nel Comune di Pieve Torina, Via XX Settembre, distinta al Catasto al Fg. 23 particella B)**

### IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 e per la durata di 180 giorni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli nuovi eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

**CONSIDERATA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ancora estesi, dopo i nuovi eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**CONSIDERATA** la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, del 3 settembre 2016 – protocollo di uscita UC/TERAG 16/0044398, contenente le prime indicazioni operative e attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016, con riferimento alle tipologie delle spese ammissibili per l'emergenza sisma;

**VISTA** la SCHEDA di VALUTAZIONE G.T.S., che si notifica pedissequamente alla presente e da considerarsi parte integrante e sostanziale di codesta ordinanza con codice identificativo CCR n. 2045, il cui verbale è stato redatto in data 28.02.2017 dalla Commissione con rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, del Funzionario MIBACT e dell'Ufficio Tecnico Comunale, con cui si è evidenziato quanto segue: *“Considerato il quadro fessurativo particolarmente accentuato a livello di facciata con crollo della parte sommitale della muratura e messa a nudo del riempimento a secco, si ritiene necessario, per la messa in sicurezza, opere di contenimento della parete principale e laterale, smontaggio degli elementi lapidei in fase di caduta, ricomposizione del nucleo murario con idoneo rinforzo a base di calce, puntellamento della copertura in quanto è visibile un significativo avvallamento, all'interno del prospetto principale è necessaria la realizzazione di un'opera provvisoria in tubi e giunti che contenga l'opera di ritegno esterna. La pericolosità di tale intervento non consente di essere eseguita da parte dei VVFF. Si raccomanda sin d'ora*



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

*che la realizzazione della cantierizzazione delle opere di cui sopra tenga conto della sicurezza del personale impiegato”.*

**ACCERTATO** che detto immobile culturale sito nel Comune di Pieve Torina distinto al Catasto al Foglio 23 particella B, risulta essere intestato alla Parrocchia Santa Maria Assunta con sede in Pieve Torina, Via Battistoni, 2 C.F.: 90002530435;

**VISTA** la Circolare del 22 dicembre 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile la quale prescrive che la realizzazione delle opere provvisorie, intese come puntellamenti e demolizioni, possano essere svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero facendo ricorso all'affidamento a ditta privata.

**RITENUTO** sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile;

**TENUTO PRESENTE** quanto sopra;

**VISTI:**

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile e in particolare l'articolo 15 sulle competenze del comune e le attribuzioni del sindaco;
- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

### ORDINA

- 1) **LA MESSA IN SICUREZZA** dell'immobile culturale sito nel Comune di Pieve Torina, alla Via XX Settembre - così come indicato e valutato nella scheda G.T.S. notificata unitamente alla presente - e distinto al Catasto al Foglio 23 Particella B, il quale risulta essere intestato alla Parrocchia Santa Maria Assunta con sede in Pieve Torina, Via Battistoni, 2 C.F.: 90002530435;
- 2) **DI DESIGNARE** come Responsabile del procedimento - Arch. Luccio Annarita, conferendo alla stessa l'incarico di dare attuazione alla presente ordinanza, ponendo in essere ogni atto necessario per la messa in sicurezza dell'immobile sopra meglio identificato.
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente alle attività predette sarà imputata alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche.
- 4) **DI NOTIFICARE** la presente unitamente alla predetta scheda di valutazione G.T.S. dell'immobile:
  - alla **Parrocchia Santa Maria Assunta**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pieve Torina, Via Battistoni, 2;
  - all'**Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche**, con sede in Camerino (62032), Piazza Cavour, 12 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informatico per la durata di 15 giorni consecutivi.

### RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

---

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Dott. Alessandro Gentilucci





**SCHEDA VALUTAZIONE GTS  
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. 245 Incarico n. 22 del 21/02/2017 Scheda n° 3 del 28/02/2017  
(Parte I)

**ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA** (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità	<input checked="" type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): <u>UTC</u>
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione	g g m m a a a a _____

**IDENTIFICATIVO MANUFATTO**

PROVINCIA MACENATA COMUNE PIEVE TONINA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) CAPOLOGGIO

INDIRIZZO VIA SETTEMBRE Num. \_\_\_\_\_

DATI CATASTALI  
Foglio 23 Mappa \_\_\_\_\_ Particella B ID Aggregato (Prot. Civile) \_\_\_\_\_

**IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO**

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE CHIESA DI SAN GIOVANNI

DESTINAZIONE D'USO CIVILTÀ

**PARERE DELLA COMMISSIONE**


SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<b>ESPRIMIBILE</b>	<b>NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</b>
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input checked="" type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato <sup>(1)</sup>

Note (2):

CONSIDERATO IL QUADRO ESPRIMIBILE PONTICOLANNESE ACCENTUATO A LIVELLO DI FACCIATA, CON CRALLO DE LUS PONTE SOMMITALE DELLO MURAZZINO E MESSA A NUOVO DEL ~~SOPRALLUOGO~~ A JACO. SI RITIENE NECESSARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA, OPERE DI CONTENIMENTO DELLO PONTICOLANNESE E LA TENDENTE, SPOSTAMENTO DEGLI ELEMENTI L.D.P. DEL M. PARE DI CADUTA, IN COMPRESA DEL NUCLEO MURAZZINO, CON IDONEO ANZIDED. A BASE PI CALCE, PUNTELLAMENTO

DELLA COPERTURA, IN QUANTO E' VISIBILE UN SIGNIFICATIVO  
 SVUOLAMENTO,  
 ALL'INTERNO DEL PROSPETTO PRINCIPALE, E'  
 NECESSARIA LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA  
 PROVVISORIA IN TUBI E GIUNTI CHE CONTENGANO  
 L'OPERA DI INTERGALLO ESTERNO.  
 LA PERICOLOSITA' DI TALE INTERVENTO NON E'  
 CONSENTE DI ESSERE ESEGUITA DA PONTE DEI VVFF  
 SI RISPONDE PERM D'OPERA CHE LA REALIZZAZIONE  
 DELLA CONTENZIONAMENTO DELLE OPERE DI  
 ENI SOPRA TENGA CONTO DELLA SICUREZZA  
 DEL PERSONALE IMPIEGATO.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	BONNANO	FULVIO	
Cens. Danni	MICCIZZI	DINO	
Tecnico Comunale	REVERSI	GIOVANNI	
Unità di Crisi MIBACT	SALVATI	PIERLUIGI	
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".