

CITTÀ DI TREIA

Settore VII

“Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio”



PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

UNITÀ PROGETTAZIONE

Arch. Michela FRANCONI

Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Capogruppo

Arch. Michela Francioni

Collaboratori

Ing. Alessandro Calvani

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "PALAZZO MUNICIPALE"
DEL COMUNE DI TREIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 2016.

UBICAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2

IDENT. CATASTALE: FG. 57 - PART. 228 - SUBB. da 1 a 10

Scala disegno:

Data:

Marzo 2020

ELABORATO:

RILIEVO DEL DANNO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAVOLA N.

3

Revisione


Data revisione

Disegnatore

Controllato

Verifica RUP

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.1



Portico_ foto n.2

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.3



Portico_ foto n.4

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.5




Portico_ foto n.6

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.7



Portico_ foto n.8

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.9



Portico_ foto n.10

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.11




Portico_ foto n.12

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.13



Portico_ foto n.14

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.15



Portico_ foto n.16

Documentazione fotografica Esterno - Portico




Portico_ foto n.17



Portico_ foto n.18

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.19



Portico_ foto n.20

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.21



Portico_ foto n.22

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Portico_ foto n.23



Portico_ foto n.24

Documentazione fotografica Esterno - Portico



Esterno_ foto n.25

Documentazione fotografica Piano Seminterrato



foto 1



foto 2

Documentazione fotografica Piano Seminterrato



foto 3

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 1



foto 2

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 3



foto 4

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 5



foto 6

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 7



foto 8

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 9



foto 10

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 11



foto 12

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 13.



foto 16

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato




foto 17



foto 18

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato




foto 19



foto 20

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 21



foto 22

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato




foto 23



foto 24

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 25



foto 26

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 27



foto 28

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 29



foto 30

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 31



foto 32

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 33



foto 34

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato




foto 35



foto 36

Documentazione fotografica Piano Terra e Ammezzato



foto 37



foto 38

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 1




foto 2

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 3



foto 4

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 5



foto 6

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 7



foto 8

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 9



foto 10

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 11



foto 12

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 13.



foto 14

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 15



foto 16

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 17



foto 18

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 19



foto 20

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 21



foto 22

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 23




foto 24

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 25



foto 26

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 27



foto 28

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 29



foto 30

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 31



foto 32

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 33



foto 34

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 35



foto 36

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 37



foto 38

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 39



foto 40

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 41



foto 42

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 43




foto 44

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 45



foto 46

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 47



foto 48

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 49



foto 50

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 51




foto 52

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 53



foto 54

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 55



foto 56

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 57



foto 58

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 59



foto 60

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 61



foto 62

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 63



foto 64

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 65



foto 66

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 67



foto 68

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 69



foto 70

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 71



foto 72

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 73




foto 74

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 75



foto 76

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 77



foto 78

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 79



foto 80

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 81



foto 82

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 83




foto 84

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 85



foto 86

Documentazione fotografica Piano Primo



foto 87



foto 88

Documentazione fotografica Piano Primo




foto 89



foto 90

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 1



FOTO N. 2

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 3



FOTO N. 4

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 5



FOTO N. 6

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 7



FOTO N. 8

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 9



FOTO N. 10

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 11



FOTO N. 12

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 13



FOTO N. 14

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTON. 15



FOTON. 16

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 17



FOTO N. 18

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 19



FOTO N. 20

Documentazione fotografica Piano Secondo




FOTO N. 21



FOTO N. 22

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 23



FOTO N. 24

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 25



FOTO N. 26

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 27



FOTO N. 28

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 29



FOTO N. 30

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 31



FOTO N. 32

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 33




FOTO N. 34

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 35



FOTO N. 36

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 37



FOTO N. 38

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 39



FOTO N. 40

Documentazione fotografica Piano Secondo




FOTO N. 41




FOTO N. 42

Documentazione fotografica Piano Secondo




FOTO N. 43



FOTO N. 44

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 45



FOTO N. 46

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 47



FOTO N. 48

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 49



FOTO N. 50

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 51



FOTO N. 52

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 53



FOTO N. 54

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 55



FOTO N. 56

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 57




FOTO N. 58

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 59




FOTO N. 60

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 61



FOTO N. 62

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 63



FOTO N. 64

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 65




FOTO N. 66

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 67



FOTO N. 68

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 69



FOTO N. 70

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 71




FOTO N. 72

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 73



FOTO N. 74

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 75



FOTO N. 76

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 77




FOTO N. 78

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 79



FOTO N. 80

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 81



FOTO N. 82

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 83



FOTO N. 84

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 85



FOTO N. 86

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 87



FOTO N. 88

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 89



FOTO N. 90

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 91



FOTO N. 92

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 93



FOTO N. 94

Documentazione fotografica Piano Secondo




FOTO N. 95



FOTO N. 96

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 97



FOTO N. 98

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 99



FOTO N. 100

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 101



FOTO N. 102

Documentazione fotografica Piano Secondo




FOTO N. 103



FOTO N. 104

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 105



FOTO N. 106

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 107



FOTO N. 108

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTO N. 109




FOTO N. 110

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTON. 111



FOTON. 112

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTON. 113



FOTON. 114

Documentazione fotografica Piano Secondo



FOTON. 115

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 1



Foto 2

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 3



Foto 4

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura




Foto 5 a




Foto 5

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 6



Foto 7

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura




Foto 8



Foto 9

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 10



Foto 11

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 12



Foto 13

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 14



Foto 15

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 16



Foto 17

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 18



Foto 19

Documentazione fotografica Piano Sottotetto e Copertura



Foto 20



CITTÀ DI TREIA
Settore VII
"Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

UNITÀ PROGETTAZIONE
Arch. Michela FRANCONI
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI
Capogruppo
Arch. Michela Franconi
Collaboratori
Ing. Alessandro Calvani

Firma dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "PALAZZO MUNICIPALE" DEL COMUNE DI TREIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

UBICAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2

IDENT. CATASTALE: FG. 57 - PART. 228 - SUBB. da 1 a 10

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

AVOLA N.

3.1

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllo	Verifica RUP



CITTÀ DI TREIA

Settore VII

"Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"



PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

UNITÀ PROGETTAZIONE
Arch. Michela FRANCONI
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI
Capogruppo
Arch. Michela Francioni
Collaboratori
Ing. Alessandro Calvani

Firma dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "PALAZZO MUNICIPALE" DEL COMUNE DI TREIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

UBICAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2

IDENT. CATASTALE: FG. 57 - PART. 228 - SUBB. da 1 a 10

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

ELABORATO:
STATO DI RILIEVO
PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICI
Piante


TAVOLA N. **3.2**

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP

PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



CITTÀ DI TREIA
Settore VII
"Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"




**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA**

UNITÀ PROGETTAZIONE
Arch. Michela FRANCONI
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI
Capogruppo
Arch. Michela Franconi
Collaboratori
Ing. Alessandro Calvani

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "PALAZZO MUNICIPALE" DEL COMUNE DI TREIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

UBICAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
IDENT. CATASTALE: FG. 57 - PART. 228 - SUBB. da 1 a 10

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

ELABORATO:
STATO DI RILIEVO
PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICI
Piante

TAVOLA N.
3.3

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP

