

COMUNE DI BORBONA

Emergenza terremoto

**Scheda di valutazione GTS del 23.04.2018
Esecuzione opere di pronto intervento sull'edificio di cui al
foglio 9, particella 64, in Via Vallecine 5
CUP : H27C19000070001**

PROGETTO ESECUTIVO



DEMOLIZIONE IMMOBILE - MESSA IN SICUREZZA

LAYOUT DI CANTIERE

Arch. Roberto Ponzi

COMUNE DI BORBONA

Emergenza terremoto

**Scheda di valutazione GTS del 23.04.2018
Esecuzione opere di pronto intervento sull'edificio di cui al
foglio 9, particella 64, in Via Vallecine 5
CUP : H27C19000070001**

PERIZIA TECNICA



DEMOLIZIONE IMMOBILE - MESSA IN SICUREZZA


LAYOUT DI CANTIERE

Arch. Roberto Ponzi

VIA NICOLA DA BORBONA

LAYOUT CANTIERE

VIA VALLECINE




LUCI
FISSE ROSSE

SCHEMA POSIZIONE "A"
PIANTA PIANO TERRA

59

accesso al
cantiere





AREA INTERDETTA



64

PERCORSO CON INTERFERENZE

AREA RECINTATA



LUCI
FISSE ROSSE



0 ml



10 ml


pg. 1

Comune di Borbona - Prot. n.0003577 del 30-05-2019

LAYOUT CANTIERE

SCHEMA POSIZIONE "A"
PROSPETTO OVEST

AUTOSCALA CON CESTELLO



LEGENDA



AREA DI LAVORO INTERDETTA



PERCORSO CON INTERFERENZE

A SERVIZI IGIENICI DI CANTIERE

B LOCALE SPOGLIATOIO

C LOCALE REFETTORIO

⊕ CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Ⓔ ESTINTORE

● EMERGENZA (punto sicuro)

VIA NICOLA DA BORBONA

LAYOUT CANTIERE

VIA VALLECINE



LUCI
FISSE ROSSE

SCHEMA POSIZIONE "B"
PIANTA PIANO TERRA

59

accesso al
cantiere

Comune di Borbona - Prot. n.0003577 del 30-05-2019


PONTEGGIO

AREA INTERDETTA


64

PERCORSO CON INTERFERENZE

AREA RECINTATA



LUCI
FISSE ROSSE



A


C

B

0 ml




10 ml



pg. 3

LAYOUT CANTIERE

SCHEMA POSIZIONE "B"
PROSPETTO OVEST



LEGENDA



AREA DI LAVORO INTERDETTA



PERCORSO CON INTERFERENZE

A SERVIZI IGIENICI DI CANTIERE

B LOCALE SPOGLIATOIO

C LOCALE REFETTORIO

⊕ CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Ⓔ ESTINTORE

● EMERGENZA (punto sicuro)