

Documentazione fotografica dei danni



FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




FOTO 4

Le soprastanti foto 1,2,3 e 4 evidenziano lesioni verticali passanti in corrispondenza del tramezzo divisorio tra le u.i. A e B.



FOTO 5

Leggero danneggiamento tra trave e solaio del secondo impalcato.



FOTO 6

Ulteriore leggero danneggiamento tra pannello murario e solaio del secondo impalcato.



FOTO 7




FOTO 8

Le foto 7 e 8 mostrano lesioni passanti in corrispondenza dell'ingresso all'u.i. A.



FOTO 9



FOTO 10

Lesione passante sul paramento esterno dell'u.i. A.



FOTO 11



FOTO 12

Ulteriore lesione passante sul paramento esterno dell'u.i. A.



FOTO 13

Lesione verticale a carico del pannello murario esterno dell'u.i. A.




FOTO 14

Ulteriore danneggiamento a carico del pannello murario esterno dell'u.i. A.



FOTO 15



FOTO 16




FOTO 17




FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21

Le foto 15,16,17,18,19,20 e 21 di cui sopra evidenziano lesioni marcate diffuse sui pannelli murari interni dell'u.i. A.



FOTO 22

Lesione isolata su un pannello murario dell'u.i. A.



FOTO 23

Lesione isolata su un pannello murario dell'u.i. A.