



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-856141 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. 237 prot. 5118

Il 18 Agosto 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

CHE in data 15/03/2017 è stata redatta dalla squadra "MARCHE n.01" di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico - in concerto col Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la "Scheda per il Rilievo del Danno ai beni culturali - Chiese" n.007 relativamente all'edificio distinto al foglio n.12 particella 300, denominata "Chiesa Santa Maria in Casalicchio" loc. Tofe di Montemonaco (AP) con il seguente esito:

Edificio PARZIALMENTE AGIBILE;

in riferimento solo alla navata sinistra, come risulta da allegato alla presente.

CHE dalle visure catastali espletate mediante la piattaforma software *Sister* l'immobile distinto al foglio n.12 particella 300 risulta intestato ai soggetti sotto indicati, i cui dati di residenza sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Sistat*,
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO I.D.S.C. con sede in Montemonaco;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del d.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del d.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,
la **Parziale AGIBILITA'** in riferimento solo alla navata sinistra.
dell'immobile sito in Montemonaco (AP) denominata "**Chiesa Santa Maria in Casalichio**"
Località Tofe, distinto al catasto al foglio 12 particella 300 come da risultanze della scheda
"Scheda per il Rilievo del Danno ai beni culturali" in premessa indicate;

ORDINA

1. ai proprietari dell'immobile denominato "**Chiesa Santa Maria in Casalichio**" sito in Montemonaco (AP) Località Tofe identificato catastalmente al foglio.12 particella 300:
 - l'immediato sgombero da persone, il divieto di accesso e di utilizzo anche occasionale dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi e interventi tecnici e di sgombero, qualora sussistano condizioni di sicurezza;
 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;
 - di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto di provvedimento;
 - di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
 - di interdire l'accesso e l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante segnalazione, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;



2. che i lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
 - nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
 - a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
 - a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;

DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO I.D.S.C. con sede in RUA DELLA CANONICA, 9, 63100 ASCOLI PICENO, nella persona di Don Dino Straccia nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 03/09/1963, residente in San Benedetto del Tronto (AP) - 63074 in Contrada Albula n. 65;

a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;

a trasmetterla, per le rispettive competenze;

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile (pec: regione.marche.protciv@emarche.it)

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);

- al Centro di Coordinamento regionale (e-mail: ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)

- All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

- Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)

4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016

- Alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - CEA - Rifiuti - Energia - Acqua. U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
- Geom. Onorato Corbelli -




per i Bassi e lo storico G. B. Pizzani.

GRUPPO DI LAVORO PER LA SCELTA DELLA GUARANTIA E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI



5157.4A

VALIDATA
IN DATA 18/3/07
Arch. G. DE MARTINO

~~EMERGENCY~~ POST-SISTEM

SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

Modello A - 1980
Prima Sezione

A₁

Data 15/03/1994 N° progressivo 1015 N° Scheda 1
 Riferimento 1015 (a cura di 1015)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso		Bene individuato	
Descrizione bene complesso			
Numero scheda beni complessi			
Tipologia	☒ chiesa ☐ cappella ☐ palazzo ☒ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro	Indice livello superiore	
Plaques	☒ regolare ☐ non cortile ☐ ed. all aperto ☐ urbano ☐ altro		

A3 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

[illegible]A_A - COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (°)	Latitudine Nord (°)	Latitude
-----------	---------------------	---------------------	----------

At - 066216

Denominazione bene:	CALCESTRUATO
Denominazione strada:	VIALE DELL'INDUSTRIA
Data di costruzione anno:	1960
Proprietà:	MILITARE
Quantità:	1000

A₁ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso	Utilizzazione temporale			Affollamento
	Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / Duomo	☐	☐	☐	☐
Chiesa parrocchiale	☐	☐	☐	☐
Oratorio	☐	☐	☐	☐
Sanatorio	☐	☐	☐	☐
Museo	☐	☐	☐	☐
Auditorium	☐	☐	☐	☐
Servizi	☐	☐	☐	☐
Altri	☐	☐	☐	☐

A₂ - CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano	☐	Su rilievo / su cresta / su pendenza	☐	Su pendio / su versante	☐	Su vallone / su vallata	☐
----------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

A₃ - CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano	☐	Periferia urbana	☐	Area industriale - commerciale	☐	Area agricola	☐	Centro storico	☐
Isolata	☐	Connessa con edifici	☐	su	☐	lati	Altro	☐	

A₄ - INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale	☐	Rete viaria Roma	☐	In relazione al sito	☐
Accesso stradale	☐	Parcheggi pubblici	☐	vicinanze	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	Spazi aperti a disposizione	☐		☐
Accesso con mezzi pesanti	☐	Altro	☐		☐

A₅ - PRESENZA DI RISCHIO

		RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Inseppimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Inseppimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Inseppimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Inseppimento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₆ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	Num.	Importanza	Tipologia	Num.	Importanza
Attrezzi	☐	1	Opere mobili su vario supporto	☐	1
Monumenti	☐	1	Opere murali, affreschi, stucchi, stoffe preziose	☐	1
Stucchi	☐	1	Decorazioni plastiche mobili	☐	1
Arazzi	☐	1	Manufatti in carta e pergamena	☐	1
Altari / statue	☐	1	Reperti archeologici	☐	1
Libri / stampe	☐	1	Altri	☐	1

A₇ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da CONSIGLIERI SQUADRA SI NO**A₈ - COMPILAZIONE SCHEDA**

Cognome	GENITILE	Nome	GENITILE
Indirizzo di appartenenza	10100	Indirizzo di appartenenza	10100
Telefono	0111	Telefono	0111
E-mail	10100	E-mail	10100

Modello A - DC

Sezione

A - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITÀ DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Ente	
-----------	--	------	--	------	--

A₁ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☒	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☐	Corrosivo	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☒	NO	☒	Limitate	☐	Estese	☐

A₂ - DANNO SISMICO (Assenza di maceramenti collasso della chiesa)

Livello danno

0 - ☒ assenza di danno 1 - ☐ danno lieve 2 - ☐ danno moderato
 3 - ☐ danno grave 4 - ☐ danno molto grave 5 - ☐ collasso

Identificazione del danno

☒ danno sismico☐ danno progressivo☐ aggraviamento

1	RISALTAMENTO DELLA FACCIA	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIA DALLE PARETI O SOSPENSIONI PIONDE	☒
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIA	☒
danno	RISALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONI ORIZZONTALI O A V - DISREGGIAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIAMENTO DEL CORROIO - ROTAZIONE DELLE CAPRIATE	☒
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIA	☒
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARGUATE (ROTAZIONE) - APERTE FESSURAZIONI O SPACCIAMENTI	☒
4	ROTINE - NARTICE	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRAVESSONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE - DISTACCO DALLA FACCIA - MARTELAMENTO	☒
5	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI (CONVENIENTE LE PROSECUZIONI NELLA VOLTA) - ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE - FIORI PIOMBO E SCACCIAMENTO NELLE COLONNE	☒
6	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTE LONGITUDINALI)	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA	☒
7	RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHI A V LONGITUDINALI - SCACCIAMENTO E LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☒
8	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE - SCORRESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCHI	☒
9	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCORRESSIONI DAGLI ARCHI O DALLA PARETI LATERALI	☒
10	RISALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO	☒
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI - RISALTAMENTO O DISREGGIAZIONE DEL TIMPANO IN SOMMITÀ	☒
11	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI A TAGLIO O DISCONTINUITÀ	☒
12	VOLTE DEL TRANSETTO	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCORRESSIONI DAGLI ARCHI E DALLE PARETI LATERALI	☒
13	ARCHI TRIONFALI	☒
danno	LESIONI NELL'ARCO - SCORREMENTO DI CINGOLI - SCACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIENRITI	☒

14	BULFOLE - TAMBORO/NUBIO	
danno	LESIONI NEL LADROPO A (PUNTO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE DEL TAMBORO	00000
15	LANTERNA	
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI DEGRADI	00000
16	RIFALTIMENTO DELL'ABSIDE	
danno	LESIONI VERTICALI O ARGUTE NELLE PARETI DELL'ABSIDE - LESIONI VERTICALI NELLE ABSIDE FONDAZIONI - LESIONI AGILI NELLE ABSIDE SEMICIRCOLARI	00000
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE	
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCRUSTATE) - LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITA' STRUTTURALE	00000
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCORREMENTI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	00000
19	MECCANISMI NELLE ELEMENTI DI COPERTURA - PARETI LATERALI DELLA NAUVA	
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LEGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCORREMENTI TRA CORDELLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	00000
20	MECCANISMI NELLE ELEMENTI DI COPERTURA - TRANSETTO	
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LEGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCORREMENTI TRA I CORDELLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	00000
21	MECCANISMI NELLE ELEMENTI DI COPERTURA - ABSIDE E PRESBITERIO	
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LEGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCORREMENTI TRA I CORDELLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	00000
22	RIFALTIMENTO DELLE CAPPELLE	
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI	00000
23	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE	
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCRUSTATE) - LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITA' STRUTTURALE	00000
24	VOLTE DELLE CAPPELLE	
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCORREMENTI DALLE PARETI LATERALI	00000
25	INTERAZIONI IN PROSSIMITA' DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI CAMBIATI)	
danno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITA' COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER AMPIAMENTO	00000
26	AGGETTI (VALLI, AUGURI, PINNACOLI, STATUE)	
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI O SCORRIMENTI O SCORREMENTO - LESIONI	00000
27	TORRE CAMPANARIA	
danno	LESIONI VICINE ALLA STAGGOLA DEL CORPO DELLA TORRE - LESIONI A TAGLIO O SCORREMENTO - LESIONI VERTICALI O ARGUTE (ESPULSIONE DI MANTO O PIU' ABSIDI)	00000
28	DELLA CAMPANARIA	
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORREMENTI DEI PISCIANTI	00000

A17- INDICE DI DANNO

n = 13 (numero dei meccanismi possibili) $\alpha = 14$ (punteggio totale di danno) $\beta = 150 = 0,093$

A11 - AGIBILITÀ

ING. ~~FRANCESCO~~ *FRANCESCO* *FRANCESCO*

Agibile ☒	Inagibile ☐	Temporaneamente Inagibile ☐	Inagibile per cause Esterne ☐
Parzialmente Agibile ☒ Indicare le parti agibili NAVATA SINISTRA	Agibile con Provvedimenti ☐ Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	Temporaneamente Inagibile ☐ ☐ Verifica più accurata ☒ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro	Inagibile per cause Esterne ☐ Indicare le cause esterne

A12 - TIPO DI VISITA

Completata ☒	Parziale ☐	Spia dall'esterno ☐	Motivi ostacoli ☐
---	--------------------------------	---	---------------------------------------

A13 - PROVVEDIMENTI DA SUGGERIRE (* Interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1. Revisione manico di copertura	☐	☐	8. Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2. Coperture provvisoria	☐	☐	9. Montaggio	☐	☐
3. Parellamenti	☐	☐	10. Prolongamento coperture esistenti ad opere d'arte fissa	☐	☐
4. Rimozione delle macerie	☐	☐	11. Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5. Trasegnamenti / incisioni / protezioni	☐	☐	12. Sostegno opere d'arte mobili	☐	☐
6. Consolidamenti localizzati	☐	☐	13. Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7. Messa in opera di cerchia di tralicci	☐	☐	14. Riciclaggio e protezione dei frammenti	☐	☐

A14 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALL'OPERE D'ARTE (selec. della figura e parlo)

A14.1 - Descrizione apparato decorativo e opere d'arte

A14.2 - Descrizione danni

A14.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sostegno opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☒

SUMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELL'OPERE D'ARTE

A22 - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIATA DELLE OPERE NECESSARIE**A22.1** - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni progressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ 1.111.111,00

A22.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sistemi collegati

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURE IMPIANTISTICHE MIGLIORAMENTO SISTEMI

€ 1.111.111,00

A22.3 - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.L. "attorno")Purificazione acqua in pompa sepolcra (coperta), Centralina dei pilastri
foriscati (fare / parte inferiore)

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ 1.111.111,00

A23 - NOTE

Indicare, eventualmente, il danno con rilevato dalla struttura (es. stati di calpestio, pavimentazioni ecc.)

SI CONSIGLIA LA VERIFICA DELLA STRUTTURA DI UN QUADRO DELLA
MURATA A COLONNA ABBESATA NEL PRESBITERIO DELL'ANNUNZIO
BASTIA.**A24 - DATI DIMENSIONALI (allineati @ rilevati @)**

Aula (compresi cavate, cappella, transetti)	Larghezza mt. 45,131	Lunghezza mt. 16,141	Superficie mq. 728,161	Altezza media mt. 14,01
Abside	Larghezza mt. 1,11	Lunghezza mt. 1,11	Superficie mq. 1,11	Altezza media mt. 1,11
Facciata principale	Larghezza mt. 31,141	Altezza mt. 19,141	Superficie mq. 1.108,1	
Chiusure	Larghezza mt. 1,131	Lunghezza mt. 1,141		Altezza mt. 1,0131
Coperture chiesa	Larghezza mt. 119,141	Lunghezza mt. 16,141	Superficie mq. 2.391,1	Altezza massima mt. 19,131

A₁ - ELABORATI GRAFICI (piani, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, disegni eventualmente colorati)

VEDI ALLEGATI
C. 1014

A₂ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI ☒ NO ☐


POINTELLERIA E QUADRO SEGNALATIVO

A₃ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL LAVORO

SISMA COMANDO PROV. 11		C.O.M.		SQUADRA N. 1018-01
Componenti della squadra				
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma	
GENOVESE RENATO	ARCH.	URPACT	R. GENOVESE	
REMENTI FEDERICA	ING.	URPACT	F. REMENTI	
SEBASTIO LUDOVICO	ING.	URPACT	L. SEBASTIO	

Modulo A419 PCM/DPG/2010

TOFE
S. MARIA



ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE

