

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI UFFICIO DEL SINDACO



Prot. gen. nº19511 del 0 6-0 3-2018

Reg. n°	
U. L	

ORDINANZA N. 304 DEL 0 6 SET, 2018

OGGETTO:	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO E INTERDIZIONE DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES
	UBICAZIONE IMMOBILE: COMUNE DI AMATRICE – LOCALITÀ CASALETTO, VIA PICENTE, 36 IDENTIFICATIVI CATASTALI: FG. 93 MAPP. 534 SUBB. 158 - 160
	AGGREGATO AEDES n.: 01370.51

IL SINDACO F.F.

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 con la quale veniva dichiarato inagibile, stanti i danni sopra citati, l'intero patrimonio edilizio del territorio comunale;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 34 del 03.09.2016 di rettifica dell'Ordinanza n.1 del 24.08.2016, con la quale si dava atto "..... che sono utilizzabili gli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia dichiarata l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze a abilitazioni, attraverso perizia asseverata,

giurata o scheda AEDES consegnata al protocollo del Comune", ".....che l'agibilità avrà inizio al momento di consegna della necessaria documentazione al protocollo del Comune";

VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389; del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre 2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400; del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415; del 29 novembre 2016 n. 418; del 16 dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell'11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio 2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";

VISTA La Legge 03/08/2017 n. 123, art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile) a tenore della quale "In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni";

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice reg. n. 592 del 22/05/2017 degli esiti di agibilità pervenuti dalla Di.Coma.C. composto da n.3 tabelle come di seguito elencate:

Tabella 1: esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2015.

Tabella 2: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

Tabella 3: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n.123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto

2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle Schede AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014) che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per gli immobili in oggetto:

Id. scheda: 45773	Squadra AeDES: 1733	Scheda n. 008	Data sopralluogo 03/01/2017
N° Aggregato: 1370-0	0051	Fg.93 P.lla 534	Edificio ///
Esito Aedes: "A" Edifi	cio AGIBILE - "F" Edificio IN	AGIBILE per rischi	o esterno

sull'immobile sito in AMATRICE (RI) – VIA PICENTE – LOC. CASALETTO, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 93 mappale 534 sub 158 - 160 intestato catastalmente a CESTONI Domenico nato a AMATRICE il 22/02/1961 CSTDNC61B22A258K:

PRESO ATTO dell'Istruttoria Tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Romeo Amici prot. int. 95 del 04/09/2018 con la quale si propone l'emissione dell'ordinanza di inagibilità relativamente all'immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 93 mappale 534 subb. 158 - 160;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ai fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

l'immobile sito in AMATRICE (RI) – località Casaletto, Via Picente n.36, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 93 mappale 534 sub 158 - 160: INAGIBILE (Id. scheda: 45773 - data sopralluogo 03/01/2017 N° Aggregato: 1370.51 Esito Aedes: "A" Edificio AGIBILE - "F" Edificio INAGIBILE per rischio esterno) e pertanto

ORDINA:

al Sig. CESTONI Domenico nato a AMATRICE il 22/02/1961 CSTDNC61B22A258K;

- 1 lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto immobile all'intestatario catastale/proprietario e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza ed ai soggetti incaricati delle riparazioni/messa in sicurezza degli stessi;
- 2 che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile. Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle normative vigenti e ad ultimazione delle stesse dovrà essere richiesta la revoca della presente ordinanza di inagibilità.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

DISPONE

- 1. di notificare la presente ordinanza unitamente alla scheda Aedes sopraccitata che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, al Sig. **CESTONI Domenico** nato a AMATRICE il 22/02/1961 CSTDNC61B22A258K il cui recapito è individuato nell'allegato A) alla presente ordinanza;
- 2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Responsabile Albo Pretorio del Comune perché ne curi l'affissione all'Albo Pretorio;
 - al Comando di P.M. del Comune di Amatrice perché ne curi la notifica;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Rieti (Piazza Cesare Battisti 10 02100 Rieti);
- alla Regione Lazio USR (Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Via Cintia 87 02100 Rieti).

RENDE NOTO

Che contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Romeo Amici - Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice contattabile ai numero 0746 8308251. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice.

IL SINDACO F.F.

log Filippo Ratombini

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ABDES 07/2013

La scheda ve compilate per un intera edificio Intendenda per edificio una unità struiturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipelogiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di alfozza e/o età di costruzione e/o piani stalsati, etc..

ndica la possibilità di multiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni: e casede fonde (O) indicano la possibilià di una singola scelta. Dove sono presenti La scheda è divisa in 8 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ameron do le caselle comspondenti; in aicune sezioni la presenza di caselle quadrate (🗇) e caseñe ! I si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed numeri a destra

Sezione 1 - Mentificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione,

DENTIFICATIVO SOPRALLLIDGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopraffuogo DENTIFICATIVO EDIFICIO

cione dell'ufficio fecnico comunale. Ouesto ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espetamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifizi. L'edifizio in generale non è pre-indireduato ed è quindi compito del riteratore il suo riconoscimento l'organizzazione del rifevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la callaboracoolice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello tione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i riteratori possano riterire le visite di sopralitogo, che sono richieste in genere su unità immobilizzi, all'edificio che effellivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati fstat e i dati cata-Postnese somene, se Pedificio non è isolata su totti i tati, va indicata la sua poslaione regimes indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). Coornants Specificare se traitast di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat Aong e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. I spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoca, presso il coordinamento comu nale dove i ritevatori, dopo la visita contunicano l'estio del soprattuogo. La numera alfaterno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). Beramazane menos a ens stali è necessano quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento continale gradd), Il Fuso (32, 33, 34), il Datum (EDSO o WGSB4). Se si usa un atto riferimento necticare in alm

II" rum 1911, con estreran: indicare il numero di piara complessiri dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incloso quello di sottoletto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Asszza mona ur none, indicare l'altezza che megito approssima la media delle allezze di piano presenti. Saerance unus perune: va n): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda : Teventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi scille strutture. Usa indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di lutti i piani. Est (2 ernawarmseam): indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. Unuzzame: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni" Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni) Sezione 2 - Descrizione edificia

pietrame al 1º fivello (28) le solai rigidi (m.c.e.) le muratura in pietrame al 2º livello 168). La muratura è distinta in due tipi in nazione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognumo è possibile segnalare anche la presenza di condoli o cadone se siono essi in c.e., munatura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture antelaíate. Gli edifici si considerano con strutture intelaíate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'ortera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-tekal) o initioni vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne C ed Per gli edifici in muralura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontal : verticali prevalenti o più vulnerabile, ad esempio: volte senza calene e muratura fr sono sufficientemente diffusi; è anche da nievare l'eventuale presenza di pilastri isolali "I della parte "muratura" (per le miste compilare sia "nauratura", sia "altre strutture"). G1: c.a. to aftre strutture intelaiate) su muratura

muzatura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugii stassi piani HI: maratura sinforzata con interioni o intonaci non armati muratura su c.a. (o affre struffure intelaiate) <u>62</u>

: mutatura con altri o non identificati rinforzi muratura armata o con intoraci armati

Per le struiture intelaiate le tamponature sono irregolan quando presentano dissimmetrie in pianta e*l*o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano compilazione della Regulanta compete solo alle Altre strutture. in almeno una direzione.

Seziene 4 - Danni ad ELEMERTI STRUTTURALI

mentre le colonne sono differenziate in modo da consentine di mievane i livelli di danno utilizzate nelle schede di riflevo GNOT, In particolare si farà niferimento alla sommeria l darm da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale. presenti suda componente e le relative estenzioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del fivello di danno riscontrato è di particolare riteranza, essa è basata suffa scala macrosismica europea ENS98, integrata con le definizioni puntuzia descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nei manuale:

81 sums usasme è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiodica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non

tivo la resistenza della struttura senza che venga avvicavato palesemente il limite del 02-03 sams mens - same: è un damo che potrebbe anche cambiare in modo significacrollo parziale di elementi strutturali principali.

struttura portandola vicino al finite del crollo parziale o tatale di elementi strutturali Premy emers to expans manages exceeds sons quelli che con tempi e mezzi fimitati B4-B5 samp transpore: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della conseguono una efiminazione o riduzione accettabile del rischio, vanno indicati quelli principali. Stato descritto da denni superiori zi precedenti, incluso il collasso.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI JION STRUTTURALI rit messi in atto.

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali prov redimenti già in atta, con modalità multiscella.

indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali prov Sazione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.l. eseguiti redimenti presi, con modalità muttiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la mortologia del sito ed eventuafi evidenze di dissesti connessi al Pereno di fondazione.

Sezione II - Siedizio di AGIBILITÀ

La squadra stabifisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella B-A valutazione de stazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli 6) e alla situazione geofecnica (Sezione 7). Il gradizio va emesso tenendo conto che: La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione femporanea e accessibili - volta a stabilite se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici cabiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionerolmente protetta la vita rione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il pranto intervento fapere di consistenza limitata, di rapida e facile l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatta. L'esita D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da rischel sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie vaelementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione speditiva – vale a dire formutata sulta base di un giodizio esperto e condotta in temp Smithly in these also semplice analisi visina ed also reconta di informazioni farilmenti umana. L'esita A va scetto, quindi, se si soddista pienamente la precedente definiexecuzione che rendono agibble l'edificial; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 1-0. L'esito C va indicata sa l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfindimento. L'esito E va indicato se l'edificio non poò essera utilizzata in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pranta interventa. L'esita F va usata in multiscella, nei casi in cui sussisteno anche condizioni di rischio esterno.

dunt nonsequan macont, rangue e persone externe sono da indicare gli effetti del giotizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco, vanno pertanto indicata anche Previousiti di Pedria sittavitta: indicare i provredimenti necessari per repoere agi e famighe e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. bile l'edificio e/o per efiminare rischi indotti.

Accomatezza muza mana: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stata Sezione 9 - Altre osservazioni

Sa burde, sor provinciamenti di poentii mitemente, l'account o littor: riportere le asinclazioni trale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in atto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio che si ritengono importanti pet megho precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eveninagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inapibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, f), le motivazzoni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F). possibile effettuare il soprattungo

9000

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



orr or


SCHEDA DI 1º LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ Per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica

(AeDES 07/2013)

EFF2,2 43800

	30 C	Istat Comune []	In edificio [_ i _ i	-			N O DS		25
	Pata	Stat C	In edi	Tipo carla			D'estremit		
	1000	blat Prov. [[[Amegania (Interno C		
	UOGO Scheda n.	Islat Prov. I	1712		7.50	9	Solato O	1	
MFICIO	M SOPRALL	VO EDIFICIO	1010101	tá Istat ento Istat	1	1015131	ilficio (B)		
CAZIDNE E	Squadra 4.1738.1 Schedan, 1998.1 Data (6/2) GA	IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 1 1 1	K agnegato 1010 (0151/1 1111	Cod di Località Istat Sez di censimento Istat	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Santieries (1912/14) (1.1.1.)	Postzione ed	ויונמו	
SEZIONET - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	T		136.1			1	Postzione edificio (Bisolato O Interno O Destrenità O D'a	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ICIELEST. LONGLI DI	
SEZIONE		RELLIEMENTO	1-1-1-1-1-1 Non Grid 1-1361	(Indicare contrada, focabilà, traversa, salita, etc.)	0	Datum Nord/Lat [G .	
		0]	Mr. Mar	ocalità, frave	COORDINATE O piane UTM O geografiche O altro			TICIE!	
The same of	A MAT ONG 3	RICIEMENTO		e contrada, l) geografic	nd/Lat (_	t/Long 1	RIETARIO IZ	
C	D Z	377		(Indica)	ane UTM C	USO NC	MGSB4 Es	CIO O PROP	
		5		50	IATE O pi		0	CHOME EDIFI	
ACTION IN	Provincia: Comune:	Frazione/Località: (denominazione Ista 1 🕲 VIA	2 C CORSO 3 C VICOLO	S O ALTRO	COORDIN	Fuso (32-33-34)		DENOMINA	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



0101010 1 2 Primats 101017 Occupanti 26 O Non utilizz O in costruc の落面部の G O Abbandon A D Pubblica Utilizzazione O 30+65% 20 × 65% C O < 30% Uso - esposizione Nº saità d'eso Proprietà E Serv. Pubbl. C Commercia Parist-reett 6 🗆 Strategico 9 Produtting De Deposits A Chitatino SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO 0 UMP 020 1102 < 121 Età (max 2) 4 1 62 + 71 7 1 82 ÷ 86 1 1 1 17 ÷ 91 9 + 26 C 6 2 13 + 45 1 0 46 + 61 5 C 72 + 75 6 C 76÷8! 11 □ 02 ÷ 08 10 2 37 + 01 Costr. e ristr. 1 0 < 1919 0 O 1200 ÷ 1599 P O 1500 + 2199 0 O 2200 ÷ 3000 # O 900 ÷ 1139 M O 650 + 1999 O 560 ÷ 649 1 O 400 ÷ 499 R O > 3000 Seperficie media of piane (cr.) O 300+199 621 + 001 O 0 O 130 + 169 6 O 230 + 255 F O 170 ÷ 229 8 O 50 ÷ 69 C 6 70+99 8 Dati metrici 2 S 2.50 + 3.49 1 O 3.50 + 5.00 01 00 23 **60**0 cO 2 Plani Interrati Altezza media di piano (m) 0 < 250 4O > 5.00 010 =0 0 12 0 >12 60 Nº Pigel tatali con interrati 0.5 0 03 0

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali soladi

	ALTRE STRUTTUR		aig in leens	Non Regotare	٧	0		0		COPERTURA	2 Whon spingente pesante	4 O'Non spingente leggera
Strutture orizzontali e diestiva qualibi e di bossa regolare e di bossa regolare e di cettiva qualibi e di bossa regolare e di	ALTR	1 Telai in c.a. 2 Pareti in c.a	3 Tetai in acci	ocrus sortà	ALCOUNTIN	Forma pianta	Desperiment	4 tamponature		1 OSpingent	2 W Mort spirit	4 O'Non spin
Strutture verificali de fessiona recedente de bossa pesable de fessiona recedente de festiva qualità de festiva de	Г		61	6210	IniA	=		₹	t	32	C	罕
STRUTTURE IN MURATURA Control of the state				2	isiM	U	0	3	ľ	18	0	8
Strutture verifcali e dication e	-		italos	inta	6li9	bay	а	0		2	0	
Strutture verifcali e dication e	URATUR	a regolare ta quakta	cadrata_)	Con	catene o cordedi	u u	D	0	0	D		0
Strutture verifcali e dication e	JRE IN M	A lessdur e di buor	petra sq	Senza	Calene	۵	D	0	0	0		
Strutture verticali Strutture verticali Strutture orizzontali A A A Asa desidente Volte sata cultus Folte sata samingula Folte sata samingula Folte sata specimingula Folte sata reports sata samingula Folte sata reports Folto sat	STRUTTI	ra qualità	Cuottal.	සට	Catene o correse	U	۵	D	0	D	В	0
Strutture verticali Strutture verticali Non identificate Votte con categorie deformable Frant con saleza deformable Frant con saleza deformable Frant de saleza deformable Frant de produce anniquial Trant de anniquial Trant con saleza rememingula		A fession	schadrala	Seaza	o cerdesi	-	0	0	0	0	C	
Strutture orizzontali Aso ldestificate Yode sassa zalene Yode can satta deformali Esa i de genom kumpica unu Tran com saletta deformali Tran com saletta mengen tammigui Tran com saletta mengen tammigui Tran com saletta mengen tammigui		316	əilifi	apį i	noM	4	0	0	0	p	0	0
V) + N M 7 V) V		Strutture verticali	/	/	Strutture orizzoniali		Aon Identificate	Volte senza catene	3 Yothe can catema	Estri con saletta dedormabile (tasi in legio con semplez tavatala, travi e velture)		first con seletta rigida (stalai de c.a., tran bes cofiegate a solette di c.a.,)

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti

EX < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	Day 0.13	C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C	1/3 - 2/3 1/3
	E/2 < 0 0 0 0 0	E/I >	ONIAN - 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ONIAN - 9 3 3 9 9 6 6 7 1/3 - 2/3 = 1/3 = 1/3 - 2/3 = 1/3 =	Ollus 20

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURAL! e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti

_					2 rovvediment	Provvedimenti di P.I. esaguiti	ti	
	Tipo di danno	Danno	Nessuna	Rimozigne	Puntelli	Riparazione	Derreto di accesso	Fransenne e profezione passaggi
		•<	a	v	٥	ų.		9
	Distacco integed, thestimenti, contrasoffitti,	0	0	0	0	a	0	0
2	Cadota tegole, comigned, came fomarie,	0	0		D	0	0	0
60	Caduta corpletoni, parapetti,	O	0	0	0	0	0	0
40	Caduta akri eggetti kıtırınlı o esterni	0	0	0	0	0	0	o
ыŋ	Danso alla reta idrica, fegnaria e termoidraulica	0	0	0	6	0		0
-	Danno alla rete elettrica e del gas	o	0	0	D	מ	D	0

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

-			T CITY	relicolo su:		Linning	right designation of Fig. exception	nan daes
	Causa	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Yie interne	Messuno	Drieto di accesso	Barriere protellive
-		٧	8	3	٥	33	£	9
	L'esti o caenta eggetti da edifici adiacenti	0	Þ	×	a	2		0
	2 Collasso el reti di distribuzione	0		0		0	0	0
-	3 Crelli da versanti incombenti	@	0	0	0	0	0	0

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

	Morfelag	ia del site			Dissesti all	e fondazioni	
resta	2 @ Pendio lorte	3 O Pendia leggero	4 O Panera	A ChAssedi	B O Generali dal susma	C O Acenti dal sisma	0 OPresisted

Data OB DA17 Squadra 1 A17-13 13 1 N° scheda 1,010 18 1 Istat Comune 101-0121 Istat Provincia 1.05124

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

155
45

Regolare B

B 0 (*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obbilghi relativi alla sicurezza sul luoghi di lavon ai sensi delle normative vigenti. NOTE: (Il Esito 8 nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è lotale o puriche e, in quesi virimo caso, quali sono le parti inagibili e proporte in Sez. 80 i necessari

provedamenti di pronto intervento che possono rimuovere l'Teagobatà (da indicaze anche nel moddeo GP!)

(2) Estilo Chelle note (SES) specificare la labrazianente quali alto nel la natuela describitva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto indicare anche nel moddeo GP!).

(3) Estilo D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e igo di approfondimento qui richiesto

proporre in Sez. 80 eventuale provvedimenti di promito intervento mocassario per la sicurezza estena di di aduzare anche nel moddeo GP!).

(4) Estilo E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessario per la sicurezza estena di di aduzare anche nel moddeo GP!).

(5) Estilo F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esteno e proporre in Sez. 80 eventuali untervento mocassario per la sicurezza estena di promito intervento mocassario per la sicurezza estena di promito intervento mocassario per la sicurezza estena di promito intervento mocassario per la sicurezza estena di si promito intervento mocassario per la sicurezza estena di promito intervento mocassario per la sicurezza estena di si indicare anche nel moddeo (GP!). C O Demodito (DM) A O Sopratiuogo rifiutato (SR) B O Rudere (RU)
D O Proprietario non trovato (NT) E O Altro (AL) 1 O Solo dall'esterno 4 O Non eseguito per: 2 O Pazziale 3 © Completa (>2/3) Sull'accuratezza

della visita

biopszone baszaggi jianserine e

	8-D Provvedimenti suggerili di pronto intervanto di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	nervento di rapida reali	zazione	, limitati (*) o estesi (**)
:	PROVVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI	•	:	PROVVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI
0	Messa in opera di cerchiatore o tiranti	10	0	Rimozone di cormicioni, parapetti, aggetti,
0	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	0		Rimazione di altri oggetti interni o esterni
30	Reparazione capertura	0 %	þ	Nancemeature e protezione passaggi
ם ב	Pentellatura di scale	O St	0	Riparazione delle reti degii impianti
0 0 0	Rimgzione di intunati, rivestimenti, contresofattature,	0::	0	
09	Rimazione di tegole, comignati, came fumarie,	120	0	

	IN persone evacuate IQQIQI	
I-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Muclei familian evacuati 1,0,010	
	Units immobiliari tragibili 1Q1.Q.	The second secon

SEZIONE 9 - Altre osservazioni Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARCOLERIO

B 1 50 6 MA PIAUL a 2'6.0 STE F 11 10 0 Spills Fota d'insuente dell'echiclo 11:0 3 3 7 d 10,00 176401 Firme Ç CANCOMSE GN GRAVENELTE HETTERE RE 10 14199 componenti della squadra di Ispezione (stampatello) 1 0 7 7 9 0

11 TTO RIO CIELLO AAETOLI

14C1A70126