

LAVORI : Riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Municipale di Cupra Marittima

IMPRESA : ARKEO RESTAURI SRL - Agrigento, Via V. De Sica n. 10.

RAPPORTO FOTOGRAFICO

S.A.L. N. 1


,25/11/2020



Impalcature esterne lato ovest



Impalcature esterne lato ovest



Impalcature esterne lato ovest



Impalcature esterne nord-est



Impalcature esterne lato nord




Impalcature esterne lato sud



Impalcature esterne lato sud



Impalcature esterne lato sud



Smontaggio manto di copertura



Smontaggio manto di copertura



Impermeabilizzazione tetto



Impermeabilizzazione tetto



Impereabilizzazione tetto



Demolizione lucernaio esistente



Secondo strato impermeabilizzazione tetto



Posa manto di copertura



Posa manto di copertura



Posa manto di copertura



Posa manto di copertura



Posa manto di copertura



Rimozione parete in cartongesso lato est sala consiliare



Costruzione nuovo muro lato est sala consiliare



Costruzione nuovo muro lato est sala consiliare




Costruzione nuovo muro lato est sala consiliare



Rimozione controsoffitto al di sotto del solaio uffici lato N.E.



Rimozione controsoffitto ufficio IAT piano primo lato ovest



Cuci scuci ufficio IAT piano terra lato ovest



Cuci scuci ufficio IAT piano terra lato ovest



Cuci scuci ufficio IAT piano terra lato ovest



Cuci scuci ufficio IAT piano terra lato ovest




Smontaggio pavimenti sala consiliare



Smontaggio pavimenti sala consiliare



Rimozione pavimenti sala consiliare e uffici lato ovest piano primo



Rimozione pavimenti sala consiliare e uffici lato ovest piano primo



Demolizione tramezzi uffici piano primo lato ovest



Demolizione tramezzi uffici piano primo lato ovest



Impalcature interne ufficio IAT lato Ovest



Tavolato uffici piano primo lato ovest



Tavolato uffici piano primo lato ovest



Cuci scuci sottofinestra sala consiliare



Posa travi solaio sala consiliare piano primo



Posa travi solaio piano primo sala consiliare



Solaio piano primo sala consiliare



Solaio piano primo sala consiliare (vista dal basso)



Connettori in acciaio inox solaio piano primo sala consiliare



Posa rete elettrosaldata solaio piano primo uffici N.E.



Posa rete elettrosaldata solaio piano primo sala consiliare.



Armatura fondazione colonne in acciaio a sostegno del torrino



Tirafondi fondazione colonne in acciaio tirafondi



Getto fondazione colonne in acciaio a sostegno del torrino




Colonne in acciaio a sostegno del torrino



Colonne in acciaio a sostegno del torrino



Colonne in acciaio a sostegno del torrino



Nuovo bagno primo mezzanino



Nuovo bagno piano secondo