



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot 9605 DEL 14.11.19

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 87 DEL 30-10-2019

OGGETTO: Sgombero e messa in sicurezza dei fabbricati siti in Corso Roma n° 41-43-45-47, Via del Castello n°15/a, Via Savelli n°8-10-12. Foglio di mappa n°10 Particelle nn° 381 e 382). Rif. Aedes del 29/05/2019 aventi ID 239870 (Edificio 003, particella n. 382/parte), ID 239871 (Edificio 002, particella n. 381) e ID 239872 (Edificio 001 particella n. 382/parte).

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DI.COMA.C." ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DI.COMA.C. attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast e/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

CONSIDERATO CHE a seguito delle risultanze della Scheda Aedes n°3 relativa al sopralluogo effettuato presso l'immobile sito in Corso Roma n° 41-43-45-47 da parte della squadra 1850 in data 19/4/2017 da cui emerge l'attribuzione di esito "E - inagibile" veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 85 del 24.04.2017;

VISTA la nota del Sig. Tedeschini Federico che comunicava l'avvenuta ultimazione degli interventi di messa in sicurezza preliminare, pervenuta al Protocollo Comunale al n° 4846 del 22/05/2018, unitamente al verbale di ultimazione lavori a firma dell'Ing. Federico Focaroli di Rieti, il quale dichiarava e certificava che "in data 03.03.2018 ha proceduto all'accertamento dei lavori effettuati ed ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità al contratto di appalto. Pertanto deve intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile" il tutto a seguito di presentazione pratica edilizia CILA prot. 11743 del 27/12/2017; e pertanto alla luce di quanto dichiarato dal tecnico redattore della pratica C.I.L.A. de qua, veniva emessa l'Ordinanza Sindacale di Revoca n°54 del 05/06/2018;

VISTA la nota pervenuta al Comune in data 05.07.2018 prot. n°6178 a firma dell'Ing. Federico Focaroli, in cui lo stesso dichiara che gli interventi eseguiti, di cui alla CILA prot. n°11743 del 27/12/2017 e comunicazione di fine lavori n°4846 del 22.05.2018, sono da intendersi "interventi di pronto intervento e messa in sicurezza preliminare" e che pertanto permaneva lo stato di inagibilità totale del fabbricato de quo venne emessa l'Ordinanza Sindacale n°70 del 19/07/2018 "Annullamento Ordinanza n°54 del 05/06/2018;

CONSIDERATO che l'Ing. Federico Focaroli è stato incaricato della redazione del progetto di riparazione dei danni, ai sensi della Legge n°229/16 e ss.mm.ii., predisponendo la dovuta documentazione finalizzata alla validazione del livello operativo, riscontrando dubbi sulla definizione delle unità strutturali.

VISTA la nota pec pervenuta al protocollo comunale al n°2038 del 11.03.2019 il professionista de quo richiedeva il riconoscimento della unità strutturale mediante sopralluogo da parte dei Tecnici dell'USR.

CONSIDERATO che detto sopralluogo, svolto in data 15/03/2019, ha restituito una corretta definizione dell'unità strutturale riportata nella scheda Aedes ID 105807 del 19.04.2017 ed individuava ulteriori n. 2 unità strutturali prive di esito di agibilità;

CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo de quo, è pervenuta la nota mail a firma dell'Ing. Federico Focaroli acquisita al protocollo comunale con il n°3326 in data 24/04/2019, nella quale il professionista, trasmetteva la perizia asseverata unitamente al modello IPP a firma del Sig. Tedeschini Federico, all'immobile sopracitato sito in Antrodoco ricompreso nelle Via Savelli via del Castello e Corso Roma censito catastalmente al foglio di mappa n. 10 con le particelle n.381 e 382, con richiesta di un nuovo sopralluogo per la compilazione della Scheda Aedes, richiesta trasmessa da questo Ente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, giusta nota pec prot. n°3339 del 24.04.2019;

CONSIDERATO CHE in data 25.09.2019 i tecnici dell'USR Squadra LP53, hanno effettuato un sopralluogo con compilazione di n°3 schede Aedes aventi i seguenti ID 239870 (Edificio 003, foglio 10 particella n. 382/parte), ID 239871 (Edificio 002 foglio 10 particella n. 381) e ID 239872 (Edificio 001 foglio 10 particella n. 382/parte), che si allegano alla presente, dalle quali emerge, la seguente l'attribuzione di esito "E – Inagibile "; il tutto comunicato dall'USR con nota U.435177 del 06-06-20197 e pervenuta al protocollo comunale in data 06.06.2019 prot. n°4713;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali delle tre unità strutturali sopra individuate al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, come da risultanza delle predette Schede Aedes ID 239870, ID 239871 e ID 239872 ed ampliare l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale già in essere, n°70 del 19/07/2018;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

- **il persistere dello stato di inagibilità** per l'immobile a destinazione **residenziale e commerciale** sito in Antrodoco (RI), Corso Roma n°41-43-45-47, identificato al Foglio di mappa n°10, Particella n°382/parte ed intestato catastalmente, **Tedeschini Federico** fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità attraverso l'attuazione dei necessari interventi strutturali, così come indicato dalla scheda Aedes ID239872;

- **Pinagibilità** per gli immobili a destinazione **residenziale** siti in Antrodoco (RI), Via del Castello n°15/a e Via Savelli nn°8, 10 e 12, identificati al Foglio di mappa n.10, con le particelle nn°381 e 382 ed intestato catastalmente, salvo altri e ciascuno per i propri diritti, a **Tedeschini Federico e Boccacci Sonia (particella 382 sub 6)** fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità attraverso l'attuazione dei necessari interventi strutturali indicati nelle Schede Aedes aventi ID 239870 e ID 239871;

ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che i proprietari sopra menzionati procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora gli interessati intendano avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n°1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali, **previa presentazione allo scrivente Ufficio di specifica dichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o ritirabile presso l'Ufficio Tecnico**;
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA


- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, ai proprietari immediatamente reperibili:
 - **Tedeschini Federico** residente in Roma - Largo Messico n° 7 – cap 00198;
 - **Boccacci Sonia** residente in Borgo Velino (RI), Via Monte Giano n°1 cap 02010;
- 2) che i proprietari sopra indicati provvedano, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefri@pec.interno.it;
 - C.O.I. UNICO all'indirizzo: coiunico@regione.lazio.it;
 - DICOMAC: protezionecivile@pec.governo.it e verificaagibilita@regione.lazio.it
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: plbassavallevelino@pec.it;

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

Sindaco
Ing. Alberto Guerrieri



ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 in data

_____ R.A. n° _____

IL MESSO COMUNALE

ANTRODOCO

Stato Provinciale 0572 Stato Comune LP53 Squadra LP53 № scheda 004 Data 28/05/19

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (Indicare, per gli edifici in muratura, indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali/solai).

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA				ALTRE STRUTTURE			
	Non identificate	Assistenza regolare e di carico unitario (preziosi, ecc.)	Assistenza regolare e di buona qualità (pilastri, pilastri, ecc.)	Pilastri isolati	1) Tralicci c.a.	2) Pareti in c.a.	3) Tetto in acciaio	4) Tetto/Pareti in legno
1. Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Tetto senza tralicci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Tetto con tralicci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Tetto con tralicci in legno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Tetto con tralicci in legno e tralicci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Tetto con tralicci in legno e tralicci e tralicci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.

Livello-estensione	Danni in				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Corridure e/o tiranti	Riparazioni
Componente strutturale - Danno preesistente								
1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Impedimenti - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Danni preesistenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
		Rimozione	Puntelli	Riparazione	Trasparenze e protezione passiva
1. Danno in muratura, intonaco, ecc.	☒	☐	☐	☐	☐
2. Danno in tegole, coperture, ecc.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Danno in cornicioni, parapetti, ecc.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Danno in altri oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐	☐
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐
6. Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Via d'accesso e di fuga	Via interne	Nessuno	Diritto di accesso	Barriere protettive	Barriere
1. Danni o cedimenti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Cedimenti di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Cedimenti da versanti rocciosi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Mancanza del sito				Mancanza delle fondazioni			
1. O Carente	2. O Carente forte	3. O Carente leggera	4. O Carente	5. O Carente da zona	6. O Carente da zona	7. O Carente da zona	8. O Carente da zona
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 Stato Provinciale 0572 Stato Comune LP53 Squadra LP53 № scheda 004 Data 28/05/19

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

1-4 Valutazione del rischio				5-8 Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C
Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rischio da inquinamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rischio da inquinamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rischio da inquinamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica tecnica né sostituisce il compito degli obblighi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 46 del 27/1/1997.

NOTE: (1) Esito B: il rischio è moderato e la sicurezza è sufficiente. In questi ultimi casi, quali sono le parti migliori e peggiori in Sez. 8) i necessari provvedimenti a pronto intervento che possono migliorare l'agibilità del rischio anche nel modulo GPT. (2) Esito C: il rischio è moderato e la sicurezza è sufficiente. In questi ultimi casi, quali sono le parti migliori e peggiori in Sez. 8) i necessari provvedimenti a pronto intervento che possono migliorare l'agibilità del rischio anche nel modulo GPT. (3) Esito D: il rischio è moderato e la sicurezza è sufficiente. In questi ultimi casi, quali sono le parti migliori e peggiori in Sez. 8) i necessari provvedimenti a pronto intervento che possono migliorare l'agibilità del rischio anche nel modulo GPT. (4) Esito E: il rischio è moderato e la sicurezza è sufficiente. In questi ultimi casi, quali sono le parti migliori e peggiori in Sez. 8) i necessari provvedimenti a pronto intervento che possono migliorare l'agibilità del rischio anche nel modulo GPT. (5) Esito F: il rischio è moderato e la sicurezza è sufficiente. In questi ultimi casi, quali sono le parti migliori e peggiori in Sez. 8) i necessari provvedimenti a pronto intervento che possono migliorare l'agibilità del rischio anche nel modulo GPT.

8-8 Esito di agibilità	1. O Sufficiente	2. O Parziale	3. O Non sufficiente	4. O Non sufficiente	5. O Non sufficiente	6. O Non sufficiente	7. O Non sufficiente	8. O Non sufficiente
Sufficiente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8-9 Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1. O Misure in corso di esecuzione a lavori	7. O Rimozione di elementi, guarnizioni, ecc.	8. O Rimozione di altri oggetti interni e esterni	9. O Trasparenze e protezione passiva
2. O Riparazione danni legati alle impadure e tramezzi	10. O Riparazione e protezione passiva	11. O Riparazione e protezione passiva	12. O Riparazione e protezione passiva
3. O Riparazione copertura	13. O Riparazione e protezione passiva	14. O Riparazione e protezione passiva	15. O Riparazione e protezione passiva
4. O Riparazione di rete	16. O Riparazione e protezione passiva	17. O Riparazione e protezione passiva	18. O Riparazione e protezione passiva
5. O Riparazione di rete	19. O Riparazione e protezione passiva	20. O Riparazione e protezione passiva	21. O Riparazione e protezione passiva
6. O Riparazione di rete	22. O Riparazione e protezione passiva	23. O Riparazione e protezione passiva	24. O Riparazione e protezione passiva

Unità immobiliari meglio		Unità immobiliari meglio	
Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata
☐	☐	☐	☐

SEZIONE 9 - Altre osservazioni:	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Indice famiglia elevata
☐	☐

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	
Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata
☐	☐

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	
Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata
☐	☐

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	
Indice famiglia elevata	Indice famiglia elevata
☐	☐

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura industriale)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA									
Strutture orizzontali	Non identificate	A fascina irregolare e di calce a mattoni [Presegni, non squisiti, ecc.]		A fascina regolare e di calce a mattoni [Presegni, mattoni squisiti, ecc.]		Pilastrini isolati		Mista		Rinforzata	
		Senza calce o cunei	Con calce o cunei	Senza calce o cunei	Con calce o cunei	F	G	H	I	J	K
1	Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Vento senza cuneo	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐	☐	☐
3	Non con calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Non con calce determinabile (non in base con semplice trave, trave a sezione...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	☐	☐	☐	☐
5	Travi con sezione irregolare (non in base con semplice trave, trave a sezione...)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con sezione regolare (non in base con semplice trave, trave a sezione...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

ALTRE STRUTTURE			
1	Travi in c.a.	☐	☐
2	Travi in c.a.	☐	☐
3	Travi in acciaio	☐	☐
4	Travi/Travi in legno	☐	☐

RCCO ARRA			
1	Forma piana	A	B
2	Disposizione temporanea	☐	☐

COPERTURA			
1	Spingente pesante	☐	☐
2	Non spingente pesante	☐	☐
3	Spingente leggera	☒	☐
4	Non spingente leggera	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno co				Provvedimenti di P.I. eseguiti									
Componente strutturale-Danno preesistente	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nullo	Provvedimenti di P.I. eseguiti										
					Nessuno	Demolizioni	Cerchiature edo tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasposne e protezione passaggi					
1 Stronchi verticali	A > 2/3 B 1/3 - 2/3 C > 1/3	D > 2/3 E 1/3 - 2/3 F > 1/3	G > 2/3 H 1/3 - 2/3 I > 1/3	L Nullo	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
2 Sismi	A ☐ B ☒ C ☐	D ☐ E ☒ F ☐	G ☐ H ☐ I ☐	L ☐	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
3 Scale	A ☐ B ☐ C ☐	D ☐ E ☐ F ☐	G ☐ H ☐ I ☐	L ☐	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4 Copertura	A ☐ B ☐ C ☐	D ☐ E ☐ F ☐	G ☐ H ☐ I ☐	L ☒	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
5 Temperature - Riscaldamento	A ☐ B ☐ C ☐	D ☐ E ☐ F ☐	G ☐ H ☐ I ☐	L ☒	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
6 Danno preesistente	A ☐ B ☐ C ☐	D ☐ E ☒ F ☐	G ☐ H ☐ I ☐	L ☒	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se essa è generale. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compila Nullo.															

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

...correnti, con versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo sul				Provvedimenti di P.L. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso di fuga	Via interna	Messaggio di accesso	Disposizione di accesso	Barriere protettive
1. Griglia o cancello oggetto di edifici abitativi	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2. Distanza di reti di distribuzione	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3. Griglia o cancelli incombenti	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 7. TRACCE DI INTERVENTO

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Sezione 1 - Terreno e Fondazioni			
Metodologia del sito		Diretti alle fondazioni	
1 ☐ Gesti	2 ☐ Metodo vite	3 ☐ Metodo leggero	4 ☒ Fianura
		5 ☒ Roccioli	6 ☐ Generali dai sopra
		7 ☐ Generali dal sopra	8 ☐ Generali dal sopra
		9 ☐ Presindenti	10 ☐ Presindenti

8-A Valutazione del rischio			
Rischio	Esterno (sezz. 6)	☒	
	Strutturale (sezz. 3 e 4)	☐	
	Non Strutturale (sezz. 5)	☐	
	Geotecnico (sezz. 7)	☒	
Rischi per l'ambiente	☐	☒	
Alt.	☒	☒	

8-B Esito di agibilità	
A	Edificio AGIBILE (*)
B	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (edificio a posto in attesa con provvedimenti di P.L. (1))
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con provvedimenti (3)
E	Edificio INAGIBILE (4)
F	Edificio INAGIBILE (5)

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

[illegible]

B-D Provedimani sugerii di brutto impleto di cona

PROVEVERENTI DI PI. SUGGERENTI		PROVEVERENTI DI PI. SUGGERENTI	
Messa in opera di circulatori e tiranti		Rimozione di comandi, parapezzi, aggett. ...	
1	☐	7	☐
2	☐	8	☐
3	☐	9	☐
4	☐	10	☐
5	☐	11	☐
6	☐	12	☐

...non italiani, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inquilini, famiglie e persone evaccate

Unità immobiliari inquilini: 2

Modello immobili evaccuati: 0

N° persone evaccate: 0

SEZIONE 9 - Altre Osservazioni:

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Saranno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altro	SEZIONE 9 - Altre osservazioni
Fondo insieme dell'edilizia	
	Spazio

Le componenti della squadra di ispezione (sintetizzato)
PIÙ SACRI

MASSIMO ALBANESI

File
