



REGIONE LAZIO



PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 8 - SOTTOMISURA 8.5

Operazione 8.5.1.a

"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI RECUPERO DEL SENTIERO DENOMINATO "DIRETTISSIMA" DI ANTRODOCO

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

ALLEGATO 3

Il Legale Rappresentante

Sindaco

F.to Ing. Alberto Guerrieri

Il Tecnico Redattore

Responsabile Unico del Procedimento - Area IV^ Lavori

Pubblici

F.to Geom. Simone De Santis

Data: Marzo 2021

COMUNE DI ANTRODOCO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fig. 1 *Condizioni attuali della via mulattiera con evidente vegetazione arbustiva ed erbacea*

Coordinate GPS : E 33T342554,045 N 4697855.241



Fig.2 *Massi presenti lungo il percorso*

Coordinate GPS: E 33T342640.933 N 4697802.178



Fig.3 Fenomeni erosivi nei pendii più scoscesi

Coordinate GPS: E 33T342834.563 N 4697773.378



Fig.4 *Gli evidenti segni del passaggio del fuoco nell'incendio 2017 con piante morte in piedi.*

Coordinate GPS: E 33T3432281.850 N 4698488.579



Fig.5 Alberi schiantati nel tracciato

Coordinate GPS: E 33T343212.720 N 4698557.014



Fig.6 Dilavamenti dovuti all'azione delle acque piovane e conseguente corrosione del piano di calpestio

Coordinate GPS: E 33T342859.970 N 4697768.362



Fig.7 Alberi vegeti che intralciano

Coordinate GPS: E 33T342928.568 N 4697744.599



FIG. 8 *Ultimo tratto del percorso prima dell'arrivo sui prati di Monte Giano, attraversato dall'incendio del 2017*

Coordinate GPS: E 33T3096.275 E 4698942.919