Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

ALLEGATO N. 2 al SAL n. 2

RAPPORTO FOTOGRAFICO

SAL N. 2

OGGETTO RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CUPRA MARITTIMA

COMMITTENTE COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Malatesta
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Cupra Marittima
Servizio Lavori Pubblici

RAPPORTO FOTOGRAFICO SAL N. 2

Torretta linea vita in copertura

Torretta linea vita in copertura

Torretta linea vita in copertura

Torretta linea vita fuori opera

Strato coibente in copertura

Strato coibente in copertura con confinamento in legno

Strato coibente e impermeabilizzazione in copertura



Colonne in acciaio a sostegno del torrino portico lato ovest

Colonne e controventi in acciaio per sostegno torrino portico lato ovest

Colonne e controventi in acciaio per sostegno torrino portico lato ovest

Colonne e controventi in acciaio per sostegno torrino piano primo

Inserimento di travi in acciaio IPE 180 in affiancamento delle travi esistenti in legno uffici piano primo – lato ovest

Inserimento di travi in acciaio IPE 180 in affiancamento delle travi esistenti in legno con relatico cuci-scuci negli uffici piano primo – lato ovest

Inserimento di travi in acciaio IPE 180 in affiancamento delle travi esistenti in legno con relatico cuci-scuci negli uffici piano primo – lato ovest

Inserimento di travi in acciaio IPE 180 in affiancamento delle travi esistenti in legno uffici piano primo – lato ovest

Nuovo tavolato negli ufficio piano primo lato ovest

Nuovo muretto in poroton sulla trave esistente ex ufficio IAT a sostegno del solai della sala consiliare

Cordolo sommitale su muretto in poroton sulla trave esistente ex ufficio IAT a sostegno del solai della sala consiliare

Squadrette di collegamento tra il cordolo e le travi in legno del solaio della sala consiliare

Cordolo sommitale su muretto in poroton sulla trave esistente ex ufficio IAT a sostegno del solai della sala consiliare

Squadrette di collegamento tra il cordolo e le travi in legno del solaio della sala consiliare

Rete elettrosaldata e pernature perimetrali sul tavolato della sala consiliare

Getto in calcestruzzo alleggerito sul solaio della trave consiliare

Getto in calcestruzzo alleggerito sul solaio della trave consiliare

Trte elettrosaldata e getto in calcestruzzo alleggerito sul solaio degli uffici lato ovest – primo piano

Architravi ammalorati sulla finestra dell’ufficio del sindaco al piano primo

Sostituzione degli architravi in legno ammalorat con n. 2 putrelle in acciaio IPE180

Scoperta di muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

Scoperta di muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

Scoperta di muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

Scoperta di muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

Scoperta di muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

muratura fortemente ammalorata e degradata al di sotto del solaio ufici nord-est piano primo

Ripristino muratura degradata con cuci-scuci

Posa travi in acciaio nuovo solaio uffici nord-est (HEA300)

Posa travi in acciaio nuovo solaio uffici nord-est (HAE300)

Scoperta di travi fortemente ammalorate e degradate al di sotto del bagno uffici nord-est piano primo

Posa travi in acciaio (IPE180) in affiancamento alle travi lignee ammalorate sotto il bagno degli uffici nord-est - piano primo

Posa travi in acciaio (IPE180) in affiancamento alle travi lignee ammalorate sotto il bagno degli uffici nord-est - piano primo

Posa travi in acciaio (IPE180) in affiancamento alle travi lignee ammalorate sotto il bagno degli uffici nord-est - piano primo

Travi lignee in castagno fuori opera per il solaio degli uffici nord-est piano primo

Posa in opera delle travi lignee in castagno nel solaio degli uffici nord-est piano primo

Collegamento con squadrette delle travi lignee con le travi in acciaio nel solaio degli uffici nord-est piano primo



Travi solaio uffici nord-est – piano primo

Posa in opera del tavolato sulle travi del solaio uffici nord-est – piano primo

Posa in opera del tavolato sulle travi del solaio uffici nord-est – piano primo

Posa in opera della rete elettrosaldata e delle pernature perimetrali nel solaio uffici nord-est – piano primo

Massetto alleggerito solaio uffici nord-est piano primo

Vista dal basso del solaio uffici nord-est piano primo

Posa in opera del pavimento negli uffici nord-est -piano primo

Posa in opera del pavimento negli uffici nord-est -piano primo

Posa in opera del pavimento negli uffici nord-est -piano primo

Pareti in cartongesso uffici nord-est piano primo

Pareti in cartongesso uffici nord-est piano primo

Pareti in cartongesso uffici nord-est piano primo

Nuovo bagno piano primo mezzanino

Nuovo bagno piano primo mezzanino in corso d’opera

Fodera in laterizio nuovo bagno piano secondo

Nuovo bagno piano secondo

Nuovo bagno piano secondo

Nuovo bagno piano secondo

Tramezzi uffici lato ovest piano primo

Tramezzi uffici lato ovest piano primo

Presidio anti-ribaltamento (fibra di vetro) tramezzi uffici lato ovest piano primo

Presidio anti-ribaltamento (fibra di vetro) tramezzi uffici lato ovest piano primo

Presidio anti-ribaltamento (fibra di vetro) tramezzi uffici lato ovest piano primo

Presidio anti-ribaltamento (fibra di vetro) tramezzi uffici lato ovest piano primo

Nuovo controsoffitto in cartongesso nell’ufficio del sindaco al piano primo

Ufficio del sindaco – piano primo - Controparete in cartongesso per occultare impianti

Smontaggio marmette pavimento sala consiliare e uffici lato ovest piano primo

Smontaggio marmette pavimento sala consiliare e uffici lato ovest piano primo

Residui tenaci di massetto incollati all’intradosso del pavimento esistente

Residui tenaci di massetto incollati all’intradosso del pavimento esistente

Residui tenaci di massetto incollati all’intradosso del pavimento esistente

Smontaggio lastre di cotto pavimenti sala consiliare e uffici lato ovest piano-primo



Residui tenaci di massetto incollati all’intradosso del pavimento esistente

Ripulitura pavimento in cotto esistente precedentemente smontato

Ripulitura pavimento in cotto esistente precedentemente smontato

Ripulitura pavimento in cotto esistente precedentemente smontato



Posa del pavimento esistente precedentemente smontato nella sala consiliare

Posa del pavimento esistente precedentemente smontato negli uffici lato ovest piano primo

Posa del pavimento esistente precedentemente smontato negli uffici lato ovest piano primo

Posa del pavimento esistente precedentemente smontato negli uffici lato ovest piano primo

Puntellatura archi per la sostituzione del rivestimento in pietra della facciata

Puntellatura archi per la sostituzione del rivestimento in pietra della facciata



Puntellatura archi per la sostituzione del rivestimento in pietra della facciata

Scavo per la fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Scavo per la fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Ferro d’armatura della fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Tirafondi delle colonne di sostegno del torrino

Getto di calcestruzzo della fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Getto di calcestruzzo della fondazione delle colonne di sostegno del torrino



Getto di calcestruzzo della fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Pavimento in travertino sulla fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Pavimento in travertino sulla fondazione delle colonne di sostegno del torrino

Lastre di travertino per il rivestimento dei pilastri della facciata

Demolizione delle lastre in pietra di rivestimento dei pilastri lesionati o danneggiati



Demolizione delle lastre in pietra di rivestimento dei pilastri lesionati o danneggiati

Demolizione delle lastre in pietra di rivestimento dei pilastri lesionati o danneggiati

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest



Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest (chiodatura in acciaio inox)

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest (chiodatura in acciaio inox)



Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest (chiodatura in acciaio inox – iniezione di resina)

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest

Posa delle nuove lastre di travertino di rivestimento dei pilastri della facciata ovest