AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Piazza Simonetti,36 - Tel. (0736) 2771

SERVIZIO VIABILITA' – INFRASTRUTTURE

Provincia di Ascoli Piceno
Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
0024487|30/10/2018
|P_AP|RP_AP|ZLLPP|P
7.1/2008/ZLLPP/7

ORDINANZA N. 78/2018

IL DIRIGENTE

Visto che negli ultimi anni gli interventi manutentivi su tutta la S.P. n. 177 Cerreto Monsampietro si sono ridotti in maniera consistente e che la rilevante riduzione di personale che opera sulla strada determina ritardi sia nella sorveglianza della strada stessa sia nella tempestività della rimozione dei pericoli che vengono a crearsi;
Constatate le condizioni di sicurezza su tutta la S.P. n. 177 Cerreto Monsampietro;
Considerato che, per una maggiore sicurezza degli utenti della strada, è opportuno limitare la velocità massima dei veicoli su tutta la S.P. n. 177 Cerreto Monsampietro;
Visto l'art. 6 comma 4 a) del Codice Stradale;
Visto il D.M. del 10.07.2002;
Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Ritenuto, pertanto, installare su tutta la S.P. n. 177 Cerreto Monsampietro il segnale indicante il limite massimo di velocità di 50 Km/ora, per i motivi sopra esposti;

ORDINA

L'istallazione del segnale indicante il limite massimo di velocità di 50 Km/ora su tutta la S.P. n. 177 Cerreto Monsampietro.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada con la procedura e gli effetti previsti dall'art. 74 del Regolamento 495/1992 di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luigina Amurri)

GF