RICEVUTA DI PROTOCOLLO (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e l.)

Protocollo: **0015991-20/06/2017-C_B474-SARCH-A-6.10** URE

Data di arrivo: 19/06/2017

Mittente: Emanuela Sbriccoli

Oggetto: Richiesta revoca parziale dell'Ordinanza di non utilizzabilità n.55 dell'11/01/2017 per l'immobile identificato al F102, mapp.247, sub.15 porz.

Classificazioni: 6.10(P) Fascicolo Generale

Data: martedì 20 giugno 2017

Revoca parziale all' Ord. n° 55/17 limitatamente alla porzione di fabbricato distinta al fg 102, part. 247 sub 15 - porzione come indicato nella scheda descrittiva redatta dal tecnico incaricato Ing Luca Sabbatini

Vedi Mod. ing

Dott. Ing. Emanuela Sbriccoli
Via A. Campanile, 17
62100 Macerata (MC)
Cell.: 339 3668192
e-mail: emanuela.sbriccoli@gmail.com
PEC: emanuela.sbriccoli@ingpec.eu
C.F.: SBRMNL85D70D042M
P. IVA: 01778400430

AL **COMUNE DI CAMERINO**
PEC: comune.camerino.mc@legalmail.com

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA DI NON UTILIZZABILTÀ N.55 DELL'11/01/2017 PER UNA PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN LOC. MORRO VIA ADIGRAT N.3, IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 102, MAPPALE 247, SUB.15 PORZ., IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI MESSA IN SICUREZZA INDICATO NELLA SCHEDA AEDES RELATIVA AL FABBRICATO

La sottoscritta Ing. Emanuela Sbriccoli, nata a Corridonia il 30/04/1985 e residente a Macerata in via A. Campanile n.17, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A1481, è stata incaricata dalla Sig.ra Forti Raffaela, proprietaria dell'unità immobiliare sita in loc. Morro, via Adigrat n.3 nel comune di Camerino, identificata catastalmente al foglio 102, mappale 247, sub.15, di redigere il progetto per la messa in sicurezza della porzione di unità immobiliare lesionata in seguito ai sismi verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e culminati con le scosse del 26 e 30 ottobre 2016 e di effettuare la successiva richiesta di revoca parziale di non utilizzabilità per la sola porzione di fabbricato che non ha subito danni.

In seguito alla redazione della scheda FAST da parte dei tecnici della Protezione Civile, redatta dalla squadra 155 – scheda n.7 del 20/11/2016 relativa all'intero edificio sito a Camerino in loc. Morro, via Adigrat n.3, di proprietà delle Sigg.re Forti Maria Grazia e Forti Raffaela, avente come esito "Edificio NON UTILIZZABILE" e alla successiva Ordinanza Sindacale di non utilizzabilità n.55 dell'11/01/2017, le stesse proprietarie hanno incaricato l'Ing. Luca Sabbatini di redigere la scheda Aedes con relativa perizia giurata per il fabbricato, la quale è stata trasmessa in data 01/06/2017 tramite PEC all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e per conoscenza anche al Comune di Camerino.
Come emerge dall'esito della scheda Aedes il fabbricato risulta TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (B) IN PARTE, più precisamente il sub 11, di proprietà di Forti Maria Grazia, nella sua interezza, mentre il sub 15, di proprietà di Forti Raffaela, per la sola porzione che compenetra al piano primo il volume del sub 11, con l'indicazione di effettuare come provvedimento di pronto intervento per la messa in sicurezza la transennatura della suddetta porzione di sub 15 al fine di impedirne l'accesso. Si rimanda per maggiore chiarezza anche alle piante allegate alla scheda Aedes dove sono indicate graficamente le porzioni temporaneamente inagibili e le porzioni agibili.

Dott. Ing. Emanuela Sbriccoli
Via A. Campanile, 17
62100 Macerata (MC)
Cell.: 339 3668192
e-mail: emanuela.sbriccoli@gmail.com
PEC: emanuela.sbriccoli@ingpec.eu
C.F.: SBRMNL85D70D042M
P. IVA: 01778400430

Con la presente si intende comunicare l'avvenuta messa in sicurezza all'interno del sub 15 come mostrato nell'immagine di seguito riportata, richiedendo la contestuale revoca parziale dell'Ordinanza di non utilizzabiltà n.55 dell'11/01/2017 per la sola porzione completamente agibile del sub 15, consentendo così ai proprietari di poter tornare a fruire dell'immobile secondo le necessità.



1 – Messa in sicurezza al piano primo del sub 15

Perizia Giurata

(Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10/2016)

Il sottoscritto Luca Sabbatini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n°586, con studio professionale in Comune di San Severino Marche in Piazza del Popolo n°23, tel. 0733/638191, Codice Fiscale SBBLCU63R17I156R. email sabbatini.ing@alice.it - PEC luca.sabbatini@ingpec.eu ,

a seguito di incarico conferito dalle Sig.re Forti Maria Grazia e Forti Raffaela, per la redazione della perizia giurata ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, relativa all'edificio ubicato in Via Adigrat n.3 del Comune di Camerino sulla base del sopralluogo effettuato in data 23/02/2017 ed effettuate le necessarie verifiche, ha constatato che:

Descrizione ed inquadramento dell'edificio:
Il fabbricato è ubicato in Comune di Camerino in via Adigrat n.3 ed è distinto in catasto al foglio 102 con la particella n° 247.
Indicazione verifiche di agibilità:
In data 20/11/2016 è stato eseguito sopralluogo da parte dei tecnici della Protezione Civile (squadra Fast n° 155) al quale è susseguita Ordinanza Sindacale di inutilizzabilità n° 55 del 11/01/2017.
Individuazione della destinazione d'uso alla data dell'evento sismico:
Il fabbricato è costituito da due unità immobiliari destinata ad abitazione e locali accessori.
Descrizione dell'edificio:
Il fabbricato si presenta su due piani fuori terra (terra e primo), è privo di piani interrati, di epoca costruttiva anteriore al 1900.
Descrizione sommaria del danno causato dal sisma:
Le strutture verticali presentano un danno medio-grave con lesioni concentrate in corrispondenza del primo piano dell'edificio; il solaio di copertura, pesante e tessuto nel verso della pendenza senza cordoli perimetrali, sotto l'azione di forze di tipo sismico diventa spingente e probabilmente ha causato le lesioni riscontrate nelle murature verticali.

Tutto quanto sopra premesso, DICHIARA:

che il **giudizio di agibilità**, in relazione alla scheda AEDES compilata dal sottoscritto in data 23/02/2017 ed allegata alla presente perizia è il seguente:

B-Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE

la sussistenza del **nesso di causalità** del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016.

Allegati:

1) **Scheda AEDES.**
2) **Relazione sintetica con riferimento alle sezioni 3,4,5,7, 8 della scheda AEDES ed alla adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016.**
3) **Punti di vista foto.**
4) **Documentazione fotografica.**

San Severino Marche, li 23/02/2017

Timbro e Firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. LUCA SABBATINI
MACERATA
A Civile e Ambientale
n. Settore Industriale
dell'Informazione