Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Reg. Ord. N. 34

IL SINDACO

Preso atto che a partire dal 24.08.2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale, provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 con cui sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;
Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267

Vista la Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto redatta dalla squadra SF706 avente ad oggetto l'edificio sito a San Severino Marche, in viale Cappuccini 2, contraddistinto al foglio 164, particella 219, contenente il seguente esito FAST finale: "EDIFICIO NON UTILIZZABILE".

Richiamata l'ordinanza sindacale di non utilizzabilità n.392 del 17.01.2017;

Acquisita agli atti dell'Ente al prot. 1618 del 17.01.2018 la Rinuncia al Contributo per la Ricostruzione post Terremoto, mediante sistemazione autonoma dell'immobile con idonea pratica edilizia n.48/2758, di ristrutturazione e consolidamento strutturale, depositata presso la Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Macerata – Ufficio Sisma;

Visti il Certificato di Ultimazione dei Lavori, e la Comunicazione di Regolare Esecuzione degli stessi, depositati agli atti di questo Ente in data 06.03.2018, dove si evince che i lavori sono stati conclusi in data 02.03.2018 in piena conformità alle norme tecniche vigenti e al progetto autorizzato e depositato;

Vista la Richiesta Ripristino Agibilità, assunta al prot. 6273 del 06.03.2018, redatta del tecnico incaricato ing. Gianluca Renzi, dove a seguito il lavori precedentemente descritti, sono state ripristinate le condizioni di utilizzabilità dell'immobile sito a San Severino Marche in viale Cappuccini 2, contraddistinto al foglio 164, particella 219, di proprietà dei sig.ri Borri Daniele - c.f. BRRDNL76T20I156X, e Ruggeri Tiziana - c.f. RGGTZN80P43I156P;

Ravvisata, dunque, la necessità di revocare l'ordinanza di non utilizzabilità n. 392 del 17.01.2017;

Città di San Severino Marche

ORDINA

la revoca dell'ordinanza di non utilizzabilità n. 392 del 17.01.2017.

REVOCA

Il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile sito a San Severino Marche in viale Cappuccini 2, individuato catastalmente al foglio 164, particella 219 (AGIBILE).

La notifica ai proprietari:

- *BORRI DANIELE, residente in viale Cappuccini 2 – 62027 San Severino Marche (MC) – avente c.f. BRRDNL76T20I156X*;
- *RUGGERI TIZIANA, residente in viale Cappuccini 2 – 62027 San Severino Marche (MC) – avente c.f. RGGTZN80P43I156P*.

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia alla Prefettura di Macerata.
La presente ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
al Servizio Sisma della Regione Marche (ccr.marche.sisma2016@emarche.it);

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza, lì 09.03.2018

IL SINDACO
(Rosa Piermattei)

SAN SEVERINO MARCHE - CITTÀ DI