Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Reg. Ord. N.1293

IL SINDACO

Preso atto che in data 24 agosto 2016 e in data 26 e 30 ottobre 2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 con cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25/08/2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;

Vista l'Ordinanza Reg.Ord.n.66 del 04/01/2017 con la quale è stato formalizzato l'esito del sopralluogo eseguito presso i fabbricati ubicati in Loc. Parolito n.50, distinti con la P.lla 578 del Foglio 157, entrambi dichiarati "EDIFICIO NON UTILIZZABILE" da quanto riportato nelle schede FAST n.05 e 06 redatte in data 10/12/2016 dalla squadra 638;

Visto che sulle suddette schede Fast e conseguentemente sull'Ordinanza Reg.Ord.n.66 del 04/01/2017 sono stati riportati in modo errato gli estremi degli aggregati strutturali, in quanto invertiti i codici dei due diversi corpi di fabbrica;

Ritenuto pertanto opportuno rettificare l'Ordinanza Reg.Ord.n.66 del 04/01/2017 indicando in modo esatto gli estremi degli aggregati strutturali identificativi dei singoli corpi di fabbrica;

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267;

RETTIFICA

l'Ordinanza Reg.Ord.n.66 del 04/01/2017 indicando gli esatti estremi degli aggregati strutturali ed i rispettivi esiti di sopralluogo dei fabbricati ubicati in loc. Parolito n.50, distinti al catasto con la P.lla 578 del Foglio 157, come di seguito riportato:
Aggregato 03909 "EDIFICIO NON UTILIZZABILE" deposito;
Aggregato 03908 "EDIFICIO NON UTILIZZABILE" abitazione;

CONFERMA

il divieto di accesso e di utilizzo dei fabbricati sopra specificati ai proprietari, nonché a chiunque, a qualunque titolo, occupi detta porzione in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per i tecnici addetti incaricati;
il perdurare delle presenti disposizioni fino all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'edificio.

Dispone la notifica al proprietario dell'immobile:
LAZZARI LINO nato a San Severino Marche il 22/08/1929 e residente a San Severino Marche Loc. Parolito n.50.

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia alla Prefettura di Macerata.

La presente ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
al Servizio Sisma della Regione Marche (ccr.marche.sisma2016@emarche.it).

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza, lì 16/05/2017.

IL SINDACO
(Rosa Piermattei)