

---

**Ordinanza  
n. 358 del 12-10-2018**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA INAGIBILITÀ DI PORZIONE DELL'EDIFICIO AD USO TURISTICO-RICETTIVO SITO IN MACERATA, PIAZZA STRAMBI S. VINCENZO MARIA, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 67 PORZIONE DELLA PARTICELLA 240, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

che in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi ad edifici pubblici e privati;

che a seguito di tale evento con la delibera del 25.08.2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

che in data 27.08.2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388, che all'art.1 ha individuato nei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico i soggetti attuatori che, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, assicurano la realizzazione delle attività e degli interventi volti a rimuovere le situazioni di rischio ed evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone e cose;

che nei giorni 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati nel territorio ulteriori ed eccezionali eventi sismici di forte entità, in seguito ai quali il Consiglio dei Ministri con proprie deliberazioni, del 27.10.2016 e 31.10.2016, ha ritenuto di estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza;

che, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 18.01.2017, il Consiglio dei Ministri, in data 27.01.2017, con propria deliberazione ha nuovamente esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza.

che, con delibera del 10.02.2017, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza;

che, in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi degli eventi sismici sopra indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 1-bis legge 24.02.1992 n. 225, la durata dello stato di emergenza, dichiarato e successivamente esteso con le citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri, è prorogato fino al 28.02.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16

sexies, D.L. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 03.08.2017;

### **VISTA**

- l'istanza di sopralluogo di Don. Jacopo Foglia, in qualità di delegato dalla Diocesi di Macerata, pervenuta telematicamente presso l'Ufficio Protezione Civile di questo Comune;

### **PRESO ATTO**

- che in data 15/06/2018 è stato effettuato dai tecnici della Protezione Civile della Regione Marche, squadra MR2679, un sopralluogo di tipo speditivo per verificare l'agibilità del fabbricato in oggetto;  
- che a seguito di tale sopralluogo i tecnici hanno redatto la relativa scheda FAST n. 004 riferita all'aggregato N. 0322300, con esito finale: *“sopralluogo non eseguito per accertamento AeDES; lesioni al P1 corridoio-architravi puntellati- lesioni spigolo via Zara cortile interno”*;

- che in data 02/07/2018 è stato effettuato dai tecnici della Protezione Civile della Regione Marche, squadra P1480, un sopralluogo per verificare l'agibilità del fabbricato in oggetto;

- che nel modello GE1 *“resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese”* redatto all'esito del sopralluogo riferimento scheda n. 001 risulta un giudizio di agibilità di tipo B, ovvero edificio agibile con provvedimenti di pronto intervento limitatamente alle zone di ingresso dei piani secondo e terzo; e con riferimento scheda n. 002 risulta un giudizio di agibilità di tipo A+F, ovvero edificio agibile, ma dichiarato inagibile per pericolo esterno indotto dalle zone di accesso ai piani secondo e terzo dell'edificio di cui sopra;

- che nel relativo modello GP1 - allegato - *“provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese”*, redatto all'esito del sopralluogo sono riportati i seguenti provvedimenti urgenti da adottare per l'edificio della scheda n. 001: *“cerchiatura aperture; la temporanea inagibilità riguarda gli accessi dei piani 2 e 3”* e per l'edificio della scheda n. 002 *“inagibilità dovuta al rischio localizzato nell'edificio adiacente (accesso)”*.

### **RITENUTO NECESSARIO**

ordinare l'urgente e tempestiva esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento indicati nel modello GP1 sopra richiamato, al fine del recupero dell'agibilità delle porzioni degli edifici in oggetto;

### **ATTESO**

che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

### **RICHIAMATA**

tutta la normativa vigente in materia con particolare riguardo a :

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- l'OCDPC n.405 del 10.11.2016;
- l'OCDPC n. 422 del 16.12.2016;
- le Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione fino ad oggi emesse;

Ritenuto, al riguardo, che sussistono i presupposti e le condizioni per fare ricorso al potere di ordinanza di cui al su citato art. 54, comma 4, TUEELL. 267/2000 e ss.mm.e ii. essendo presenti, oltre alle

ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, anche le ragioni di contingibilità e di urgenza;

Per quanto sopra premesso

### **DICHIARA**

**l'inagibilità temporanea** dell'edificio uso turistico-ricettivo sito in Macerata, Piazza Strambi S. Vincenzo Maria, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 67 porzione della particella 240, limitatamente alle porzioni indicate nelle sopra richiamate schede Aedes e modello GP1 allegati alla presente, fino al perdurare delle condizioni rilevate;

### **ORDINA**

**l'esecuzione tempestiva e urgente**, ai proprietari di seguito generalizzati, dei provvedimenti di pronto intervento espressamente indicati nel modello GP1 sopra richiamato, al fine del recupero dell'agibilità della porzione dell'immobile in oggetto, prescrivendo l'obbligo di comunicare al Servizio Servizi Tecnici del Comune la fine dei lavori medesimi;

soggetti proprietari:

Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, C.F. : 93009650438;

### **DISPONE**

- **di notificare** la presente ordinanza ai proprietari di seguito generalizzati, con obbligo di darne comunicazione immediata a chi, a qualunque titolo, detenga o utilizzi le unità immobiliari in questione:

- Diocesi di Macerata PEC: - diocesimacerata(at)pec.chiesacattolica.it ;

- **di trasmettere** per quanto di competenza la presente ordinanza a:

Al sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc(at)pec.interno.it;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - PEC: com.macerata(at)certvigilfuoco.it

Al Comando Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi di questo Comune;

Al Servizio Protezione Civile della Regione Marche - PEC: regione.marche.protciv(at)emarche.it;

All'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche - PEC: regione.marche.usr(at)emarche.it ;

Alla ASUR Area Vasta n. 3 - PEC: areavasta3.asur(at)emarche.it ;

I Servizi Tecnici e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di verificare l'osservanza del presente provvedimento;

-di pubblicizzare la presente ordinanza nelle forme di legge.

### **INDIVIDUA**

Ai sensi degli artt 7 e 8 della Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento l'ing. Virgilio Ferranti;

### **AVVERTE**

i destinatari del presente provvedimento come sopra generalizzati, qualora non siano più proprietari dell'immobile, di comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento ivi indicato tutte le informazioni necessarie a individuare gli attuali proprietari e/o residenti.

## **AVVERTE**

altresi, che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituisce violazione dell'art.650 c.p.;  
che contro la presente ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg.  
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di  
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
ROMANO CARANCINI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

---

## Ordinanza

### Proposta n. 356 del 10-10-2018

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA INAGIBILITÀ DI PORZIONE DELL'EDIFICIO AD USO TURISTICO-RICETTIVO SITO IN MACERATA, PIAZZA STRAMBI S. VINCENZO MARIA, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 67 PORZIONE DELLA PARTICELLA 240, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Macerata, 11-10-2018

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO SERVIZI TECNICI**  
ING. TRISTANO LUCHETTI

## **Ordinanza**

### **Proposta n. 356 del 10-10-2018**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA INAGIBILITÀ DI PORZIONE DELL'EDIFICIO AD USO TURISTICO-RICETTIVO SITO IN MACERATA, PIAZZA STRAMBI S. VINCENZO MARIA, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 67 PORZIONE DELLA PARTICELLA 240, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

|  | FAVOREVOLE

| |  | CONTRARIO

| |  | NON NECESSARIO

Macerata, 12-10-2018

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI  
E DEL PERSONALE  
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA**

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO**

Provincia: MACE DATA
  
 Comune: MACE DATA
  
 Frazione/Località: EXPOLUOGO
  
 (denominazione Istat)
   
 VIA VINICENZA MARIA
  
 CORSO STAMBINI
  
 VICOLO
   
 PIAZZA
   
 ALTRO
   
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
   
 Squadra PV4810 Scheda n. 004 Data 9/20/18
  
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
   
 Istat Reg. 21 Istat Prov. 043 Istat Comune 023

N° aggregato 03283 00 N° edificio 1

Cod. di Località Istat 1111 Tipo carta 1111
  
 Sez. di censimento Istat 1111 N° carta 1111

Dati catastali Foglio 67 Allegato 1
  
 Particelle 240 POND


Posizione edificio  Isolato  Interno  D'estremità  D'angolo

COORDINATE  piano UTM  geografiche  altro
   
 Fuso (32-33-34) Datum  ED50  WGS84
   
 Nord/Lat Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CASA DEL CLERO - SEMINARIO
  
ANDRESCVILLE DI MACE DATA
  
ACCESSO CORTO SCALD

Codice Uso
   
IS

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**



**SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO**

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.		Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u>11</u>	A <input checked="" type="checkbox"/> > 65%	<u>11201</u>	
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	<input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input checked="" type="checkbox"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<u>11</u>	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%		
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="checkbox"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	<u>11</u>	C <input type="radio"/> < 30%		
<input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input checked="" type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<u>11</u>	D <input type="radio"/> Non utilizz.		
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u>11</u>	E <input type="radio"/> In costruz.		
<input type="radio"/> 6	Piani interrati	F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>11</u>	F <input type="radio"/> Non finito		
<input type="radio"/> 7	A <input checked="" type="checkbox"/> 0 C <input type="checkbox"/> 2	G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<u>11</u>	G <input type="radio"/> Abbandon.		
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3	H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input checked="" type="checkbox"/> Turist-ricett.	<u>01</u>			
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96					
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01					
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08					
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11					
				13 <input type="checkbox"/> > 2011					
						Proprietà	A <input type="checkbox"/> Pubblica	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata	
							<u>11</u> %	<u>11</u> %	

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE EDIFICIO**

Provincia: MACERATA  
 Comune: MACERATA  
 Frazione/Località:  
 (denominazione Istat) BARA  
 1  VIA \_\_\_\_\_  
 2  CORSO \_\_\_\_\_  
 3  VICOLO \_\_\_\_\_  
 4  PIAZZA STRAMBI  
 5  ALTRO \_\_\_\_\_  
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra PILBIO Scheda n. 102 Data 01/01/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat-Reg. 111 Istat-Prov. 043 Istat Comune 1023

N° aggregato 031231 00 N° edificio 1111

Cod. di Località Istat \_\_\_\_\_ Tipo carta \_\_\_\_\_  
 Sez. di censimento Istat \_\_\_\_\_ N° carta \_\_\_\_\_


Dati catastali Foglio 616 Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle 240 PORCI

Posizione edificio  Isolato  Interno  D'estremità  D'angolo

COORDINATE  plane UTM  geografiche  altro \_\_\_\_\_  
 Fuso \_\_\_\_\_ Datum: Nord/Lat \_\_\_\_\_  
 (32-33-34)  ED50 \_\_\_\_\_  
 WGS84 Est/Long \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CAISA DEL CLIENTI E CLIENTI DI LIAISON Codice Uso 1111  
ACCIOGLIENZA E SEMINARIO PER IL VILLEGGIAMENTO  
CAISAS

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**



**SEZIONE 2 DESCRIZIONE EDIFICIO**

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	<u>11</u>	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	<u>1110</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<u>11</u>	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	<u>11</u>	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	<u>11</u>	D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u>11</u>	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6	Piani interrati	F <input checked="" type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>11</u>	F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	<u>11</u>	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	B <input checked="" type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input checked="" type="checkbox"/> Turist-ricett.	<u>11</u>		
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input checked="" type="checkbox"/> > 2011				
					Proprietà	A <input type="checkbox"/> Pubblica	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata	
						<u>1111</u> %	<u>1000</u> %	

**RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**  
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDE	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
001	CLASIA DEL SCLIBO ACCESSO	CLASIA DEL SCLIBO	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
002	CASA DEL CLERICO SERNINO ACEDEGLIOLA	M. VALZANZA S. BICCIANO	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> F
003	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
004	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
005	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Squadra N. 1480 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome) DINO MICOZZI  
LELIO COCCAMONI

Firme componenti squadra di ispezione [Signature]

Firma e timbro responsabile del Compartimento [Signature]

Data 02/02/18



ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI MACERATA

C.O.M. \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. \_\_\_\_\_

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
	<u>CASA DEL CLERO</u>	<u>CERCHIATURA APERTURE</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO <u>VIA U. M. STRAMBI</u>	<u>LA TEMPORANEA MAGGIORITÀ RIGUARDA GLI ACCESSI DEI PIANI 2° e 3°</u>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	N. Civ. _____	
	DESTINAZIONE D'USO <u>ACCESSI URGENTI ABILITAZIONE</u>	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>101</u>

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
	_____	_____
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO _____	_____
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	N. Civ. _____	_____
	DESTINAZIONE D'USO <u>CHIESE ABILITAZIONE/UFFICIO</u>	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>101</u>

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
	_____	_____
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO _____	_____
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	N. Civ. _____	_____
	DESTINAZIONE D'USO <u>CHIESE ABILITAZIONE</u>	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>101</u>

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
	<u>CASA DEL CLERO</u>	<u>MAGGIORANZA DOVUTA</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO <u>SERVIZIO ARCIVESCOVILE CARITAS</u> <u>VIA STRAMBI</u>	<u>AL RISCHIO LOCALIZZATO NELL'EDIFICIO ADIACENTE (ACCESSO)</u>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	N. Civ. _____	
	DESTINAZIONE D'USO <u>EDIFICIO</u>	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>102</u>

Squadra N. 124810

Data 02/07/19

GEOM. LAURO ACCIARI

GEOM. PIRO NICOSI

*[Handwritten signatures]*



(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

Istat Provincia 0413

Istat Comune 0213

Squadra P1480

N° scheda 001

Data 02/07/18

SEZIONE 8: Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Edificio AGIBILE (*)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (da valutare con provvedimenti di P.I.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da valutare con provvedimento (3)	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E Edificio INAGIBILE (4)	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F Edificio INAGIBILE da demolire (5)	<input type="checkbox"/>

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

- NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
- (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
- (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto \_\_\_\_\_ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
- (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
- (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	4 <input type="checkbox"/> Non eseguito per:	A <input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="checkbox"/> Rudere (RU)	C <input type="checkbox"/> Demolito (DM)
	2 <input type="checkbox"/> Parziale		D <input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="checkbox"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di carichiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili <u>001</u>	Nuclei familiari evacuati <u>1</u>	N° persone evacuate <u>1</u>

SEZIONE 9: Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
SEZ. 4	DANNEGGIAMENTO LOCALIZZATO IN CORRI SPONDEMENTO DELLO FONTO D'INGRESSO NEGLI ULTIMI 2 PIANI DELL'EDIFICIO DOVE SI E' PROVVEDUTO AD UN PUNTRELLAMENTO DESCI STRAIPENDI.		
PER 8-B	LA TEMPORANEA INAGIBILITA' E' RIFERITA AI SOLI PIANI PRIMO E SECONDO E TERZO		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

DINO MICELLI

LAURO CACCIAVARI

Firme

[Signature]

[Signature]

**SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità**

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità		
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C
Basso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Edificio AGIBILE (*)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in attesa di provvedimenti di pronto intervento di tipo A)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (da verificare con approfondimento (3))	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

- NOTE:** (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)  
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto \_\_\_\_\_ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili <u>1</u>	Nuclei familiari evacuati <u>1</u>	N° persone evacuate <u>1</u>

**SEZIONE 9 - Altre osservazioni**

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>NON È STATO POSSIBILE ISPEZIONARE GLI ORIZZONTAMENTI IN QUANTO INACCESSIBILI O CONTROSOFFITTATI</p> <p>IL RISCHIO ESTERNO È CAUSATO DALL'EDIFICIO ADIACENTE CHE DA ACCESSO AI PIANI 3° &amp; 4°</p>		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)  
GEOM. LAURO ACCIARIANI  
GEOM. DAVIDO RICOTTI

Firme  
