

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 155 DEL 23-10-2017

Oggetto: SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EMIDIO

IL SINDACO

PREMESSO che conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 e del successivo del 18.01.2017 la Chiesa rurale di Sant'Emidio, sita lungo la strada Provinciale n. 92 nella frazione di Patrignone, catastalmente individuata al foglio n. 32 part. B di proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Viminato, già in stato strutturale precario, è stata fortemente danneggiata costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica in quanto prospiciente sulla pubblica via;

SENTITE le segnalazioni verbali dei cittadini residenti nelle zone limitrofe la chiesa;

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici del MIBACT del 01.03.2017 n. 01 che riporta *“Muratura delle pareti esterne di pessima qualità e stato di conservazione. Facciata completamente distaccata dalle pareti dell'aula. Abside presenta distacchi dalla muratura esternamente (ma non riportati all'interno)...”*

CONSIDERATA la richiesta alla Regione Marche per sopralluogo con il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) in data 11.09.2017 prot. 6511;

VISTA la risposta del Centro di Coordinamento Regionale con cui si precisava che il 15/06/2017 è stata trasmessa a tutti i comuni la nota con cui si disponeva la conclusione dell'attività di programmazione GTS e di procedere direttamente alla Messa in sicurezza affidando l'intervento direttamente a ditta privata a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale;

CONSIDERATO che il pericolo di crollo insiste su pubblica via;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RIBADISCE

la pericolosità della facciata principale della Chiesa rurale di Sant'Emidio, sita lungo la Strada provinciale n. 92 nella frazione di Patrignone, che minaccia il ribaltamento della facciata stessa sulla pubblica via, costituendo un serio e concreto pericolo per l'incolumità e la sanità pubblica;

ORDINA

Che l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, le opere di progettazione e di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Emidio nella frazione di Patrignone;

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza:
 - a. all'ufficio tecnico comunale;
 - b. PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN VIMINATO con sede a MONTALTO DELLE MARCHE P.Iva 9200309443 nella persona del Legale Rappresentante Don Lorenzo Bruni.
- 2) Che copia della presente sia trasmessa, per opportuna conoscenza:
 - alla Diocesi di San Benedetto del Tronto –Ripatransone e Montalto;
 - Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
 - Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
 - Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
- 3) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. Gli Uffici Comunali competenti, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni, al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

IL SINDACO

(Tassotti Prof. Raffaele)

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.