

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 28 DEL 12-03-2018

Oggetto: SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI. Ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n.267. CHIESA di SAN NICCOLÒ.

IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi del 24.08.2016 e del 30.10.2016, si è determinata una situazione di precarietà e di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune;

CONSIDERATO CHE la Chiesa “San Niccolò” ubicata in piazza Umberto I del Capoluogo, distinta catastalmente al foglio 21 di Montalto delle Marche con la particella E, di proprietà della PARROCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA con sede in MONTALTO DELLE MARCHE Piazza Sisto V cod.fiscale 80009450448, è stata oggetto di segnalazione danni a seguito del sisma;

VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 08/02/2017 dai Tecnici incaricati dal MIBACT, per la compilazione della scheda di secondo livello per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESA Modello A-DC che ha dato esito di: “PARZIALMENTE AGIBILE”;

RAVVISATA la necessità formalizzare l'inibizione parziale della struttura con le modalità seguenti:

AGIBILE: La struttura che ospita la Chiesa (aula centrale e abside) **solo dopo aver messo in atto i seguenti provvedimenti:**

- 1) Verifica accurata della copertura, rimozione di eventuali coppi pericolanti e verifica delle capriate in particolare la prima senza il monaco che sembra presentare il tirante inflesso;
- 2) Messa in sicurezza dei pesanti stucchi interni, in parte lesionati, in particolare nella zona sopra l'altare e sull'arco trionfale;
- 3) Verifica e messa in sicurezza dei cornicioni e stucchi esterni (facciata principale) in particolare verifica del balcone a cui non è stato possibile accedere;
- 4) Verifica e messa in sicurezza della vela campanaria (che sembra presentare lesioni in corrispondenza delle campane);
- 5) Data l'impossibilità di accesso all'estradosso della cupola abside e date le cattive condizioni di illuminazione si suggerisce verifica accurata per escludere la presenza di eventuali lesioni.

INAGIBILI: i locali ai lati e sopra l'abside a causa delle lesioni riscontrate sui paramenti murari, in particolare in corrispondenza del muro in condivisione con l'abitazione adiacente.

Si prescrivono transennamenti per interdire l'accesso alla via adiacente fino a messa in sicurezza della vela campanaria.

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la Chiesa "San Niccolò" ubicata in piazza Umberto I del Capoluogo, distinta catastalmente al foglio 21 di Montalto delle Marche con la particella E, **PARZIALMENTE AGIBILE** come da indicazioni che seguono:

AGIBILE: La struttura che ospita la Chiesa (aula centrale e abside) **solo dopo aver messo in atto i seguenti provvedimenti:**

- 1) Verifica accurata della copertura, rimozione di eventuali coppi pericolanti e verifica delle capriate in particolare la prima senza il monaco che sembra presentare il tirante inflesso;
- 2) Messa in sicurezza dei pesanti stucchi interni, in parte lesionati, in particolare nella zona sopra l'altare e sull'arco trionfale;
- 3) Verifica e messa in sicurezza dei cornicioni e stucchi esterni (facciata principale) in particolare verifica del balcone a cui non è stato possibile accedere;
- 4) Verifica e messa in sicurezza della vela campanaria (che sembra presentare lesioni in corrispondenza delle campane);

5) Data l'impossibilità di accesso all'estradosso della cupola abside e date le cattive condizioni di illuminazione si suggerisce verifica accurata per escludere la presenza di eventuali lesioni.

INAGIBILI: i locali ai lati e sopra l'abside a causa delle lesioni riscontrate sui paramenti murari, in particolare in corrispondenza del muro in condivisione con l'abitazione adiacente.

Si prescrivono transennamenti per interdire l'accesso alla via adiacente fino a messa in sicurezza della vela campanaria.

ORDINA

Alla PARROCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA con sede in MONTALTO DELLE MARCHE Piazza Sisto V cod.fiscale 80009450448, nella persona del parroco pro-tempore Don Lorenzo Bruni di provvedere:

1. ad interdire l'accesso e l'uso della porzione di manufatto dichiarata INAGIBILE a chiunque, fatta eccezione del personale autorizzato, fino al ripristino delle condizioni di agibilità;
2. di mettere in atto gli interventi di verifica e/o messa in sicurezza suggeriti per le parti AGIBILI e di consentirne la fruizione solo una volta accertata la reale stabilità delle strutture;
3. la custodia e tutela del bene architettonico, storico ed artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1)- La notifica della presente Ordinanza:

- Alla PARROCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA con sede in MONTALTO DELLE MARCHE Piazza Sisto V cod.fiscale 80009450448, nella persona del parroco pro-tempore Don Lorenzo Bruni via Strada comunale Speranza n.21 – 63013 GROTTAMMARE

E, p.c.- Alla DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO M. con sede in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) COD. FISCALE 91002210440;

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
 - Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
 - Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
 - All' Ufficio Tecnico comunale;
- 3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO
(*Prof. Raffaele Tassotti*)

RP/rp

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.