

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 83

DATA 13-06-2019

OGGETTO: RIPARAZIONE ASCENSORE POSTO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA UMBERTO N.33 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDL ELEVER SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con cui è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio tecnico comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il bilancio 2019;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Dato atto che l'impianto elevatore a servizio degli uffici comunali, siti in piazza Umberto I n. 33 nel capoluogo, è stato interessato da un guasto di tipo meccanico che ne ha causato l' inutilizzo, con gravi disagi per gli utenti, in particolare gli anziani e le persone con disabilità ed è pertanto necessario ed urgente provvedere al ripristino della sua funzionalità per garantire l'accesso agli uffici medesimi, posti al primo e al secondo livello, da parte di tutti i cittadini;

Accertato che per la riparazione del danno è necessario :

- sostituire i due teleruttori di manovra ;
- sostituire l'operatore per il controllo e la movimentazione delle porte di cabina;

Ritenuto di dover procedere stante l'urgenza e al fine del conseguimento della necessaria efficienza amministrativa tesa ad assicurare la migliore azione possibile nell'interesse dell'Ente e nel caso, della cittadinanza, con la modalità di scelta del contraente prevista dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n°50/2016;

Dato atto che la ditta affidataria alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elevatore comunale è stata IDL Elever s.r.l. con sede in Via Mario Bianchini 47, 00142 Roma, giusta Determinazione

Area Tecnica n° 73 del 02.05.2018, in quanto la dotazione organica del Comune di Borgo Velino non dispone di operaio specializzato in questo specifico settore;

Dato atto che la ditta sopra citata già affidataria dell'intero servizio manutentivo dell'impianto elevatore, è presente sul posto con propri operai e mezzi e pertanto può offrire un servizio più rapido e a costi competitivi rispetto ad altre ditte che dovrebbero intervenire sui luoghi da altre destinazioni;

Visti i preventivi richiesti verbalmente per i lavori necessari al ripristino del servizio, dopo sopralluogo diretto sull'impianto, alla ditta "IDL Elever s.r.l." con sede in Via Mario Bianchini 47, 00142 Roma, ed assunti al protocollo generale comunale:

- in data 10.04.2019 con il n.1526 , con il quale la ditta stessa richiede la cifra di €. 1.636,00 oltre IVA al 22% per la fornitura e installazione del nuovo operatore per il controllo e la movimentazione delle porte di cabina;

-in data 19.04.2019 con il n.1695 , con il quale la ditta stessa richiede la cifra di €. 694,00 oltre IVA al 22% per la sostituzione di due teleruttori di manovra;

Visto che la somma per i lavori di riparazione ammontano complessivamente ad €. 2.330,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che previa contrattazione verbale con questo ufficio tecnico la ditta ha applicato uno sconto rispetto al prezzo originariamente proposto, richiedendo la cifra di €.2.000,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che il prezzo per la fornitura ed installazione per ripristinare l'impianto elevatore, è stato ritenuto congruo dallo scrivente ufficio;

Dato atto che la ditta IDL Elever srl è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da certificazione in atti (prot.INAIL_15175436 DEL 16.02.2019);

Dato atto che la spesa necessaria pari ad €. 2.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di €.2.440, è disponibile sul bilancio 2019 parte al cap. 300/5 cod. int. 01.02-1.03.02.09.004 per €. 357,80, parte al cap. 1050 cod. 01.05-1.03.02.99.999 per €. 2.082,20;

Visto il D.Lgs n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di affidare alla ditta IDL Elever srl, Via Mario Bianchini 47, 00142 Roma, partita Iva 05073911009, il lavoro di riparazione dell'ascensore posto a servizio degli uffici comunali in piazza Umberto I n. 33, secondo le lavorazioni, le forniture e le installazioni di cui ai preventivi descritti in premessa, prot. n. 1526/19 e prot. n. 1695/19, per una somma pari a Euro 2.000,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 440,00 per un importo complessivo mensile di €.2.440,00;

Di impegnare la somma di €.2.440,00 sul bilancio 2019, parte al cap. 300/5 cod. int. 01.02-1.03.02.09.004 per €. 357,80 e parte al cap. 1050 cod. 01.05-1.03.02.99.999 per €. 2.082,20;

Di disporre che con ulteriore e separato atto sarà liquidato il lavoro commissionato, previa verifica e acquisizione della certificazione di regolare esecuzione degli stessi, certificazione dell'impianto con

relazione tecnica di accompagnamento, acquisizione del DURC aggiornato al momento del pagamento e della certificazione sui flussi finanziari.

Codice CIG: Z5928CEDCA

Li, 13-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 14-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 14-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 13-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-06-2019 numero di pubblicazione 227

IL MESSO COMUNALE