



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Ordinanza n. 416 del 21/09/2017

OGGETTO	Demolizione immobile ubicato in Accumoli, frazione Libertino, e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 39 Mappale 176 sub 3-4-9-11 e Mappale 396. Proprietà: Mapp. 176: PIERANTOZZI Loreta e Silvio – VOLPETTI Corrado e Franco – VIDONI Margherita – LAVIA Angelo e Valentino – POGGI Pierina Mapp. 396: VIDONI Margherita
---------	--

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che l'immobile sito presso il Comune di Accumoli censito al N.C.E.U. al **Mappale 176 sub 3-4-9-11 e Mappale 396**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che l'immobile risulta catastalmente di proprietà di:

Mapp. 176:

sub 3: PIERANTOZZI Loreta nata a Castel di Lama il 08/05/1939 c.f. PRNLRT39E48C093P

PIERANTOZZI Silvio nato a Castel di Lama il 04/10/1944 c.f. PRNSLV44R04C093C
sub 4: VOLPETTI Corrado nato a Accumoli il 12/11/1954 c.f. VLPCDR54S12A019R
VOLPETTI Franco nato a Roma il 07/11/1954 c.f. VLPFNC54S07H501N
sub 9 e Mapp. 396: VIDONI Margherita nata a Accumoli il 18/09/1915 c.f. VDNMGH15958A019S
sub 11: LAVIA Angelo nato a Amatrice il 11/06/1970 c.f. LVANGL70H11A258Z
LAVIA Valentino nato a Amatrice il 31/03/1965 c.f. LVAVNT65C31A258N
POGGI Pierina nata a Accumoli il 19/04/1940 c.f. PGGPRN40D59A019V

Visto l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle allegate "Schede AeDES" che risultano essere così identificate:

Id. scheda: 880
Scheda n. 12
Squadra AeDES n. P130
Data del sopralluogo: 08/09/2016

Id. scheda: 2815
Scheda n. 12
Squadra AeDES n. P155
Data del sopralluogo: 11/09/2016

Id. scheda: 1866
Scheda n. 6
Squadra AeDES n. P130
Data del sopralluogo: 12/09/2016

Id. scheda: 9788
Scheda n. 4
Squadra AeDES n. P466
Data del sopralluogo: 23/09/2016

Dato atto che dalle predette schede l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)** e con **Rischio Strutturale Alto**;

Visto l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del 21/09/2017 in cui si conclude che è necessaria la demolizione totale dell'immobile al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fatti specie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di

tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."*

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

ORDINA

La demolizione dell'immobile sopra descritto - censito al N.C.E.U. al **Foglio 39 Mappale 176 sub 3-4-9-11 e Mappale 396**, di proprietà di:

Mapp. 176: PIERANTOZZI Loreta e Silvio - VOLPETTI Corrado e Franco - VIDONI Margherita - LAVIA Angelo e Valentino - POGGI Pierina

Mapp. 396: VIDONI Margherita

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 300 mc - nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
Alla Prefettura di Rieti;
ciascuno per le proprie competenze;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
4. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'arch. Cecilia Caltabiano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email ufficio.tecnico@comune.accumoli.ri.it - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.




Il responsabile del procedimento
arch. Cecilia Caltabiano



IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci





SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AdES 07/2013)




PROTEZIONE CIVILE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento della Protezione Civile

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: RIETI	IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO Squadra n. 130	Scheda n. 1042	Data: 08/09/16
Comune: LIBERTINO	IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. 142	Istat Prov. 057	Istat Comune 004
Frazione/Località: MEGHALIA SALABRUA	N° aggregato 130500	N° edificio 1304	
1 ☒ VIA			
2 ☒ CORSO			
3 ☒ VICOLO			
4 ☒ PIAZZA			
5 ☒ ALTRO			
Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.			
COORDINATE	plane UTM	geografiche	altro
Fuso (32-33-34)	☒ E050	☐ E050	☐ WGS84
Datum			
Nord/East			
Dati catastali	Foglio 130	Allegato	
Particelle	1306		
Posizione edificio	☐ Isolato	☐ Interno	☒ Destinata
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO POGGI PIERINA			
Codice Uso 1511			

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristruttur.	N° unità d'uso	Uso	Occupanti
1 ☒ 0	1 ☒ < 50	1 ☒ < 1919	1 ☒ 14	A ☒ Abitativo	1 ☒ 1
2 ☒ 10	2 ☒ 50 - 69	2 ☐ 19 - 45	2 ☐ 15	B ☐ Produttivo	
3 ☒ 11	3 ☐ 70 - 99	3 ☐ 46 - 61	3 ☐ 16	C ☐ Commercio	
4 ☒ 12	4 ☐ 100 - 129	4 ☐ 62 - 71	4 ☐ 17	D ☐ Uffici	
5 ☐ 13	5 ☐ 130 - 159	5 ☐ 72 - 75	5 ☐ 18	E ☐ Serv. Pubb.	
6 ☐ 14	6 ☐ 160 - 189	6 ☐ 76 - 81	6 ☐ 19	F ☐ Deposito	
7 ☐ 15	7 ☐ 190 - 219	7 ☐ 82 - 86	7 ☐ 20	G ☐ Min. utilizz.	
8 ☐ 16	8 ☐ 220 - 249	8 ☐ 87 - 91	8 ☐ 21	H ☐ Strategico	
9 ☐ 17	9 ☐ 250 - 299	9 ☐ 92 - 96	9 ☐ 22	I ☐ Tenat.-real.	
10 ☐ 18	10 ☐ 300 - 399	10 ☐ 97 - 01	10 ☐ 23		
11 ☐ 19		11 ☐ 02 - 08			
12 ☐ 20		12 ☐ 09 - 11			
13 ☐ 21		13 ☐ 12 - 14			
14 ☐ 22		14 ☐ 15 - 17			
15 ☐ 23		15 ☐ 18 - 20			
16 ☐ 24		16 ☐ 21 - 23			
17 ☐ 25		17 ☐ 24 - 26			
18 ☐ 26		18 ☐ 27 - 29			
19 ☐ 27		19 ☐ 30 - 31			
20 ☐ 28		20 ☐ 32 - 34			
21 ☐ 29		21 ☐ 35 - 37			
22 ☐ 30		22 ☐ 38 - 40			
23 ☐ 31		23 ☐ 41 - 43			
24 ☐ 32		24 ☐ 44 - 46			
25 ☐ 33		25 ☐ 47 - 49			
26 ☐ 34		26 ☐ 50 - 52			
27 ☐ 35		27 ☐ 53 - 55			
28 ☐ 36		28 ☐ 56 - 58			
29 ☐ 37		29 ☐ 59 - 61			
30 ☐ 38		30 ☐ 62 - 64			
31 ☐ 39		31 ☐ 65 - 67			
32 ☐ 40		32 ☐ 68 - 70			
33 ☐ 41		33 ☐ 71 - 73			
34 ☐ 42		34 ☐ 74 - 76			
35 ☐ 43		35 ☐ 77 - 79			
36 ☐ 44		36 ☐ 80 - 82			
37 ☐ 45		37 ☐ 83 - 85			
38 ☐ 46		38 ☐ 86 - 88			
39 ☐ 47		39 ☐ 89 - 91			
40 ☐ 48		40 ☐ 92 - 94			
41 ☐ 49		41 ☐ 95 - 97			
42 ☐ 50		42 ☐ 98 - 100			
43 ☐ 51		43 ☐ 101 - 103			
44 ☐ 52		44 ☐ 104 - 106			
45 ☐ 53		45 ☐ 107 - 109			
46 ☐ 54		46 ☐ 110 - 112			
47 ☐ 55		47 ☐ 113 - 115			
48 ☐ 56		48 ☐ 116 - 118			
49 ☐ 57		49 ☐ 119 - 121			
50 ☐ 58		50 ☐ 122 - 124			
51 ☐ 59		51 ☐ 125 - 127			
52 ☐ 60		52 ☐ 128 - 130			
53 ☐ 61		53 ☐ 131 - 133			
54 ☐ 62		54 ☐ 134 - 136			
55 ☐ 63		55 ☐ 137 - 139			
56 ☐ 64		56 ☐ 140 - 142			
57 ☐ 65		57 ☐ 143 - 145			
58 ☐ 66		58 ☐ 146 - 148			
59 ☐ 67		59 ☐ 149 - 151			
60 ☐ 68		60 ☐ 152 - 154			
61 ☐ 69		61 ☐ 155 - 157			
62 ☐ 70		62 ☐ 158 - 160			
63 ☐ 71		63 ☐ 161 - 163			
64 ☐ 72		64 ☐ 164 - 166			
65 ☐ 73		65 ☐ 167 - 169			
66 ☐ 74		66 ☐ 170 - 172			
67 ☐ 75		67 ☐ 173 - 175			
68 ☐ 76		68 ☐ 176 - 178			
69 ☐ 77		69 ☐ 179 - 181			
70 ☐ 78		70 ☐ 182 - 184			
71 ☐ 79		71 ☐ 185 - 187			
72 ☐ 80		72 ☐ 188 - 190			
73 ☐ 81		73 ☐ 191 - 193			
74 ☐ 82		74 ☐ 194 - 196			
75 ☐ 83		75 ☐ 197 - 199			
76 ☐ 84		76 ☐ 200 - 202			
77 ☐ 85		77 ☐ 203 - 205			
78 ☐ 86		78 ☐ 206 - 208			
79 ☐ 87		79 ☐ 209 - 211			
80 ☐ 88		80 ☐ 212 - 214			
81 ☐ 89		81 ☐ 215 - 217			
82 ☐ 90		82 ☐ 218 - 220			
83 ☐ 91		83 ☐ 221 - 223			
84 ☐ 92		84 ☐ 224 - 226			
85 ☐ 93		85 ☐ 227 - 229			
86 ☐ 94		86 ☐ 230 - 232			
87 ☐ 95		87 ☐ 233 - 235			
88 ☐ 96		88 ☐ 236 - 238			
89 ☐ 97		89 ☐ 239 - 241			
90 ☐ 98		90 ☐ 242 - 244			
91 ☐ 99		91 ☐ 245 - 247			
92 ☐ 100		92 ☐ 248 - 250			
93 ☐ 101		93 ☐ 251 - 253			
94 ☐ 102		94 ☐ 254 - 256			
95 ☐ 103		95 ☐ 257 - 259			
96 ☐ 104		96 ☐ 260 - 262			
97 ☐ 105		97 ☐ 263 - 265			
98 ☐ 106		98 ☐ 266 - 268			
99 ☐ 107		99 ☐ 269 - 271			
100 ☐ 108		100 ☐ 272 - 274			
101 ☐ 109		101 ☐ 275 - 277			
102 ☐ 110		102 ☐ 278 - 280			
103 ☐ 111		103 ☐ 281 - 283			
104 ☐ 112		104 ☐ 284 - 286			
105 ☐ 113		105 ☐ 287 - 289			
106 ☐ 114		106 ☐ 290 - 292			
107 ☐ 115		107 ☐ 293 - 295			
108 ☐ 116		108 ☐ 296 - 298			
109 ☐ 117		109 ☐ 299 - 301			
110 ☐ 118		110 ☐ 302 - 304			
111 ☐ 119		111 ☐ 305 - 307			
112 ☐ 120		112 ☐ 308 - 310			
113 ☐ 121		113 ☐ 311 - 313			
114 ☐ 122		114 ☐ 314 - 316			
115 ☐ 123		115 ☐ 317 - 319			
116 ☐ 124		116 ☐ 320 - 322			
117 ☐ 125		117 ☐ 323 - 325			
118 ☐ 126		118 ☐ 326 - 328			
119 ☐ 127		119 ☐ 329 - 331			
120 ☐ 128		120 ☐ 332 - 334			
121 ☐ 129		121 ☐ 335 - 337			
122 ☐ 130		122 ☐ 338 - 340			
123 ☐ 131		123 ☐ 341 - 343			
124 ☐ 132		124 ☐ 344 - 346			
125 ☐ 133		125 ☐ 347 - 349			
126 ☐ 134		126 ☐ 350 - 352			
127 ☐ 135		127 ☐ 353 - 355			
128 ☐ 136		128 ☐ 356 - 358			
129 ☐ 137		129 ☐ 359 - 361			
130 ☐ 138		130 ☐ 362 - 364			
131 ☐ 139		131 ☐ 365 - 367			
132 ☐ 140		132 ☐ 368 - 370			
133 ☐ 141		133 ☐ 371 - 373			
134 ☐ 142		134 ☐ 374 - 376			
135 ☐ 143		135 ☐ 377 - 379			
136 ☐ 144		136 ☐ 380 - 382			
137 ☐ 145		137 ☐ 383 - 385			
138 ☐ 146		138 ☐ 386 - 388			
139 ☐ 147		139 ☐ 389 - 391			
140 ☐ 148		140 ☐ 392 - 394			
141 ☐ 149		141 ☐ 395 - 397			
142 ☐ 150		142 ☐ 398 - 400			
143 ☐ 151		143 ☐ 401 - 403			
144 ☐ 152		144 ☐ 404 - 406			
145 ☐ 153		145 ☐ 407 - 409			
146 ☐ 154		146 ☐ 410 - 412			
147 ☐ 155		147 ☐ 413 - 415			
148 ☐ 156		148 ☐ 416 - 418			
149 ☐ 157		149 ☐ 419 - 421			
150 ☐ 158		150 ☐ 422 - 424			
151 ☐ 159		151 ☐ 425 - 427			
152 ☐ 160		152 ☐ 428 - 430			
153 ☐ 161		153 ☐ 431 - 433			
154 ☐ 162		154 ☐ 434 - 436			
155 ☐ 163		155 ☐ 437 - 439			
156 ☐ 164		156 ☐ 440 - 442			
157 ☐ 165		157 ☐ 443 - 445			
158 ☐ 166		158 ☐ 446 - 448			
159 ☐ 167		159 ☐ 449 - 451			
160 ☐ 168		160 ☐ 452 - 454			
161 ☐ 169		161 ☐ 455 - 457			
162 ☐ 170		162 ☐ 458 - 460			
163 ☐ 171		163 ☐ 461 - 463			
164 ☐ 172		164 ☐ 464 - 466			
165 ☐ 173		165 ☐ 467 - 469			
166 ☐ 174		166 ☐ 470 - 472			
167 ☐ 175		167 ☐ 473 - 475			
168 ☐ 176		168 ☐ 476 - 478			
169 ☐ 177		169 ☐ 479 - 481			
170 ☐ 178		170 ☐ 482 - 484			
171 ☐ 179		171 ☐ 485 - 487			
172 ☐ 180		172 ☐ 488 - 490			
173 ☐ 181		173 ☐ 491 - 493			
174 ☐ 182		174 ☐ 494 - 496			
175 ☐ 183		175 ☐ 497 - 499			
176 ☐ 184		176 ☐ 500 - 502			
177 ☐ 185		177 ☐ 503 - 505			
178 ☐ 186		178 ☐ 506 - 508			
179 ☐ 187		179 ☐ 509 - 511			
180 ☐ 188		180 ☐ 512 - 514			
181 ☐ 189					

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solaio)

Strutture verticali		Strutture in MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Non identificabile		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		1 Tetto in c.a. ☐	
Identificabile		B tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		2 Pareti in c.a. ☐	
C senza calce o calce a cordoli		D senza calce o calce a cordoli		3 Tetto in acciaio ☐	
E senza calce o calce a cordoli		F senza calce o calce a cordoli		4 Tetto/Pareti in legno ☐	
G senza calce o calce a cordoli		H senza calce o calce a cordoli		REGOLARITÀ ☐	
I senza calce o calce a cordoli		J senza calce o calce a cordoli		Non Regolare ☐	
K senza calce o calce a cordoli		L senza calce o calce a cordoli		Ripetere A B ☐	
M senza calce o calce a cordoli		N senza calce o calce a cordoli		Forma piana ed elevazione ☐	
O senza calce o calce a cordoli		P senza calce o calce a cordoli		Disposizione ☐	
Q senza calce o calce a cordoli		R senza calce o calce a cordoli		Tramontane ☐	
S senza calce o calce a cordoli		T senza calce o calce a cordoli		COPERTURA ☐	
U senza calce o calce a cordoli		V senza calce o calce a cordoli		1 Spingente pesante ☐	
W senza calce o calce a cordoli		X senza calce o calce a cordoli		2 Non spingente pesante ☐	
Y senza calce o calce a cordoli		Z senza calce o calce a cordoli		3 Spingente leggera ☐	
AA senza calce o calce a cordoli		AB senza calce o calce a cordoli		4 Non spingente leggera ☐	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio grave	D1 Leggero	Nulla			
Componente strutturale- Danno preesistente	1 Strutture verticali	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
	2 Saldi	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
	3 Scale	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
	4 Copertura	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
	5 Tramontane - tramezzi	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
	6 Danno preesistente	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Presenza Danno	Nessuno	Rimozione	Puntelli
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOLETO dalle costruzioni, tel. versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Barriere protettive
1 Creoli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
2 Collasso di reti di distribuzione	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
3 Creoli da versanti incombenti	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni	
1 O Cresta	2 O Pendio forte	3 O Pendio leggero	4 X Piana	5 X Assenti	6 O Obiezioni del sito
Dissesti alle fondazioni				Dissesti alle fondazioni	

B-A Valutazione del rischio		8-8 Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sez. 4 e 5)	Non Strutturale (sez. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
	Esterno (sez. 6)	Non Esterno (sez. 7)	B Edificio TEMPORANEAMENTE AGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
	Interno (sez. 8)	Non Interno (sez. 9)	C Edificio PARZIALMENTE AGIBILE (2)
Basso	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE AGIBILE da rivetere con opere d'impulimento (3)
Basso con provvedimenti	☐	☐	E Edificio TEMPORANEAMENTE AGIBILE da rivetere con opere d'impulimento (3)
Alto	☐	☐	F Edificio NON AGIBILE

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito 8 nella nota (Saz.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Saz.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Saz.9) specificare chiaramente il tipo di approvvigionamento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Saz.9) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto.

(5) Esito F nelle note (Saz.9) specificare quali sono le cause di rischio esterne e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C	1 O Solo dall'esterno	4 O Non eseguito per:	A O Sopraluogo rifiutato (SR)	B O Rudere (RU)	C O Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 O Parziale	3 X Completa (>2/3)	D O Proprietario non trovato (NT)	E O Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 O	Messa in opera di cerchia o tiranti
2 O	Riparazione danni leggeri alle tramezzature e tramezzi
3 O	Riparazione copertura
4 O	Puntellatura di scale
5 O	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...
6 O	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...

Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
1	1	1

SEZIONE 9 - ALTRE OSSERVAZIONI

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	
PIETRO MONTENOV	FABIO CANTINUCCI
Firma	



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AgDES 07/2013)

ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: RIETI Identificativo SUPRALLODGO: 11151 Squadra n. 10121 Data: 11/08/16

Comune: ILICA Identificativo EDIFICIO: 11421 Istat Prov. 0571 Istat Comune 0001

Frazione/Loc. (denominazione Istat): SALARIA N° aggregato 103912 N° edificio 111

1 6 VIA 2 CORSO 3 VICOLO 4 PIAZZA 5 ALTRO Indicare contrada, località, traversa, solita, etc.

COORDINATE: ☒ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro


Fuso: 132-33-34 Datum: ED50 Nord/Est: WGS84

Dati catastali: Foglio 1176 Mappa 1176 Allegato 1176 Particelle 1176

Posizione edificio: ☐ Isolato ☒ Interno ☐ d'estremità ☐ D'angolo

Denominazione edificio o proprietà: CASA RITA Codice Uso: 111

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 21)		Uso - espansione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Castro e rist.	Superficie media di piano (m²)	Uso	Utilizzazione
1	1.0 < 2.50	1	1.0 < 50	A Abitativo	A > 65%
2	2.50 < 3.49	2	50 < 69	B Produttivo	B 30-65%
3	3.50 < 5.00	3	70 < 99	C Commercio	C < 30%
4	5.00 < 7.00	4	100 < 129	D Ufficio	D Non utilizz.
5	7.00 < 10.00	5	130 < 169	E Serv. Pubb.	E Decaduto
6	10.00 < 15.00	6	170 < 229	F Strategico	F Non finito
7	15.00 < 20.00	7	230 < 299	G Turi-storici	G Abbandon.
8	20.00 < 25.00	8	300 < 359		
9	25.00 < 30.00	9	360 < 419		
10	30.00 < 35.00	10	420 < 479		
11	35.00 < 40.00	11	480 < 539		
12	40.00 < 45.00	12	540 < 599		
13	45.00 < 50.00	13	600 < 659		
14	50.00 < 55.00	14	660 < 719		
15	55.00 < 60.00	15	720 < 779		
16	60.00 < 65.00	16	780 < 839		
17	65.00 < 70.00	17	840 < 899		
18	70.00 < 75.00	18	900 < 959		
19	75.00 < 80.00	19	960 < 1019		
20	80.00 < 85.00	20	1020 < 1079		
21	85.00 < 90.00	21	1080 < 1139		
22	90.00 < 95.00	22	1140 < 1199		
23	95.00 < 100.00	23	1200 < 1259		
24	100.00 < 105.00	24	1260 < 1319		
25	105.00 < 110.00	25	1320 < 1379		
26	110.00 < 115.00	26	1380 < 1439		
27	115.00 < 120.00	27	1440 < 1499		
28	120.00 < 125.00	28	1500 < 1559		
29	125.00 < 130.00	29	1560 < 1619		
30	130.00 < 135.00	30	1620 < 1679		
31	135.00 < 140.00	31	1680 < 1739		
32	140.00 < 145.00	32	1740 < 1799		
33	145.00 < 150.00	33	1800 < 1859		
34	150.00 < 155.00	34	1860 < 1919		
35	155.00 < 160.00	35	1920 < 1979		
36	160.00 < 165.00	36	1980 < 2039		
37	165.00 < 170.00	37	2040 < 2099		
38	170.00 < 175.00	38	2100 < 2159		
39	175.00 < 180.00	39	2160 < 2219		
40	180.00 < 185.00	40	2220 < 2279		
41	185.00 < 190.00	41	2280 < 2339		
42	190.00 < 195.00	42	2340 < 2399		
43	195.00 < 200.00	43	2400 < 2459		
44	200.00 < 205.00	44	2460 < 2519		
45	205.00 < 210.00	45	2520 < 2579		
46	210.00 < 215.00	46	2580 < 2639		
47	215.00 < 220.00	47	2640 < 2699		
48	220.00 < 225.00	48	2700 < 2759		
49	225.00 < 230.00	49	2760 < 2819		
50	230.00 < 235.00	50	2820 < 2879		
51	235.00 < 240.00	51	2880 < 2939		
52	240.00 < 245.00	52	2940 < 2999		
53	245.00 < 250.00	53	3000 < 3059		
54	250.00 < 255.00	54	3060 < 3119		
55	255.00 < 260.00	55	3120 < 3179		
56	260.00 < 265.00	56	3180 < 3239		
57	265.00 < 270.00	57	3240 < 3299		
58	270.00 < 275.00	58	3300 < 3359		
59	275.00 < 280.00	59	3360 < 3419		
60	280.00 < 285.00	60	3420 < 3479		
61	285.00 < 290.00	61	3480 < 3539		
62	290.00 < 295.00	62	3540 < 3599		
63	295.00 < 300.00	63	3600 < 3659		
64	300.00 < 305.00	64	3660 < 3719		
65	305.00 < 310.00	65	3720 < 3779		
66	310.00 < 315.00	66	3780 < 3839		
67	315.00 < 320.00	67	3840 < 3899		
68	320.00 < 325.00	68	3900 < 3959		
69	325.00 < 330.00	69	3960 < 4019		
70	330.00 < 335.00	70	4020 < 4079		
71	335.00 < 340.00	71	4080 < 4139		
72	340.00 < 345.00	72	4140 < 4199		
73	345.00 < 350.00	73	4200 < 4259		
74	350.00 < 355.00	74	4260 < 4319		
75	355.00 < 360.00	75	4320 < 4379		
76	360.00 < 365.00	76	4380 < 4439		
77	365.00 < 370.00	77	4440 < 4499		
78	370.00 < 375.00	78	4500 < 4559		
79	375.00 < 380.00	79	4560 < 4619		
80	380.00 < 385.00	80	4620 < 4679		
81	385.00 < 390.00	81	4680 < 4739		
82	390.00 < 395.00	82	4740 < 4799		
83	395.00 < 400.00	83	4800 < 4859		
84	400.00 < 405.00	84	4860 < 4919		
85	405.00 < 410.00	85	4920 < 4979		
86	410.00 < 415.00	86	4980 < 5039		
87	415.00 < 420.00	87	5040 < 5099		
88	420.00 < 425.00	88	5100 < 5159		
89	425.00 < 430.00	89	5160 < 5219		
90	430.00 < 435.00	90	5220 < 5279		
91	435.00 < 440.00	91	5280 < 5339		
92	440.00 < 445.00	92	5340 < 5399		
93	445.00 < 450.00	93	5400 < 5459		
94	450.00 < 455.00	94	5460 < 5519		
95	455.00 < 460.00	95	5520 < 5579		
96	460.00 < 465.00	96	5580 < 5639		
97	465.00 < 470.00	97	5640 < 5699		
98	470.00 < 475.00	98	5700 < 5759		
99	475.00 < 480.00	99	5760 < 5819		
100	480.00 < 485.00	100	5820 < 5879		
101	485.00 < 490.00	101	5880 < 5939		
102	490.00 < 495.00	102	5940 < 5999		
103	495.00 < 500.00	103	6000 < 6059		
104	500.00 < 505.00	104	6060 < 6119		
105	505.00 < 510.00	105	6120 < 6179		
106	510.00 < 515.00	106	6180 < 6239		
107	515.00 < 520.00	107	6240 < 6299		
108	520.00 < 525.00	108	6300 < 6359		
109	525.00 < 530.00	109	6360 < 6419		
110	530.00 < 535.00	110	6420 < 6479		
111	535.00 < 540.00	111	6480 < 6539		
112	540.00 < 545.00	112	6540 < 6599		
113	545.00 < 550.00	113	6600 < 6659		
114	550.00 < 555.00	114	6660 < 6719		
115	555.00 < 560.00	115	6720 < 6779		
116	560.00 < 565.00	116	6780 < 6839		
117	565.00 < 570.00	117	6840 < 6899		
118	570.00 < 575.00	118	6900 < 6959		
119	575.00 < 580.00	119	6960 < 7019		
120	580.00 < 585.00	120	7020 < 7079		
121	585.00 < 590.00	121	7080 < 7139		
122	590.00 < 595.00	122	7140 < 7199		
123	595.00 < 600.00	123	7200 < 7259		
124	600.00 < 605.00	124	7260 < 7319		
125	605.00 < 610.00	125	7320 < 7379		
126	610.00 < 615.00	126	7380 < 7439		
127	615.00 < 620.00	127	7440 < 7499		
128	620.00 < 625.00	128	7500 < 7559		
129	625.00 < 630.00	129	7560 < 7619		
130	630.00 < 635.00	130	7620 < 7679		
131	635.00 < 640.00	131	7680 < 7739		
132	640.00 < 645.00	132	7740 < 7799		
133	645.00 < 650.00	133	7800 < 7859		
134	650.00 < 655.00	134	7860 < 7919		
135	655.00 < 660.00	135	7920 < 7979		
136	660.00 < 665.00	136	7980 < 8039		
137	665.00 < 670.00	137	8040 < 8099		
138	670.00 < 675.00	138	8100 < 8159		
139	675.00 < 680.00	139	8160 < 8219		
140	680.00 < 685.00	140	8220 < 8279		
141	685.00 < 690.00	141	8280 < 8339		
142	690.00 < 695.00	142	8340 < 8399		
143	695.00 < 700.00	143	8400 < 8459		
144	700.00 < 705.00	144	8460 < 8519		
145	705.00 < 710.00	145	8520 < 8579		
146	710.00 < 715.00	146	8580 < 8639		
147	715.00 < 720.00	147	8640 < 8699		
148	720.00 < 725.00	148	8700 < 8759		
149	725.00 < 730.00	149	8760 < 8819		
150	730.00 < 735.00	150	8820 < 8879		
151	735.00 < 740.00	151	8880 < 8939		
152	740.00 < 745.00	152	8940 < 8999		
153	745.00 < 750.00	153	9000 < 9059		
154	750.00 < 755.00	154	9060 < 9119		
155	755.00 < 760.00	155	9120 < 9179		
156	760.00 < 765.00	156	9180 < 9239		
157	765.00 < 770.00	157	9240 < 9299		
158	770.00 < 775.00	158	9300 < 9359		
159	775.00 < 780.00	159	9360 < 9419		
160	780.00 < 785.00	160	9420 < 9479		
161	785.00 < 790.00	161	9480 < 9539		
162	790.00 < 795.00	162	9540 < 9599		
163	795.00 < 800.00	163	9600 < 9659		
164	800.00 < 805.00	164	9660 < 9719		
165	805.00 < 810.00	165	9720 < 9779		
166	810.00 < 815.00	166	9780 < 9839		
167	815.00 < 820.00	167	9840 < 9899		
168	820.00 < 825.00	168	9900 < 9959		
169	825.00 < 830.00	169	9960 < 10019		
170	830.00 < 835.00	170	10020 < 10079		
171	835.00 < 840.00	171	10080 < 10139		
172	840.00 < 845.00	172	10140 < 10199		
173	845.00 < 850.00	173	10200 < 10259		
174	850.00 < 855.00	174	10260 < 10319		
175	855.00 < 860.00	175	10320 < 10379		
176	860.00 <				

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiselezione: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificabile		A: lesatura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, copialati...)		1 Tetto in c.a.	
Strutture orizzontali		B: senza catene o cordoni		2 Pareti in c.a.	
1 Non identificabile		C: con catene o cordoni		3 Tetto in acciaio	
2 Volle senza catene		D: con catene o cordoni		4 Tetto/Pareti in legno	
3 Volle con catene		E: con catene o cordoni		REGOLARITÀ	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta travata, travi e colonne...)		F: con soletta deformabile		Non regolare	
5 Travi con soletta spartita (travi in legno con soletta spartita, travi e travetti...)		G: con soletta spartita		Regolare	
6 Travi con soletta rigida (soletta in c.a., travi con soletta a spinta di c.a...)		H: con soletta rigida		A	
		I: con soletta rigida		B	
		J: con soletta rigida		C	
		K: con soletta rigida		D	
		L: con soletta rigida		E	
		M: con soletta rigida		F	
		N: con soletta rigida		G	
		O: con soletta rigida		H	
		P: con soletta rigida		I	
		Q: con soletta rigida		J	
		R: con soletta rigida		K	
		S: con soletta rigida		L	
		T: con soletta rigida		M	
		U: con soletta rigida		N	
		V: con soletta rigida		O	
		W: con soletta rigida		P	
		X: con soletta rigida		Q	
		Y: con soletta rigida		R	
		Z: con soletta rigida		S	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Danno in				Provvedimenti di P.I. eseguiti
	D4 - 05 Gravissimo	D2 - 03 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla	
1 Strutture verticali	☒	☒	☒	☒	☒
2 Solai	☒	☒	☒	☒	☒
3 Scale	☒	☒	☒	☒	☒
4 Coperture	☒	☒	☒	☒	☒
5 Tamponature - Tramezzi	☒	☒	☒	☒	☒
6 Danno preesistente	☒	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Trasparenza e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	☒	☒	☒	☒
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie...	☒	☒	☒	☒
3 Caduta cornicioni, parapetti...	☒	☒	☒	☒
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☒	☒	☒	☒
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☒	☒	☒	☒
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO indotto da altre costruzioni, ed. versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Trasparenza e protezione passaggi
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☒	☒	☒
2 Crolli di reti di distribuzione	☒	☒	☒	☒
3 Crolli da versanti incrinati	☒	☒	☒	☒

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Pericolo sul sito			
1 O Crolli	2 O Pericolo forte	3 O Pericolo medio	4 O Pericolo leggero
Danni alle fondazioni			
Danni generali dal sito			

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 5)
	Basso	☒	☒
Basso con provvedimenti	☒	☒	☒
Alto	☒	☒	☒

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) riportate su la temporanea agibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proposte in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E, proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 O Non dall'esterno	4 O Non eseguito per:	A O Sopralluogo rifiutato (SR)	B O Riferire (RU)	C O Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 O Parziale	3 O Completa (>2/3)	D O Proprietario non trovato (NT)	E O Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
1	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
2	Messa in opera di cerchiature o travi
3	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
4	Riparazione copertura
5	Puntellatura di scale
6	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti...
7	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie...
8	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
9	Trasparenza e protezione passaggi
10	Riparazione delle reti degli impianti
11	
12	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOTAZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

Firma

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

PAOLO MANFREDI

STEFANO ERCONO

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: RIETI
Comune: ACQUOLI
Frazione/Loc. (denominazione Isat): LIBERTINO
18 VIA VEGGHIA SALARA
20 CORSO
30 VICOLO
40 PIAZZA
50 ALTRO

IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO
Squadra 1350 Scheda n. 006 Data 12/09/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Isat Reg. 122 Isat Prov. 10523 Isat Comune 10011


N° aggregato 135000 N° edificio 1013

Cod. di Località Isat 1111 Tipo carta 1111
Sez. di censimento Isat 1111 N° carta 1111

Dati catastali Foglio 126 Allegato 1111
Particelle 1111

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIRELLA Codice Iso 1311



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Data metri		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cost. e riv.	Uso	Occupanti
1 0 9	1 < 2.50	1 < 400	1 < 1919	A ☒ Abitativo	1 1 1 1 1
2 0 10	2 2.50 - 3.49	1 400 - 499	2 19 - 45	B ☐ Produttivo	2 1 1 1 1
3 0 11	3 3.50 - 5.00	1 500 - 649	3 46 - 61	C ☐ Commercio	3 1 1 1 1
4 0 12	4 > 5.00	1 650 - 899	4 62 - 71	D ☐ Uffici	4 1 1 1 1
5 0 13	5 > 5.00	1 900 - 1199	5 72 - 75	E ☐ Serv. Pubb.	5 1 1 1 1
6 0 14	6 > 5.00	1 1200 - 1499	6 76 - 81	F ☐ Deposito	6 1 1 1 1
7 0 15	7 > 5.00	1 1500 - 1999	7 82 - 86	G ☐ Strategico	7 1 1 1 1
8 0 16	8 > 5.00	1 2000 - 2999	8 87 - 91	H ☐ Altro	8 1 1 1 1
9 0 17	9 > 5.00	1 3000 - 3999	9 92 - 95	I ☐ Altro	9 1 1 1 1
10 0 18	10 > 5.00	1 4000 - 4999	10 97 - 01	J ☐ Altro	10 1 1 1 1
11 0 19	11 > 5.00	1 5000 - 5999	11 02 - 08	K ☐ Altro	11 1 1 1 1
12 0 20	12 > 5.00	1 6000 - 6999	12 09 - 11	L ☐ Altro	12 1 1 1 1
13 0 21	13 > 5.00	1 7000 - 7999	13 > 2011	M ☐ Altro	13 1 1 1 1

Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata
Utilizzazione A ☐ > 65% B ☐ 30-65% C ☐ < 30% D ☐ Men. affiz. E ☐ In costr. F ☐ Men. fido G ☐ Men. fido H ☐ Men. fido I ☐ Men. fido J ☐ Men. fido K ☐ Men. fido L ☐ Men. fido M ☐ Men. fido

Sezione 4 - Danni ad Elementi Strutturali...
Sezione 5 - Danni ad Elementi Non Strutturali...
Sezione 6 - Pericolo Esterno ed Interventi di R.L. eseguiti...
Sezione 7 - Terreno e fondazioni...
Sezione 8 - Giudizio di Agibilità...
Sezione 9 - Altre osservazioni...
Sezione 10 - Altre osservazioni...
Sezione 11 - Altre osservazioni...
Sezione 12 - Altre osservazioni...
Sezione 13 - Altre osservazioni...
Sezione 14 - Altre osservazioni...
Sezione 15 - Altre osservazioni...
Sezione 16 - Altre osservazioni...
Sezione 17 - Altre osservazioni...
Sezione 18 - Altre osservazioni...
Sezione 19 - Altre osservazioni...
Sezione 20 - Altre osservazioni...
Sezione 21 - Altre osservazioni...
Sezione 22 - Altre osservazioni...
Sezione 23 - Altre osservazioni...
Sezione 24 - Altre osservazioni...
Sezione 25 - Altre osservazioni...
Sezione 26 - Altre osservazioni...
Sezione 27 - Altre osservazioni...
Sezione 28 - Altre osservazioni...
Sezione 29 - Altre osservazioni...
Sezione 30 - Altre osservazioni...
Sezione 31 - Altre osservazioni...
Sezione 32 - Altre osservazioni...
Sezione 33 - Altre osservazioni...
Sezione 34 - Altre osservazioni...
Sezione 35 - Altre osservazioni...
Sezione 36 - Altre osservazioni...
Sezione 37 - Altre osservazioni...
Sezione 38 - Altre osservazioni...
Sezione 39 - Altre osservazioni...
Sezione 40 - Altre osservazioni...
Sezione 41 - Altre osservazioni...
Sezione 42 - Altre osservazioni...
Sezione 43 - Altre osservazioni...
Sezione 44 - Altre osservazioni...
Sezione 45 - Altre osservazioni...
Sezione 46 - Altre osservazioni...
Sezione 47 - Altre osservazioni...
Sezione 48 - Altre osservazioni...
Sezione 49 - Altre osservazioni...
Sezione 50 - Altre osservazioni...
Sezione 51 - Altre osservazioni...
Sezione 52 - Altre osservazioni...
Sezione 53 - Altre osservazioni...
Sezione 54 - Altre osservazioni...
Sezione 55 - Altre osservazioni...
Sezione 56 - Altre osservazioni...
Sezione 57 - Altre osservazioni...
Sezione 58 - Altre osservazioni...
Sezione 59 - Altre osservazioni...
Sezione 60 - Altre osservazioni...
Sezione 61 - Altre osservazioni...
Sezione 62 - Altre osservazioni...
Sezione 63 - Altre osservazioni...
Sezione 64 - Altre osservazioni...
Sezione 65 - Altre osservazioni...
Sezione 66 - Altre osservazioni...
Sezione 67 - Altre osservazioni...
Sezione 68 - Altre osservazioni...
Sezione 69 - Altre osservazioni...
Sezione 70 - Altre osservazioni...
Sezione 71 - Altre osservazioni...
Sezione 72 - Altre osservazioni...
Sezione 73 - Altre osservazioni...
Sezione 74 - Altre osservazioni...
Sezione 75 - Altre osservazioni...
Sezione 76 - Altre osservazioni...
Sezione 77 - Altre osservazioni...
Sezione 78 - Altre osservazioni...
Sezione 79 - Altre osservazioni...
Sezione 80 - Altre osservazioni...
Sezione 81 - Altre osservazioni...
Sezione 82 - Altre osservazioni...
Sezione 83 - Altre osservazioni...
Sezione 84 - Altre osservazioni...
Sezione 85 - Altre osservazioni...
Sezione 86 - Altre osservazioni...
Sezione 87 - Altre osservazioni...
Sezione 88 - Altre osservazioni...
Sezione 89 - Altre osservazioni...
Sezione 90 - Altre osservazioni...
Sezione 91 - Altre osservazioni...
Sezione 92 - Altre osservazioni...
Sezione 93 - Altre osservazioni...
Sezione 94 - Altre osservazioni...
Sezione 95 - Altre osservazioni...
Sezione 96 - Altre osservazioni...
Sezione 97 - Altre osservazioni...
Sezione 98 - Altre osservazioni...
Sezione 99 - Altre osservazioni...
Sezione 100 - Altre osservazioni...

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
Non identificata		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadato, ciottoli...)		1) Tetri in c.a.	
Strutture orizzontali		Senza catene o cordoli a cordoli		2) Piretti in c.a.	
1 Non identificata		Senza catene o cordoli		3) Tetri in acciaio	
2 Velle senza catene		Senza catene o cordoli		4) Tetri/Piretti in legno	
3 Velle con catene		Senza catene o cordoli		REGOLARITÀ	
4 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		Non Regolare A B	
5 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		Regolare A B	
6 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		COPERTURA	
7 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		1 Copertura spingente pesante	
8 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		2 Copertura spingente leggera	
9 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		3 Copertura spingente leggera	
10 Tetri in legno con angoli levigati, travi e volture...		Senza catene o cordoli		4 Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno in				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature ed tranti	Riparazione
Componente strutturale- Danno preesistente	1 Strutture verticali							
	2 Solai							
	3 Scale							
	4 Copertura							
	5 Tramezzature - Tramezzi							
6 Danno preesistente								

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Trasferimento e protezione passaggi
1 Dittacco intonso, rivestimenti, controsoffitti, ...				
2 Caduta tegole, canigoli, canne fumanti, ...				
3 Edifici conicati, parapetti, ...				
4 Edifici altri oggetti interni o esterni				
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica				
6 Danno alla rete elettrica e del gas				

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO Indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Barriere protettive
1 Crolli o cadute oggetti da edifici adiacenti				
2 Crolli di reti di distribuzione				
3 Crolli da versanti incombenti				

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 O Crolli	2 O Pendio forte	3 O Pendio lieve	4 O Pendenza	5 O Assenti	6 O Generali ed estesi	7 O Locali ed estesi	8 O Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (Sez. 4)	Edificio ABILE (*)	Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in tutto o in parte) ma ABILE con provvedimenti di P.I. (1)
	Estremo (Sez. 6)	Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)	
Basso con provvedimenti	Strutturale (Sez. 4)	Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE da rivedere con approfondimento (3)	Edificio INABILE (4)
	Estremo (Sez. 6)	Edificio INABILE (4)	
Alto	Strutturale (Sez. 4)	Edificio INABILE (4)	Edificio INABILE (4)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.2) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez.2) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.2) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E e F nei paragrafi (Sez.2) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

B-C	1 O Solo dall'esterno	4 O Non eseguito per:	A O Sopraluogo infittato (SP)	B O Rudere (RU)	C O Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 O Parziale	3 O Completa (>2/3)	D O Proprietario non trovato (NT)	E O Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)				
* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	A	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	Messa in opera di cerchietture o tranti	7		Rimozione di cornicioni, parapetti, agelli, ...
2	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8		Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	Riparazione coperture	9		Trasmissione e protezione passaggi
4	Puntellatura di scale	10		Riparazioni delle reti degli impianti
5	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11		
6	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12		

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	12	Uffici familiari evacuati	13	N° persone evacuate	14
-----------------------------	----	---------------------------	----	---------------------	----

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	AMMONTORI	Totale d'istesso dell'edificio	Sulla
--	-----------	--------------------------------	-------

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

PIETRO MONTE-NOVO
FABIO CARLUCCI

Firma

[Firma]



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AdES 07/2013)



ID SCHEDA:

SUB 3 9732

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia:

Comune:

Frazione/Località:

(denominazione Isola)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE: ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso: ☐ Datum ☐ ED50 ☐ WGS84

(32-33-34)

Est/Lon

Nord/Lat

Posizione edificio: ☐ isolato ☒ interno ☐ estremità ☐ d'angolo

Denominazione edificio o proprietario: PIRELLA MONTIZZI

Codice uso: 131

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra 14161 Scheda n. 1041 Data 25/08/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 1174 Istat Prov. 1052 Istat Comune 001

N° aggregato 385001 131

Cod. di Località Istat 131 Tipo carta 131

Scz. di censimento Istat 131 N° carta 131

Dati catastali: Foglio 139 Allegato 131

Particelle: 1316

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE E IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Elet (max 2)		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costi e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso
1	0,9	A < 50	1 < 1919	A Abitativo	1
2	1,0	B 50 ÷ 69	2 19 ÷ 45	B Prediluvio	2
3	1,1	C 70 ÷ 99	3 46 ÷ 61	C Commercio	3
4	1,2	D 100 ÷ 129	4 62 ÷ 71	D Uffici	4
5	1,3	E 130 ÷ 159	5 72 ÷ 75	E Serv. Pubb.	5
6	1,4	F 170 ÷ 229	6 76 ÷ 81	F Depasito	6
7	1,5	G 230 ÷ 299	7 82 ÷ 86	G Turistico	7
8	1,6	H 300 ÷ 399	8 87 ÷ 91	H Altri	8
9	1,7	I > 400	9 92 ÷ 96	I Abbandon.	9
10	1,8	J > 400	10 97 ÷ 101	J Abbandon.	10
11	1,9	K > 400	11 102 ÷ 108	K Abbandon.	11
12	2,0	L > 400	12 109 ÷ 111	L Abbandon.	12
13	2,1	M > 400	13 > 2011	M Abbandon.	13

NOTE ESPlicative SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ADES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenze di altezza e/o età di costruzione e/o piante sfalsate, etc.

La scheda è divisa in 3 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ammorbidendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (Q) indica la possibilità di multiscelta; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle [] si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento dei lavori dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-identificato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Possibilità espresse: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Esclusivamente: con un o più: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di un piano o dei proprietari se privato (es. Condominio Verde, Rossi Mario). Esclusivamente: Specificare se trattasi di coordinate piano IVE (L.I. M. metri) o geografiche Lat./Long. (grado), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in alto.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° piani terreni con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solo ufficio). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media della altezza di piano presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Ed (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso complessivi nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra; al 1° livello (2B) e scia rigidi (in c.a.) e muratura in pietra; al 2° livello (6B).

La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti in c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-idati) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle caselle G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci; non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della Scheda completa solo le altre strutture.

Per le strutture intelaiate le lampadine sono irregolari quando presidiano dissimulamente in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO

Immobile sito ad Accumoli, frazione di Libertino, foglio 39, mappali 176 (parte) e 396

Trattasi di immobile con struttura in muratura incoerente e tetto in laterocemento, di altezza variabile e già oggetto di demolizione parziale con ordinanza sindacale n. 30 del 19/11/2016 per la porzione incombente sulla strada provinciale, corrispondente ai subalterni 8 e 10.

In occasione dell'intervento di rimozione delle macerie, si è constatato che le parti dell'immobile escluse dalla succitata attività di demolizione costituiscono un pericolo per l'esecuzione dell'intervento stesso, in quanto il muro portante rimasto è fortemente danneggiato ed anche le altre pareti.

Considerando che tutto l'immobile presenta lo stesso livello di lesioni, si ritiene necessario proseguire con la demolizione senza escludere che coinvolga tutte le sue parti.

Accumoli, 21/09/2017



Il responsabile del procedimento
arch. Cecilia Caltabiano
Ufficio Tecnico - Comune di Accumoli

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Muro tra le parti demolite e le parti da demolire





