



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Tel. 0746/80429 – fax 0746/80436

comune.accumoli@pec.it

www.comune.accumoli.ri.it

Ordinanza n. 268 del 05/11/2018

OGGETTO	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO. PROPRIETÀ: FOGLIO 40 MAPPALE 645 - Sub. 2: VOLPETTI Mario nato a ACCUMOLI il 17/09/1927 - Sub. 3: VOLPETTI Mario nato a ACCUMOLI il 17/09/1927 - Sub. 4: VOLPETTI Raimondo nato a ACCUMOLI il 22/08/1930 IMMOBILE UBICATO IN: ACCUMOLI Frazione FONTE DEL CAMPO IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 40 MAPPALE 645
---------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio;
- il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed s.m.i.;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed s.m.i. (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Visti gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113,

supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 2223

Squadra AeDES: P128

Scheda n. 002

Data del sopralluogo: 07/09/2016

Esito "E" – Edificio INAGIBILE

e **FATTA SALVA LA LEGITTIMITA' DELL'IMMOBILE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO ED EDILIZIO;**

DICHIARA L'EDIFICIO AD USO PRIVATO

sito in **Accumoli Frazione FONTE DEL CAMPO**, la cui proprietà risulta essere stata sopra citata, nonché identificata catastalmente da Foglio **40**, Mappale **645**.

INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)

P E R T A N T O O R D I N A

Ai proprietari e agli utilizzatori a qualsiasi titolo (es. inquilini, gestori, usufruttuari ecc.) dell'immobile sopra citato:

- 1. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 2. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità del fabbricato in oggetto e fino alla messa in sicurezza dei fabbricati limitrofi che determinano il rischio esterno, mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 3. lo sgombero immediato degli edifici dalle persone come sopra indicato, ove non ancora eseguito;**
- 4. la transennatura, ove non ancora eseguita, dell'area comprendente gli edifici e relativa area di pertinenza in modo adeguato al fine di impedire l'accesso a chiunque;**
- 5. di provvedere all'aggiornamento catastale degli immobili in trattazione, nel caso in cui gli stessi non siano aggiornati allo stato di fatto;**
- 6. di comunicare quanto prima l'elenco completo dei proprietari dei fabbricati in trattazione.**

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale di Accumoli (RI).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del provvedimento.



IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE							
Strutture orizzontali		Non identificate		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastrati isolati		Mista		1) Tetrai in c.a. 2) Tetrai in c.a. 3) Tetrai in acciaio 4) Tetrai/Pareti in legno							
				Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		REGOLARITA		Non Regolare					
				A		B		C		D		E		F		G		H	
1 Non identificate		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
2 Volte senza catene		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
3 Volte con catene		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travello, travi a volmine,...)		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travello, travi e travelli,...)		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi non colligate a solette di c.a.,...)		A		B		C		D		E		F		G		H		I	

COPERTURA	
1 Spingente pesante	
2 Non spingente pesante	
3 Spingente leggera	
4 Non spingente leggera	
1 Spingente pesante	
2 Non spingente pesante	
3 Spingente leggera	
4 Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale- Danno preesistente	Danno (*)												Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			D0			Nessuno			Danno preesistente		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1 Strutture verticali																		
2 Solai																		
3 Scale																		
4 Copertura																		
5 Temporaneità - Tramezzi																		
6 Danno preesistente																		

(*) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compiere Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno			Provvedimenti di P.I. eseguiti																	
	Danno			Nessuno			Rimozione			Puntelli			Riparazione			Divieto di accesso			Trasparenza e protezione passaggi		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...																					
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...																					
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...																					
4 Caduta altri oggetti interni o esterni																					
5 Danno alla rete idrica, legaria o termoidraulica																					
6 Danno alla rete elettrica o del gas																					

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:												Provvedimenti di P.I. eseguiti								
	Assente			Edificio			Vie d'accesso o di fuga			Vie interne			Nessuno			Divieto di accesso			Barriere protettive		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti																					
2 Collasso di reti di distribuzione																					
3 Crolli da versanti incombenti																					

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito						Dissesti alle fondazioni					
1 Orta	2 Orta forte	3 Orta forte	4 Orta forte	5 Orta forte	6 Orta forte	1 Orta	2 Orta forte	3 Orta forte	4 Orta forte	5 Orta forte	6 Orta forte

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità			
Rischio				Esito di agibilità			
Esito di agibilità				Esito di agibilità			
Basso				Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)			
Basso con provvedimenti				Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)			
Alto				Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con provvedimenti (3)			
				Edificio INAGIBILE (4)			
				Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

8-C Sull'accuratezza della visita	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
1	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...		
2	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	Rimozione di altri oggetti interni o esterni		
3	Riparazione copertura	9	Trasmissione e protezione passaggi		
4	Puntellatura di scale	10	Riparazioni delle reti degli impianti		
5	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11			
6	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12			

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO		Firma	

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

ALBERTO QUERCI
STEFANO FERRARO