



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

RELAZIONE TECNICA

In conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli eventi successivi le strutture cimiteriali di Accumoli Capoluogo e delle frazioni Villanova, Fonte del Campo, Poggio Casoli e Grisciano hanno subito crolli diffusi con danni tali da risultare inagibili.

L'emergenza legata alla situazione igienico sanitaria dei cimiteri impone di intervenire, nelle more dei processi di ricostruzione definitiva, in maniera provvisoria ma efficace al fine di ristabilire le condizioni di igiene pubblica e consentire, al contempo, la messa in sicurezza delle strutture per il ripristino della loro funzionalità.

Occorre pertanto rimuovere i feretri collocati sotto le parti crollate o danneggiate e provvedere a stocarli in altro luogo sicuro, all'interno di moduli provvisori; tuttavia, non essendo disponibili aree idonee all'interno dei cimiteri, a seguito di sopralluogo sono stati individuati terreni limitrofi all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, da adibire all'ubicazione di tali moduli, idonei all'alloggiamento dei feretri e delle urne cinerarie, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

La particolare difficile orografia del territorio comunale ha imposto come scelta obbligata l'individuazione di quelle aree limitrofe ai cimiteri per le quali siano richieste il minimo di opere edili necessarie a renderle fruibili.

Di seguito la situazione dei cimiteri sopramenzionati e l'individuazione delle aree idonee per l'installazione dei moduli provvisori.

CIMITERO DI VILLANOVA

La struttura cimiteriale è stata interessata da crolli e danneggiamenti diffusi ma, a causa della morfologia del terreno, non è possibile reperire un'area idonea neanche all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Pertanto i feretri e le urne cinerarie dovranno essere trasferite nel Cimitero di Accumoli Capoluogo.

CIMITERO DI ACCUMOLI

La struttura cimiteriale ha subito crolli diffusi nella parte antica mentre nel nuovo ampliamento realizzato non si sono verificati danni; accanto al nuovo ampliamento è stata individuata un'area, già ritenuta idonea ad un nuovo futuro ampliamento del cimitero, per lo stoccaggio dei feretri presenti sia nel cimitero di Accumoli che nel cimitero di Villanova. Tale area si presenta in pendenza e tramite opere di livellamento del terreno può essere resa idonea allo stoccaggio. Tale area sarà messa in collegamento con la parte del cimitero agibile.

CIMITERO DI GRISCIANO


La struttura cimiteriale ha subito crolli diffusi; nella fascia di rispetto cimiteriale è presente un'area di proprietà comunale idonea allo stoccaggio dei feretri. Tale area si presenta in pendenza ma attraverso opere di livellamento del terreno può essere resa idonea all'installazione dei moduli provvisori.

CIMITERO DI FONTE DEL CAMPO

La struttura cimiteriale ha subito crolli diffusi; nella fascia di rispetto cimiteriale non ci sono aree di proprietà pubblica ma è presente un'area di proprietà privata idonea allo stoccaggio dei feretri, in quanto essendo l'unica quasi pianeggiante potrà essere utilizzata senza importanti opere di livellamento del terreno, rispondendo pertanto a criteri di economicità e celerità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Laura Guidotto



[Handwritten signature of Laura Guidotto]