



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Ordinanza n. 40 del 01/02/2018

OGGETTO	Demolizione immobile ubicato in Accumoli Frazione Grisciano e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 7 Mappali 439 – 489 – 688 (sub 9). Proprietà: mapp. 439 sub. 2: RENDINA Natale sub. 3: COLTELLA Anna e RENDINA Vincenza sub. 4: GAI Gabriella, Giorgio e Luigi mapp. 689: COLTELLA Anna mapp. 688 sub. 9: GAI Gabriella, Giorgio e Luigi
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli Frazione di Grisciano censito al N.C.E.U. al **Foglio 7 Mappali 439-689-688 (sub. 9)**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

mapp. 439:

sub. 2:

- RENDINA Natale nato a ROMA il 07/07/1933 RNDNTL33L07H501N

sub. 3:

- COLTELLA Anna nata a AMATRICE il 19/07/1971 CLTNNA71L59A258K
- RENDINA Vincenza nata a ACCUMOLI il 01/12/1953 RNDVCN53T41A019U

sub. 4:

- GAI Gabriella nata a ACCUMOLI il 14/02/1943 GAIGRL43B54A019E
- GAI Giorgio nato a ROMA il 12/12/1950 GAIGRG50T12H501D
- GAI Luigi nato a ROMA il 14/10/1945 GAILGU45R14H501C

mapp. 689:

- COLTELLA Anna nata a AMATRICE il 19/07/1971 CLTNNA71L59A258K

mapp. 688:

sub. 9:

- GAI Gabriella nata a ACCUMOLI il 14/02/1943 GAIGRL43B54A019E
- GAI Giorgio nato a ROMA il 12/12/1950 GAIGRG50T12H501D
- GAI Luigi nato a ROMA il 14/10/1945 GAILGU45R14H501C

Visto l'esito delle verifiche di danno ed agibilità realizzate attraverso la compilazione delle allegate "Schede AeDES" che risultano essere così identificate:

Id. scheda: 94

Scheda n. 006

Squadra AeDES n. P92

N. aggregato: 00072

Data del sopralluogo: 06/09/2016

Id. scheda: 2384

Scheda n. 007

Squadra AeDES n. P258

N. aggregato: 00072

Data del sopralluogo: 13/09/2016

Id. scheda: 2420

Scheda n. 011

Squadra AeDES n. P258

N. aggregato: 00072

Data del sopralluogo: 13/09/2016

Dato atto che dalle predette schede gli edifici risultano **INAGIBILI (Inagibilità di tipo E)** con **Rischio Strutturale Alto**;

Visto l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del GTS del 24 gennaio 2018 in cui è specificato quanto segue: *"Antico fabbricato realizzato in muratura di pietrame interessato da ampliamenti su due lati costituito da diverse unità strutturali ed immobiliari. La parte più vecchia presenta le pareti a N-O crollate insieme ai balconi esterni. Anche il tetto è crollato. Le restanti strutture realizzate anche in più tempi e materiali diversi presentano vistose lesioni. Si ravvisa pertanto la necessità di effettuare la demolizione, dato che le strutture minacciano la sottostante via pubblica. Seppure non insistente su via pubblica ma strutturalmente connesso ai mappali precedenti (439-689), si ritiene necessaria la demolizione della porzione della particella 688,*

adiacente al mappale 439, fino al muro di sostegno, lato bosco. ."

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Considerata la minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, come attestato dalla allegata documentazione fotografica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e*

chiarimenti";

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

ORDINA

La demolizione del fabbricato sopra descritto - censito al N.C.E.U. al **Foglio 7 Mappali 439-689- 688 (sub 9)**, di proprietà di:

mapp. 439:

sub. 2:

- RENDINA Natale nato a ROMA il 07/07/1933 RNDNTL33L07H501N

sub. 3:

- COLTELLA Anna nata a AMATRICE il 19/07/1971 CLTNNA71L59A258K
- RENDINA Vincenza nata a ACCUMOLI il 01/12/1953 RNDVCN53T41A019U

sub. 4:

- GAI Gabriella nata a ACCUMOLI il 14/02/1943 GAIGRL43B54A019E
- GAI Giorgio nato a ROMA il 12/12/1950 GAIGRG50T12H501D
- GAI Luigi nato a ROMA il 14/10/1945 GAILGU45R14H501C

mapp. 689:

- COLTELLA Anna nata a AMATRICE il 19/07/1971 CLTNNA71L59A258K

mapp. 688:

sub. 9:

- GAI Gabriella nata a ACCUMOLI il 14/02/1943 GAIGRL43B54A019E
- GAI Giorgio nato a ROMA il 12/12/1950 GAIGRG50T12H501D
- GAI Luigi nato a ROMA il 14/10/1945 GAILGU45R14H501C

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 885 mc -nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione, frantumazione, recupero e trattamento delle macerie devono essere condotte conservando la delineazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60 cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione."
3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
5. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Patrizia Boccanera dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

AVVERTE

che, in caso di in ottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.


Il responsabile del procedimento

Ing. Patrizia Boccanera



IL SINDACO

(Geom. Stefano Petrucci)





SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(Aedes 07/2013)



ID SCHEDA: 94

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: Bieti Comune: Accrucci Frazione/Locality: GEBISCIANO

Indirizzo: 10 VIA

Identificativo Sopraluogo: Squadra 010101 Scheda n. 0906 Data: 01/06/14

Identificativo Edificio: Isola Reg. 1 Isola Prov. 1 Isola Comune 1

N° aggregato 10072100 N° edificio 011513

Cod. di Località Isola 1 Tipo carta 1515

Sz. di censimento Isola 1 N° carta 1515


Dati catastali: Foglio 0071 Allegato 1

Particelle 00039 00039 00039

Posizione edificio: ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'angolo

Denominazione edificio o proprietario: CHIESA DI SAN GIUSEPPE Codice Iso 1515

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costi, e ristruttur.	Uso	Utilizzazione
1	0 < 2.50	A 0 < 50	1 0 < 1919	A Attivo	A 0 > 65%
2	2.50 > 3.49	B 50 > 69	2 20 > 45	B Produttivo	B 0 > 65%
3	3.50 > 5.00	C 70 > 99	3 46 > 61	C Commerciale	C 0 > 30%
4	5.00 > 5.00	D 100 > 129	4 62 > 71	D Ufficio	D 0 > 30%
5	5.00 > 5.00	E 130 > 159	5 72 > 75	E Serv. Pubb.	E 0 > 30%
6	5.00 > 5.00	F 170 > 229	6 76 > 81	F Deposito	F 0 > 30%
7	5.00 > 5.00	G 200 > 299	7 82 > 86	G Strategico	G 0 > 30%
8	5.00 > 5.00	H 300 > 399	8 87 > 91	H Turi-ricett.	H 0 > 30%
9	5.00 > 5.00	I 400 > 499	9 92 > 96	I Turi-ricett.	I 0 > 30%
10	5.00 > 5.00	J 500 > 649	10 97 > 01	J Turi-ricett.	J 0 > 30%
11	5.00 > 5.00	K 650 > 899	11 02 > 06	K Turi-ricett.	K 0 > 30%
12	5.00 > 5.00	L 800 > 1199	12 09 > 11	L Turi-ricett.	L 0 > 30%
13	5.00 > 5.00	M 1200 > 1599	13 > 2011	M Turi-ricett.	M 0 > 30%
14	5.00 > 5.00	N 1600 > 2199		N Turi-ricett.	N 0 > 30%
15	5.00 > 5.00	O 2200 > 3000		O Turi-ricett.	O 0 > 30%
16	5.00 > 5.00	P 3000 > 3999		P Turi-ricett.	P 0 > 30%
17	5.00 > 5.00	Q 4000 > 4999		Q Turi-ricett.	Q 0 > 30%
18	5.00 > 5.00	R 5000 > 5999		R Turi-ricett.	R 0 > 30%
19	5.00 > 5.00	S 6000 > 6999		S Turi-ricett.	S 0 > 30%
20	5.00 > 5.00	T 7000 > 7999		T Turi-ricett.	T 0 > 30%
21	5.00 > 5.00	U 8000 > 8999		U Turi-ricett.	U 0 > 30%
22	5.00 > 5.00	V 9000 > 9999		V Turi-ricett.	V 0 > 30%
23	5.00 > 5.00	W 10000 > 10999		W Turi-ricett.	W 0 > 30%
24	5.00 > 5.00	X 11000 > 11999		X Turi-ricett.	X 0 > 30%
25	5.00 > 5.00	Y 12000 > 12999		Y Turi-ricett.	Y 0 > 30%
26	5.00 > 5.00	Z 13000 > 13999		Z Turi-ricett.	Z 0 > 30%
27	5.00 > 5.00	AA 14000 > 14999		AA Turi-ricett.	AA 0 > 30%
28	5.00 > 5.00	AB 15000 > 15999		AB Turi-ricett.	AB 0 > 30%
29	5.00 > 5.00	AC 16000 > 16999		AC Turi-ricett.	AC 0 > 30%
30	5.00 > 5.00	AD 17000 > 17999		AD Turi-ricett.	AD 0 > 30%
31	5.00 > 5.00	AE 18000 > 18999		AE Turi-ricett.	AE 0 > 30%
32	5.00 > 5.00	AF 19000 > 19999		AF Turi-ricett.	AF 0 > 30%
33	5.00 > 5.00	AG 20000 > 20999		AG Turi-ricett.	AG 0 > 30%
34	5.00 > 5.00	AH 21000 > 21999		AH Turi-ricett.	AH 0 > 30%
35	5.00 > 5.00	AI 22000 > 22999		AI Turi-ricett.	AI 0 > 30%
36	5.00 > 5.00	AJ 23000 > 23999		AJ Turi-ricett.	AJ 0 > 30%
37	5.00 > 5.00	AK 24000 > 24999		AK Turi-ricett.	AK 0 > 30%
38	5.00 > 5.00	AL 25000 > 25999		AL Turi-ricett.	AL 0 > 30%
39	5.00 > 5.00	AM 26000 > 26999		AM Turi-ricett.	AM 0 > 30%
40	5.00 > 5.00	AN 27000 > 27999		AN Turi-ricett.	AN 0 > 30%
41	5.00 > 5.00	AO 28000 > 28999		AO Turi-ricett.	AO 0 > 30%
42	5.00 > 5.00	AP 29000 > 29999		AP Turi-ricett.	AP 0 > 30%
43	5.00 > 5.00	AQ 30000 > 30999		AQ Turi-ricett.	AQ 0 > 30%
44	5.00 > 5.00	AR 31000 > 31999		AR Turi-ricett.	AR 0 > 30%
45	5.00 > 5.00	AS 32000 > 32999		AS Turi-ricett.	AS 0 > 30%
46	5.00 > 5.00	AT 33000 > 33999		AT Turi-ricett.	AT 0 > 30%
47	5.00 > 5.00	AU 34000 > 34999		AU Turi-ricett.	AU 0 > 30%
48	5.00 > 5.00	AV 35000 > 35999		AV Turi-ricett.	AV 0 > 30%
49	5.00 > 5.00	AW 36000 > 36999		AW Turi-ricett.	AW 0 > 30%
50	5.00 > 5.00	AX 37000 > 37999		AX Turi-ricett.	AX 0 > 30%
51	5.00 > 5.00	AY 38000 > 38999		AY Turi-ricett.	AY 0 > 30%
52	5.00 > 5.00	AZ 39000 > 39999		AZ Turi-ricett.	AZ 0 > 30%
53	5.00 > 5.00	BA 40000 > 40999		BA Turi-ricett.	BA 0 > 30%
54	5.00 > 5.00	BB 41000 > 41999		BB Turi-ricett.	BB 0 > 30%
55	5.00 > 5.00	BC 42000 > 42999		BC Turi-ricett.	BC 0 > 30%
56	5.00 > 5.00	BD 43000 > 43999		BD Turi-ricett.	BD 0 > 30%
57	5.00 > 5.00	BE 44000 > 44999		BE Turi-ricett.	BE 0 > 30%
58	5.00 > 5.00	BF 45000 > 45999		BF Turi-ricett.	BF 0 > 30%
59	5.00 > 5.00	BG 46000 > 46999		BG Turi-ricett.	BG 0 > 30%
60	5.00 > 5.00	BH 47000 > 47999		BH Turi-ricett.	BH 0 > 30%
61	5.00 > 5.00	BI 48000 > 48999		BI Turi-ricett.	BI 0 > 30%
62	5.00 > 5.00	BJ 49000 > 49999		BJ Turi-ricett.	BJ 0 > 30%
63	5.00 > 5.00	BK 50000 > 50999		BK Turi-ricett.	BK 0 > 30%
64	5.00 > 5.00	BL 51000 > 51999		BL Turi-ricett.	BL 0 > 30%
65	5.00 > 5.00	BM 52000 > 52999		BM Turi-ricett.	BM 0 > 30%
66	5.00 > 5.00	BN 53000 > 53999		BN Turi-ricett.	BN 0 > 30%
67	5.00 > 5.00	BO 54000 > 54999		BO Turi-ricett.	BO 0 > 30%
68	5.00 > 5.00	BP 55000 > 55999		BP Turi-ricett.	BP 0 > 30%
69	5.00 > 5.00	BQ 56000 > 56999		BQ Turi-ricett.	BQ 0 > 30%
70	5.00 > 5.00	BR 57000 > 57999		BR Turi-ricett.	BR 0 > 30%
71	5.00 > 5.00	BS 58000 > 58999		BS Turi-ricett.	BS 0 > 30%
72	5.00 > 5.00	BT 59000 > 59999		BT Turi-ricett.	BT 0 > 30%
73	5.00 > 5.00	BU 60000 > 60999		BU Turi-ricett.	BU 0 > 30%
74	5.00 > 5.00	BV 61000 > 61999		BV Turi-ricett.	BV 0 > 30%
75	5.00 > 5.00	BW 62000 > 62999		BW Turi-ricett.	BW 0 > 30%
76	5.00 > 5.00	BX 63000 > 63999		BX Turi-ricett.	BX 0 > 30%
77	5.00 > 5.00	BY 64000 > 64999		BY Turi-ricett.	BY 0 > 30%
78	5.00 > 5.00	BZ 65000 > 65999		BZ Turi-ricett.	BZ 0 > 30%
79	5.00 > 5.00	CA 66000 > 66999		CA Turi-ricett.	CA 0 > 30%
80	5.00 > 5.00	CB 67000 > 67999		CB Turi-ricett.	CB 0 > 30%
81	5.00 > 5.00	CC 68000 > 68999		CC Turi-ricett.	CC 0 > 30%
82	5.00 > 5.00	CD 69000 > 69999		CD Turi-ricett.	CD 0 > 30%
83	5.00 > 5.00	CE 70000 > 70999		CE Turi-ricett.	CE 0 > 30%
84	5.00 > 5.00	CF 71000 > 71999		CF Turi-ricett.	CF 0 > 30%
85	5.00 > 5.00	CG 72000 > 72999		CG Turi-ricett.	CG 0 > 30%
86	5.00 > 5.00	CH 73000 > 73999		CH Turi-ricett.	CH 0 > 30%
87	5.00 > 5.00	CI 74000 > 74999		CI Turi-ricett.	CI 0 > 30%
88	5.00 > 5.00	CJ 75000 > 75999		CJ Turi-ricett.	CJ 0 > 30%
89	5.00 > 5.00	CK 76000 > 76999		CK Turi-ricett.	CK 0 > 30%
90	5.00 > 5.00	CL 77000 > 77999		CL Turi-ricett.	CL 0 > 30%
91	5.00 > 5.00	CM 78000 > 78999		CM Turi-ricett.	CM 0 > 30%
92	5.00 > 5.00	CN 79000 > 79999		CN Turi-ricett.	CN 0 > 30%
93	5.00 > 5.00	CO 80000 > 80999		CO Turi-ricett.	CO 0 > 30%
94	5.00 > 5.00	CP 81000 > 81999		CP Turi-ricett.	CP 0 > 30%
95	5.00 > 5.00	CQ 82000 > 82999		CQ Turi-ricett.	CQ 0 > 30%
96	5.00 > 5.00	CR 83000 > 83999		CR Turi-ricett.	CR 0 > 30%
97	5.00 > 5.00	CS 84000 > 84999		CS Turi-ricett.	CS 0 > 30%
98	5.00 > 5.00	CT 85000 > 85999		CT Turi-ricett.	CT 0 > 30%
99	5.00 > 5.00	CU 86000 > 86999		CU Turi-ricett.	CU 0 > 30%
100	5.00 > 5.00	CV 87000 > 87999		CV Turi-ricett.	CV 0 > 30%
101	5.00 > 5.00	CU 88000 > 88999		CU Turi-ricett.	CU 0 > 30%
102	5.00 > 5.00	CV 89000 > 89999		CV Turi-ricett.	CV 0 > 30%
103	5.00 > 5.00	CW 90000 > 90999		CW Turi-ricett.	CW 0 > 30%
104	5.00 > 5.00	CX 91000 > 91999		CX Turi-ricett.	CX 0 > 30%
105	5.00 > 5.00	CY 92000 > 92999		CY Turi-ricett.	CY 0 > 30%
106	5.00 > 5.00	CZ 93000 > 93999		CZ Turi-ricett.	CZ 0 > 30%
107	5.00 > 5.00	CA 94000 > 94999		CA Turi-ricett.	CA 0 > 30%
108	5.00 > 5.00	CB 95000 > 95999		CB Turi-ricett.	CB 0 > 30%
109	5.00 > 5.00	CC 96000 > 96999		CC Turi-ricett.	CC 0 > 30%
110	5.00 > 5.00	CD 97000 > 97999		CD Turi-ricett.	CD 0 > 30%
111	5.00 > 5.00	CE 98000 > 98999		CE Turi-ricett.	CE 0 > 30%
112	5.00 > 5.00	CF 99000 > 99999		CF Turi-ricett.	CF 0 > 30%
113	5.00 > 5.00	CG 100000 > 100999		CG Turi-ricett.	CG 0 > 30%
114	5.00 > 5.00	CH 101000 > 101999		CH Turi-ricett.	CH 0 > 30%
115	5.00 > 5.00	CI 102000 > 102999		CI Turi-ricett.	CI 0 > 30%
116	5.00 > 5.00	CJ 103000 > 103999		CJ Turi-ricett.	CJ 0 > 30%
117	5.00 > 5.00	CK 104000 > 104999		CK Turi-ricett.	CK 0 > 30%
118	5.00 > 5.00	CL 105000 > 105999		CL Turi-ricett.	CL 0 > 30%
119	5.00 > 5.00	CM 106000 > 106999		CM Turi-ricett.	CM 0 > 30%
120	5.00 > 5.00	CN 107000 > 107999		CN Turi-ricett.	CN 0 > 30%
121	5.00 > 5.00	CO 108000 > 108999		CO Turi-ricett.	CO 0 > 30%
122	5.00 > 5.00	CP 109000 > 109999		CP Turi-ricett.	CP 0 > 30%
123	5.00 > 5.00	CQ 110000 > 110999		CQ Turi-ricett.	CQ 0 > 30%
124	5.00 > 5.00	CR 111000 > 111999		CR Turi-ricett.	CR 0 > 30%
125	5.00 > 5.00	CS 112000 > 112999		CS Turi-ricett.	CS 0 > 30%
126	5.00 > 5.00	CT 113000 > 113999		CT Turi-ricett.	CT 0 > 30%
127	5.00 > 5.00	CU 114000 > 114999		CU Turi-ricett.	CU 0 > 30%
128	5.00 > 5.00	CV 115000 > 115999		CV Turi-ricett.	CV 0 > 30%
129	5.00 > 5.00	CW 116000 > 116999		CW Turi-ricett.	CW 0 > 30%
130	5.00 > 5.00	CX 117000 > 117999		CX Turi-ricett.	CX 0 > 30%
131	5.00 > 5.00	CY 118000 > 118999		CY Turi-ricett.	CY 0 > 30%
132	5.00 > 5.00	CZ 119000 > 119999		CZ Turi-ricett.	CZ 0 > 30%
133	5.00 > 5.00	CA 120000 > 120999		CA Turi-ricett.	CA 0 > 30%
134	5.00 > 5.00	CB 121000 > 121999		CB Turi-ricett.	CB 0 > 30%
135	5.00 > 5.00	CC 122000 > 122999		CC Turi-ricett.	CC 0 > 30%
136	5.00 > 5.00	CD 123000 > 123999		CD Turi-ricett.	CD 0 > 30%
137	5.00 > 5.00	CE 124000 > 124999		CE Turi-ricett.	CE 0 > 30%
138	5.00 > 5.00	CF 125000 > 125999		CF Turi-ricett.	CF 0 > 30%
139	5.00 > 5.00	CG 126000 > 126999		CG Turi-ricett.	CG 0 > 30%
140	5.00 > 5.00	CH 127000 > 127999		CH Turi-ricett.	CH 0 > 30%
141	5.00 > 5.00	CI 128000 > 128999		CI Turi-ricett.	CI 0 > 30%
142	5.00 > 5.00	CJ 129000 > 129999		CJ Turi-ricett.	CJ 0 > 30%
143	5.00 > 5.00	CK 130000 > 130999		CK Turi-ricett.	CK 0 > 30%
144	5.00 > 5.00	CL 131000 > 131999		CL Turi-ricett.	CL 0 > 30%
145	5.00 > 5.0				

SEZIONE 8 - Giudizio di apitilità

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno ⁽¹⁾												Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave				D1 Leggero		Nulla									
			>2/3		1/3 - 2/3										>2/3		1/3 - 2/3	
Componente strutturale- Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	Transenne e protezione passaggi	
																	Puntelli	
																	Riparazione	
																	Cerchiature e/ o tiranti	
																	Demolizioni	
1 Strutture verticali																	Nessuno	
2 Solai																		
3 Scale																		
4 Copertura																		
5 Impugnature - Imanezzi																		
6 Danno preesistente																		

- Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) esistenti:

Causa	Pericolo su:					Provvedimenti di P.I. assiguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne		Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
Crolli e cadute oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D		E	F	G
	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Collasso di reti di distribuzione		☐				☐	☐	☐
Crolli da versanti incanabiti	☒		☐	☐		☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni		
1 ☐ Diretto	2 ☒ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Piana	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sistema	C ☐ Acuiti da scava

SEZIONE 8 - Giudizio di apitilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Rischio			Edificio ASIBILE (*)	
	Esterno (set. 6)	Strutturale (set. 3 e 4)	Non Strutturale (set. 5)	A	B
Basso	☒	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica simlica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Set.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Set.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Set.9) specificare motivazioni e tipo di autorizzazione per l'edilizia.

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ai sensi delle normative vigenti.

NOTE. (1) Eslio B nelle note (Sez.2) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
proprio in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo CDT)

(4) Esito E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(5) Esito F nelle ante (Set Q1) smarcirare nuali, entro la data di archivio, ne hanno a memoria in Sez. 80, materiali industriali di acciaio, industriali

(da indicare anche nel modulo GP1).

8-C
Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
2 ☐ Parziale	D ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	E ☐ Altro (AL)	
3 ☒ Completa (>2/3)	D ☐ Proprietario non trovato (NT)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

n.	** PROVVEDIMENTI DI P. SUGGERITI	2	*	** PROVVEDIMENTI DI P. SUGGERITI
1	☐ Messa in opera di cerchature o tranchi		7	☐ Rimozione di cornici, parapetti, oggetti ...
2	☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzo		8	☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐ Riparazione coperture		9	☐ Trascernature e protezione passaggi
4	☐ Puntellatura di scale		10	☐ Riparazione delle reti degli impianti
5	☐ Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...		11	☐
6	☐ Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...		12	☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	1	0	0	2
Nuclei familiari evacuati	0	0	0	0
N° persone evacuate	1	1	0	0

SEZIONE 9. Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio		Spalle	
	- PARATE NON COLCATA PARSENTA ELEMENTI LAPI DI IN SPALICI CHE POSSONO COLCARE CAGIONANDO PERICOLO AGLI EDIFICI SOTTOSTANTI.				

componenti della squadra di ispezione (stampatello)

PGRU IVA ALSSANO
DANDRA SANDO

Flame

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

[illegible][illegible]

Livello-estensione	Danno III					Provedimenti di P.I. eseguiti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	D4 - D5 Bravissimo		D2 - D3 Molto Buono		D1 Leggero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	> 2/3	1/3 - 2/3	> 2/3	1/3 - 2/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Componente strutturale- Danno preesistente	1. Struttura verticale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONZO INTERVENTO (P.I.) ESIGUI

Type di danno	Presenza Danno	Risorse	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Dividio di accesso	Tendenze e problematiche più comuni
1 Distacco intarsi, rivestimenti, controsoffitti, ...	A ☐	B ☒	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐
2 Calotta regale, da migoli, canne fumarie, ...	A ☒	B ☒	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐
3 Cattedre crollanti, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Cadute altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danni alla rete idrica, idrogas o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danni alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:					Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interna		Nessuno	Divieto di accesso	Barriera protettiva
	A	B	C	D		E	F	G
1. Celli o custodia oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐
2. Cellaio di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐
3. Celli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Maratona del sito			Dispositi alle funzioni		
1	☐ Costa	2	☒ Pieglio forte	3	☐ Pieglio depresso
				4	☐ Pancia
				5	☒ Aspetto
				6	☐ Generali dal soma
				7	☐ Occhi dal soma
				8	☐ Presidistretti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	<th>TW</th> <th>TX</th> <th>TY</th> <th>TZ</th> <th>UA</th> <th>UB</th> <th>UC</th> <th>UD</th> <th>UE</th> <th>UF</th> <th>UG</th> <th>UH</th> <th>UI</th> <th>UJ</th> <th>UK</th> <th>UL</th> <th>UM</th> <th>UN</th> <th>UO</th> <th>UP</th> <th>UQ</th> <th>UR</th> <th>US</th> <th>UT</th> <th>UU</th> <th>UV</th> <th>UW</th> <th>UX</th> <th>UY</th> <th>UZ</th> <th>VA</th> <th>VB</th> <th>VC</th> <th>VD</th> <th>VE</th> <th>VF</th> <th>VG</th> <th>VH</th> <th>VI</th> <th>VJ</th> <th>VK</th> <th>VL</th> <th>VM</th> <th>VN</th> <th>VO</th> <th>VP</th> <th>VQ</th> <th>VR</th> <th>VS</th> <th>VT</th> <th>VU</th> <th>VV</th> <th>VW</th> <th>VX</th> <th>VY</th> <th>VZ</th> <th>WA</th> <th>WB</th> <th>WC</th> <th>WD</th> <th>WE</th> <th>WF</th> <th>WG</th> <th>WH</th> <th>WI</th> <th>WJ</th> <th>WK</th> <th>WL</th> <th>WM</th> <th>WN</th> <th>WO</th> <th>WP</th> <th>WQ</th> <th>WR</th> <th>WS</th> <th>WT</th> <th>WU</th> <th>WV</th> <th>WW</th> <th>WX</th> <th>WY</th> <th>WZ</th> <th>XA</th> <th>XB</th> <th>XC</th> <th>XD</th> <th>XE</th> <th>XF</th> <th>YG</th> <th>YH</th> <th>YI</th> <th>YJ</th> <th>YK</th> <th>YL</th> <th>YM</th> <th>YN</th> <th>YO</th> <th>YP</th> <th>YQ</th> <th>YR</th> <th>YS</th> <th>YT</th> <th>YU</th> <th>YV</th> <th>YW</th> <th>YX</th> <th>YY</th> <th>YZ</th> <th>ZA</th> <th>ZB</th> <th>ZC</th> <th>ZD</th> <th>ZE</th> <th>ZF</th> <th>ZG</th> <th>ZH</th> <th>ZI</th> <th>ZJ</th> <th>ZK</th> <th>ZL</th> <th>ZM</th> <th>ZN</th> <th>ZO</th> <th>ZP</th> <th>ZQ</th> <th>ZR</th> <th>ZS</th> <th>ZT</th> <th>ZU</th> <th>ZV</th> <th>ZW</th> <th>ZX</th> <th>ZY</th> <th>ZZ</th> <th>AA</th> <th>AB</th> <th>AC</th> <	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

7. La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né costituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

(1) La presente scheda (Sez. 3) "Indicare la limitazione mobilità e l'età in partenza" in questa prima parte, dovrà essere compilata in base ai dati disponibili in Sez. 8D) "Indicazioni preventive di pronto intervento che possono risultare inutili o dannose anche nel medio (D1)".

(2) La C. nella Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti esposte (la malattia descritta) e proporre in Sez. 8D) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G1).

(3) Esito D) della Sez. 6) specificare motivazione e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Sez. 8D) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G1).

(5) Esito E) occorre in Sez. 8D) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G1).

(6) Esito F) della Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterne e proporre in Sez. 8D) eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G1).

[illegible]

3-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari magabelli	Nuclei familiari evacuati	N° persona evacuate
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

[illegible]

componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme Coal

CECCO FORTI
FLORENTI ERTANO




SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(Agos 07/2013)



SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: 06-RT IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Comune: 00100 Squadra 12121212 Scheda n. 101111 Data 11/09/14
Frazione/Localtà: CALABRITTO IDENTIFICATIVO EDIFICIO
1 ☒ VIA Istat Reg. 1112 Istat Prov. 06 Istat Comune 00101
2 ☒ CORSO N° aggregato 0121212121 1012
3 ☒ VICOLO Cod. di Località Istat _____
4 ☒ PIAZZA Sez. di censimento Istat _____
5 ☒ ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.) _____
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro _____
Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
(32-33-34) ☐ ED50 _____
_____ ☐ WGS84 _____ Est/Long _____
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO STRUTTORE _____
_____ 0.1 _____
_____ 0.1 _____
_____ SCUOLA _____
Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'angolo
Codice Uso _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metri		Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cestr. e rintr.	N° mila d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 0	1 ☐ < 2,50	1 ☐ < 50	1 ☐ < 1919	1 ☐ Abitativo	1 ☐ > 65%	1 ☐ 1011
2 ☒ 1	2 ☐ 2,50 - 3,49	2 ☐ 50 - 99	2 ☐ 19 - 45	2 ☐ Produttivo	2 ☐ 30-65%	2 ☐ 1012
3 ☐ 2	3 ☐ 3,50 - 5,00	3 ☐ 100 - 129	3 ☐ 46 - 61	3 ☐ Commercio	3 ☐ < 30%	3 ☐ 1013
4 ☐ 3	4 ☐ > 5,00	4 ☐ 130 - 169	4 ☐ 62 - 71	4 ☐ Uffici	4 ☐ Non diff.	4 ☐ 1014
5 ☐ 4		5 ☐ 170 - 229	5 ☐ 72 - 75	5 ☐ Serv. Pubb.	5 ☐ In costr.	5 ☐ 1015
6 ☐ 5		6 ☐ 230 - 299	6 ☐ 76 - 81	6 ☐ Deposito	6 ☐ Non finito	6 ☐ 1016
7 ☐ 6		7 ☐ 300 - 399	7 ☐ 82 - 86	7 ☐ Strategico	7 ☐ Abbandon.	7 ☐ 1017
8 ☐ 7			8 ☐ 87 - 91	8 ☐ Ind. ricic.		
9 ☐ 8			9 ☐ 92 - 96			
			10 ☐ 97 - 01			
			11 ☐ 02 - 08			
			12 ☐ 09 - 11			
			13 ☐ > 2011			
			Proprietà	A ☐ Pubblica B ☒ Privata		
						1 ☐ 1018

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AGOS 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annoverando le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (☐) indica la possibilità di multiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (☐) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle ☐ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'assegnamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente lo contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, di dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.
Peculiarità: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo, Transversale, etc.) e numerare: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). Censuare: Specificare se trattasi di coordinato piano N° (U.T.M. metri) e geografico Lat/Long (gradi). Il Fuso (32, 33, 34), l'Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in alto.

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni indicato quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solo soffitto). Computare interrati: i piani mediantemente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza massima in metri: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Servenza senza in piano: va indicato l'intervento che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 esponenti è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Va annotato: indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 aggragati)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più veicolabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigati (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (2B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, leganti, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di catoli o catoli sovrapposti sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri solati, sono essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture infelstrate. Gli edifici si considerano con strutture infelstrate/pilastri di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-pilastri o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "murature" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture infelstrate) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture infelstrate)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture infelstrate) in parallelo sugli stessi piani
H1: muratura rinforzata con tralicci o intonaci non armati
H2: muratura armata o con intonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi
La compilazione della "Regolarità" compete solo alle "Altre strutture".
Per le strutture infelstrate le temporanee sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta, o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

LA SCHEDA VA FIRMAVA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificate		Alessitura regolare e di buona qualità (bloccchi, mattoni, pietra squadrata...)		1 Total in c.a. ☐	
Strutture orizzontali		Senza calce o cordoli		2 Pareti in c.a. ☐	
1 Non identificate		Senza calce o cordoli		3 Total in acciaio ☐	
2 Volta senza calce		Senza calce o cordoli		4 Total/Pareti in legno ☐	
3 Volta con calce		Senza calce o cordoli		RECOLARITA' ☐	
4 Travi con solcatura semicircolare (travi e legno con semplice trave, travi a edine...)		Senza calce o cordoli		Non Regolare ☐	
5 Travi con solcatura semicircolare (travi in legno con doppio trave, travi e travedoni...)		Senza calce o cordoli		Regolare ☐	
6 Travi con solcatura rettilinea (travi e travedoni...)		Senza calce o cordoli		Forma piana ☐	
		Senza calce o cordoli		ed elevazione ☐	
		Senza calce o cordoli		Disposizione ☐	
		Senza calce o cordoli		temporanea ☐	
		Senza calce o cordoli		COPERTURA ☐	
		Senza calce o cordoli		1 Spingente pesante ☐	
		Senza calce o cordoli		2 Non spingente pesante ☐	
		Senza calce o cordoli		3 Spingente leggera ☐	
		Senza calce o cordoli		4 Non spingente leggera ☐	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno (1)											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 - D1 Minimo					
1 Strutture verticali	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
2 Solai	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
3 Scale	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
4 Copertura	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
5 Temporeture - tramezzi	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
6 Danno preesistente	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Danno (1)											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 - D1 Minimo					
1 Detacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
4 Caduta altri oggetti interni e esterni	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
5 Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
6 Danno alla rete elettrica o del gas	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					

SEZIONE 6 - PARTICOLARE ESTERNO INQUADRO DA ALTRE COSTRUZIONI, TAVOLE, VERANDA E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Causa	Danno (1)											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 - D1 Minimo					
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
2 Collasso di reti di distribuzione	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
3 Crolli da versanti/incombenti	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					
	A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L		A B C D E F G H I L					

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1 O Crolli	2 O Rotture fessure	3 O Punture laggiu	4 O Punture laggiu	5 O Assenti	6 O Assenti dal scavo	7 O Assenti dal scavo	8 O Assenti dal scavo	9 O Assenti dal scavo	10 O Assenti dal scavo
------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio		B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (Sett. 6)	Non Strutturale (Sett. 3 e 4)	Strutturale (Sett. 5)
	Interno (Sett. 7)	Non Strutturale (Sett. 3 e 4)	Strutturale (Sett. 5)
Basso	0	0	0
	1	1	1
Basso con provvedimenti	0	0	0
	1	1	1
Alto	0	0	0
	1	1	1

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sett. 3) riportare se la temporeture inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sett. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
(2) Esito C nelle note (Sett. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sett. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
(3) Esito D nelle note (Sett. 3) specificare motivazioni e tipo di appropinquamento qui richiesto.
proprie in Sett. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
(4) Esito E propria in Sett. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
(5) Esito F nelle note (Sett. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sett. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Self accuratezza della visita	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)
8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	Provvedimenti di P.I. suggeriti		
1	Nessuno		
2	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...		
3	Rimozione di altri oggetti interni e esterni		
4	Rimozione di altri oggetti interni e esterni		
5	Rimozione di altri oggetti interni e esterni		
6	Rimozione di altri oggetti interni e esterni		

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Firma	
ARGOMENTO	Firma	
ANNO	Firma	
Spila	Firma	
Foto d'insieme dell'edificio	Firma	

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
CECCO SIO
FRANCESCO SIO

Scheda n° 04 del 26/04/2018

o	o	m	m	a	a	a	a

Nome
S A N T E

1000

1

127

— — — — —

SCHEMA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ / _____ / _____ Scheda n° 01 del 24/01/2018

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdetta proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D. Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.


DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

VEDERE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, RELAZIONE TECNICA E
ESTRATTO DI MAPPA ALLEGATI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Inizio il <u>24/01/18</u> ore _____ Finito il <u>24/01/18</u> ore _____ ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. _____ ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro <u>MAPPA</u>	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitabile dai VV.F. (povere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☐ NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
	Note: _____ _____ _____	
	_____ _____ _____	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Vigili del Fuoco	Cognome <u>GIANNI</u>	Nome <u>FABRIZIO</u>	
Cens. Danni	Cognome	Nome	
Tecnico Comunale	Cognome <u>BOCCANERA</u>	Nome <u>PATRIZIA</u>	
Unità di Crisi MIBACT	Cognome	Nome	
Tecnico Provincia	Cognome	Nome	
Tecnico Regione	Cognome	Nome	
Tecnico Forze Armate	Cognome	Nome	
Tecnico COMUNALE	Cognome <u>CORRADETTI</u>	Nome <u>SA NTE</u>	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 24/01/2018

effettuato nelle frazioni ubicate nei fogli e particelle sotto specificati. Si redige unico verbale che comprende diversi aggregati costituiti da uno o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nella planimetria allegata.

GRISCIANO, foglio 7:

1. AGGREGATO MAPP. 486-487-488-489 (foto n. 1-2-3-4-5-6)

L'aggregato risulta parzialmente crollato e risulta costituito da 4 particelle e con gravi lesioni in corrispondenza delle strutture verticali portanti e divisorie realizzate in più tempi, con sopraelevazioni e con diverse tipologie di materiale. L'aggregato è costituito da più abitazioni, annessi e depositi. Si ravvisa la necessità di procedere a demolizione.

2. MAPP. 583 (foto n. 7-8-9-10-11-12)

Fabbricato costituito da più unità immobiliari, con tre piani fuori terra. È realizzato in antica muratura di pietrame che presenta vistose lesioni agli angoli in prossimità della linea di gronda, in parte dovute alla spinta delle travi in legno della copertura. La parete N-E è quasi completamente crollata in corrispondenza del terzo livello, dove si evince una muratura a forati non portanti. Presenza di lesioni verticali e oblique per tutta l'altezza del fabbricato, che risulta sopraelevato. Si rende necessaria la demolizione.

3. MAPP. 426 e 618 (foto n. 13-14-15-16-17-18)

Antico fabbricato in muratura di pietrame di due piani, gravemente lesionato nelle strutture di elevazione perimetrali con diverse lesioni anche 45 gradi che percorrono le pareti per tutta l'altezza. La copertura si presenta quasi totalmente crollata all'interno del fabbricato. Si rende necessaria la demolizione.

4. AGGREGATO MAPP. 439-689-688 - PARTE ADIACENTE AL MAPP. 439 (foto n. 19-20-21-22-23-24)

Antico fabbricato realizzato in muratura di pietrame interessato da ampliamenti su due lati costituito da diverse unità strutturali ed immobiliari. La parte più vecchia presenta le pareti a N-O crollate insieme ai balconi esterni. Anche il tetto è crollato. Le restanti strutture realizzate anche in più tempi e materiali diversi presentano vistose lesioni. Si ravvisa pertanto la necessità di effettuare la demolizione, dato che le strutture minacciano la sottostante via pubblica. Seppure non insistente su via pubblica ma strutturalmente connesso ai mappali precedenti (439-689), si ritiene necessaria la demolizione della porzione della particella 688, adiacente al mappale 439, fino al muro di sostegno, lato bosco.

5. MAPP. 633 (foto n. 25-26-27-28-29-30)

Fabbricato in antica muratura di pietrame e mattoni sviluppato su un unico piano con strutture portanti e copertura già parzialmente crollati, ubicati in adiacenza alla S.S. 4 per Ascoli Piceno. Da completare demolizione e rimozione macerie per messa in sicurezza della pubblica via.

Data: 24/01/2018

Per il Comando Provinciale VV.FF di Rieti: SDACE GIANNI FABRIZIO.....

Per il Comune di Accumoli: ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI: ING. PATRIZIA BOCCANERA.....

ARCH. CORRADETTI SANTE.....

ALLEGATO FOTOGRAFICO VERBALE DEL 24 GENNAIO 2018

Foglio 7 All. A – Particelle 439 – 689 – 688 (parte)



FOTO 19: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689



FOTO 20: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689



FOTO 21: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689



FOTO 22: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689



FOTO 23: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689 - 688 (parte)



FOTO 24: Foglio 7 All. A – Particelle 439 - 689 - 688 (parte)

Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24

GRISCIANO



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]