



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Tel. 0746/80429 – fax 0746/80436

comune.accumoli@pec.it

www.comune.accumoli.ri.it

Ordinanza n. 274 del 07/11/2018

OGGETTO	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO. PROPRIETÀ: FOGLIO 16 MAPPALE 54 - Sub. 3: LATTANZI Palmierino nato a ACCUMOLI il 08/05/1948 LATTANZI Roberto nato a ACCUMOLI il 28/01/1951 - Sub. 4: LA VECCHIA FATTORIA COOPERATIVA AGRICOLA - Sub. 5: LA VECCHIA FATTORIA COOPERATIVA AGRICOLA - Sub. 6: LA VECCHIA FATTORIA COOPERATIVA AGRICOLA IMMOBILE UBICATO IN: ACCUMOLI Frazione TINO IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 16 MAPPALE 54
---------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio;
- il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed s.m.i.;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed s.m.i. (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Visti gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 3951

Squadra AeDES: P284

Scheda n. 002

Data del sopralluogo: 13/09/2016

Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

ID. SCHEDA: 8454

Squadra AeDES: P321

Scheda n. 003

Data del sopralluogo: 17/09/2016

Esito "E" – Edificio INAGIBILE

ID. SCHEDA: 40039

Squadra AeDES: 1562

Scheda n. 004

Data del sopralluogo: 10/12/2016

Esito "E" – Edificio INAGIBILE

e FATTA SALVA LA LEGITTIMITA' DELL'IMMOBILE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO ED EDILIZIO;

DICHIARA L'EDIFICIO AD USO PRIVATO

sito in **Accumoli Frazione TINO**, la cui proprietà risulta essere stata sopra citata, nonché identificata catastalmente da Foglio **16**, Mappale **54**.

INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)

e

INAGIBILE per rischio ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)

P E R T A N T O O R D I N A

Ai proprietari e agli utilizzatori a qualsiasi titolo (es. inquilini, gestori, usufruttuari ecc.) dell'immobile sopra citato:

- 1. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 2. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità del fabbricato in oggetto e fino alla messa in sicurezza dei fabbricati limitrofi che determinano il rischio esterno, mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 3. lo sgombero immediato degli edifici dalle persone come sopra indicato, ove non ancora eseguito;**
- 4. la transennatura, ove non ancora eseguita, dell'area comprendente gli edifici e relativa area di pertinenza in modo adeguato al fine di impedire l'accesso a chiunque;**
- 5. di provvedere all'aggiornamento catastale degli immobili in trattazione, nel caso in cui gli stessi non siano aggiornati allo stato di fatto;**
- 6. di comunicare quanto prima l'elenco completo dei proprietari dei fabbricati in trattazione.**

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale di Accumoli (RI).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del provvedimento.



IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità		
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	
Basso	☐	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva solo grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazione e tipo di appioppamento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C ☐ Solo dell'esterno ☐ Non eseguito per: ☐ Sopraluogo rifiutato (SR) ☐ Ruderò (RU) ☐ Demolito (DM)

Sull'accuratezza della visita ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐ Massa in opera di cerchiate e lami	7 ☐ Rimozione di cornici, parapetti, tegami, ...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐ Riparazione coperture	9 ☐ Transumiture e protezione passaggi
4 ☐ Puntellatura di scale	10 ☐ Riparazione delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittiature, ...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, cornigoli, canne fumarie, ...	12 ☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili _____ Nuclei familiari evacuati _____ N° persone evacuate _____

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO _____

ANNOZZIONI _____

Foto d'insieme dell'edificio _____ Spilla _____

MURO PERICOLANTE IN ADIACENZA A
SCALA D'INGRESSO AL PIANO SUPERIORE
E PRIMO PIANO.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GIANNI RINALDI

BEVELLI MASSIMO

Firme



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in inagibilità indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali verificati solo)

STRUTTURE IN MURATURA		ALTERE STRUTTURE	
Assistenza regolare e di buona qualità (occhie, mattoni, pietra squadrata, ecc.)	1 Tetto in c.a.	☐	☐
Senza catene o cordoli	2 Pareti in c.a.	☐	☐
Senza catene o cordoli	3 Tetto in acciaio	☐	☐
Senza catene o cordoli	4 Tetto/Pareti in legno	☐	☐
Senza catene o cordoli	REGOLARITÀ	☐	☐
Senza catene o cordoli	Non regolare	☐	☐
Senza catene o cordoli	Regolare	☐	☐
Senza catene o cordoli	Forma piana ed elevazione	☐	☐
Senza catene o cordoli	Disposizione	☐	☐
Senza catene o cordoli	Tamponature	☐	☐
Senza catene o cordoli	COPERTURA	☐	☐
Senza catene o cordoli	Non spingente pesante	☐	☐
Senza catene o cordoli	Non spingente leggera	☐	☐
Senza catene o cordoli	Non spingente leggera	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero			
1/3 - 2/3	1/3 - 2/3	1/3 - 2/3			
A B C D E F G H I L	A B C D E F G H I L	A B C D E F G H I L			
1 ☐	1 ☐	1 ☐			
2 ☐	2 ☐	2 ☐			
3 ☐	3 ☐	3 ☐			
4 ☐	4 ☐	4 ☐			
5 ☐	5 ☐	5 ☐			
6 ☐	6 ☐	6 ☐			

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Nessuno	Rimozione	Puntelli	Trasmissione e protezione passaggi
A B C D E F G	A B C D E F G	A B C D E F G	A B C D E F G
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐

SEZIONE 6 - Pericolo esterno indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Assente	Vie d'accesso	Divieto di accesso	Barriere protettive
A B C D E F G	A B C D E F G	A B C D E F G	A B C D E F G
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Disastri alle fondazioni	
1 ☐ Obiettivo	2 ☐ Pericolo forte	3 ☐ Assenti	4 ☐ Generati dal sisma
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità	
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	☒	☐	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (a tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di PL (1)
Alto	☒	☒	☒	☒	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	☒	☒	☒	☒	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da vivere con provvedimenti (3)
	☒	☒	☒	☒	E Edificio INAGIBILE (4)
	☒	☒	☒	☒	F Edificio INAGIBILE da demolire (5)

*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: 1) Esito delle note Sez. 57 riportare se la temporanea ingiustiffltà è totale o parziale, e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti ingiustiffl e proporzioni in Sez. 80 necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'ingiustiffltà (da indicare anche nel modulo GP1)

2) Esito delle note Sez. 49 specificare chiaramente quali sono le parti ingiustiffl (inviare, descrittivamente, la voce in annesso - Sez. 80 -)

(3) Esito D nelle note (Sec.2) specificare motivazioni e tipo di appello/cimentum qui richiesto

(4) Esso è proporzionale in Sez. 30, eventualmente provvedimenti, di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(da indicare anche nel modulo GP1).

8C	☒ Non dall'altare ☐ Non assoluta ecc. ☐ Assoluta ecc. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)
----	---

Sull'accuratezza della visita	3 0 Completa (>2/3)	E.O. Altro (AL)	B.O. Robote (RU)	L.O. demotito (DM)
	2 0 Parziale	P.O. Proprietario non trovato (NT)	K.O. Sopravvissuto rinviato (SR)	
	1 0 non eseguito per:			
	0 0 non esiste			

8-0 Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

n°	A+	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI	n°	A+	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiatura o trautti	7	☐	Rimozione di cunicoli, parapetti, aggetti...
2	☐		8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	9	☐	Traslocatore e protezione passaggi
4	☐	Riparazione copertura	10	☐	Riparazioni delle celle degli impianti
5	☐	Panellatura di scale	11	☐	
6	☐	Rimozione di infissi, rivestimenti, controaltifitture, ..	12	☐	
7	☐	Rimozione di tegole, conguagli, carne umana,			

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari magabili	_ _ _ _ / _ _	Nuclei familiari evacuati	_ _ _ _ / _ _	N° persone evacuate	_ _ _ _ / _ _
----------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------	---------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Sintesi
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			

Rinnovare l'acceso
teale in digitale
all'immediata
vincute del
pubblico

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firmly *Carrie Feltner*
Carrie Feltner

Data 170516

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità	
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	☒	☐	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (a tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di PL (1)
Alto	☒	☒	☒	☒	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	☒	☒	☒	☒	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da vivere con provvedimenti (3)
	☒	☒	☒	☒	E Edificio INAGIBILE (4)
	☒	☒	☒	☒	F Edificio INAGIBILE da demolire (5)

*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: 1) Esito delle note Sez. 57 riportare se la temporanea ingiustiffltà è totale o parziale, e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti ingiustiffl e proporzioni in Sez. 80 necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'ingiustiffltà (da indicare anche nel modulo GP1)

2) Esito delle note Sez. 49 specificare chiaramente quali sono le parti ingiustiffl (inviare, descrittivamente, la voce in annesso - Sez. 80 -)

(3) Esito D nelle note (Sec.2) specificare motivazioni e tipo di appello/cimentum qui richiesto

(4) Esso è proporzionale in Sez. 30, eventualmente provvedimenti, di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(da indicare anche nel modulo GP1).

8C	☒ Non dall'altare ☐ Non assoluta ecc. ☐ Assoluta ecc. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)
----	---

Sull'accuratezza della visita	3 0 Completa (>2/3)	E.O. Altro (AL)	B.O. Robote (RU)	L.O. demotito (DM)
	2 0 Parziale	P.O. Proprietario non trovato (NT)	K.O. Sopravvissuto rinviato (SR)	
	1 0 non eseguito per:			
	0 0 non esiste			

8-0 Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

n°	A+	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI	n°	A+	PROVVEDIMENTI DI PI. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiatura o trautti	7	☐	Rimozione di cunicoli, parapetti, aggetti...
2	☐		8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	9	☐	Traslocatore e protezione passaggi
4	☐	Riparazione copertura	10	☐	Riparazioni delle celle degli impianti
5	☐	Panellatura di scale	11	☐	
6	☐	Rimozione di infissi, rivestimenti, controaltifitture, ..	12	☐	
7	☐	Rimozione di tegole, conguagli, carne umana,			

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari magabili		Nuclei familiari evacuati		N° persone evacuate	
_____ / _____		_____ / _____		_____ / _____	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Sintesi
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			

Rinnovare l'acceso
teale in digitale
all'immediata
vincute del
pubblico

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firmly *Carrie Feltner*
Carrie Feltner

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA **residenza** per gli edifici in proprietà propria di abitazione 2 tipo di costruzione strutture verticali (escl.)

Strutture verticali	STRUTTURE DI MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	A Esterna regolare + di cattiva qualità (blocco, mattoni, pietra squadrata...)	B Esterna irregolare + di cattiva qualità (pietra non squadrata, ciottoli...)	1 Tetto in c.a.	2 Pareti in c.a.
Strutture orizzontali	Non identificabile	Identificabile	3 Idea in acciaio	4 Tetto/Pareti in legno
	A	B	5 Tetto/Pareti in legno	6 Pareti in legno
1 Idea identificata			7 Fondi piani per elevazione	8 Pareti in legno
2 Volte senza estero			9 Pareti in legno	10 Pareti in legno
3 Volte con catene			11 Pareti in legno	12 Pareti in legno
4 Tetto con sistema di traliccio			13 Pareti in legno	14 Pareti in legno
5 Tetto con sistema di traliccio			15 Pareti in legno	16 Pareti in legno
6 Tetto con sistema di traliccio			17 Pareti in legno	18 Pareti in legno

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Livello-danno	Danno			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	14 - D5 Gravissimo	12 - D3 Medio Grave	11 - D1 Leggero	1 Nessun	2 Cerchiatura	3 Ristrutturazione
Componenti strutturali	1 Strutture verticali					
	2 Soli					
	3 Scale					
	4 Coperture					
	5 Fondamenta - Tramezz					
6 Danni preesistenti						

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	1 Nessun	2 Medio	3 Grave	1 Nessun	2 Cerchiatura	3 Ristrutturazione
1 Danno all'edificio, rivestimenti, sottosolli...						
2 Danno alle tegole, cornici, carne fiamme...						
3 Danno alle cornici, parapesti...						
4 Danno alle cornici, parapesti...						
5 Danno alle cornici, parapesti...						
6 Danno alle cornici, parapesti...						

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	1 Nessun	2 Cerchiatura	3 Ristrutturazione
1 Credi o caduta oggetti da edifici adiacenti						
2 Calata di reti di distribuzione						
3 Credi di versanti incombenti						

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Stato del terreno e delle fondazioni			
1 Obiezione	2 Obiezione	3 Obiezione	4 Obiezione

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio		B-B Esito di agibilità	
	Categoria (Sez. 6)	Non Strutturale (Sez. 3 e 4)	A Esito Agibile (*)	B Esito Inagibile (*)
1 Bassa				
2 Bassa con provvedimenti				
3 Medio				
4 Alto				

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica tecnica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: 1) Esito B nella nota (Sez. 3) riporta se la pericolosità massima è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e seppure in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

2) Esito C nella nota (Sez. 3) specifica che l'edificio è inagibile e quali sono le parti inagibili (in termini descrittivi e/o grafici) e, seppure in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

3) Esito D nella nota (Sez. 3) specifica che l'edificio è inagibile e quali sono le parti inagibili (in termini descrittivi e/o grafici) e, seppure in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

4) Esito E nella nota (Sez. 3) specifica che l'edificio è inagibile e quali sono le parti inagibili (in termini descrittivi e/o grafici) e, seppure in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

5) Esito F nella nota (Sez. 3) specifica che l'edificio è inagibile e quali sono le parti inagibili (in termini descrittivi e/o grafici) e, seppure in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

B-C	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)
Sull'accuratezza della visita			

Provvedimenti di P.I. suggeriti	Provvedimenti di P.I. suggeriti	
	1 Nessun	2 Cerchiatura
1 Nessun		
2 Cerchiatura		
3 Ristrutturazione		
4 Coperture		
5 Fondamenta - Tramezz		
6 Danni preesistenti		

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Altre osservazioni

Firma **...**

Componenti della squadra di ispezione (stampatello)

...