



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Ordinanza n. 400 del 01/09/2017

OGGETTO	Demolizione immobile ubicato in Accumoli – frazione Fonte del Campo - e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 40 Mappale 600. Proprietà: FUNARI Mario
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censiti al N.C.E.U. al **Foglio 40 Mappale 600**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:
FUNARI Mario nato a Accumoli il 11/03/1922 c.f. FNRMRA22C11A019M

Visto l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle allegate "Schede AeDES" che risultano essere così identificate:

Id. scheda: 72582
Scheda n. 3
Squadra AeDES n. 1764
N. aggregato: 283 edificio: 1
Data del sopralluogo: 04/02/2017

Id. scheda: 72584
Scheda n. 4
Squadra AeDES n. 1764
N. aggregato: 283 edificio: 2
Data del sopralluogo: 04/02/2017

Dato atto che dalle predette schede l'edificio risulta **INAGIBILE (inagibilità di tipo E)** e con **rischio strutturale alto**;

Visto l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del 30/08/2017 in cui si conclude che è necessaria la demolizione totale dell'immobile al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

Considerato l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."*

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

ORDINA

La demolizione del fabbricato sopra descritto, censito al N.C.E.U. al **Foglio 40 Mappale 600** di proprietà di:

FUNARI Mario

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 650 mc, nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
4. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'arch. Cecilia Caltabiano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email ufficio.tecnico@comune.accumoli.ri.it - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il responsabile del procedimento

arch. Cecilia Caltabiano

IL SINDACO

(Geom. Stefano Petrucci)



SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

6-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio				A	B
Basso				☐	☐
Basso con provvedimenti				☐	☐
Alto				☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nella nota (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8-D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinnovare l'agibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nella nota (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterne e proporre in Sez. 8-D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	Sull'accuratezza della visita	4 ☐ Non eseguito per: A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR) B ☐ Rifiuto (RU) C ☐ Demolito (DM) D ☐ Proprietario non trovato (NT) E ☐ Altro (AL)
-----	-------------------------------	--

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐ Massa in opera di cerniera e travi	7 ☐ Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamperature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐ Riparazione copertura	9 ☐ Trasmissione e protezione passaggi
4 ☐ Puntellatura di solette	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, cornicioni, canine lunare, ...	12 ☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate <u>11</u>
--	-------------------------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	Argomento
8-A/8-B	CAVILLO IMPIGNANTE

Firma <u>Antonio Carraro</u>	
I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	
<u>Antonio Carraro</u>	<u>Antonio Carraro</u>

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (inutilizzata, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (Biscia, mattoni, pietra squadrata, ...)		1 Tetto in c.a. ☐	
Strutture ortizzontali		Senza catena o cordoli		2 Pareti in c.a. ☐	
1 Non identificate		Senza catena o cordoli		3 Tetto in acciaio ☐	
2 Volle senza catene		Senza catena o cordoli		4 Tetto/Pareti in legno ☐	
3 Volle con catene		Senza catena o cordoli		REGOLARITA	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con sempi e l'acciaio, travi o voline...)		Senza catena o cordoli		A ☐	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppie travi, travi e l'acciaio...)		Senza catena o cordoli		B ☐	
6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi non collegate a solette di c.a., ...)		Senza catena o cordoli		Forma pianta ed elevazione	
		Senza catena o cordoli		1 ☐	
		Senza catena o cordoli		2 ☐	
		Senza catena o cordoli		Disposizione lampadine	
		Senza catena o cordoli		1 ☐	
		Senza catena o cordoli		2 ☐	
		Senza catena o cordoli		3 ☐	
		Senza catena o cordoli		4 ☐	
		Senza catena o cordoli		5 ☐	
		Senza catena o cordoli		6 ☐	
		Senza catena o cordoli		7 ☐	
		Senza catena o cordoli		8 ☐	
		Senza catena o cordoli		9 ☐	
		Senza catena o cordoli		10 ☐	
		Senza catena o cordoli		11 ☐	
		Senza catena o cordoli		12 ☐	
		Senza catena o cordoli		13 ☐	
		Senza catena o cordoli		14 ☐	
		Senza catena o cordoli		15 ☐	
		Senza catena o cordoli		16 ☐	
		Senza catena o cordoli		17 ☐	
		Senza catena o cordoli		18 ☐	
		Senza catena o cordoli		19 ☐	
		Senza catena o cordoli		20 ☐	
		Senza catena o cordoli		21 ☐	
		Senza catena o cordoli		22 ☐	
		Senza catena o cordoli		23 ☐	
		Senza catena o cordoli		24 ☐	
		Senza catena o cordoli		25 ☐	
		Senza catena o cordoli		26 ☐	
		Senza catena o cordoli		27 ☐	
		Senza catena o cordoli		28 ☐	
		Senza catena o cordoli		29 ☐	
		Senza catena o cordoli		30 ☐	
		Senza catena o cordoli		31 ☐	
		Senza catena o cordoli		32 ☐	
		Senza catena o cordoli		33 ☐	
		Senza catena o cordoli		34 ☐	
		Senza catena o cordoli		35 ☐	
		Senza catena o cordoli		36 ☐	
		Senza catena o cordoli		37 ☐	
		Senza catena o cordoli		38 ☐	
		Senza catena o cordoli		39 ☐	
		Senza catena o cordoli		40 ☐	
		Senza catena o cordoli		41 ☐	
		Senza catena o cordoli		42 ☐	
		Senza catena o cordoli		43 ☐	
		Senza catena o cordoli		44 ☐	
		Senza catena o cordoli		45 ☐	
		Senza catena o cordoli		46 ☐	
		Senza catena o cordoli		47 ☐	
		Senza catena o cordoli		48 ☐	
		Senza catena o cordoli		49 ☐	
		Senza catena o cordoli		50 ☐	
		Senza catena o cordoli		51 ☐	
		Senza catena o cordoli		52 ☐	
		Senza catena o cordoli		53 ☐	
		Senza catena o cordoli		54 ☐	
		Senza catena o cordoli		55 ☐	
		Senza catena o cordoli		56 ☐	
		Senza catena o cordoli		57 ☐	
		Senza catena o cordoli		58 ☐	
		Senza catena o cordoli		59 ☐	
		Senza catena o cordoli		60 ☐	
		Senza catena o cordoli		61 ☐	
		Senza catena o cordoli		62 ☐	
		Senza catena o cordoli		63 ☐	
		Senza catena o cordoli		64 ☐	
		Senza catena o cordoli		65 ☐	
		Senza catena o cordoli		66 ☐	
		Senza catena o cordoli		67 ☐	
		Senza catena o cordoli		68 ☐	
		Senza catena o cordoli		69 ☐	
		Senza catena o cordoli		70 ☐	
		Senza catena o cordoli		71 ☐	
		Senza catena o cordoli		72 ☐	
		Senza catena o cordoli		73 ☐	
		Senza catena o cordoli		74 ☐	
		Senza catena o cordoli		75 ☐	
		Senza catena o cordoli		76 ☐	
		Senza catena o cordoli		77 ☐	
		Senza catena o cordoli		78 ☐	
		Senza catena o cordoli		79 ☐	
		Senza catena o cordoli		80 ☐	
		Senza catena o cordoli		81 ☐	
		Senza catena o cordoli		82 ☐	
		Senza catena o cordoli		83 ☐	
		Senza catena o cordoli		84 ☐	
		Senza catena o cordoli		85 ☐	
		Senza catena o cordoli		86 ☐	
		Senza catena o cordoli		87 ☐	
		Senza catena o cordoli		88 ☐	
		Senza catena o cordoli		89 ☐	
		Senza catena o cordoli		90 ☐	
		Senza catena o cordoli		91 ☐	
		Senza catena o cordoli		92 ☐	
		Senza catena o cordoli		93 ☐	
		Senza catena o cordoli		94 ☐	
		Senza catena o cordoli		95 ☐	
		Senza catena o cordoli		96 ☐	
		Senza catena o cordoli		97 ☐	
		Senza catena o cordoli		98 ☐	
		Senza catena o cordoli		99 ☐	
		Senza catena o cordoli		100 ☐	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nulla	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti
Componente strutturale-Danno preesistente	1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐
	2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐
	3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐
	4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐
	5 Tamponatore - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐
Danno preesistente						
(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, indicare Nulla.						

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Presente	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, cornicioni, canine lunare, ...	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Presente	Provvedimenti di P.I. eseguiti	Provvedimenti di P.I. eseguiti
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2 Crolli di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti/incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI


Nelle condizioni del sito		Nelle condizioni del terreno	
1 ☐ Crolli	2 ☐ Pericolosità	3 ☐ Pericolosità	4 ☐ Pericolosità



PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento di Protezione Civile
Scheda n. 12584
ID SCHEDA: 12584
SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IDENTIFICATIVO SORRALLUOGO
Squadra 12584
Scheda n. 12584
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 12584
Istat Prov. 12584
Istat Comune 12584
N° aggregato 12584
Cod. di Località Istat
Ser. di censimento Istat
Dati catastali
Particelle
Posizione edificio
N° edificio
Codice Uso

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Uso	Occupanti
1	1	1	1	A	
2	2	2	2	B	
3	3	3	3	C	
4	4	4	4	D	
5	5	5	5	E	
6	6	6	6	F	
7	7	7	7	G	
8	8	8	8	H	
9	9	9	9	I	
10	10	10	10	J	
11	11	11	11	K	
12	12	12	12	L	
13	13	13	13	M	
14	14	14	14	N	
15	15	15	15	O	
16	16	16	16	P	
17	17	17	17	Q	
18	18	18	18	R	
19	19	19	19	S	
20	20	20	20	T	
21	21	21	21	U	
22	22	22	22	V	
23	23	23	23	W	
24	24	24	24	X	
25	25	25	25	Y	
26	26	26	26	Z	
27	27	27	27	AA	
28	28	28	28	AB	
29	29	29	29	AC	
30	30	30	30	AD	
31	31	31	31	AE	
32	32	32	32	AF	
33	33	33	33	AG	
34	34	34	34	AH	
35	35	35	35	AI	
36	36	36	36	AJ	
37	37	37	37	AK	
38	38	38	38	AL	
39	39	39	39	AM	
40	40	40	40	AN	
41	41	41	41	AO	
42	42	42	42	AP	
43	43	43	43	AQ	
44	44	44	44	AR	
45	45	45	45	AS	
46	46	46	46	AT	
47	47	47	47	AU	
48	48	48	48	AV	
49	49	49	49	AW	
50	50	50	50	AX	
51	51	51	51	AY	
52	52	52	52	AZ	
53	53	53	53	BA	
54	54	54	54	BB	
55	55	55	55	BC	
56	56	56	56	BD	
57	57	57	57	BE	
58	58	58	58	BF	
59	59	59	59	BG	
60	60	60	60	BH	
61	61	61	61	BI	
62	62	62	62	BJ	
63	63	63	63	BK	
64	64	64	64	BL	
65	65	65	65	BM	
66	66	66	66	BN	
67	67	67	67	BO	
68	68	68	68	BP	
69	69	69	69	BQ	
70	70	70	70	BR	
71	71	71	71	BS	
72	72	72	72	BT	
73	73	73	73	BU	
74	74	74	74	BV	
75	75	75	75	BW	
76	76	76	76	BX	
77	77	77	77	BY	
78	78	78	78	BZ	
79	79	79	79	CA	
80	80	80	80	CB	
81	81	81	81	CC	
82	82	82	82	CD	
83	83	83	83	CE	
84	84	84	84	CF	
85	85	85	85	CG	
86	86	86	86	CH	
87	87	87	87	CI	
88	88	88	88	CJ	
89	89	89	89	CK	
90	90	90	90	CL	
91	91	91	91	CM	
92	92	92	92	CN	
93	93	93	93	CO	
94	94	94	94	CP	
95	95	95	95	CQ	
96	96	96	96	CR	
97	97	97	97	CS	
98	98	98	98	CT	
99	99	99	99	CU	
100	100	100	100	CV	
101	101	101	101	CW	
102	102	102	102	CX	
103	103	103	103	CY	
104	104	104	104	CZ	
105	105	105	105	DA	
106	106	106	106	DB	
107	107	107	107	DC	
108	108	108	108	DD	
109	109	109	109	DE	
110	110	110	110	DF	
111	111	111	111	DG	
112	112	112	112	DH	
113	113	113	113	DI	
114	114	114	114	DJ	
115	115	115	115	DK	
116	116	116	116	DL	
117	117	117	117	DM	
118	118	118	118	DN	
119	119	119	119	DO	
120	120	120	120	DP	
121	121	121	121	DQ	
122	122	122	122	DR	
123	123	123	123	DS	
124	124	124	124	DT	
125	125	125	125	DU	
126	126	126	126	DV	
127	127	127	127	DW	
128	128	128	128	DX	
129	129	129	129	DY	
130	130	130	130	DZ	
131	131	131	131	EA	
132	132	132	132	EB	
133	133	133	133	EC	
134	134	134	134	ED	
135	135	135	135	EE	
136	136	136	136	EF	
137	137	137	137	EG	
138	138	138	138	EH	
139	139	139	139	EI	
140	140	140	140	EJ	
141	141	141	141	EK	
142	142	142	142	EL	
143	143	143	143	EM	
144	144	144	144	EN	
145	145	145	145	EO	
146	146	146	146	EP	
147	147	147	147	EQ	
148	148	148	148	ER	
149	149	149	149	ES	
150	150	150	150	ET	
151	151	151	151	EU	
152	152	152	152	EV	
153	153	153	153	EW	
154	154	154	154	EX	
155	155	155	155	EY	
156	156	156	156	EZ	
157	157	157	157	FA	
158	158	158	158	FB	
159	159	159	159	FC	
160	160	160	160	FD	
161	161	161	161	FE	
162	162	162	162	FF	
163	163	163	163	FG	
164	164	164	164	FH	
165	165	165	165	FI	
166	166	166	166	FJ	
167	167	167	167	FK	
168	168	168	168	FL	
169	169	169	169	FM	
170	170	170	170	FN	
171	171	171	171	FO	
172	172	172	172	FP	
173	173	173	173	FQ	
174	174	174	174	FR	
175	175	175	175	FS	
176	176	176	176	FT	
177	177	177	177	FU	
178	178	178	178	FV	
179	179	179	179	FW	
180	180	180	180	FX	
181	181	181	181	FY	
182	182	182	182	FZ	
183	183	183	183	GA	
184	184	184	184	GB	
185	185	185	185	GC	
186	186	186	186	GD	
187	187	187	187	GE	
188	188	188	188	GF	
189	189	189	189	GH	
190	190	190	190	GI	
191	191	191	191	GO	
192	192	192	192	GP	
193	193	193	193	GQ	
194	194	194	194	GR	
195	195	195	195	GS	
196	196	196	196	GT	
197	197	197	197	GU	
198	198	198	198	GV	
199	199	199	199	GW	
200	200	200	200	GX	
201	201	201	201	GY	
202	202	202	202	GZ	
203	203	203	203	HA	
204	204	204	204	HB	
205	205	205	205	HC	
206	206	206	206	HD	
207	207	207	207	HE	
208	208	208	208	HF	
209	209	209	209	HG	
210	210	210	210	HH	
211	211	211	211	HI	
212	212	212	212	HJ	
213	213	213	213	HK	
214	214	214	214	HL	
215	215	215	215	HM	
216	216	216	216	HN	
217	217	217	217	HO	
218	218	218	218	HP	
219	219	219	219	HQ	
220	220	220	220	HR	
221	221	221	221	HS	
222	222	222	222	HT	
223	223	223	223	HU	
224	224	224	224	HV	
225	225	225	225	HW	
226	226	226	226	HX	
227	227	227	227	HY	
228	228	228	228	HZ	
229	229	229	229	IA	
230	230	230	230	IB	
231	231	231	231	IC	
232	232	232	232	ID	
233	233	233	233	IE	
234	234	234	234	IF	
235	235	235	235	IG	
236	236	236	236	IH	
237	237	237	237	II	
238	238	238	238	IJ	
239	239	239	239	IK	
240	240	240	240	IL	
241	241	241	241	IM	
242	242	242	242	IN	
243	243	243	243	IO	
244	244	244	244	IP	
245	245	245	245	IQ	
246	246	246	246	IR	
247	247	247	247	IS	
248	248	248	248	IT	
249	249	249	249	IU	
250	250	250	250	IV	
251	251	251	251	IW	
252	252	252	252	IX	
253	253	253	253	IY	
254	254	254	254	IZ	
255	255	255	255	JA	
256	256	256	256	JB	
257	257	257	257	JC	
258	258	258	258	JD	
259	259	259	259	JE	
260	260	260	260	JF	
261	261	261	261	JG	
262	262	262	262	JH	
263	263	263	263	JI	
264	264	264	264	JO	
265	265	265	265	JP	
266	266	266	266	JQ	
267	267	267	267	JR	
268	268	268	268	JS	
269	269	269	269	JT	
270	270	270	270	JU	
271	271	271	271	JV	
272	272	272	272	JW	
273	273	273	273	JX	
274	274	274	274	JY	
275	275	275	275	JZ	
276	276	276	276	KA	
277	277	277	277		

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscala; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		A: fessure regolari e di qualità (Piedrame in quadrato, collare, ...)		1) Totali in c.a.	
Strutture orizzontali		B: senza calce o cordoli		2) Pareti in c.a.	
1) Non identificate		C: con calce o cordoli		3) Totali in acciaio	
2) Vette senza catene		D: con calce o cordoli		4) Totali/Pareti in legno	
3) Vette con catene		E: f		REGOLARITÀ	
4) Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in acciaio, travi e soletta in ...)		F: g		Non Regolare	
5) Travi con soletta rigida (travi in legno con soletta in acciaio, travi e soletta in ...)		G: h		A	
6) Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi ben collegati a soletta di c.a., ...)		H: i		B	
		I: j		1) Forme piana ed elevazione	
		J: k		2) Disposizione	
		K: l		3) Tamponature	
		L: m		4) Copertura	
		M: n		1) Spingente pesante	
		N: o		2) Spingente leggera	
		O: p		3) Spingente pesante	
		P: q		4) Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno (1)													
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Providimenti di P.I. eseguiti							
1) Strutture verticali	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
2) Solai	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
3) Scale	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
4) Copertura	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
5) Temperature - Frangenti	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
6) Danno preesistente	A		B		C		D		E		F		G	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno	Presenza Danno				Providimenti di P.I. eseguiti			
	A		B		C		D	
1) Distacco intonaci: rivestimenti, controsoffitti, ...	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
2) Caduta tegole, cornicioni, grondaie, ...	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
3) Caduta cornicioni, parapetti, ...	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
4) Caduta altri oggetti interni o esterni	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
6) Danno alla rete elettrica o del gas	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e providimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Providimenti di P.I. eseguiti			
	Assente		Presente		Nessuno		Danno	
1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
2) Callassio di reti di distribuzione	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
3) Crolli da versanti adiacenti	A		B		C		D	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
	1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1) Cresta		2) Pendenza forte		3) Pendenza leggera		4) Piana	
1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio		A: Edificio AGIBILE (*)	
Basso		B: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	
Basso con provvedimenti		C: Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	
Alto		D: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	
		E: Edificio INAGIBILE (4)	
		F: Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C	1) Solo dall'esterno	4) Non eseguito per:	A) Sopraluogo rifiutato (SR)	B) Rudere (RU)	C) Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2) Parziale	3) Completa (>2/3)	D) Proprietario non trovato (NT)	E) Altro (AL)	

8-D Providimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estes (**) o estes (***)	
1) Massa in opera di cerchiate o tranti	7) Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2) Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8) Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3) Riparazione copertura	9) Trasmissione e protezione passaggio
4) Puntellatura di scale	10) Riparazioni delle reti degli impianti
5) Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11) ...
6) Rimozione di tegole, cornicioni, canine furtive, ...	12) ...

Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	

SEZ. 6 IL DANNO DANNOSO RIVOLTO LA PARTE SUPERIORE DEL MURO IN COMUNE CON L'EDIFICIO ADIACENTE PARTICOLANTE	
---	--

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	
CAVIO DANIELE MONTANARO FILIPPO DAUO	
Firma <u>Daniele Montanaro</u>	

VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO

Immobile sito ad Accumoli, frazione Fonte del Campo, foglio 40, mappale 600

Trattasi di fabbricato con struttura in muratura di mattoni pieni o forati e solai e tetto in laterocemento, che presenta il crollo quasi totale del lato prospiciente la strada principale di accesso alla zona, con pericolo di crollo del tetto verso la strada stessa. Inoltre anche l'altro lato rivolto verso la via pubblica presenta lesioni gravi con ampie fessure.

Si ritiene necessaria la demolizione totale al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità.

Accumoli, 30/08/2017



Il responsabile del procedimento

arch. Cecilia Caltabiano

Ufficio Tecnico - Comune di Accumoli

ALLEGATO FOTOGRAFICO







N=48500