



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Tel. 0746/80429 – fax 0746/80436

comune.accumoli@pec.it

www.comune.accumoli.ri.it

Ordinanza n. 267 del 05/11/2018

OGGETTO	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO. PROPRIETÀ: FOGLIO 40 MAPPALE 750 - Sub. 1: VOLPETTI Antonio nato a ACCUMOLI il 10/07/1955 - Sub. 2: VOLPETTI Antonio nato a ACCUMOLI il 10/07/1955 IMMOBILE UBICATO IN: ACCUMOLI Frazione FONTE DEL CAMPO IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 40 MAPPALE 750
---------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio;
- il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed s.m.i.;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed s.m.i. (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Visti gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 2201
Squadra AeDES: P128
Scheda n. 017
Data del sopralluogo: 09/09/2016
Esito "E" – Edificio INAGIBILE

e FATTA SALVA LA LEGITTIMITA' DELL'IMMOBILE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO ED EDILIZIO;

DICHIARA L'EDIFICIO AD USO PRIVATO

sito in **Accumoli Frazione FONTE DEL CAMPO**, la cui proprietà risulta essere stata sopra citata, nonché identificata catastalmente da Foglio **40**, Mappale **750**.

INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)

P E R T A N T O O R D I N A

Ai proprietari e agli utilizzatori a qualsiasi titolo (es. inquilini, gestori, usufruttuari ecc.) dell'immobile sopra citato:

- 1. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 2. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità del fabbricato in oggetto e fino alla messa in sicurezza dei fabbricati limitrofi che determinano il rischio esterno, mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 3. lo sgombero immediato degli edifici dalle persone come sopra indicato, ove non ancora eseguito;**
- 4. la transennatura, ove non ancora eseguita, dell'area comprendente gli edifici e relativa area di pertinenza in modo adeguato al fine di impedire l'accesso a chiunque;**
- 5. di provvedere all'aggiornamento catastale degli immobili in trattazione, nel caso in cui gli stessi non siano aggiornati allo stato di fatto;**
- 6. di comunicare quanto prima l'elenco completo dei proprietari dei fabbricati in trattazione.**

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale di Accumoli (RI).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del provvedimento.

**IL SINDACO**
Geom. Stefano Petrucci



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

PROTEZIONE CIVILE
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ID SCHEDA: 2201

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: RIETI IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO: Squadra 12112181 Scheda n. 101131 giorno, mese, anno: 09/09/16

Comune: ACQUOLA IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 12112181 Istat Reg. 14121 Istat Prov. 101131 Istat Comune 101131

Frazione/Localtà: FORTE DEL CAPO N° aggregato 12112181 N° edificio 121131

1 ☐ VIA 2 ☐ CORSO 3 ☐ VICOLO 4 ☐ PIAZZA 5 ☐ ALTRO

Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.: Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso 1 Datum 1 ☐ ED50 ☐ WGS84

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'angolo

Dati catastali Foglio 10140 Allegato 1


Particelle 10140

Cod. di Località Istat 1 Tipo carta 1

Sez. di censimento Istat 1 N° carta 1

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO 12112181 Codice Uso 1

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano (m²)	Cost. e risch.	Uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 0 ☐ 9	1 ☐ < 2,50	A ☐ < 50	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo	A ☐ > 65%	1 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 1
2 ☐ 10	2 ☐ 2,50 - 3,49	B ☐ 50 - 69	2 ☐ 19 - 45	B ☐ Produttivo	B ☐ 30 - 65%	2 ☐ 1 ☐ 1
3 ☐ 11	3 ☐ 3,50 - 5,00	C ☐ 70 - 99	3 ☐ 46 - 61	C ☐ Commercio	C ☐ < 30%	3 ☐ 1 ☐ 1
4 ☐ 12	4 ☐ > 5,00	D ☐ 100 - 129	4 ☐ 62 - 71	D ☐ Uffici	D ☐ Non utilizz.	4 ☐ 1 ☐ 1
5 ☐ 13		E ☐ 130 - 169	5 ☐ 72 - 75	E ☐ Serv. Pubb.	E ☐ In costruz.	5 ☐ 1 ☐ 1
6 ☐ 14		F ☐ 170 - 229	6 ☐ 76 - 81	F ☐ Deposito	F ☐ Non finito	6 ☐ 1 ☐ 1
7 ☐ 15		G ☐ 230 - 299	7 ☐ 82 - 86	G ☐ Strategico	G ☐ Abbandon.	7 ☐ 1 ☐ 1
8 ☐ 16		H ☐ 300 - 399	8 ☐ 87 - 91	H ☐ Turist.-ricett.		8 ☐ 1 ☐ 1
9 ☐ 17		I ☐ 400 - 499	9 ☐ 92 - 96			9 ☐ 1 ☐ 1
10 ☐ 18		J ☐ 500 - 649	10 ☐ 97 - 01			10 ☐ 1 ☐ 1
11 ☐ 19		K ☐ 650 - 899	11 ☐ 02 - 08			11 ☐ 1 ☐ 1
12 ☐ 20		L ☐ 900 - 1199	12 ☐ 09 - 11			12 ☐ 1 ☐ 1
13 ☐ 21		M ☐ 1200 - 1599	13 ☐ > 2011			13 ☐ 1 ☐ 1
14 ☐ 22		N ☐ 1600 - 2199				14 ☐ 1 ☐ 1
15 ☐ 23		O ☐ 2200 - 3000				15 ☐ 1 ☐ 1
16 ☐ 24		P ☐ 300 - 399				16 ☐ 1 ☐ 1
17 ☐ 25		Q ☐ 400 - 499				17 ☐ 1 ☐ 1
18 ☐ 26		R ☐ 500 - 649				18 ☐ 1 ☐ 1
19 ☐ 27		S ☐ 650 - 899				19 ☐ 1 ☐ 1
20 ☐ 28		T ☐ 900 - 1199				20 ☐ 1 ☐ 1
21 ☐ 29		U ☐ 1200 - 1599				21 ☐ 1 ☐ 1
22 ☐ 30		V ☐ 1600 - 2199				22 ☐ 1 ☐ 1
23 ☐ 31		W ☐ 2200 - 3000				23 ☐ 1 ☐ 1
24 ☐ 32		X ☐ 300 - 399				24 ☐ 1 ☐ 1
25 ☐ 33		Y ☐ 400 - 499				25 ☐ 1 ☐ 1
26 ☐ 34		Z ☐ 500 - 649				26 ☐ 1 ☐ 1
27 ☐ 35		AA ☐ 650 - 899				27 ☐ 1 ☐ 1
28 ☐ 36		AB ☐ 900 - 1199				28 ☐ 1 ☐ 1
29 ☐ 37		AC ☐ 1200 - 1599				29 ☐ 1 ☐ 1
30 ☐ 38		AD ☐ 1600 - 2199				30 ☐ 1 ☐ 1
31 ☐ 39		AE ☐ 2200 - 3000				31 ☐ 1 ☐ 1
32 ☐ 40		AF ☐ 300 - 399				32 ☐ 1 ☐ 1
33 ☐ 41		AG ☐ 400 - 499				33 ☐ 1 ☐ 1
34 ☐ 42		AH ☐ 500 - 649				34 ☐ 1 ☐ 1
35 ☐ 43		AI ☐ 650 - 899				35 ☐ 1 ☐ 1
36 ☐ 44		AJ ☐ 900 - 1199				36 ☐ 1 ☐ 1
37 ☐ 45		AK ☐ 1200 - 1599				37 ☐ 1 ☐ 1
38 ☐ 46		AL ☐ 1600 - 2199				38 ☐ 1 ☐ 1
39 ☐ 47		AM ☐ 2200 - 3000				39 ☐ 1 ☐ 1
40 ☐ 48		AN ☐ 300 - 399				40 ☐ 1 ☐ 1
41 ☐ 49		AO ☐ 400 - 499				41 ☐ 1 ☐ 1
42 ☐ 50		AP ☐ 500 - 649				42 ☐ 1 ☐ 1
43 ☐ 51		AQ ☐ 650 - 899				43 ☐ 1 ☐ 1
44 ☐ 52		AR ☐ 900 - 1199				44 ☐ 1 ☐ 1
45 ☐ 53		AS ☐ 1200 - 1599				45 ☐ 1 ☐ 1
46 ☐ 54		AT ☐ 1600 - 2199				46 ☐ 1 ☐ 1
47 ☐ 55		AU ☐ 2200 - 3000				47 ☐ 1 ☐ 1
48 ☐ 56		AV ☐ 300 - 399				48 ☐ 1 ☐ 1
49 ☐ 57		AW ☐ 400 - 499				49 ☐ 1 ☐ 1
50 ☐ 58		AX ☐ 500 - 649				50 ☐ 1 ☐ 1
51 ☐ 59		AY ☐ 650 - 899				51 ☐ 1 ☐ 1
52 ☐ 60		AZ ☐ 900 - 1199				52 ☐ 1 ☐ 1
53 ☐ 61		BA ☐ 1200 - 1599				53 ☐ 1 ☐ 1
54 ☐ 62		BB ☐ 1600 - 2199				54 ☐ 1 ☐ 1
55 ☐ 63		BC ☐ 2200 - 3000				55 ☐ 1 ☐ 1
56 ☐ 64		BD ☐ 300 - 399				56 ☐ 1 ☐ 1
57 ☐ 65		BE ☐ 400 - 499				57 ☐ 1 ☐ 1
58 ☐ 66		BF ☐ 500 - 649				58 ☐ 1 ☐ 1
59 ☐ 67		BG ☐ 650 - 899				59 ☐ 1 ☐ 1
60 ☐ 68		BH ☐ 900 - 1199				60 ☐ 1 ☐ 1
61 ☐ 69		BI ☐ 1200 - 1599				61 ☐ 1 ☐ 1
62 ☐ 70		BJ ☐ 1600 - 2199				62 ☐ 1 ☐ 1
63 ☐ 71		BK ☐ 2200 - 3000				63 ☐ 1 ☐ 1
64 ☐ 72		BL ☐ 300 - 399				64 ☐ 1 ☐ 1
65 ☐ 73		BM ☐ 400 - 499				65 ☐ 1 ☐ 1
66 ☐ 74		BN ☐ 500 - 649				66 ☐ 1 ☐ 1
67 ☐ 75		BO ☐ 650 - 899				67 ☐ 1 ☐ 1
68 ☐ 76		BP ☐ 900 - 1199				68 ☐ 1 ☐ 1
69 ☐ 77		BQ ☐ 1200 - 1599				69 ☐ 1 ☐ 1
70 ☐ 78		BR ☐ 1600 - 2199				70 ☐ 1 ☐ 1
71 ☐ 79		BS ☐ 2200 - 3000				71 ☐ 1 ☐ 1
72 ☐ 80		BT ☐ 300 - 399				72 ☐ 1 ☐ 1
73 ☐ 81		BV ☐ 400 - 499				73 ☐ 1 ☐ 1
74 ☐ 82		BW ☐ 500 - 649				74 ☐ 1 ☐ 1
75 ☐ 83		BX ☐ 650 - 899				75 ☐ 1 ☐ 1
76 ☐ 84		BY ☐ 900 - 1199				76 ☐ 1 ☐ 1
77 ☐ 85		BZ ☐ 1200 - 1599				77 ☐ 1 ☐ 1
78 ☐ 86		CA ☐ 1600 - 2199				78 ☐ 1 ☐ 1
79 ☐ 87		CB ☐ 2200 - 3000				79 ☐ 1 ☐ 1
80 ☐ 88		CC ☐ 300 - 399				80 ☐ 1 ☐ 1
81 ☐ 89		CD ☐ 400 - 499				81 ☐ 1 ☐ 1
82 ☐ 90		CE ☐ 500 - 649				82 ☐ 1 ☐ 1
83 ☐ 91		CF ☐ 650 - 899				83 ☐ 1 ☐ 1
84 ☐ 92		CG ☐ 900 - 1199				84 ☐ 1 ☐ 1
85 ☐ 93		CH ☐ 1200 - 1599				85 ☐ 1 ☐ 1
86 ☐ 94		CI ☐ 1600 - 2199				86 ☐ 1 ☐ 1
87 ☐ 95		CJ ☐ 2200 - 3000				87 ☐ 1 ☐ 1
88 ☐ 96		CK ☐ 300 - 399				88 ☐ 1 ☐ 1
89 ☐ 97		CL ☐ 400 - 499				89 ☐ 1 ☐ 1
90 ☐ 98		CM ☐ 500 - 649				90 ☐ 1 ☐ 1
91 ☐ 99		CN ☐ 650 - 899				91 ☐ 1 ☐ 1
92 ☐ 100		CO ☐ 900 - 1199				92 ☐ 1 ☐ 1
93 ☐ 101		CP ☐ 1200 - 1599				93 ☐ 1 ☐ 1
94 ☐ 102		CQ ☐ 1600 - 2199				94 ☐ 1 ☐ 1
95 ☐ 103		CR ☐ 2200 - 3000				95 ☐ 1 ☐ 1
96 ☐ 104		CS ☐ 300 - 399				96 ☐ 1 ☐ 1
97 ☐ 105		CT ☐ 400 - 499				97 ☐ 1 ☐ 1
98 ☐ 106		CU ☐ 500 - 649				98 ☐ 1 ☐ 1
99 ☐ 107		CV ☐ 650 - 899				99 ☐ 1 ☐ 1
100 ☐ 108		CW ☐ 900 - 1199				100 ☐ 1 ☐ 1
101 ☐ 109		CX ☐ 1200 - 1599				101 ☐ 1 ☐ 1
102 ☐ 110		CY ☐ 1600 - 2199				102 ☐ 1 ☐ 1
103 ☐ 111		CZ ☐ 2200 - 3000				103 ☐ 1 ☐ 1
104 ☐ 112		DA ☐ 300 - 399				104 ☐ 1 ☐ 1
105 ☐ 113		DB ☐ 400 - 499				105 ☐ 1 ☐ 1
106 ☐ 114		DC ☐ 500 - 649				106 ☐ 1 ☐ 1
107 ☐ 115		DD ☐ 650 - 899				107 ☐ 1 ☐ 1
108 ☐ 116		DE ☐ 900 - 1199				108 ☐ 1 ☐ 1
109 ☐ 117		DF ☐ 1200 - 1599				109 ☐ 1 ☐ 1
110 ☐ 118		DG ☐ 1600 - 2199				110 ☐ 1 ☐ 1
111 ☐ 119		DH ☐ 2200 - 3000				111 ☐ 1 ☐ 1
112 ☐ 120		DI ☐ 300 - 399				112 ☐ 1 ☐ 1
113 ☐ 121		DJ ☐ 400 - 499				113 ☐ 1 ☐ 1
114 ☐ 122		DK ☐ 500 - 649				114 ☐ 1 ☐ 1
115 ☐ 123		DL ☐ 650 - 899				115 ☐ 1 ☐ 1
116 ☐ 124		DM ☐ 900 - 1199				116 ☐ 1 ☐ 1
117 ☐ 125		DN ☐ 1200 - 1599				117 ☐ 1 ☐ 1
118 ☐ 126		DO ☐ 1600 - 2199				118 ☐ 1 ☐ 1
119 ☐ 127		DP ☐ 2200 - 3000				119 ☐ 1 ☐ 1
120 ☐ 128		DQ ☐ 300 - 399				120 ☐ 1 ☐ 1
121 ☐ 129		DR ☐ 400 - 499				121 ☐ 1 ☐ 1
122 ☐ 130		DS ☐ 500 - 649				122 ☐ 1 ☐ 1
123 ☐ 131		DT ☐ 650 - 899				123 ☐ 1 ☐ 1
124 ☐ 132		DU ☐ 900 - 1199				124 ☐ 1 ☐ 1
125 ☐ 133		DV ☐ 1200 - 1599				125 ☐ 1 ☐ 1
126 ☐ 134		DW ☐ 1600 - 2199				126 ☐ 1 ☐ 1
127 ☐ 135		DX ☐ 2200 - 3000				127 ☐ 1 ☐ 1
128 ☐ 136		DY ☐ 300 - 399				128 ☐ 1 ☐ 1
129 ☐ 137		DA ☐ 400 - 499				129 ☐ 1 ☐ 1
130 ☐ 138		DB ☐ 500 - 649				130 ☐ 1 ☐ 1
131 ☐ 139		DC ☐ 650 - 899				131 ☐ 1 ☐ 1
132 ☐ 140		DD ☐ 900 - 1199				

Strutture verticali	Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
	Non identificabile	Identificabile	1) Tetri in c.a.	2) Tetri in c.a.
Strutture orizzontali	1 Non identificabile	Alessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)	3) Tetri in acciaio	4) Tetri/Pareti in legno
	2 Volte senza catene	Senza catene o cordoli	REGOLARITÀ	Non Regolare
	3 Volte con catene	Con catene o cordoli	Forma pianta	Disposizione
	4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e vulture,...)	Con catene o cordoli	1 ed elevazione	2) Copertura
	5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi e tavoloni,...)	Con catene o cordoli	2) ed elevazione	3) Copertura
	6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	Con catene o cordoli	3) ed elevazione	4) Copertura

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale- Danno preesistente	Livello-estensione										Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Danno (1)		Provvedimenti di P.I. eseguiti		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Nulla	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasmissione e protezione passaggi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	Assente	Presente	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi
1 Distacco blocchi, rivestimenti, controsoffitti, ...	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	Assente	Presente	Nessuno	Provvedimenti di P.I. eseguiti				
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissetti alle fondazioni			
1 O Cresta	2 O Pendio forte	3 O Pendio leggero	4 O Pianura	A O Assenti	B O Generati dal sisma	C O Acuiti dal sisma	D O Presideniti

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
Basso	1	2	3
Medio	4	5	6
Alto	7	8	9

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Sez. 9) specificare i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 O Solo dall'esterno	2 O Parziale	3 O Completa (>2/3)
Sull'accuratezza della visita	1 O Non eseguito per: A O Sopraluogo rifiutato (SR) B O Rudere (RU) C O Demolito (DM)	2 O Proprietario non trovato (NT) E O Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 Riparazione copertura	9 Trasmissione e protezione passaggi
4 Puntellatura di scale	10 Riparazioni delle reti degli impianti
5 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11
6 Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
Unità immobiliari inagibili		

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni
ARGOMENTO	

Firma	
Componenti della squadra di ispezione (stampatello)	Firma
ALBERTO CERRA	
STEFANO FIORENTINO	