



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 390 del 4 MAG 2017 Prot. n. 8183 del 4 MAG 2017.

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che** gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che** in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che** a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che** in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che** in frazione Colle l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n. 69 part. 108, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

PRESO ATTO: Che in data 22/02/2017 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dal G.T.S. (Gruppo Tecnico di Sostegno) allargato, composto dai rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile, del MIBACT, dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in frazione Colle al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza di vari edifici pubblici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili.

ACCERTATO come risulta dal Verbale del G.T.S. del 22/02/2017 (Scheda n°01) relativo al fabbricato ubicato in frazione Colle catastalmente identificato al foglio 69 mappale 108, quanto segue:

Intervento classificato P2 – Intervento di media importanza.

Allegato C

La muratura d'angolo (nord-ovest) presenta lesioni in corrispondenza delle canne fumarie a servizio dei due appartamenti. La lesione di cui sopra non si ritiene costituire pericolo immediato sulla via pubblica a causa di cedimento spontaneo, tuttavia occorre eseguire intervento di contrasto/tirantatura del cantonale in muratura in argomento.

Si segnala che i coppi di copertura sono sconnessi anche a causa delle recenti nevicate, occorre pertanto provvedere al ripristino della copertura e rimozione dei coppi scollegati.

-**Che** la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-**Che** il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

Foglio 69 part. 108 sub.1:

MARELLA Carlo nato a ARQUATA DEL TRONTO il 20/06/1952 MRLCRL52H20A437U

MARELLA Vincenzo nato a ARQUATA DEL TRONTO il 10/10/1948 MRLVCN48R10A437E

MARELLA Vittorio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 15/12/1940 MRLVTR40T15A437B

SOCCORSI Teresa nata a ARQUATA DEL TRONTO il 08/10/1960 SCCTRS60R48A437J

Foglio 69 part. 108 sub.2:

DI SIMONE Paolo nato in VENEZUELA il 12/02/1965 DSMPLA65B12Z614I

FIRMANI Rosanna nata a ASCOLI PICENO il 20/02/1962 FRMRNN62B60A462M

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nel citato verbale del G.T.S. redatto in data 22/02/2017;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

ACCERTATO

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
-che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTO l'atto di assenso alla messa in sicurezza previo puntellamento, sottoscritto dalla suddetta proprietà;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;

L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;

gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

La messa in sicurezza dell'edificio ubicato in frazione Colle come descritto nel GTS scheda n.01 del 22/02/2017 e contraddistinto catastalmente al Foglio 69 particella 108 di proprietà delle persone in premessa già indicate;

AUTORIZZA altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Ascoli Piceno
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando di Cratere per l'Emergenza "Sisma Marche - Lazio 2016" C.O.A. "Arquata del Tronto (AP)"
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

A notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell' immobile:

Foglio 69 part. 108 sub.1:

MARELLA Carlo nato a ARQUATA DEL TRONTO il 20/06/1952 MRLCRL52H20A437U residente in frazione Colle

MARELLA Vincenzo nato a ARQUATA DEL TRONTO il 10/10/1948 MRLVCN48R10A437E residente in frazione Colle

MARELLA Vittorio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 15/12/1940 MRLVTR40T15A437B residente in frazione Colle

SOCCORSI Teresa nata a ARQUATA DEL TRONTO il 08/10/1960 SCCTRS60R48A437J residente in frazione Colle

Foglio 69 part. 108 sub.2:

DI SIMONE Paolo nato in VENEZUELA il 12/02/1965 DSMPLA65B12Z614I residente in via san Serafino da Montegranaro 2/c Ascoli Piceno

FIRMANI Rosanna nata a ASCOLI PICENO il 20/02/1962 FRMRNN62B60A462M residente in via san Serafino da Montegranaro 2/c Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 12/02/2002

Il SINDACO
P.I. Aleandro Petrucci

