



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 713 del 2 AGO - Prot. n. 13213 del 2 AGO 2017

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione Borgo l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n. 18 part. 557-559-605-546, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

PRESO ATTO: Che in data 05/04/2017 e 17/05/2017 sono stati effettuati dei sopralluoghi congiunti dal G.T.S. (Gruppo Tecnico di Sostegno) allargato, composto dai rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile, del MIBACT, dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in frazione Borgo al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili.

ACCERTATO come risulta dal Verbale del G.T.S. del 05/04/2017 (Scheda n°02) lato provinciale SP89 relativo al fabbricato ubicato in frazione Borgo catastalmente identificato al foglio 18 mappale 557-559-605-546, quanto segue:

Intervento classificato P3/2 – Intervento rilevante

Il sopralluogo ha lo scopo di mettere in sicurezza la porzione di fabbricato prospiciente la SP89 valfluvione mentre la parte prospiciente via angolo Petrucci sarà soggetto di un successivo sopralluogo GTS che ricomprenderà l'intero aggregato che definisce la via. L'edificio ha un quadro fessurativo grave diffuso su tutte le murature portanti e per la porzione in esame presenta il distacco dei contornati in corrispondenza dell'ultimo livello. L'intervento finalizzato alla riapertura della SP89 consiste nel cerchiaggio dei due angoli e la sbadacchiatura delle aperture del primo piano.

ACCERTATO come risulta dal Verbale del G.T.S. del 17/05/2017 (Scheda n°05) lato piazza relativo al fabbricato ubicato in frazione Borgo catastalmente identificato al foglio 18 mappale 557-559-605-546, quanto segue:

Intervento classificato P3/1 – Intervento rilevante

L'edificio è stato già oggetto di precedente scheda di valutazione GTS per la messa in sicurezza del lato prospiciente la SP89. Il presente verbale si riferisce alla messa in sicurezza della facciata gravemente danneggiata della parte alta del fabbricato prospiciente la piazza. L'intervento dovrà essere atto ad evitare la caduta di materiale lapideo verso l'esterno, in particolar modo sul lato sinistro dove all'interno si sono

verificati crolli con parzializzazione della sezione della muratura. (perdita del parametro interno). Sarà necessaria inoltre un'opera di contenimento dell'angolata sul lato destro a partire orientativamente dalla quota dell'insegna del bar.

-Che la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-Che il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

Foglio 18 particella 557 sub 4-sub 5- sub 6- sub 7 e 559 sub 1 e 605 sub 3
BRUNERI PIERINA nata a CINGIA DE' BOTTI il 08/01/1937 C.F. BRNPRN3748C703H
FILIACI RAFFAELE nato a ARQUATA DEL TRONTO il 17/09/1935 C.F. FLCRFL35P17A437C
FILIACI ROBERTA nata a BORGO VAL DI TARO il 26/05/1964 C.F. FLCRRRT64E66B042D

Foglio 18 particella 546 sub 3 - 557 sub 9 sub 10 – 605 sub 5 sub 6 – 557 sub 10
FILIACI ALBA nata a ROMA il 12/06/1941 C.F. FLCLBA41H52H501T
FILIACI FRANCO nato a ARQUATA DEL TRONTO il 04/08/1944 C.F. FLCFNC44M04A437V

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nei citati verbali del G.T.S. redatti in data 05/04/2017 e 17/05/2017;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

ACCERTATO

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
-che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;
L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

La messa in sicurezza dell'edificio ubicato in frazione Borgo come descritto nel GTS scheda n.02 del 05/04/2017 e scheda n.05 del 17/05/2017 contraddistinto catastalmente al Foglio 18 particella 557-559-605-546 di proprietà delle persone in premessa già indicate;

AUTORIZZA altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

Piazza Umberto I, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP) - Tel 0736.809122 – Fax 0736.809255
comune.arquatadeltronto@emarche.it

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

A notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell'immobile:

- BRUNERI PIERINA nata a CINGIA DE' BOTTI il 08/01/1937 C.F. BRNPRN3748C703H
RESIDENZA: VIA CECINA N°111 CESENA
- FILIACI RAFFAELE nato a ARQUATA DEL TRONTO il 17/09/1935 C.F. FLCRFL35P17A437C
RESIDENZA: SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA C. GOLDI N°9
- FILIACI ROBERTA nata a BORGO VAL DI TARO il 26/05/1964 C.F. FLCRRRT64E66B042D
RESIDENZA: VIA SANA N°271 CESENA
- FILIACI ALBA nata a ROMA il 12/06/1941 C.F. FLCLBA41H52H501T
RESIDENZA: SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA CARNIA N°61
- FILIACI FRANCO nato a ARQUATA DEL TRONTO il 04/08/1944 C.F. FLCFNC44M04A437V
RESIDENZA: GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA NADIR N°10

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.


La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 2 AGO 2017

Il SINDACO
P.I. Aleandro Petrucci



Piazza Umberto I, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP) - Tel 0736.809122 – Fax 0736.809255
comune.arquatadeltronto@emarche.it