



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Piazza Simonetti,36 - Tel. (0736) 2771

SERVIZIO VIABILITA' - INFRASTRUTTURE

ORDINANZA N. 58/2018



IL DIRIGENTE

Visto che negli ultimi anni gli interventi manutentivi su tutta la S.P. n. 93 Venarottese, si sono ridotti in maniera consistente e che la rilevante riduzione di personale che opera sulla strada determina ritardi sia nella sorveglianza della strada stessa sia nella tempestività della rimozione dei pericoli che vengono a crearsi;

Constatate le condizioni di sicurezza sulla S.P. n. 93 Venarottese, dall'abitato di Venarotta Km. 8+000 fino all'incrocio con la S.P. n. 243 Castel San Pietro Km. 15+800;

Considerato che, per una maggiore sicurezza degli utenti della strada, è opportuno limitare la velocità massima dei veicoli a 50 Km/ora sul tratto sopra indicato;

Visto l'art. 6 comma 4 a) del Codice Stradale;

Visto il D.M. del 10.07.2002;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto, pertanto, installare il segnale indicante il limite massimo di velocità di 50 Km/ora sulla S.P. n. 93 Venarottese, dall'abitato di Venarotta Km. 8+000 fino all'incrocio con la S.P. n. 243 Castel San Pietro Km. 15+800;

ORDINA

L'installazione del segnale indicante il limite massimo di velocità di 50 Km/ora sulla S.P. n. 93 Venarottese, dall'abitato di Venarotta Km. 8+000 fino all'incrocio con la S.P. n. 243 Castel San Pietro Km. 15+800.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada con la procedura e gli effetti previsti dall'art. 74 del Regolamento 495/1992 di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luigina Amurri)

GF