

h

**COMUNE DI VENAROTTA (AP)**  
Provincia di Ascoli Piceno

**MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO  
SITO IN V COLLE  
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI  
INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCC.  
f. 23 p. 7-8  
intervento CT.4  
CIG: Z5B25D8616**

STATO FINALE DEI LAVORI

**REPORT FOTOGRAFICO**

Ing T. Ciotti  
Via XX Settembre 23 63100 Ascoli Piceno  
Tel 0736 251087  
tiziana.ciotti.ing@gmail.com

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Gino Santoni


MARZO 2019

Aggiornamenti


Fig. 23 part. 7-8




Angolo nord-est



lato Nord



lato ovest su strada



lato su strada



lato est

Ascoli Piceno 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

