

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 2665

li 15 MAG. 2017

Reg. Ord. n. 97 /2017

OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità edificio DESTINATO ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI (CHIESA DI S.ELIA), sito in Force, Frazione Montemoro, di proprietà della Parrocchia di S.Severino, con sede in Rotella – ESITO SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE.

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n.431 del 11/01/2017, n. 436 del 22/01/2017, n. 437 del 16/02/2017, 438 del 16/02/2017, 444 del 04/04/2017;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n.3 del 15/11/2016; n.4 del 17/11/2016; n.7 del 14 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n. 12 del 09/01/2017; n. 13 del 09/01/2017; n. 19 del 07/04/2017; n. 20 del 07/04/2017, n.21 del 02/05/2017;

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 11/10/2016 ed acquisita al Prot.n. 5503 del 12/10/2016, dal Sig. Padre Roberto Basilico nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 e residente in Rotella (AP) in Via S. Francesco n.4, in qualità di Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Severino in Castel di Croce, comprendente la Chiesa di S.Elia in Montemoro, per la verifica dei danni arrecati alla chiesa medesima sita in Force, Fraz. Montemoro, identificata al NCEU al foglio n.31 mappale B;

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici del MIBACT e UNICAM - RELUIS Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali in data 20/02/2017, giusta scheda Modello A-DC n. 05, dalla quale si evince che, per l'immobile destinato a chiesa, sito in Force, Fraz. Montemoro, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B risulta una valutazione - A18 "INAGIBILE" "si consiglia la messa in sicurezza del campanile mediante cerchiatura e sbatacchiatura delle bucatore della cella campanaria, oltre alla rimozione delle campane" e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: 5) Transennamenti/recinzioni/protezioni; A21 Danni all'apparato decorativo e alle opere d'arte: A 21.1 Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: "Abside 2 lesioni oblique centrali – 2 laterali dx di fronte";

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi CCR n. 0368 incarico n.20 dell'08/02/2017 Scheda n.4 del 13/02/2017,

dal quale si evince la seguente nota: *“dall’esame visivo esterno della parete della chiesa prospiciente la pubblica via non si rilevano lesioni o segnali tali da costituire pericolo di crollo della stessa. Non risulta presente agli atti del Comune alcuna documentazione che attesti una verifica statica eseguita sull’edificio, dalla quale si possono evincere pericolo di crollo sulla strada pubblica. Si prescrive una verifica statica dell’intero edificio e di quello adiacente. Si evidenziano inoltre lesioni sulle pareti esterne del campanile che potrebbero interessare la proprietà privata. Si prescrive un’accurata verifica delle sopraccitate lesioni da eseguirsi mediante sopralluogo all’interno del campanile e della chiesa stessa. Per accertamenti di eventuali possibili crolli per motivi precauzionali a tutela dell’incolumità privata si suggerisce di transennare l’area sottostante il campanile e la chiesa. Si prende atto che, da quanto dichiarato dal Comune, la chiesa e l’abitazione annessa risultano non utilizzate. Si allega verbale MIBACT”;*

CONSIDERATI l’intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che l’immobile risulta di proprietà della:

- **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444;

PRESO ATTO del Decreto prot. 49/15 Pos.60 a firma del Vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D’Ercole, acquisito al prot.2488 del 09/05/2017, dalla quale si evince che Padre Basilico Roberto nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 è stato nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Severino in Castel di Croce, in data 01/09/2015;

DATO ATTO che l’immobile è da considerarsi inagibile per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l’accesso e l’uso dell’immobile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l’edificio in questione sito in Force, fraz. Montemoro, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B sub.1, risulta una valutazione **A18 “INAGIBILE” “si consiglia la messa in sicurezza del campanile mediante cerchiatura e sbatacchiatura delle bucatore della cella campanaria, oltre alla rimozione delle campane”** e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: **5) Transennamenti/recinzioni/protezioni;** A21 Danni all’apparato decorativo e alle opere d’arte: A 21.1 Descrizione apparato decorativo o opera d’arte: **“Abside 2 lesioni oblique centrali – 2 laterali dx di fronte”;**

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi CCR n. 0368 incarico n.20 dell’08/02/2017 Scheda n.4 del 13/02/2017, dal quale si evince la seguente nota: *“dall’esame visivo esterno della parete della chiesa prospiciente la pubblica via non si rilevano lesioni o segnali tali da costituire pericolo di crollo della stessa. Non risulta presente agli atti del Comune alcuna documentazione che attesti una verifica statica eseguita sull’edificio, dalla quale si possono evincere pericolo di crollo sulla strada pubblica. Si prescrive una verifica statica dell’intero edificio e di quello adiacente. Si evidenziano inoltre lesioni sulle pareti esterne del campanile che potrebbero interessare la proprietà privata. Si prescrive un’accurata verifica delle sopraccitate lesioni da eseguirsi mediante sopralluogo all’interno del campanile e della chiesa stessa. Per accertamenti di eventuali possibili crolli per motivi precauzionali a tutela dell’incolumità privata si suggerisce di transennare l’area sottostante il campanile e la chiesa. Si prende atto che, da quanto dichiarato dal Comune, la chiesa e l’abitazione annessa risultano non utilizzate. Si allega verbale MIBACT”;*

ORDINA

per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444, nella persona di **Padre Basilico Roberto** nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 nominato Amministratore parrocchiale in data 01/09/2015, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'edificio in questione sito in Force, fraz. Montemoro, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B sub.1;
- ✓ di provvedere agli interventi suggeriti **“si consiglia la messa in sicurezza del campanile mediante cerchiatura e sbatacchiatura delle bucatore della cella campanaria, oltre alla rimozione delle campane”** e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: **5) Transennamenti/recinzioni/protezioni;**
- ✓ di provvedere a quanto riportato nella scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi CCR n. 0368 incarico n.20 dell'08/02/2017 Scheda n.4 del 13/02/2017, sopra indicato;
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla:

- **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444, nella persona di **Padre Basilico Roberto** nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 nominato Amministratore parrocchiale in data 01/09/2015;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;
(mail dannisisma-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it);
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale;
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco;
- Carabinieri Force;
- SOI Ascoli Piceno;
- SOUP Ancona;

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
(Augusto Curti)